



## **SEÑOR USUARIO**

**TEMA: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EMITIDA POR LA JIAAC.**

**Informe Final: Accidente ocurrido el día 28 de MAYO de 2011, en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**

**AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE VUELO: Párrafo 4.1.1: Se recomienda realizar las gestiones más adecuadas ante la Autoridad Aeronáutica competente, a efectos de realizar los requerimientos necesarios según lo especificado en las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) –PARTE 61 – SUBPARTE I – 9.1 – 61.172 (a) y (b).**

**Párrafo 4.1.2: Se debe instruir a los pilotos que vuelan su aeronave, para que respeten los pesos máximos de operación de la misma que figuran en el Manual de Vuelo, en todas las fases de operación.**

**Párrafo 4.1.3: Se recomienda que en las libretas historiales (de aeronave, motor) se registren las actividades de vuelo al término de cada uno de los mismos, como lo dictamina la reglamentación vigente.**

**La presente transcripción del informe, solo abarca los temas de interés de la Dirección de Licencias al Personal.**

**Se recomienda visitar el [sitio web de la ANAC](#), a efectos interiorizarse sobre la normativa vigente en la materia.**

**ACTÚE DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES,  
POR UNA AVIACIÓN CIVIL MÁS SEGURA.**

DIRECCIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL

Azopardo N° 1405 – PISO 2° – C.A.B.A. (C1107ADY) - [dlp@anac.gov.ar](mailto:dlp@anac.gov.ar) - Tel. 5411-5941-3133/4

REPUBLICA ARGENTINA