

**LISTADO DE CT, CTS, AA, CR, CE, AFP, AOTE, EMITIDOS A PARTIR DEL AÑO 1991 A LA FECHA**

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS AERONAVES (AV)**

AÑO	Nº CT ARG	FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN	Nº PROYECTO	MODELO	EMPRESA SOLICITANTE
<b>1992</b>						
	<del>AV-9201</del>	<del>28-Dic-1992</del>		<del>CT-A-91-037.01</del>	<del>CITATION V - MOD. 560</del>	<del>CESSNA AIRCRAFT COMPANY</del>
	<del>AV-9201-R1</del>	<del>16-Dic-1994</del>		<del>CT-A-94-037.03</del>	<del>CITATION V - MOD.560</del>	<del>CESSNA AIRCRAFT COMPANY</del>
	<del>AV-9201-R2</del>	<del>26-Nov-2009</del>		<del>CT-AV-09.037.02</del>	<del>Cessna 560 CITATION V / CITATION ULTRA / ENCORE / ENCORE +</del>	<del>CESSNA AIRCRAFT COMPANY</del>
	<b>RE</b>	<b>EM</b>	<b>PLA</b>	<b>ZA</b>	<b>DO</b>	<b>x CT AV-0008 Rev. 3</b>
<b>1993</b>						
	AV-9301	01-Set-1993		CT-A-91-044.01	DC-9 MD-83 / 87 / 88	McDONNELL DOUGLAS
	AV-9301 R1	16-Dic-1994		CT-A-92-044.02	DC-9 -32 / MD-83 / 87 / 88	McDONNELL DOUGLAS
	AV-9301 R2	31-Mar-1995		CT-A-93-044.03	MD-83 / 87 / 88 / DC-9-32 / 82	McDONNELL DOUGLAS
	AV-9301 R3	03-Feb-1999		CT-A-93-044.03	MD-83 / 87 / 88 / DC-9-32 / 82	McDONNELL DOUGLAS
	AV-9301 R4	19-Oct-2000		CT-A-93-044.03	DC-9-83 / DC-9- 87 / MD- 88 / DC-9-32 / DC-9-82 / DC-9-31 / DC-9-41 / DC-9-34	Mc DONNELL DOUGLAS Corp.
	AV-9302	25-Oct-1993		CT-A-91-038.01	MYSTERE FALCON 200	DASSAULT AVIATION
	AV-9302 R1	13-Set-1995		CT-A-93-038.02	FAN JET FALCON (C,D,E,F) , FALCON 200	DASSAULT AVIATION

	AV-9302 R2	05-Feb-2007		CT-A-06-038.01	FAN JET FALCON, Mystere FALCON 200, FAN JET FALCON Series C,D,E y F, Mystere FALCON 20-F5	DASSAULT AVIATION
	AV-9303	22-Dic-1993		CT-A-92-070.01	JETSTREAM SERIES 3219, 3200	JETSTREAM AIRCRAFT
	AV-9303 R1	10-Dic-1998		CT-A-92-070.01	JETSTREAM SERIES 3219, 3200	JETSTREAM AIRCRAFT
	AV-9304	Emitido por		DCAB	T 303	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
<b>1994</b>						
	AV-9401	29-Abr-1994		CT-A-93-075.01	CN-235-200	CONSTRUCCIONES AERON. S.A.
	AV-9402	21-Set-1994		Emitido por DCAB	CESSNA 208 / 208B	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9402 R1	20-Oct-1999		Emitido por DCAB	CESSNA 208 / 208B	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9402 R2	22-Dic-2009		DCA	CESSNA 208 / 208B	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9402 R3	02-Oct-2013		DCA	CESSNA 208 / 208B	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9402 R4	15-Mayo-2017		DCA	CESSNA 208 / 208B	TEXTRON Aviation Inc.
<b>1995</b>						
	AV-9501	30 May-1995		CT-A-93-084.01	LEARJET 60	LEARJET INC.
	AV-9501 R1	22-Dic-1999		CT-A-93-084.01	LEARJET 60 y 31A	LEARJET INC.
	AV-9501 R2	09-Mar-2000		CT-A-93-084.01	LEARJET 60 y 31A	LEARJET INC.
	AV-9501 R3	20-Abr-2006		CT-A-93-084.01	LEARJET 60 y 31A	LEARJET INC.
	AV-9501 R4	03-Nov-2008		CT-A-93-084.01	LEARJET 60 y 31A	LEARJET INC.
	AV-9501 R5	03-Ago-2009		CT-A-93-084.01	LEARJET 60 y 31A	LEARJET INC.

	AV-9501 R6	16 de Septiembre de 2011		CT-A-93-084.01	LEARJET 60 y 31A	LEARJET INC.
	AV-9502	15-Set-1995		CT-A-94-102.01	DHC-7 - Serie 100	DE HAVILLAND INC.
	AV-9503	23-Dic-1997		Emitido por DCAB	CESSNA 404	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
<b>1996</b>			<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AV-9601	22-Feb-1996		Emitido por DCAB	PZL M - 18 B "DROMADER"	PZL MIELEC
	AV-9601 R1	06-Mar-1997		Emitido por DCAB	PZL M - 18 B "DROMADER"	PZL MIELEC
	AV-9601 R2		<b>Reemisión:</b> 07-Septiembre-2009		PZL M - 18 A / M - 18 B "DROMADER"	PZL- Mielec Aircraft Company Ltd.
	AV-9601 R3	14 de Enero de 2015		N/D	PZL M - 18 / M - 18 A / M - 18 B "DROMADER"	PZL- Mielec Aircraft Company Ltd.
	AV-9602	20-Mar-1996		CT-A-94-102.01	DHC-8 / Series 100y 300	DE HAVILLAND INC.
	AV-9602 R1	21-Feb-2003		CT-A-94-102.01	DHC-8 / Series 100y 300	DE HAVILLAND INC.
	AV-9602 R2	12-Oct-2007		CT-A-94-102.01	DHC-8 / Series 100, 200 y 300	Bombardier Inc.
	AV-9603	28 Jun-1996		CT-A-94-095.01	A310-324	AIRBUS INDUSTRIE
	AV-9603 R1	22-Dic-2003			A310-324 / A310-325	AIRBUS
	AV-9604	19-Mar-1996		CT-A-94-037.02	CESSNA 650 CITATION VI	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9604 R1	20-Abr-1999		CT-A-94-037.02	CESSNA 650 CITATION VI, 650 CIT.VII	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9604 R2	06-Oct-2008		CT-A-94-037.02	CESSNA 650 CITATION III, 650 CITATION VI, 650 CITATION VII	THE CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9605	20-Dic-1996		Emitido por DCAB	CESSNA 525 CITATION JET	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9605 R1	14-Feb-2011	<b>Reemisión:</b> 14-Febrero-2011	DCA	CESSNA 525 CITATION JET	CESSNA AIRCRAFT COMPANY

	AV-9605 R2	07-Dic-2012	<b>Reemisión:</b> 07-Diciembre-2012	DCA	CESSNA 525 CITATION JET	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9605 R3	27-Mar-2014		DCA	CESSNA 525 CITATION JET	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9605 R4	05-May-2016		DCA	525 CITATION JET	TEXTRON Aviation Inc.
	AV-9605 R5	24-Abr-2017		DCA	525 / 525 A (CITATION JET)	TEXTRON Aviation Inc.
	AV-9606	Emitido por		DCAB	ZLIN Z242L	MORAVAN
<b>1997</b>						
	AV-9701	17-Mar-1997		CT-A-94-110.01	NA 265-60	SABRELINER CORPORATION
	AV-9701 R01	29-Set-1997		CT-A-94-110.02	NA-265-60-70	SABRELINER CORPORATION
	AV-9701 R02	09-Jun-1998		CT-A-94-110.02	NA-265-60-70	SABRELINER CORPORATION
	AV-9702	16-Abr-1997		Emitido por DCAB	106BT-601	PZL WARSZAWA OKECIE
	AV-9702 R1	02 Mar-1999		Emitido por DCAB	106BT-601 TURBO KRUK	PZL WARSZAWA OKECIE
	AV-9702 R2	10-Feb-2003			PZL-106BTU-601 TURBO KRUK / PZL-106BTU- 34 TURBO KRUK	PZL WARSZAWA OKECIE
	AV-9703	30 Jun-1997		CT-A-95-112.01	LET L410- UVP-E20 ( Cát. Commuter )	LET A.S
	AV-9703 R01	10 Set-1997		CT-A-95.112.02	LET L410-UVP-E20 ( Cát. Commuter )	LET A.S
	AV-9704	30-May-1997		Emitido por DCAB	EMB-202	IND. AERONÁUTICA NEIVA
	AV-9704 R1		<b>Reemisión:</b> 25-Julio-2011	DCA	EMB-202	IND. AERONÁUTICA NEIVA S.A.
	AV-9705	16-Oct-1997		Emitido por DCAB	104 WILLGA 80	LET WARSZAWA OKECIE
	AV-9706	30-Dic-1997		Emitido por DCAB	AT-401 / AT-401B	AIR TRACTOR
	AV-9706 R1	13-Feb-1998		Emitido por DCAB	AT-401 / AT-401B	AIR TRACTOR
	AV-9706 R2	21-Set-2006			AT-401 / AT-401B	AIR TRACTOR

	AV-9706 R3	16-Oct-2007		emitido por DCA	AT-401 / AT-401B	AIR TRACTOR
<b>1998</b>						
	AV-9801	30-Ene-1998		Emitido por DCAB	PC-12/ PC-12/45	PILATUS
	AV-9801 R1	25/Set/2009		Emitido por DCA	PC-12 / PC-12/45 / PC-12/47 / PC-12/47E	PILATUS AIRCRAFT Ltd.
	AV-9801 R2	23-May-2016		Emitido por DCA	PC-12 / PC-12/45 / PC-12/47 / PC-12/47E	PILATUS AIRCRAFT Ltd.
	AV-9802	19-Jun-1998		CT-A-96-131.02	Beechcraft Mod. 1900C, 1900D, B300	RAYTHEON AIRCRAFT
	AV-9803	19-May-1998		CT-A-97-131.02	Canadair Mod. CL-600, 1A11, 2B19, 2B16	BOMBARDIER
	AV-9803 R1	28-Dic-1998		CT-A-97-131.02	Canadair Mod. CL-600, 1A11, 2B19, 2B16	BOMBARDIER
	AV-9803 R2	27-Jun-2008		CT-A-97-131.02	Canadair Mod. CL-600, 1A11, 2B19, 2B16(604 Variant), 2B16(601-3A Variant), 2B16(601-3R Variant) , CL600-2A12(CL-601)	Bombardier, Inc.
	AV-9803 R3	29-Abr-2009		CT-A-97-131.02	Canadair Mod. CL-600-1A11, CL600-2B19, CL-600-2B16(604 Variant), CL-600-2B16(601-3A Variant), CL-600-2B16(601-3R Variant) , CL-600-2A12(CL-601) CL-600-2C10 CL-600-2D15 CL-600-2D24	Bombardier, Inc.
	AV-9804	04-Jun-1998		CT-A-96-131.03	Beechjet Modelo 400A	BEECH AIRCRAFT
	AV-9804 R1	10-Nov-1998		CT-A-96-131.03	Beechjet Modelo 400A	BEECH AIRCRAFT
	AV-9805	26-Jun-1998		CT-A-95-121.01	G-IV, G-1159, G-1159A, G-1159B	GULFSTREAM AEROSPACE
	AV-9805 R1	30-Jul-2001		CT-A-95-121.01	G-IV, G-1159, G-1159A, G-1159B, GV	GULFSTREAM AEROSPACE
	AV-9805 R2	26-Ago-2005		CT-A-04.121.01	G-IV, G-1159, G-1159A, G-1159B, GV, GV-SP	GULFSTREAM AEROSPACE
	AV-9805 R3	08-Nov-2016		CT-A-04.121.01	G-IV, G-1159, G-1159A, G-1159B, GV, GV-SP, GIV-X	GULFSTREAM AEROSPACE Corp.

	AV-9806	19-Ago-1998		Emitido por DCAB	AT-502B	AIR TRACTOR
	AV-9807	11-Ene-1999		Emitido por DCAB	S2R-G1/ G5/ G6 / G10	AYRES CORPORATION
	AV-9807 R1	16-Nov-2009		DCAC	S2R / S2R-G1 / G5 / G6 / G10	THRUSH AIRCRAFT, Inc.
	AV-9807 R2	04-Oct-2010		DCAC	S2R / S2R-G1 / G5 / G6 / G10 / T34	THRUSH AIRCRAFT, Inc.
	AV 9807 R3	27-Jul-2011		DCA	S2R / S2R-T34 / S2R-G6 / S2R-G10 / S2R-G5 / S2R-G1	THRUSH AIRCRAFT, Inc.
	AV 9807 R4	04-Mar-2013		DCA	S2R / S2R-T34 / S2R-G6 / S2R-G10 / S2R-G5 / S2R-G1 / S2R-H80	THRUSH AIRCRAFT, Inc.
	AV 9807 R5	13-Septiembre-2017		DCA	S2R / S2R-T34 / S2R-G6 / S2R-G10 / S2R-G5 / S2R-G1 / S2R-H80	THRUSH AIRCRAFT, Inc.
	AV-9808	17-Nov-1998		Emitido por DCAB	CESSNA 172R	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9808 R1	11-Set-2008		DCAC	CESSNA 172 R / 172 S	The Cessna Aircraft Company
	AV-9809	Emitido		por DCAB	CESSNA 182S	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
<b>1999</b>						
	AV-9901	28-Ene-1999		CT-A-91-037.01	PIPER PA 25-260	LAVIASA
	AV-9901 R1	29-Oct-1999		CT-A-91-037.01	PIPER PA 25-260 / 235	LAVIASA
	AV-9901 R2	15-Dic-1999		CT-A-91-037.01	PIPER PA 25-260 / 235	LAVIASA
	AV-9901 R4	08-Mar-2002		CT-A-91-037.01	PIPER PA 25-260 / 235	LAVIASA
	AV-9901 R5	10-Jun-2002		CT-A-91-037.01	PIPER PA 25-260	LAVIASA
	AV-9901 R6	05-Nov-2003		CT-A-91-037.01	PIPER PA 25-235, PA 25-260	LAVIASA
	AV-9901 R7	01-Ago-2005		CT-A-91-037.01	PIPER PA 25, PA 25-235, PA 25-260	LAVIASA
	AV-9901 R8	18-Oct-2005		CT-A-98-164.01	PIPER PA 25, PA 25-235, PA 25-260	LAVIASA
	AV-9901 R9	22-Mar-2007		CT-A-98-164.01	PIPER PA 25, PA 25-235, PA 25-260 Cat. Rest.	LAVIASA
	AV-9901 R10	17-Oct-2007		CT-A-98-164.01	PIPER PA 25, PA 25-235, PA 25-260 Cat. Rest.	LAVIA ARGENTINA S.A

	AV-9901 R11		<b>Reemisión:</b> 31-Enero-2008	CT-A-98-164.01	PIPER PA 25, PA 25-235, PA 25-260 Cat. Rest.	LAVIA ARGENTINA S.A
	AV-9901 R12		<b>Reemisión:</b> 15-Junio-2011	CT-A-98-164.01	PIPER PA 25, PA 25-235, PA 25-260 Cat. Rest.	LAVIA ARGENTINA S.A
	AV-9901 R13	15-Nov-2012		CT-A-98-164.01	PIPER PA 25, PA 25-235, PA 25-260 Cat. Rest.	LAVIA ARGENTINA S.A
	AV-9902	Emitido		por DCAB	PIPER PA 46-350P	PIPER
	AV-9902 R1	30-Jun-2009		por DCA	Piper PA 46-350P / PA 46 R-350T	PIPER AIRCRAFT, INC.
	AV-9902 R2	11-Jun-2013		por DCA	Piper PA 46-350P / PA 46 R-350T	PIPER AIRCRAFT, INC.
	AV-9902 R3	14-Jun-2013		por DCA	Piper PA 46-350P / PA 46 R-350T / PA-46-500TP	PIPER AIRCRAFT, INC.
	AV-9902 R4	07-Dic-2017		por DCA	Piper PA 46-350P / PA 46 R-350T / PA-46-500TP / PA-46-600TP	PIPER AIRCRAFT, INC.
	AV-9902 R5	27 de Abril de 2018		por DCA	Piper PA 46-350P / PA 46 R-350T / PA-46-500TP / PA-46-600TP	PIPER AIRCRAFT, INC.
	AV-9902 R6	27 de Septiembre de 2018		por DCA	Piper PA 46-350P / PA 46 R-350T / PA-46-500TP / PA-46-600TP	PIPER AIRCRAFT, INC.
	AV-9903	Emitido		por DCAB	CESSNA 182S	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9903 R1	28-Jul-2005		CT-A-05-37-01	CESSNA 182S y 182T	THE CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9903 R2	04-Oct-2010		CT-A-05-37-01	CESSNA 182S , 182T y T182T	THE CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-9903 R4	28-Abr-2016		CT-A-05-37-01	182S , 182T y T182T	TEXTRON Aviation Inc.
	AV-9904	Emitido		por DCAB	PIPER PA 28-181 ARCHER	PIPER
	AV-9905	Emitido		por DCAB	PA 32R-301 SARATOGA II HP	PIPER
	AV-9906	Emitido		por DCAB	PA 34-220T "SÉNECA"	PIPER
	AV-9907	23-Ago-1999		CT-A-96-150.01	FARCHILD METRO SA227-DC	FAIRCHILD
	AV-9907 R1	03-Dic-1999		CT-A-96-150.01	FARCHILD METRO SA227-DC	FAIRCHILD
	AV-9908	07-Set-1999		CT-A-96-401.01	DORNIER SA 228-202	FAIRCHILD DORNIER
	AV-9909	27-Oct-1999		Emitido por DCAB	AT-602	AIR TRACTOR INC.

	AV-9909 R1	19-May-2006		CT-A-06-061.01	AT-802 /802A / 602	AIR TRACTOR INC.
	AV-9909 R2	31-Mar-2008		CT-A-06-061.01	AT-802 / 802A / 602	AIR TRACTOR INC.
	AV-9909 R3	27-Sep-2017		CT-A-06-061.01	AT-802 / 802A / 602	AIR TRACTOR INC.
	AV-9910	21-Dic-1999		CT-A-97-037.06	CESSNA CITATION 550 BRAVO	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
<b>2000</b>						
	AV-0001	10-Feb-2000		CT-A-96-132.01	ATR 42-300/320	AEROSPATIALE
	AV-0001R1	08-May-2000		CT-A-96-132.01	ATR 42-300/320	AEROSPATIALE
o	AV-0001R2	30-Nov-2016		CT-A-96-132.01	ATR 42-300 / ATR 42-320 / ATR 72-212A	ATR - GIE Avions de Transport Régional
	AV-0002	10-May-2000		CT-A-98-131.03	HAWKER 800XP	RAYTHEON AIRCRAFT
	AV-0002 R1	10-May-2005		CT-A-98-131.04	HAWKER 800XP	RAYTHEON AIRCRAFT
	AV-0002 R2	16 de Diciembre 2011		CT-A-98-131.04	HAWKER 750 / 800XP / 850XP / 900XP	Hawker Beechcraft Corp.
	AV-0003	29 de Mayo de 2000		Emitido por DCAB	AT-402A / AT-402B	AIR TRACTOR Inc.
	AV-0004	02-Ago-2000		por DCAB	PA 25/ PA 25-235 / 25-260 Cat. Normal	LAVIA S.A
	AV-0004 R2	10-Jun-2002		DCA	PA 25/ PA 25-235 / 25-260 Cat. Normal	LAVIA S.A
	AV-0004 R3		<b>Reemisión:</b> 31-Enero-2008	DCA	PA 25/ PA 25-235 / 25-260 Cat. Normal	LAVIA ARGENTINA S.A.
	AV-0004 R4		<b>Reemisión:</b> 15-Junio-2011	DCA	PA 25/ PA 25-235 / 25-260 Cat. Normal	LAVIA ARGENTINA S.A.
	AV-0005	24-Nov-2000		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R1	25-Oct-2004		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R2	22-Jul-2005		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company



	AV-0005 R3	16-May-2007		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R4	21-Nov-2007		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R5	28-Mar-2008		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R6	06-Mar-2009		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R7		<b>Reemisión:</b> 10-Junio-2011	CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R8	06-Dic-2011		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R9	14-Sep-2012		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R10	25-Jul-2013		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R11	20-Dic-2013		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R12	14-Abr-2014		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R13	23-Jul-2014		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R14	27-Ago-2014		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R15	20-Ago-2015		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R16	25-Ago-2015		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800	The Boeing Company
	AV-0005 R17	07 de Noviembre de 2017		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800, 737-8	The Boeing Company
	AV-0005 R18	28 de Marzo de 2018		CT-A-94-103.01	BOEING 737-300, -400, -500, -600, -700, -800, 737-8	The Boeing Company
	AV-0006	24-Nov-2000		CT-A-94-103.02	BOEING 757-200	The Boeing Company
	AV-0007	21-Dic-2000		CT-A-00-038.04	MYSTERE FALCON 900, FALCON 900EX	DASSAULT AVIATION

	AV-0007 R1	25-Abr-2001		CT-A-00-038.04	MYSTERE FALCON 900, FALCON 900EX , MYSTERE FALCON 50	DASSAULT AVIATION
	AV-0007 R2	30-Dic-2016		CT-A-00-038.04	MYSTERE FALCON 900, FALCON 900EX , MYSTERE FALCON 50	DASSAULT AVIATION
	AV-0008	20-Dic-2000		CT-A-00-037.07	CESSNA 560XL	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-0008 R1	22-Feb-2007		CT-A-00-037.07	CESSNA 560XL y 560 XLS	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-0008 R2	15-Nov.-2010		CT-A-00-037.07	CESSNA 560XL, 560XLS y 560XLS+	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-0008 R3	05-Ago.-2015		CT-A-00-037.07	CESSNA 560XL, 560XLS y 560XLS+ y 560 Citation V, 560 Citation Ultra, 560 Encore y 560 Encore+	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-0008 R4	27-Mar-2017		CT-A-00-037.07	CESSNA 560XL, 560XLS y 560XLS+ y 560 Citation V, 560 Citation Ultra, 560 Encore y 560 Encore+	TEXTRON Aviation Inc.
<b>2001</b>						
	AV-0101	29-Dic-2000		por DCAB	CESSNA 206H / T206H	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-0101 Rev.1	11-Mar-2013		DCA	CESSNA 206H / T206H	CESSNA AIRCRAFT COMPANY
	AV-0101 Rev.2	17-Feb-2017		DCA	CESSNA 206H / T206H	TEXTRON Aviation Inc.
	AV-0102	06-Abr-2001		CT-A-99-095.02	AIRBUS 340-200/300	AIRBUS
	AV-0102 R1		<b>Reemisión:</b> 05-Diciembre-2011	CT-A-99-095.02	AIRBUS 340-211 / -212 / -213 / AIRBUS 340-311 / -312 / -313	AIRBUS
	AV-0102 R2	10-Sep-2013		CT-A-99-095.02	AIRBUS 340-211 / -212 / -213 / AIRBUS 340-311 / -312 / -313	AIRBUS
<b>2002</b>						
	AV-0201	13-Dic-2002		por DCAB	BEECH F90	Raytheon Aircraft Company
	AV-0201 R1	20-Mar-2007		CT-A-07-131.01	Beech F90 / C90GT	Raytheon Aircraft Company

	AV-0201 R2	18-Abr-2008		CT-A-07.131.01	Beech F90 / C90GT / C90GTi	Hawker Beechcraft Corp.
	AV-0201 R3	16-Dic-2013		CT-A-07.131.01	Beech F90 / C90GT / C90GTi	Beechcraft Corp.
	AV-0201 R4	14-Ago-2015		CT-A-07.131.01	Beech F90 / C90GT / C90GTi	Beechcraft Corp.
<b>2003</b>						
	AV-0301	15-Dic-2003		CT-A-02-103.01	Boeing 767-300 Series	BOEING COMPANY
	AV-0301 R2	30-Mar-2005		CT-A-02-103.01	Boeing 767-300 Series	BOEING COMPANY
	AV-0301 R3	08-Jun-2006		CT-A-02-103.01	Boeing 767-300 Series	BOEING COMPANY
	AV-0301 R4	04-Dic-2008		CT-A-02-103.01	Boeing 767-300 Series	THE BOEING COMPANY
	AV-0301 R5	25-Feb-2010		CT-A-02-103.01	Boeing 767-300 Series	THE BOEING COMPANY
	AV-0301 R6		<b>Reemisión:</b> 29-Marzo-2011	CT-A-02-103.01	Boeing 767-300 Series	THE BOEING COMPANY
	AV-0302	19-Dic-2003		CT-A-03-131.01	Premier I - 390	RAYTHEON AIRCRAFT
<b>2004</b>						
	AV-0401	12-Feb-2004		CT-A-04.129.01	B747-400	BOEING COMPANY
	AV-0402	17-May-2004		CT-A-04.140.01	Learjet 45	LEARJET INC.
	AV-0402 R1	25-Oct-2004		CT-A-04.140.01	Learjet 45	LEARJET INC.
	AV-0402 R2	16-Ene-2009		CT-A-04.140.01	Learjet 45	LEARJET INC.
	AV-0402 R3	16-Feb-2011		CT-A-04.140.01	Learjet 45	LEARJET INC.
	AV-0402 R4	18-Jun-2012		CT-A-04.140.01	Learjet 45	LEARJET INC.
	AV-0402 R5	16-Sep-2016		CT-A-04.140.01	Learjet 45	LEARJET INC.

<b>2005</b>						
	AV-0501	12-Abr-2005		CT-A-04.487.01	620A, 620B, 620B-TG	Weatherly Aircraft Company
	AV-0501 R1	18-Dic-2015		CT-A-04.487.01	620, 620A, 620B, 620B-TG	Weatherly Aircraft Company
	AV-0502	19-Set-2005		CT-A-04.474.01	EA-300, EA-300L , EA-300S, EA-300/200	EXTRA Flugzeugproduktions
	AV-0502 R1	16-Nov-2018		CT-A-04.474.01	EA-300, EA-300L , EA-300S, EA-300/200, EA-300/SC, EA-300/LT, EA-300/LC	EXTRA Flugzeugproduktions-und Vertriebs GmbH
	AV-0503	10-Ago-2005		CT-A-04.485.01	HUSKY A-1	AVIAT AIRCRAFT INC.
	AV-0503 R1	08-Mar-2006		CT-A-04.485.01	HUSKY A-1	AVIAT AIRCRAFT INC.
<b>2006</b>						
	AV-0601	05-Abr-2006		CT-A-05.095.01	Airbus A319 / A320	Airbus Industries
	AV-0601 R1	28-May-2008		CT-A-05.095.01	Airbus A318 / A319 / A320	Airbus Industries
	AV-0601 R2	30-Jul-2008		CT-A-05.095.01	Airbus A318 / A319 / A320	Airbus Industries
	AV-0601 R3	23-Mar-2016		CT-A-05.095.01	Airbus A318 / A319 / A320	Airbus S.A.S.
	AV-0601 R4	26-Feb-2018		CT-A-05.095.01	Airbus A318 / A319 / A320 / A321	Airbus S.A.S.
<b>2007</b>						
	AV-0701	18-Jun-2007		CT-A-07.140.01	BD 700-1A11 GLOBAL 5000 / BD700-1A10 GLOBAL EXPRESS XRS	Bombardier Inc.
	AV-0702	23-Oct-2007		CT-A-07.037.01	CESSNA 750 - CITATION X	Cessna Aircraft Company
	AV-0703	21-Dic-2007		CT-A-07.038.01	FALCON 7X	Dassault Aviation
	AV-0704	30-Nov-2007		CT-AV-07.131.03	Beech B200GT / B200CGT	Hawker Beechcraft Corp.

	AV-0704 R1	19-Sep-2014		CT-AV-07.131.03	Beech B200GT / B200CGT	Beechcraft Corporation
	AV-0704 R2	16-Jun-2016		CT-AV-07.131.03	Beech B200GT / B200CGT	Beechcraft Corporation
<b>2008</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AV-0801	25 / Set / 1968	<b>Reemisión:</b> 04-Marzo-2008	Reemisión CT RA-A-13	Aero Boero 180 AG / Aero Boero 180 RVR	Aero Boero S.A.
	AV-0802	02 / Jul / 1962	<b>Reemisión:</b> 04-Marzo-2008	Reemisión CT RA-A-10	Aero Boero 95 / Aero Boero 115	Aero Boero S.A.
	AV-0803	12 / Set / 2008		CT-A-05.493.01	Petrel 912 i	Proyecto Petrel S.A.
	AV-0804	27 de octubre de 2008		CT-AV-08.140.01	BD 100-1A10	Bombardier, Inc.
	AV-0804 R1		<b>Reemisión:</b> 27-Noviembre-2008	CT-AV-08.140.01	BD 100-1A10	Bombardier, Inc.
	AV-0804 R2	20 de Julio de 2017		CT-AV-08.140.01	BD 100-1A10	Bombardier, Inc.
	AV-0805	08 de Junio de 2009		CT-AV-08.095.01	Airbus A330-223 / A330-321 / A330-322 / A330-323	Airbus S.A.S.
	AV-0805 R1	02 de Agosto de 2013		CT-AV-08.095.01	Airbus A330-223 / A330-321 / A330-322 / A330-323	Airbus S.A.S.
	AV-0805 R2	03 de Febrero de 2015		CT-AV-08.095.01	Airbus A330-202 / A330-223 / A330-321 / A330-322 / A330-323	Airbus S.A.S.
	AV-0805 R3	28 de Abril de 2015		CT-AV-08.095.01	Airbus A330-202 / A330-223 / A330-321 / A330-322 / A330-323	Airbus S.A.S.
	AV-0805 R4	23 de Junio de 2016		CT-AV-08.095.01	Airbus A330-202 / A330-203 / A330-223 / A330-321 / A330-322 / A330-323	Airbus S.A.S.
	AV-0806	26 de Noviembre de 2008		CT-AV-08.131.02	Beech G-36	Hawker Beechcraft Co.

	AV-0806 R1	05 de Octubre de 2015		CT-AV-08.131.02	Beech G-36	Beechcraft Corporation
	AV-0806 R2	28 de Diciembre de 2016		CT-AV-08.131.02	Beech G-36	TEXTRON Aviation Inc.
	AV-0807	05 de Diciembre de 2008		CT-AV-08.037.03	Cessna T206H	Cessna Aircraft Company
<b>2009</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AV 0901	31 de Agosto de 2009		CT-AV-08.0.24.02	EMB - 500	EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A.
	AV 0901 Rev.1	28 de Febrero de 2013		CT-AV-08.0.24.02	EMB - 500 / EMB-505	EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A.
	AV 0902	26 de Octubre de 2009		CT-AV-07.187.01	GA 8 / GA 8 TC-320	GA8 Airvan Pty Ltd.
	AV 0903	10 de Diciembre de 2009		CT-AV-09.024.01	ERJ 170-100LR / ERJ 170-100STD / ERJ 170-100SU / ERJ 170-100 SE / ERJ 170-200 LR / ERJ 170-200 STD / ERJ 170-200 SU	EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A.
	AV 0904	10 de Diciembre de 2009		CT-AV-09.024.02	ERJ 190-100 STD / ERJ 190-100 LR / ERJ 190-100 IGW / ERJ 190-100 ECJ / ERJ 190-200 LR / ERJ 190-200 STD / ERJ 190-200 IGW	EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A.
	AV 0904 Rev. 1	16 de Noviembre de 2010		CT-AV-09.024.02	ERJ 190-100 STD / ERJ 190-100 LR / ERJ 190-100 IGW / ERJ 190-100 ECJ / ERJ 190-200 LR / ERJ 190-200 STD / ERJ 190-200 IGW	EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A.

	AV 0904 Rev. 2	30 de Junio de 2016		CT-AV-09.024.02	ERJ 190-100 STD / ERJ 190-100 LR / ERJ 190-100 IGW / ERJ 190-100 ECJ / ERJ 190-200 LR / ERJ 190-200 STD ERJ 190-200 IGW	EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A.
	AV 0905	16 de Noviembre de 2009		CT-AV-09.037.01	Cessna 510	Cessna Aircraft Company
	AV 0905 Rev.1	10 de Febrero de 2015		CT-AV-09.037.01	Cessna 510	Cessna Aircraft Company
	AV 0906	11 de Noviembre de 2009		CT-AV-08.222.01	SR 20 / SR 22	Cirrus Design Corporation
	AV 0906 Rev. 1	29 de Noviembre de 2013		CT-AV-08.222.01	SR 20 / SR 22	Cirrus Design Corporation
	AV 0906 Rev. 2	22 de Octubre de 2015		CT-AV-08.222.01	SR 20 / SR 22 / SR 22 T	Cirrus Design Corporation
	AV 0906 Rev. 3	26 de Agosto de 2016		CT-AV-08.222.01	SR 20 / SR 22 / SR 22 T	Cirrus Design Corporation
	AV 0906 Rev. 4	15 de Mayo de 2017		CT-AV-08.222.01	SR 20 / SR 22 / SR 22 T	Cirrus Design Corporation
<b>2010</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AV 1001	10 de Diciembre de 2010		CT-AV-09.238.01	TBM 700	Socata
	AV 1001 R1	26 de Enero de 2011		CT-AV-09.238.01	TBM 700	Socata

	AV 1002	30 de Abril de 2010		CT-AV-09.056.01	ANTONOV AN-2T / AN-2TD / AN-2P	EADS PZL "Warszawa-Okecie" S.A.
	AV 1002 R1	22 de Junio de 2017		CT-AV-09.056.01	ANTONOV AN-2T / AN-2TD / AN-2P	EADS PZL "Warszawa-Okecie" S.A.
	AV 1002 R2	13 de Marzo de 2018		CT-AV-09.056.01	ANTONOV AN-2T / AN-2TD / AN-2P	EADS PZL "Warszawa-Okecie" S.A.
	AV 1003	25 de Noviembre de 2010		CT-AV-10.037.01	CESSNA 680	Cessna Aircraft Company
	AV 1003 R1	28 de Marzo de 2014		CT-AV-10.037.01	CESSNA 680	Cessna Aircraft Company
	AV 1003 R2	06 de Junio de 2016		CT-AV-10.037.01	680	TEXTRON Aviation Inc.
<b>2011</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AV 1101	28 de Febrero de 2011		CT-AV-10.131.01	Hawker Beech 4000	Hawker Beechcraft Co.
	AV 1101 R1	12 de Junio de 2012		CT-AV-10.131.01	Hawker Beech 4000	Hawker Beechcraft Corp.
	AV 1101 R2	20 de Febrero de 2015		CT-AV-10.131.01	Hawker Beech 4000	Beechcraft Corporation
	AV 1102 (Provisorio)	26 de Agosto de 2011		CT-AV-07.164.01	PA-25-235 Puelche Biplaza	LAVIA Argentina S.A.
	AV 1102 R1	28 de Abril de 2017		CT-AV-07.164.01	PA-25-235 Puelche Biplaza	LAVIA Argentina S.A.
<b>2014</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AV 1401	26 de Agosto de 2014		CT-AV-12.280.01	P2006T	Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.



	<i>AV 1401 R1</i>	<i>12 de Diciembre de 2017</i>		<i>CT-AV-12.280.01</i>	<i>P2006T</i>	<i>Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.</i>
	<i>AV 1402</i>	<i>16 de Octubre de 2014</i>		<i>CT-AV-13.121.01</i>	<i>G-VI</i>	<i>Gulfstream Aerospace Corporation</i>
<b>2015</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>AV 1501</i>	<i>05 de Noviembre de 2015</i>		<i>CT-AV-15.228.04</i>	<i>P2010</i>	<i>Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.</i>
	<i>AV 1501 R1</i>	<i>05 de Julio de 2016</i>		<i>CT-AV-15.228.04</i>	<i>P2010</i>	<i>Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.</i>
	<i>AV 1501 R2</i>	<i>13 de Noviembre de 2018</i>		<i>CT-AV-15.228.04</i>	<i>P2010</i>	<i>Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.</i>
<b>2016</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>AV 1601</i>	<i>29 de Marzo de 2016</i>		<i>CT-AV-15.393.01</i>	<i>T240</i>	<i>TEXTRON Aviation Inc.</i>
<b>2017</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>AV 1701</i>	<i>16 de Marzo de 2017</i>		<i>CT-AV-16.396.01</i>	<i>Eclipse EA 500</i>	<i>Eclipse Aerospace Inc.</i>
	<i>AV 1702</i>	<i>21 de Junio de 2017</i>		<i>CT-AV-17.511.01</i>	<i>DHC - 6 Series 400</i>	<i>Viking Air Limited</i>
	<i>AV 1703</i>	<i>11 de Julio de 2017</i>		<i>CT-AV-17.061.01</i>	<i>AT-502A</i>	<i>Air Tractor, Inc.</i>
	<i>AV 1704</i>	<i>22 de Diciembre de 2017</i>		<i>CT-AV-17.516.01</i>	<i>HA- 420</i>	<i>Honda Aircraft Company LLC.</i>

2018		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	AV 1801	12 de Junio de 2018		CT-AV-17.038.01	Falcon 2000	Dassault Aviation
	AV 1801 R1	23 de Noviembre de 2018		CT-AV-17.038.01	Falcon 2000 / Falcon 2000EX	Dassault Aviation
	AV 1802	06 de Julio de 2018		CT-AV-18.024.01	EMB-145 / -145ER / -145EU / -145MR / -145LR / -145XR / -145MP / -145EP / -145LU / -145MK / EMB-135ER / -135LR / -135KE / -135KL / -135BJ	Embraer S.A.
	AV 1803	04 de Septiembre de 2018		CT-AV-16.506.01	M20R / M20TN	Mooney International Corporation

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS VLA**

AÑO	Nº CT ARG	FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN	Nº PROYECTO	MODELO	EMPRESA SOLICITANTE
2007						
	VLA-0701	21-Nov-2007		CT-VLA-06.181.01	Sky Arrow 650 TCNS	Iniziative Industriali Italiane S.p.A.
	VLA-0701 R1	20-Feb-2008		CT-VLA-06.181.01	Sky Arrow 650 Series / Sky Arrow 710 RG	Iniziative Industriali Italiane S.p.A.
2015						
	VLA-1502	28-Oct-2015		CT-VLA-15.228.02	P2002-JF / P2002-JR	Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.
	VLA-1503	04-Dic-2015		CT-VLA-15.228.01	P92-JS	Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.
	VLA-1504	11-Dic-2015		CT-VLA-15.228.03	P2008-JC	Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.

	VLA-1504 R1	22-Dic-2015		CT-VLA-15.228.03	P2008-JC	Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L.

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS PLANEADORES (PL)**

AÑO	Nº CT ARG	FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN	Nº PROYECTO	MODELO	EMPRESA SOLICITANTE
<b>1991</b>						
	PL-9101	08-Jul-1991			ASK 18-AR	PLANAR INDUST. AERONÁUT.
<b>1993</b>						
	PL-9301	Emitido por DCAB			SZD-55-1	PZL BIELSKO
	PL-9302	Emitido por DCAB			LS-7	ROLLADEN - SCHNEIDER FLUGZEUGBAU GND
	PL-9303	Emitido por DCAB			L-23	LET
<b>1996</b>						
	PL-9601	21-Oct-1996			L-33 SOLO	LET Aeronautical Works
<b>2000</b>						
	PL-0001	16-Mar-2000		DCAB	PZL PW-5	PZL-SWIDNIK
	PL-0001 R1	08-Jun-2000		DCAB	PZL PW-5	PZL-SWIDNIK
	PL-0001 R2	22-Dic-2000		DCAB	PZL PW-5	PZL-SWIDNIK

<b>2003</b>						
	PL-0301	13-Jun-2003		CT-P-97-159.01	LAK -12 LIETUVA	JOINT STOCK COMPANY SPORT. AVIACIJA
<b>2009</b>						
	PL-0901	11-Mar-2009		CT-PL-07.058.01	Ventus Series	Schempp - Hirth

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS *MOTOPLANEADORES (MP)***

<b>AÑO</b>	<b>Nº CT ARG</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>Nº PROYECTO</b>	<b>MODELO</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>1995</b>						
	MP-9501	03-Mar-1995		Emitido por DCAB	NIMBUS - 3DM	SCHEMPP-HIRT FLUGZEUGBAU GmbH
	MP-9502	03-Mar-1995		Emitido por DCAB	DG-600 / 18M	GLASER-DIRKS FLUGZEUGBAU GmbH
<b>2006</b>						
	MPL- 0601	19-Set-2006		CT-MP-05.455.01	S10-V / S10-VT / S-10	STEMME GmbH & Co.KG

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS AEROSTATOS / GLOBOS (AE)**

AÑO	Nº CT ARG	FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN	Nº PROYECTO	MODELO	EMPRESA SOLICITANTE
<b>1992</b>						
	CT-G-92-51-01	12-Mayo-1992			S-90 / S-105 / S-130 / S-160	ULTRAMAGIC S.A.
	CT-G-92-51-02	12-Mayo-1992			V-77, H-77, V-65, H-65, H-56, M-160, M-65, M-77, M-105	ULTRAMAGIC S.A.
<b>1996</b>						
	AE-9601	Emitido por DCAB			H-77 / V-77 / H-65 / V-65 / H-56 / M-160 / M-65 / M-77 / M-105 / H42	ULTRAMAGIC S.A.
	AE-9602	Emitido por DCAB			SERIE "O"	CAMERON BALLONS
<b>2006</b>						
	AE-0601	14-Set-2006		CT-G-03-466.01	Pro 24-42	PROMAER de Norberto Barozza, DNI 6.517.785
	AE-0601 Rev. 1	22 de Marzo 2012		CT-G-03-466.01	Pro 24-42 / Pro 24-65	PROMAER de Norberto Barozza, DNI 6.517.785
<b>2017</b>						
	AE-1701	11 de Diciembre de 2017		CT-G-92-51-01	H-56, H-65, H-77, M-65, M-77, M-105, M-160, N-210, N-250, N-300, S-90, S-105, S-130, S-160, V-65, V-77	ULTRAMAGIC S.A.

**CERTIFICADOS EMITIDOS DE PRODUCCION**

<b>AÑO</b>	<b>Nº CT PRODUCCION</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>Nº PROYECTO</b>	<b>MODELO</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>2005</b>						
	A-0501	14-Set-2005		N/A	PA-25-235 (Cat. Rest.), PA-25-235 (Cat.Norm.)PA 25-260 (Cat. Norm.), y PA-25-260 (Cat. Rest.)	LAVIA S.A
<b>2008</b>						
	A-0801	31-Ene-2008		N/A	PA-25-235 (Cat. Rest.), PA-25-235 (Cat.Norm.)PA 25-260 (Cat. Norm.), y PA-25-260 (Cat. Rest.)	LAVIA ARGENTINA S.A
<b>2013</b>						
	A-0801		Reemisión: 28 de Octubre de 2013	N/A	PA-25-235 (Cat. Rest.), PA-25-235 (Cat.Norm.)PA 25-260 (Cat. Norm.), y PA-25-260 (Cat. Rest.)	LAVIA ARGENTINA S.A
	A-1301	19 de Diciembre de 2013		C.Pro.12.281.01	PA-25-235 (Cat. Rest.), PA-25-235 (Cat.Norm.)PA 25-260 (Cat. Norm.), y PA-25-260 (Cat. Rest.)	FABRICA ARGENTINA de AVIONES FAdeA BRIGADIER SAN MARTIN S.A.

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS *MOTORES (MT)***

<b>AÑO</b>	<b>Nº CT ARG</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>Nº PROYECTO</b>	<b>MODELO</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>1992</b>						
	MT-9201	28-Dic-1992		CT-J-91-035.01	JT15D-5A	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9201 R01	30-Set-1994		CT-J-94-035.05	JT15D-5A -5D	PRATT & WHITNEY CANADA
<b>1993</b>						
	MT-9301	10-May-1993		CT-J-92-035.02	PT6T-3/ -3B/ -3BE	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9301 R01	22-Jun-1994		CT-J-92-035.02	PT6T-3D	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9301 R02	21-Mar-2001		CT-J-92-035.02	PT6T-3 , 3B, 3BE, 3D, 3DE, 3DF	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9301 R03	03 de Noviembre de 2017		CT-J-92-035.02	PT6T-3 , 3B, 3BE, 3D, 3DE, 3DF, PT6T-9	PRATT & WHITNEY CANADA Corp.
	MT-9302	26-Ago-1993		CT-J-92-036.01	JT8D-209/ -217/ -217A , -217C, -219	PRATT & WHITNEY USA
	MT-9302 R01	27-Ago-2005		CT-J-92-036.01	JT8D-209/ -217/ -217A , -217C, -219	PRATT & WHITNEY USA
	MT-9303	01-Set-1993		CT-J-92-041.02	ATF 3 - 6A	GARRETT ENGINE DIVISION
	MT-9304	22-Dic-1993		CT-J-93-041.03	TPE331 - 12UAR - 12UHR	GARRETT ENGINE DIVISION
	MT-9304 - R01	30-Set-1994		CT-J-94-041.04	TPE-331 - 10UA - 12UAR - 12UHR	GARRETT ENGINE DIVISION
	MT-9304 - R02	27-May-1999		CT-J-94-041.04	TPE - 331 -5 / -5 A / -5 AB / -5 B / TPE - 331 - 10 UA / - 10 GP / - 10 GT TPE - 331 - 10 P / - 10 T TPE - 331- 12 UAR / - 12 UHR	ALLIED SIGNAL, Inc.
	MT-9305	28-Dic-1993		CT-J-93-035.03	PW 305 A	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9305 R1	17 de Noviembre de 2010		CT-J-93-035.03	PW 305 A , 306 A , 306 B , 306 C	PRATT & WHITNEY CANADA

	MT-9305 R2	14 de Marzo de 2014		CT-J-93-035.03	PW 305 A , 306 A , 306 B , 306 C , 306 D	PRATT & WHITNEY CANADA CORP.
<b>1994</b>						
	MT-9401	30-Mar-1994		CT-J-93-075.02	CT7-9B / 9C	GENERAL ELECTRIC AIR
	MT-9402	30-Jun-1994		CT-J-94-088.01	250-C 20B-C30- 250-C20 R /2	ALLISON ENGINE Comp.
	MT-9402 R01	05-Dic-1995		CT-J-95-088.03	250-C20R-20B-250- C20R	ALLISON ENGINE COMPANY
	MT-9402 R02	14-Oct-1997		CT-J-95-088.03	250-C20R-20B-250- C20R	ALLISON ENGINE COMPANY
	MT-9402 R03	21de Octubre de 2011		CT-J-95-088.03	250-C20B / 250-C20R / 250-C20R/2 / 250-C300/A1	Rolls Royce Corporation
	MT-9402 R04	21de Diciembre de 2012		CT-J-95-088.03	250-C20B / 250-C20R / 250-C20R/2 / 250-C300/A1 / 250-C20W	Rolls Royce Corporation
	MT-9403	29-Jul-1994		CT-J-94-035.04	PT6A-114,114A	PRATT & WHITNEY Canada
	<del>MT-9404</del>	<del>16-Ago-1994</del>		<del>CT-J-93-081.01</del>	<del>FJ44 - 1A</del>	<del>WILLIAMS INTERNATIONAL</del>
	<del>MT-9404 R01</del>	<del>13 de Septiembre de 2011</del>		<del>CT-J-93-081.01</del>	<del>FJ44 - 1A / FJ44 - 1AP</del>	<del>WILLIAMS INTERNATIONAL</del>
	<del>MT-9404 R02</del>	<del>12 de Marzo de 2014</del>		<del>CT-J-93-081.01</del>	<del>FJ44 - 1A / FJ44 - 1AP</del>	<del>WILLIAMS INTERNATIONAL</del>
	<b>RE</b>	<b>EM</b>	<b>PLA</b>	<b>ZA</b>	<b>DO</b>	<b>X MT-0301 Rev. 2</b>
	MT-9405	28-Set-1994		CT-J-93-085.01	O-320-B2C	TEXTRON LYCOMING
	MT-9406	28-Set-1994		CT-J-93-085.02	O-540-F1B5	TEXTRON LYCOMING
	MT-9408	23-Nov-1994		CT-J-93-036.02	JT8D-7, 7A, 7B , 9, 9A, 11, 15, 15A, 17, 17A	PRATT & WHINEY U.S.A.
	MT-9409	22-Dic-1994		CT-J-94-101.02	ARRIUS 1A	TURBOMECA
	MT-9409 R01	18-Mar-1999		CT-J-94-101.02	ARRIUS 1A / 2B/ 2F/ 2B1	TURBOMECA
	MT-9409 R02	23-May-2001		CT-J-94-101.02	ARRIUS 1A / 2B/ 2F/ 2B1	TURBOMECA
	MT-9409 R03	27-Jul-2006		CT-J-94-101.02	ARRIUS 1A / 2B/ 2F/ 2B1/ 2B1A / 2B2	TURBOMECA



	MT-9409 R04	23-Mayo-2017		CT-J-94-101.02	ARRIUS 1A / 2F/ 2B1/ 2B1A / 2B2 / 2R	SAFRAN Helicopter Engines
	MT-9409 R05	02-Julio-2018		CT-J-94-101.02	ARRIUS 1A / 2F/ 2B1/ 2B1A / 2B2 / 2R	SAFRAN Helicopter Engines
	MT-9410	22-Dic-1994		CT-J-94-101.01	ARRIEL 1C, 1C1, 1C2	TURBOMECA
	MT-9410 R01	30-Jul-1995		CT-J-94-101.01	ARRIEL 1C, 1C1,1C2, 1E2	TURBOMECA
	MT-9410 R02	12-Ago-1999		CT-J-94-101.01	ARRIEL 1C, 1C1, 1C2, 1E2, 1K1	TURBOMECA
	MT-9411	02-Dic-1994		CT-J-94-088.02	250-C20F	ALLISON GAS TURBINE
<b>1995</b>						
	MT-9501	03-Mar-1995		Emitido por DCAB	ROTAX 275	BOMBARDIER ROTAX
	MT-9502	03-Mar-1995		Emitido por DCAB	ROTAX 535A, B, C	BOMBARDIER ROTAX
	MT-9503	29-May-1995		CT-J-93-078.01	WALTER M601 D-1	MOTOR LET A.S.
	MT-9503 R1	24-Nov-2008		CT-J-93-078.01	WALTER M601 D-1	G E Aviation Czech s.r.o.
	MT-9504	30-May-1995		CT-J-94-089.02	AI-14RA, AI-14RC	PZL - KALISZ
	MT-9505	15-Ago-1995		CT-J-94-041.04	TFE 731-3C,TFE 731-3CR	ALLIED SIGNAL ENGINES
	MT-9505 - R01	22-Dic-1997		CT-J-94-041.04	TFE 731-3C,TFE 731-3CR	ALLIED SIGNAL ENGINES
	MT-9505 - R02	04-Mar-1999		CT-J-94-041.04	TFE 731-3C, TFE 731-3CR	ALLIED SIGNAL ENGINES
	MT-9505 - R03	30 Nov-2000		CT-J-94-041.04	TFE 731-3C, TFE 731-3CR	ALLIED SIGNAL ENGINES
	MT-9505 - R04	15-Set-2008		CT-J-94-041.04	TFE 731-3, -3R, -3B, -3BR, 731-3C, TFE 731-3CR, TFE 731-4, -4R, TFE 731-5, -5A, -5AR, -5B, -5BR, -5R	HONEYWELL INTERNATIONAL Inc.
	MT-9506	15-Ago-1995		CT-J-94-089.01	ASz-62IR-16, ASz-62IR-M18	PZL - KALISZ
	MT-9507	15-Ago-1995		CT-J-94-075.04	CF 700-2C, -2D, -2D-2	GENERAL ELECTRIC AIRCRAFT
	MT-9508	30-Ago-1995		CT-J-95-082.02	LTS 101-650B, -1A, -750B-1	TEXTRON LYCOMING

	MT-9509	15-Ago-1995		CT-J-94-036.02	PW 4152	PRATT & WHITNEY U.S.A
	MT-9509R1	25-Set-1995		CT-J-94-036.02	PW 4152	PRATT & WHITNEY U.S.A.
	MT-9509R2	22-Dic-2003		CT-J-94-036.02	PW 4152 - PW 4156A	PRATT & WHITNEY U.S.A.
	MT-9509R3	15-Ene-2004		CT-J-94-036.02	PW 4152 - PW 4156A - PW4060 - PW4060C	PRATT & WHITNEY U.S.A.
	MT-9510	10-Set-1995		CT-J-94-035.06	PT6A-50	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9511	Emitido por DCAB			120A, 121, 123, 123B	PRATT & WHITNEY
	MT-9512	15-Nov-1995		CT-J-94-075.03	CT7 - 2A	GENERAL ELECTRIC ENGINES
	MT-9513	Emitido por DCAB			PT6A-15AG / -34AG / -65AG / -67AG	PRATT & WHITNEY Canada
<b>1996</b>						
	MT-9601	20-Mar-1996		CT-J-94-035.06	PW120A, 121, 123, 123B	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9601 - R01	29-Oct-1999		CT-J-94-035.06	PW120A, 121, 123, 123B	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9601 - R02	31-Ago-2007		CT-J-94-035.06	PW120A, 121, 123, 123B, 123C, 123 D, 123 E	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9601 - R03	25-Nov-2016		CT-J-94-035.06	PW120, 120A, 121, 123, 123B, 123C, 123 D, 123 E, 127F, 127J, 127M, y 127N	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9602	20-May-1996		CT-J-95-078.02	Walter M 601 E	MOTOR LET a.s.
	MT-9602 R1	24-Nov-2008		CT-J-95-078.02	Walter M 601 E	G E Aviation Czech s.r.o.
	MT-9602 R2	07 de Mayo de 2012		CT-J-95-078.02	Walter M 601 E / H80 / H80-100 / H80-200	G E Aviation Czech s.r.o.
	MT-9603	15-Ago-1996		CT-J-94-035.07	PT6A-34AG, -65AG, -67AG	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9603 - R01	01-Oct-1997		CT-J-94-035.07	Mod. PT6A-15AG, -34AG, -65AG ,67AG	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9603 - R02	20-Abr-1998		CT-J-94-035.07	Mod. P&W PT6A-11AG, -15AG , -34AC, -60AG, -65B, -65AG, 67AG	PRATT & WHITNEY

	MT-9603 - R03	30-Nov-2000		CT-J-94-035.07	Mod. P&W PT6A-11AG, -15AG, -34AG, -42A, -60AG, -65B, -65AG, 67AG	PRATT & WHITNEY
	MT-9603 - R04	21-Nov-2007		CT-J-94-035.07	Mod. P&W PT6A-11AG, -15AG, -34AG, -42A, -52, -60AG, -65B, -65AG, -67AG	PRATT & WHITNEY Canada
	MT-9603 - R05	06-Ago-2013		CT-J-94-035.07	Mod. P&W PT6A-11AG, -15AG, -34AG, -42A, -52, -60AG, -65B, -65AG, -140	PRATT & WHITNEY Canada, Inc.
	MT-9603 - R06	21-Mar-2017		CT-J-94-035.07	Mod. P&W PT6A-11AG, -15AG, -34AG, -42A, -52, -60AG, -65B, -65AG, -140, -140A, -140AG	PRATT & WHITNEY Canada, Corp.
	MT-9603 - R07	02-Mar-2018		CT-J-94-035.07	Mod. P&W PT6A-11AG, -15AG, -34AG, -42A, -52, -60AG, -61, -65B, -65AG, -140, -140A, -140AG	PRATT & WHITNEY Canada, Corp.
	MT-9604	30-Nov-1996		CT-J-96-145.01	Mod. IO.550-E	CONTINENTAL
	MT-9604 R1	18-Mar-2009		CT-J-96-145.01	Mod. IO.550-E / IO-550-N	Teledyne Continental Motors
	MT-9604 R1		<b>Reemisión:</b> 08 de Octubre de 2013	CT-J-96-145.01	Mod. IO.550-E / IO-550-N	Continental Motors Inc.
	MT-9604 R2	09 de Agosto de 2017		CT-J-96-145.01	Mod. IO.550-E / IO-550-N / IO-550-G	Continental Motors Inc.
<b>1997</b>						
	MT-9701	30-May-1997		CT-J-96-085.03	Mod. TIO-540-AE2A	TEXTRON LYCOMING
	MT-9701-R01	02-Mar-1999		CT-J-96-085.03	Mod. TIO-540-AE2A, 540-AJ1A	TEXTRON LYCOMING
	MT-9701 R2	22-Nov-2000		CT-J-96-085.03	Mod. TIO-540-AE2A,-AJ1A -AH1A	TEXTRON LYCOMING
	MT-9701 R3	27-Set-2005		CT-J-96-085.03	Mod. TIO-540-AE2A,-AJ1A -AH1A, -AK1A	TEXTRON LYCOMING
	MT-9702	10-Set-1997		CT-J-96-088.03	Mod. 250-C30, -C40B, -C47B	ALLISON ENGINE COMPANY
	MT-9702 R1	02-Ago-2016		CT-J-96-088.03	Mod. 250-C30, -C40B, -C47B, -C47B/8	ROLLS ROYCE Corporation
	MT-9702 R2	18 de Diciembre de 2017		CT-J-96-088.03	Mod. 250-C30, -C40B, -C47B, -C47B/8, C47E/4	ROLLS ROYCE Corporation
	MT-9703	10-Oct-1997		CT-J-96-035.11	Mod. PT6A-67B, -67D, -67AG	PRATT & WHITNEY Canada.

	MT-9703 R1	28-Jul-2009		CT-J-96-035.11	Mod. PT6A-67B, -67D, -67AG, -67P	Pratt & Whitney Canada Corp.
	MT-9703 R2	15-Feb-2010		CT-J-96-035.11	Mod. PT6A-67B, -67D, -67AG, -67P, -64, -66D	Pratt & Whitney Canada Corp.
	MT-9703 R3	02-Jul-2012		CT-J-96-035.11	Mod. PT6A-64, -66D, -67B, -67D, -67F, -67P, -67AG	Pratt & Whitney Canada Corp.
	MT-9704	30-Set-1997		CT-J-96-075.07	Mod. CF34-3A1, -3B, -3B1	GENERAL ELECTRIC.
	MT-9704 R1	18-Jul-2005		CT-J-96-075.07	Mod. CF34, -3A1, -3A2, -3B, -3B1	GENERAL ELECTRIC.
	MT-9704 R2	17-Dic-2008		CT-J-96-075.07	Mod. CF34-1A, -3A, -3A1, -3A2, -3B, -3B1,	General Electric Aircraft Engines
	MT-9705	22-Dic-1997		CT-J-96-145.02	Mod. TSIO 360-RB / LTSIO 360-RB	TELEDYNE CONTINENTAL
	MT-9705 R1		Reemisión: 08 de Octubre de 2013		Mod. TSIO 360-RB / LTSIO 360-RB	Continental Motors Inc.
	MT-9706	15-Dic-1997		CT-J-96-041.07	Mod. ALF 502L, L2, L2A, L2C, L3	ALLIED-SIGNAL / LYCOMING
<b>1998</b>						
	MT-9801	05-Ene-1998		CT-J-97-085.05	Mod. IO-540-AB1A5	TEXTRON LYCOMMING
	MT-9801 R1	02-Mar-1999		CT-J-97-085.05	Mod. IO-540-AB1A5, -AC1A5	TEXTRON LYCOMMING
	MT-9802	23-Feb-1998		CT-J-97-041.10	Mod. TFE731-40 / -40R	ALLIED-SIGNAL
	MT-980 R1	12-Set-2000		CT-J-97-041.10	Mod. TFE731-40 /-40R/ -60	ALLIED-SIGNAL
	MT-9802 R2	20-Abr-2004		CT-J-97-041.10	Mod. TFE731-40 /-40R/ -60 / -20 / -20AR / -20BR	ALLIED-SIGNAL
	MT-9802 R3	30-Nov-2011		CT-J-97-041.10	Mod. TFE731-20 / -20AR / -20BR / -20R / TFE731-40 / -40R / TFE731-50R / TFE 731-60	Honeywell International, Inc.
	MT-9802 R4	23-Ene-2015		CT-J-97-041.10	Mod. TFE731-20 / -20AR / -20BR / -20R / TFE731-40 / -40R / -40BR / TFE731-50R / TFE 731-60	Honeywell International, Inc.
	MT-9803	15-Mar-1998		CT-J-95-036.04	Mod. P&W 2037, 2037M, 2040	PRATT & WHITNEY
	MT-9804	30-Oct-1998		CT-J-97-035.13	Mod. PW 530A	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9804 R1	01-Feb-2013		CT-J-97-035.13	Mod. PW 530A / 535E	PRATT & WHITNEY CANADA Corp.

	MT-9805	20-Nov-1998		CT-J-98-085.06	Mod. O-540-J3A5	TEXTRON LYCOMING
<b>1999</b>						
	MT-9901	22-Ene-1999		CT-J-98-085.01	Mod. O-540-B2B5,B2C5,G1A5 , G2A5	AVCO Lycoming Williams Sport Division
	MT-9901 R1	21-Jul-2005		CT-J-98-085.01	Mod. O-540-B2B5, B2C5, G1A5, G2A5, H1B5D	AVCO Lycoming Williams Sport Division
	MT-9902	06-Ago-1999		CT-J-97-035.17	Mod. PW 206, 206A, PW 206B,C,E	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9902 R1	21-Jul-2006		CT-J-97-035.17	Mod. PW 206, 206A, 206B, 206C, 206E, 206B2	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9902 R2	17-Nov-2006		CT-J-97-035.17	Mod. PW 206, 206A, 206B, 206C, 206E, 206B2, 207D	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-9902 R3	25-Jun-2010		CT-J-97-035.17	Mod. PW 206, 206A, 206B, 206C, 206E, 206B2, 207D, 207D1, 207D2	PRATT & WHITNEY CANADA Inc.
	MT-9902 R4	04-Ene-2016		CT-J-97-035.17	Mod. PW 206A, 206B, 206C, 206E, 206B2, 206B3, 207D, 207D1, 207D2	PRATT & WHITNEY CANADA Inc.
	MT-9902 R5	30-Nov-2016		CT-J-97-035.17	Mod. PW 206A, 206B, 206C, 206E, 206B2, 206B3, 207D, 207D1, 207D2, 207C	PRATT & WHITNEY CANADA Inc.
	MT-9903	03-Dic-1999		CT-J-99-085.07	Mod. HO-360.C1A	TEXTRON LYCOMING
<b>2000</b>						
	MT-0001	20-Jun-2000		CT-J-95-114.01	Mod. CFM 56-2/-3/-3B/-3C	CFM INTERNATIONAL
	MT-0002	23-May-2000		CT-J-99-114.01	Mod. CFM 56-5C2/4/F/ F4/56-5C3/F/F4/G/G4	CFM INTERNATIONAL
	MT-0002 R1	04-Abr-2006		CT-J-99-114.01	Mod. CFM56-5B4, 5B4/P, -2P, -5B5, -5B5/P, -5B6, -5B6/P, -5B6/P2,-5B7, -5B7/P CFM56-5C2, -5C2/4, -5C2/F, -5C2/F4, -5C2/G, -5C2/G4, -5C3/F, -5C3/F4, -5C3/G, -5C3/G4, -5C4, -5C4/1	CFM INTERNATIONAL

	MT-0002 R2	29-Apr-2008		CT-J-99-114.01	<p>Mod. CFM56-5B4, 5B4/P, -2P,  CFM56-5B5, -5B5/P,  CFM56-5B6, -5B6/P, -5B6/2P,  CFM56-5B7, -5B7/P, CFM56-5B8/P,  CFM56-5B9/P  CFM56-5C2, -5C2/4, -5C2/F, -5C2/F4,  -5C2/G, -5C2/G4,  CFM56-5C3/F, -5C3/F4, -5C3/G,  -5C3/G4,  CFM56-5C4, -5C4/1</p>	CFM INTERNATIONAL
	MT-0002 R03	22-Oct-2012		CT-J-99-114.01	<p>Mod. CFM56-5B4, 5B4/P, 5B4/2P,  CFM56-5B5, -5B5/P,  CFM56-5B6, -5B6/P, -5B6/2P,  CFM56-5B7, -5B7/P, CFM56-5B8/P,  CFM56-5B9/P  CFM56-5C2, -5C2/4, -5C2/F, -5C2/F4,  -5C2/G, -5C2/G4, -5C2/P  CFM56-5C3/F, -5C3/F4, -5C3/G,  -5C3/G4, -5C3/P  CFM56-5C4, -5C4/1, -5C4/P, -5C4/1P</p>	CFM INTERNATIONAL
	MT-0002 R04	18-Dic-2015		CT-J-99-114.01	<p>Mod. CFM 56-5B1, 5B1/3, 5B1/P, 5B1/2P  CFM 56-5B2/P, 5B2/2P, 5B2/3, 5B3/3,  5B3/3B1, -5B3/P, -5B3/P1, -5B3/2P,  -5B3/2P1, CFM56-5B4, 5B4/P, 5B4/2P,  5B4/P1, 5B4/3, 5B4/3B1, -5B4/2P1  CFM56-5B5, -5B5/P,  CFM56-5B6, -5B6/P, -5B6/2P,  CFM56-5B7, -5B7/3, -5B7/P, CFM56-5B8/P,  -5B8/3, CFM56-5B9/P, -5B9/3, -5B9/2P  CFM56-5C2, -5C2/4, -5C2/F, -5C2/F4,  -5C2/G, -5C2/G4, -5C2/P  CFM56-5C3/F, -5C3/F4, -5C3/G,  -5C3/G4, -5C3/P  CFM56-5C4, -5C4/1, -5C4/P, -5C4/1P</p>	CFM INTERNATIONAL

	MT-0002 R5	22-Dic-2017		CT-J-99-114.01	Mod. CFM 56-5B1, 5B1/3, 5B1/P, 5B1/2P CFM 56-5B2/P, 5B2/2P, 5B2/3, 5B3/3, 5B3/3B1, -5B3/P, -5B3/P1, -5B3/2P, -5B3/2P1, CFM56-5B4, 5B4/P, 5B4/2P, 5B4/P1, 5B4/3, 5B4/3B1, -5B4/2P1 CFM56-5B5, -5B5/P, CFM56-5B6, -5B6/P, -5B6/2P, CFM56-5B7, -5B7/3, -5B7/P, CFM56-5B8/P, -5B8/3, CFM56-5B9/P, -5B9/3, -5B9/2P CFM56-5C2, -5C2/4, -5C2/F, -5C2/F4, -5C2/G, -5C2/G4, -5C2/P CFM56-5C3/F, -5C3/F4, -5C3/G, -5C3/G4, -5C3/P CFM56-5C4, -5C4/1, -5C4/P, -5C4/1P	CFM INTERNATIONAL
	MT-0003 R1	06-Mar-2012		CT-J-98-114.03	CFM56-7B18, -7B20, -7B22, -7B24, -7B26, -7B27, -7B20/2, -7B22/2, -7B24/2, -7B26/2, -7B27/2	CFM INTERNATIONAL
	MT-0003 R2	14-Sep-2012		CT-J-98-114.03	CFM56-7B18, -7B20, -7B20E, -7B22, -7B22/2, -7B22E, -7B24, -7B24E, -7B24/B1, -7B26, -7B26E, 7B26E/B1, -7B26/2, -7B26/2B, 7B27, -7B27E/B1, -7B20/2, -7B24/2, 7B27/2, -27E/B3, -26E/F, -27E/F, 27E/B1F, -26E/B2F	CFM INTERNATIONAL
	MT-00003 R4	19-Dic-2013		CT-J-98-114.03	CFM56-7B18, -7B20, -7B20E, -7B22, -7B22E, -7B22E/B1, -7B24, -7B24E, -7B24E/B1, -7B24/2, -7B24/B1, -7B26, -7B26E, -7B26E/F, -7B26/2B, -7B27, -7B27E/F, -7B20/2, -7B22/2, -7B26/2, -7B26E/B1, -7B26E/B2, 7B26E/B2F, -7B26/3, -7B27/2, -7B27E, -7B27E/B1, -7B27E/B1F, 7B27E/B3,	CFM INTERNATIONAL

	MT-00003 R5	08-Abr-2014		CT-J-98-114.03	CFM56-7B18, -7B20, -7B20E, -7B22, -7B22E, -7B22E/B1, -7B24, -7B24E, -7B24E/B1, -7B24/2, -7B24/3, -7B26, -7B26E, -7B26E/F, -7B27, -7B27E/F, -7B20/2, -7B22/2, 7B22/3, -7B26/2, -7B26E/B1, -7B26E/B2, -7B26E/B2F, -7B26/3, -7B26/3B1, -7B27/2, -7B27/3, -7B27/3B3, -7B20/3 -7B27E, -7B27E/B1, -7B27E/B1F, -7B27E/B3,	CFM INTERNATIONAL
	MT-00003 R6	13-Mar-2018		CT-J-98-114.03	CFM56-7B20, -7B20E, -7B20/2, -7B20/3, -7B22, -7B22E, -7B22E/B1, -7B22/2, 7B22/3, -7B22/3B1, -7B22/B1, -7B24, -7B24E, -7B24E/B1, -7B24/2, -7B24/B1, -7B24/3, -7B24/3B1, -7B26, -7B26/2, -7B26/B1, -7B26/B2, 7B26E, -7B26E/B1, -7B26E/B2, -7B26E/B2F, -7B26E/F, -7B26/3, -7B26/3B1, -7B26/3B2, -7B26/3B2F, -7B26/3F, -7B27, -7B27E, -7B27/3, -7B27/B3, 7B27/B1, -7B27/3B3, -7B27E/B3, -7B27/3B1, -7B27/3B1F, -7B27/3F, -7B27/2, -7B27E/F, -7B27E/B1, -7B27E/B1F	CFM INTERNATIONAL
	MT-0004	15-Dic-2000		CT-J-00-035.18	Mod. PW 545A	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-0004 R1	02-Dic-2005		CT-J-00-035.18	Mod. PW 545A, PW 545B	PRATT & WHITNEY CANADA
	MT-0004 R2	02/Set/2009		CT-J-00-035.18	Mod. PW 545A, PW 545B, PW 545C	PRATT & WHITNEY CANADA Corp.
	MT-0005	22-Dic-2000			Mod. RB 211-535C-37, RB211-535E4-37, RB 211-535G4-37	ROLLS ROYCE
	MT-0005 R1	16-Dic-2004			Mod. RB 211-524C2-19/-B19 RB211-524D4-19/B19/-39	ROLLS ROYCE
<b>2001</b>						



	MT-0101	20-Jul-2001		CT-J-01-446.01	Mod. BR700-710 A1-10	ROLLS ROYCE
	MT-0101 R1	10-May-2007		CT-J-01-446.01	Mod. BR700-710 A1-10 / BR700-710 A2-20	ROLLS ROYCE
	MT-0102	29-Oct-2001		CT-J-99-101.07	Mod. ARRIEL 2 S1	TURBOMECA
	MT-0102 R1	29-May-2009		CT-J-99-101.07	Mod. ARRIEL 2 S1 / 2B / 2B1	TURBOMECA
	MT-0102 R2	22-Mar-2017		CT-J-99-101.07	Mod. ARRIEL 2 S1 / 2B / 2B1 / 2E / 2C2	SAFRAN Helicopter Engines
<b>2003</b>						
	MT-0301	04-Mar-2003		CT-J-01-081.01	Mod. FJ 44-2A / -2C	WILLIAMS INTERNACIONAL
	MT-0301 R1	24-Abril-2017		CT-J-01-081.01	Mod. FJ 44-2A / -2C / FJ44-3A-24	WILLIAMS INTERNACIONAL Co. L.L.C.
	MT-0301 R2	21-Septiembre-2018		CT-J-01-081.01	Mod. FJ 44-2A / FJ 44-2C / FJ44-1A / FJ44-1AP / FJ44-3A / FJ44-3A-24 / FJ44-4A	WILLIAMS INTERNACIONAL Co. L.L.C.
	MT-0301 R3	24-October-2018		CT-J-01-081.01	Mod. FJ 44-2A / FJ 44-2C / FJ44-1A / FJ44-1AP / FJ44-3A / FJ44-3A-24 / FJ44-4A	WILLIAMS INTERNACIONAL Co. L.L.C.
	MT-0302	07-Ago-2003		CT-J-03.075B.01	Mod. CF6-80C2B6F	GENERAL ELECTRIC
	MT-0302 R1	12-Feb-2004		CT-J-03.075B.01	Mod. CF6-80C2B6F / CF6-80C2B1F	GENERAL ELECTRIC
	MT-0302 R2	21-May-2004		CT-J-03.075B.01	Mod. CF6-80A2, -80C2B2, -80C2B4 / -80C2B1F, -80C2B6	GENERAL ELECTRIC
	MT-0302 R3	30-Jun-2005		CT-J-03.075B.01	Mod. CF6-80A2, -80C2B2, -80C2B4 / -80C2B1F, -80C2B6 / -80C2B2F / B4F / B6F / B7F	GENERAL ELECTRIC Aircraft Engine
	MT-0303	08-Ago-2003			Mod. IO-540-AE1A5	TEXTRON LYCOMING
	MT-0303 R1	28-Dic-2004			AEIO-540-L1B5D, -L1B5 / IO-540-AE1A5	LYCOMING ENGINES
<b>2004</b>						

	MT-0401	21-Oct-2004		CT-J-04.486.01	Mod. SR 305-230	SOCIÉTÉ DE MOTORIZATIONS AERONAUTIQUES
	MT-0401 R1	26-Mar-2008		CT-J-04.486.01	Mod. SR 305-230	SOCIÉTÉ DE MOTORIZATIONS AERONAUTIQUES
	MT-0401 R2	11-Feb-2009		CT-J-04.486.01	Mod. SR 305-230	SOCIÉTÉ DE MOTORIZATIONS AERONAUTIQUES
<b>2005</b>						
	MT-0501	05-Ago-2005		CT-J-05.446.02	Mod. BR700-710C4-11	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD
	MT-0501 R1	08-Ago-2014		CT-J-05.446.02	Mod. BR700-710C4-11 / BR700-725A1-12	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & Co. KG
<b>2006</b>						
	MT-0601	04-Abr-2006		CT-J-05.114.01	CFM56-5A1, -5A1/F, -5A3, -5A4, -5A4/F, -5A5, -5A5/F	CFM INTERNATIONAL S.A
	MT-0602	13-Mar-2006		CT-J-05.166.01	V2500-A1	IAE (International Aero Engines)
	MT-0603	13-Mar-2006		CT-J-05.166.01	V2522 - A5, V2524-A5, V2527-A5, V2527E-A5, V2527M-A5, V2530-A5, V2533-A5	IAE (International Aero Engines)
	MT-0604	24-Jul-2006		CT-J-05.035.01	PT6B-37A	P&W Canadá Corp.
<b>2007</b>						
	MT-0701	25-Jul-2007		CT-J-07.038.01	PW 307 A	P&W Canadá Corp.
	MT-0702	12-Feb-2008		CT-J-07.197.01	ROTAX 912 A1, A2, A3 y A4, ROTAX 912 F2, F3, y F4, ROTAX 912 S2, S3 y S4	BRP- Rotax GmbH & Co. KG
	MT-0703	19-Oct-2007		CT-J-07.446.01	AE 3007 C / AE 3007 C1	Rolls Royce Corporation
	MT-0703 R1	12 de Junio de 2018		CT-J-07.446.01	AE3007C / AE3007C1 / AE3007A1/1 / AE3007A1 / AE3007A1/3 / AE3007A1P / AE3007A1E / AE3007A2	Rolls Royce Corporation

	MT-0704	12-Feb-2008		CT-J-07.197.01	914 F2, F3 y F4	BRP- Rotax GmbH & Co. KG
<b>2008</b>						
	MT-0801	22-Abr-2008		CT-MT-08.036.02	PW 6122 A / PW 6124 A	Pratt & Whitney USA
	MT-0802	15-Set-2008		CT-MT-08.036.01	PW 4164 / PW 4168 / PW 4168 A	Pratt & Whitney Division
	MT 0802 R1	08-Set-2009		CT-MT-08.036.01	PW 4164 / PW 4164C / PW 4164C/B / PW 4170 / PW 4168 / PW 4168 A / PW 4168A-1D / PW 4168-1D / PW 4164-1D / PW 4164A-1D / PW 4164C/B-1D	Pratt & Whitney
	MT-0803	28-Ago-2008		CT-MT-08.035.01	PT6C-67C	Pratt & Whitney Canada Inc.
	MT-0804	24-Set-2008		CT-MT-08.221.01	Solo 2350	Solo Kleinmotoren GmbH
	MT-0805	24-Set-2008		CT-MT-08.221.02	Solo 2489	Solo Kleinmotoren GmbH
	MT-0806	24-Set-2008		CT-MT-08.221.03	Solo 2625 / 01 / Solo 2625 / 02	Solo Kleinmotoren GmbH
	MT-0807	09-Feb-2009		CT-MT-06.178.01	TAE 125-01 / TAE 125-02-99 / TAE 125-02-114	Thielert Aircraft Engines GmbH
	MT-0807 R1	18-Nov-2014		CT-MT-06.178.01	TAE 125-01 / TAE 125-02-99 / TAE 125-02-114	Technify Motors GmbH

	MT-0808	09-Feb-2009		CT-MT-06.178.02	CENTURION 4.0 BE-210 / -221 / -228 CENTURION 4.0 BE-239 / -250 / -257	Thielert Aircraft Engines GmbH
	MT-0808 R1	18-Nov-2014		CT-MT-06.178.02	CENTURION 4.0 BE-210 / -221 / -228 CENTURION 4.0 BE-239 / -250 / -257	Technify Motors GmbH
	MT-0809	27-Oct-2008		CT-MT-08.403.01	AS 907-1-1A	Honeywell International, Inc.
	MT-0809 R1	22-Mayo-2017		CT-MT-08.403.01	AS 907-1-1A / AS 907-2-1A	Honeywell International, Inc.
<b>2009</b>						
	MT-0901	10-Mar-2009		CT-MT-08.075.01	CF34-8C1 / CF34-8C5 / CF34-8C5A1 CF34-8C5A2 / CF34-8C5A3 / CF34-8C5B1	General Electric Aircraft Engines (GE)
	MT-0901 R1	04-Dic-2009		CT-MT-08.075.01	CF34-8C1 / CF34-8C5 / CF34-8C5A1 / CF34-8C5A2 / CF34-8C5A3 / CF34-8C5B1 -////- CF34-8E2 / CF34-8E2A1 / CF34-8E5 / CF34-8E5A1 / CF34-8E5A2 / CF34- 8E6 / CF34-8E6A1	General Electric Aircraft Engines (GE)
	MT-0902	26-Mar-2009		CT-MT-08.145.01	IO-360-ES	Teledyne Continental Motors
	MT-0902		<b>Reemisión:</b> 08 de Octubre de 2013	CT-MT-08.145.01	IO-360-ES	Continental Motors Inc.
	MT-0903	25-Jun-2009		CT-MT-09.035.01	PW 617 F-E	Pratt & Whitney Canada Corp.
	MT-0904	10-Dic-2009		CT-MT-09.075.01	CF34-10E2A1 / CF34-10E5 / CF34- 10E5A1 / CF34-10E6 / CF34-10E6A1 / CF34-10E7 / CF34-10E7B	General Electric Company

	MT-0905	16-Nov-2009		CT-MT-09.035.02	PW 615 F-A	Pratt & Whitney Canada, Inc.
	MT-0906	12-Nov-2009		CT-MT-09.035.03	PW 535 A / 535 B	Pratt & Whitney Canada, Inc.
<b>2010</b>						
	MT-1001	06-Set-2010		CT-MT-10.035.01	PW 308 A / 308 C	Pratt & Whitney Canada
	MT-1001 R1	22-Septiembre-2017		CT-MT-10.035.01	PW 308 A / 308 C	Pratt & Whitney Canada Corporation
<b>2013</b>						
	MT-1302	06-Nov-2013		CT-MT-13.145.02	O-200D	Continental Motors Inc.
<b>2014</b>						
	MT-1401	24-Oct-2014		CT-MT-13.145.01	TSIO-550-K	Continental Motors Inc.
	MT-1401 R1	23-Marzo-2016		CT-MT-13.145.01	TSIO-550-K / TSIO-550-C	Continental Motors, Group
	MT-1401 R2	09-Agosto-2017		CT-MT-13.145.01	TSIO-550-K / TSIO-550-C / TSIO-550-G	Continental Motors Inc.
<b>2015</b>						
	MT - 1501	03-Feb-2015		CT-MT-14.075.01	CF6-80E1A 1, 2, 3, 4, 4/B	General Electric Company
	MT - 1502	29-Jul-2015		CT-MT-15.101.01	Makila 1A1	Turbomeca S.A.
	MT - 1503	29-Jul-2015		CT-MT-15.101.02	Makila 2A1 / Makila 2A	Turbomeca S.A.

<b>2016</b>						
	MT-1603	30/11/2016		CT-MT-16.035.02	PW 210 S / PW 210 A	Pratt & Whitney Canada Corp.
<b>2017</b>						
	MT-1701	22 de Febrero de 2017		CT-MT-16.035.01	PW 610 F-A	Pratt & Whitney Canada Corp.
	MT-1702	21 de Marzo de 2017		CT-MT-16.504.01	TAY 611-8C	Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG
	MT-1703	03 de Octubre de 2017		CT-MT-17.114.01	LEAP - 1A	CFM International S.A.
	MT-1704	03 de Octubre de 2017		CT-MT-17.114.02	LEAP - 1B	CFM International S.A.
	MT-1705	09 de Noviembre de 2017		CT-MT-16.517.01	HF-120	GE Honda Aero Engines
<b>2018</b>						
	MT-1801	07 de Marzo de 2018		CT-MT-18.521.01	CFE 38-1-1B	CFE Company
	MT-1802	02 de Mayo de 2018		CT-MT-17.166.01	PW1122G-JM / PW1124G-JM / 1124G1-JM /PW1127GA-JM / 1127G-JM / 1127G1-JM / PW1130G-JM / PW1133G- JM / PW1133GA-JM / PW- 1431G-JM	International Aero Engines, LLC
	MT-1803	12 de Noviembre de 2018		CT-MT-18.526.01	IO-390-C1A6 / IO-390-C3A6 / IO-390-C1B6 / IO-390-C3B6	Lycoming Engines
	MT-1804	12 de Noviembre de 2018		CT-MT-18.526.02	AEIO-580-B1A	Lycoming Engines

	MT-1805	05 de Julio de 2018		CT-MT-18.036.01	PW1519G / PW1521G / 1521G-3 / 1521GA /PW1524G / 1524G-3 / 1525G / PW1525G3 / PW1919G / PW1921G / PW-1922G / PW-1923G	Pratt & Whitney

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS *HELICOPTEROS (HE)***

<b>AÑO</b>	<b>Nº CT ARG</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>Nº PROYECTO</b>	<b>MODELO</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>1993</b>						
	HE-9301	14-Set-1993		CT-H-93-077.01	GARLICK UH-1B ( Cát. Restringida )	GARLICK HELICOPTERS INC.
	HE-9301 Rev. 1	28-Dic-1993		CT-H-93-077.02	GARLICK UH-1B ( Cát. Restringida )	GARLICK HELICOPTERS INC.
	HE-9301 Rev. 2	07-Jun-1994		CT-H-93-077.02	GARLICK UH-1B ( Cát. Restringida )	GARLICK HELICOPTERS INC
	HE-9301 Rev. 3	30-Nov-1994		CT-H-93-077.02	GARLICK UH-1B ( Cát. Restringida )	GARLICK HELICOPTERS INC
	HE-9301 Rev. 4	11-Jul-1995		CT-H-93-077.02	GARLICK UH-1B ( Cát. Restringida )	GARLICK HELICOPTERS INC
	HE-9301 Rev. 5	28-Oct-1995		CT-H-93-077.02	GARLICK UH-1B ( Cát. Restringida )	GARLICK HELICOPTERS INC
	HE-9301 Rev. 6	13-Set-1996		CT-H-93-077.02	GARLICK UH-1B ( Cát. Restringida )	GARLICK HELICOPTERS INC
<b>1994</b>						
	HE-9401	30-Jun-1994		CT-H-92-039.01	BELL 212, 412	BELL HELICOPTER TEXTRON
	HE-9401 Rev.1	21-Mar-2001		CT-H-92-039.01	BELL 212, 412 , 412EP	BELL HELICOPTER TEXTRON
	HE-9401 Rev.2	18-Enero-2018		CT-H-92-039.01	BELL 212, 412 , 412EP, 412 EPI	BELL HELICOPTER TEXTRON

	HE-9402	05-Oct-1994		CT-H-93-083.01	R 44	ROBINSON HELICOPTER COMP.
	HE-9402 Rev.1	10-Set-2003			ROBINSON R44, R44 II	ROBINSON HELICOPTER CO.
<b>1995</b>						
	HE-9501	30-Ene-1995		CT-H-94-093.01	AS-355E, F, F1, F2, N	EUROCOPTER FRANCE
	HE-9502	30-Abr-1995		CT-H-94-093.02	AS-365N, N1, N2	EUROCOPTER FRANCE
	HE-9502 Rev.1	01 de Junio de 2018		CT-H-94-093.02	SA-365N, SA-365N1, AS-365N2, EC-155B1	AIRBUS Helicopters France
	HE-9502 Rev.2	12 de Julio de 2018		CT-H-94-093.02	SA-365N, SA-365N1, AS-365N2, EC-155B1	AIRBUS Helicopters France
	HE-9503	31-Mar-1995		CT-H-93-082.01	369E, 369FF, 500N	McDONNELL DOUGLAS HELICOP
	HE-9503 Rev.1	30-Mar-1999		CT-H-93-082.01	369E, 369FF, 500N	McDONNELL DOUGLAS HELICOP
	HE-9504	29-Set-1995		CT-H-94-094.01	MBB BK117 A-3, A-4, B-1, B-2, C1	EUROCOPTER DEUTSCHLAND
	HE-9504 Rev.1	11-Abr-2006		CT-H-94-094.01	MBB BK117 A-3, A-4, B-1, B-2, C1, C2	EUROCOPTER DEUTSCHLAND
	HE-9504 Rev.2	09-Abr-2014		CT-H-94-094.01	MBB BK117 A-3, A-4, B-1, B-2, C1, C2	AIRBUS Helicopter Deutschland GmbH
	HE-9504 Rev.3	28-Noviembre-2017		CT-H-94-094.01	MBB BK117 A-3, A-4, B-1, B-2, C1, C2, C2e, D2	AIRBUS Helicopter Deutschland GmbH
<b>1996</b>						
	HE-9601	30-Ago-1996		CT-H-96-039.02	BELL 214 ST	BELL TEXTRON HELICOPTER
<b>1998</b>						
	HE-9801	29-Oct-1998		CT-H-96-143.01	BELL Mod. 407	BELL HELICOP TEXTRON CANADA
	HE-9801 Rev. 1	03-Abr-2012		CT-H-96-143.01	BELL Mod. 407	BELL HELI. TEXTRON CANADA Ltd
	HE-9801 Rev. 2	09-Abr-2013		CT-H-96-143.01	BELL Mod. 407	BELL HELI. TEXTRON CANADA Ltd



	HE-9801 Rev. 3	02-Ago-2016		CT-H-96-143.01	BELL Mod. 407	BELL HELI. TEXTRON CANADA Ltd
	HE-9802	21-Abr-1999		CT-H-97-143.02	BELL Mod. 430	BELL HELICOP. TEXTRON CANADA
<b>2000</b>						
	HE-0001	29-Mar-2000		CT-H-99-419-01	SCHWEIZER 269 C-1	SCHWEIZER
	HE-0002	18-Ago-2000		CT-H-97-093-03	EUROCOPTER EC-135P1, EC-135T1	EUROCOPTER
	HE-0002 Rev.1	28-Jul-2006		CT-H-97-093-03	EUROCOPTER EC-135P1, EC-135T1, EC-135P2, EC 135T2, EC-135P2(+), EC135T2(+)	EUROCOPTER Deutschland GmbH
	HE-0002 Rev.2	18-Nov-2013		CT-H-97-093-03	EUROCOPTER EC-135P1, EC-135T1, EC-135P2, EC 135T2, EC-135P2(+), EC135T2(+)	EUROCOPTER Deutschland GmbH
	HE-0002 Rev.3	09-Abr-2014		CT-H-97-093-03	EUROCOPTER EC-135P1, EC-135T1, EC-135P2, EC 135T2, EC-135P2(+), EC135T2(+)	AIRBUS Helicopter Deutschland GmbH
	HE-0002 Rev.4	01-Jul-2016		CT-H-97-093-03	EUROCOPTER EC-135P1, EC-135T1, EC-135P2, EC-135T2, EC-135P2(+), EC-135T2(+), EC-135P3, EC-135T3	AIRBUS Helicopter Deutschland GmbH
	HE-0003	28-Dic-2000		CT-H-98-412-01	AGUSTA 109E / 109K2	AGUSTA
	HE-0003 Rev.1	31-Ago-2006		CT-H-05.412.01	AGUSTA 109E / 109K2 / A 119	AGUSTA SPA
	HE-0003 Rev.2	30-Dic-2016		CT-H-05.412.01	AGUSTA 109E / 109K2 / A 119 / AW 109SP	Leonardo S.p. A.
<b>2006</b>						
	HE-0601	21-Nov-2006		CT-H-06.143.01	Bell 427	BELL Helicopter TEXTRON CANADA Limited
<b>2008</b>						
	HE-0801	14-Ago-2008		CT-HE-08.412.01	AB 139 / AW 139	AGUSTA S.p.A

	HE-0801 Rev.1	29-Dic-2010		CT-HE-08.412.01	AB 139 / AW 139	AGUSTA S.p.A
	HE-0801 Rev.2	24-Ene-2011		CT-HE-08.412.01	AB 139 / AW 139	AGUSTA S.p.A
<b>2009</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	HE-0901	18-May-2009		CT-HE-09.093.01	EC 120 B	Eurocopter France
	HE-0902	20-Jul-2009		CT-HE-09.093.01	EC 130 B4	Eurocopter France
<b>2010</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	HE-1001	01-Oct-2010		CT-HE-09.143.01	Bell 429	Bell Helicopter Textron
	HE-1001 Rev.1	14-May-2012		CT-HE-09.143.01	Bell 429	Bell Helicopter Textron Canada Ltd.
	HE-1001 Rev. 2	25-Abr-2014		CT-HE-09.143.01	Bell 429	Bell Helicopter Textron Canada Ltd.
<b>2011</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	HE-1101	27-Oct-2011		CT-HE-11.083.01	R 66	Robinson Helicopter Company
<b>2012</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	HE-1201	07-Ene-2013		CT-HE- 12.165.01	Enstrom 480B	Enstrom Helicopter Corporation
	HE-1201 Rev.1	27-Sep-2013		CT-HE- 12.165.01	Enstrom 480B	Enstrom Helicopter Corporation
	HE-1201 Rev.2	10-Marzo-2016		CT-HE- 12.165.01	Enstrom 480B	Enstrom Helicopter Corporation
	HE-1201 Rev.3	04-Julio-2017		CT-HE- 12.165.01	Enstrom 480B	Enstrom Helicopter Corporation

	<i>HE-1201 Rev.4</i>	<i>13 de Agosto de 2018</i>		<i>CT-HE- 12.165.01</i>	<i>Enstrom 480B</i>	<i>The Enstrom Helicopter Corporation</i>
<b>2015</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	<i>HE-1501</i>	<i>15-Dic-2015</i>		<i>CT-HE-15.386.01</i>	<i>EC-225LP</i>	<i>Airbus Helicopters</i>
<b>2016</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	<i>HE-1601</i>	<i>07-Dic-2016</i>		<i>CT-HE-16.503.01</i>	<i>AW-169</i>	<i>Leonardo S.p.A.</i>
	<i>HE-1601 Rev.1</i>	<i>19-Abril-2017</i>		<i>CT-HE-16.503.01</i>	<i>AW-169</i>	<i>Leonardo S.p.A.</i>
	<i>HE-1601 Rev.2</i>	<i>28-Noviembre-2017</i>		<i>CT-HE-16.503.01</i>	<i>AW-169</i>	<i>Leonardo S.p.A.</i>
<b>2017</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	<i>HE-1701</i>	<i>27-October-2017</i>		<i>CT-HE-17.143.01</i>	<i>Bell 505</i>	<i>Bell Helicopter Textron Canada Limited</i>
	<i>HE-1701 Rev.1</i>	<i>30 de Agosto de 2018</i>		<i>CT-HE-17.143.01</i>	<i>Bell 505</i>	<i>Bell Helicopter Textron Canada Limited</i>
<b>2018</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>				
	<i>HE-1801</i>	<i>24 de Enero de 2018</i>		<i>CT-HE-18.520.01</i>	<i>UH-1D Cat. Restringida</i>	<i>Helicópteros del Pacífico Limitada</i>

**CERTIFICADOS TIPOS EMITIDOS HELICOPTEROS (TH)**

<b>AÑO</b>	<b>Nº CT ARG</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>Nº PROYECTO</b>	<b>MODELO</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>1993</b>						
	HL-9301	22-Dic-1993		CT-T-93-079.01	( c ) R 333	DOWTY ROTOL LTD.
<b>1994</b>						
	HL-9401	30-Mar-1994		CT-T-93-080.01	14 RF - 21	HAMILTON STANDARD
	HL-9402	30-Jul-1994		CT-T-94-100.01	3GFR 34C (703)	Mc CAULEY Acc. DIVISION
<b>1995</b>						
	HL-9501	03-Mar-1995		Emitido por DCAB	MT14L92-1B , MT158R125-1A	MT-PROPELLER - ENTWICKLUNG
	HL-9501 R1	16-Oct-2015		S/D	MT()()()-1(), MT()()()-2(), MT()()()-3(), MT()()()-4(), MT()()()-6()	MT Propeller Entwicklung GmbH
	HL-9502	20-May-1995		CT-T-93-086.01	VJ8.508 D / 508 D-AG	AVIA HAMILTON STANDARD
	HL-9502 R1	06-Mar-2002		CT-T-93-086.01	VJ8.508 D / 508 D-AG	AVIA PROPELLER LTD
	HL-9502 R2	21-May-2004		CT-T-93-086.01	V508 D / V508 D-AG	AVIA PROPELLER LTD
	HL-9502 R3	01-Mar-2006		CT-T-93-086.01	V508 / V508B / V508D / V508D-2 / V508D-AG / V508E / V508E-AG / V508Z	AVIA PROPELLER LTD
	HL-9502 R4	10-Sept-2012		CT-T-93-086.01	V508 / V508B / V508D / V508D-2 / V508D-AG / V508E / V508E-AG / V508Z / V508H	AVIA PROPELLER LTD
	HL-9503	30-May-1995		CT-T-94-090.02	US - 122000	PANSTWOWE ZAKLADY PZL-WARSZAWA
	HL-9504	15-Ago-1995		CT-T-94-090.01	AW-2, AW2-30	PZL - WARSZAWA OKECIE
	HL-9504-R01	27-Oct-1995		CT-T-94-090.01	AW-2 , AW2-30	PZL - WARSZAWA OKECIE
	HL-9505	10-Set-1995		CT-T-94-080.02	24PF-303, 304, 305, 306, 309, 310	HAMILTON STANDARD DIV.

1996						
	HL-9601	28-Feb-1996		CT-T-94-080.03	14 SF-7, SF-15, SF-23	HAMILTON STANDARD DIV
	HL-9602	20-Mar-1996		CT-T-94-042.02	HC-B3T, HC-B5M	HARTZELL PROPELLER INC.
	HL-9602 R1	07-Ago-1997		CT-T-94-042.02	HC-B3T, HC-B5M	HARTZELL PROPELLER INC.
	HL-9602 R2	24-May-2007		CT-T-94-042.02	HC-B3T, HC-B5M	HARTZELL PROPELLER INC.
	HL-9603	15-May-1996		CT-T-95-100.02	3FF32C	McCAULEY ACCESSORY DIV.
	HL-9604	15-Jun-1996		CT-T-96-134.01	MTV-9	MT PROPELLER CO.
	HL-9604 R1	20-Oct-2004			MTV-9-B-D	MT PROPELLER CO.
	HL-9604 R2	18-Feb-2005		CT-T-05-134.01	MTV-9-B-D-E-K	MT PROPELLER
	HL-9605	30-Sep-1996			AVIA VJ8.510	AVIA HAMILTON STANDARD
	HL-9605 R1	06-Mar-2002			AVIA VJ8.510	AVIA HAMILTON STANDARD
	HL-9605 R2	26-Sept-2012			AVIA V510 / V510T / V510AG	AVIA Propeller Ltd
	HL-9606	20-Dic-1996		CT-T-96-100.03	B2A.37C-228 / 90RDA-4	McCAULEY Accessory Div.
	HL-9606 R1	17 de Agosto de 2017		CT-T-96-100.03	B2A37C / 2A34C	McCAULEY Propeller Systems
1997						
	HL-9701	Emitido por DCAB			BP-7242 / 7244 /7248, BP-7644/7646,BP-9067	PIGNOLO
	HL-9702	30-May-1997		CT-T-96-042.05	HC-I 2YR- 1BF / F8074(K)	HARTZELL PROPELLER INC.
	HL-9703	04-Jul-1997		CT-T-96-042.03	HC-E4A	HARTZELL PROPELLER INC
	HL-9703 R1	15-Nov-1999		CT-T-96-042.03	HC-E4A / HC-E4N	HARTZELL PROPELLER INC.
	HL-9703 R2	19-Mar-2011		CT-T-96-042.03	HC-E4A / HC-E4N	HARTZELL PROPELLER INC.
	HL-9703 R3	16-May-2016		CT-T-96-042.03	HC-E4 / HC-D4	HARTZELL PROPELLER INC.

	HL-9704	04-Jul-1997		CT-T-96-042.03	HC-B4M	HARTZELL PROPELLER INC.
	HL-9705	12-Set-1997		CT-T-96-100.04	4HFR-34C (652) / (653)	McCAULEY Propeller Systems
	HL-9705 R1	04-Feb-2000		CT-T-96-100.04	4HFR-34C (652) / (653)	McCAULEY Propeller Systems
	HL-9705 R2	12-Ago-2008		CT-T-96-100.04	4HFR34C (6--) / 4HFR34C (7--)	McCAULEY Propeller Systems
	HL-9705 R3	17-Abril-2017		CT-T-96-100.04	4HFR34C (6--) / 4HFR34C (7--)	McCAULEY Propeller Systems
	HL-9706	08-Ago-1997		CT-T-97-100.07	B2D34C.234 o 235	McCAULEY Propeller Systems
	HL-9707	30-Nov-1997		CT-T-97-042-07	HC-B3R30-4B/R10152-51/2	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9708	10-Dic-1997		CT-T-97-042.08	PHC-G3YF-1RF/F7691	HARTZELL Propeller Inc.
<b>1998</b>						
	HL-9801	10-Feb-1998		CT-T-97-042.09	Hartzell HC-B4T	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9801 R1	03-Jul-2012		CT-T-97-042.09	Hartzell HC-B4T	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9801 R2	11-Abril-2017		CT-T-97-042.09	Hartzell HC-B4T	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9802	30-Abr-1998		CT- T-98-042.10	Hartzell HC-i3Y	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9802 R1	26-Feb-2010		CT- T-98-042.10	Hartzell HC-i3Y	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9802 R2	25-Jul-2012		CT- T-98-042.10	Hartzell HC-i3Y	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9802 R3	07-Mar-2018		CT- T-98-042.10	Hartzell HC-E3YR-1, HC-E3YR-2, HC-E3YR-7, HC-i3YR-1, HC-i3Y1R-1, HC-i3YR-2, HC-E3YF-1, HC-E3YF-2	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9803	29-Jun-1998		CT-T-97-100.09	McCauley 3GFR34C	McCAULEY Accessory Div.
	HL-9804	18-Ago-1998		CT-T-98-100.10	McCauley IC235/LFA	McCAULEY Accessory Div.
	HL-9805	29-Oct-1998		CT-T-98-100.12	McCauley B3D 36C431	McCAULEY Accessory Div.
	HL-9805 R1	28-Dic-2005		CT-T-98-100.12	McCauley B3D 36C (4--)	McCAULEY Accessory Div.
<b>1999</b>						

	HL-9901	22-Ene-1999			1A - 200 / FA	McCAULEY Accesory Div.
	HL-9902	26-Mar-1999		CT-T-96-080.04	14.SF-5	HAMILTON Standard Div.
	HL-9903	<i>Emitido por DCAB</i>			70C SERIES	SENSENICH
	HL-9904	<i>Emitido por DCAB</i>			74D SERIES	SENSENICH
	HL-9905	20-Jul-1999			HC-C2YK-1-2-4	HARTZELL Propeller Inc.
	HL-9905 R1	03-Set-2008			HC-C2YK-1 /-2 /-4 / HC-C2YF-1 / -2 / -4	HARTZELL Propeller Inc.
<b>2005</b>						
	HL-0501	18-Feb-2005		CT-T-05-134.02	MTV-14-B, -D	MT-Propeller Entwicklung GmbH
	HL-0502	18-Feb-2005		CT-T-05-134.03	MTV-12-B, -C, -D	MT-Propeller Entwicklung GmbH
	HL-0503	<i>(Falta Carátula)</i>		CT-T-05-100.01	MC CAULEY D3A36C435	McCAULEY Accesory Div.
	HL-0503 R1	12-Mar-2009		CT-T-05-100.01	MC CAULEY D3A36C (435) / D3A34C (443)	McCAULEY Propeller Systems
	HL-0503 R2	23-Marzo-2016		CT-T-05-100.01	D3A36C (435) / D3A34C (443) / D3A34C (447)	McCAULEY Propeller Systems
	HL-0503 R3	17 de Agosto de 2017		CT-T-05-100.01	D3A36C (435) / D3A34C (443) / D3A34C (447) / 3A32C(418)/82NR[X]	McCAULEY Propeller Systems
<b>2007</b>						
	HL-0701	16-Oct-2007		CT-T-07.196.01	HO / HOCO F-H2 / HOCO F-HM2	Hoffmann GmbH & Co. KG
	HL-0702	15-Nov-2007		CT-T-07.213.01	KS-1C / KS-1G	Technoflug Leichtflugzeugbau GmbH & Co. KG
	HL-0703	15-Nov-2007		CT-T-07.213.02	KS-F2 / KS-F2-1	Technoflug Leichtflugzeugbau GmbH & Co. KG
	HL-0704	15-Nov-2007		CT-T-07.213.03	KS 132-2 / KS 132-2-S	Technoflug Leichtflugzeugbau GmbH & Co. KG

2008						
	HL-0801	14-Ago-2008		CT-HL-08.220.01	HCF-28 ( )	Hélices Clerici
	HL-0801 Rev. 1	07 de Agosto de 2018		CT-HL-08.220.01	HCF-28 ( )	Hélices Clerici
2009						
		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	HL-0901	26-Mar-2009		CT-HL-09.042.02	BHC - J2Y	Hartzell Propeller Inc.
	HL-0901 Rev. 1	14-Mar-2018		CT-HL-09.042.02	BHC-J2YF-1, BHC-J2YF-2, HC-J2YF-1	Hartzell Propeller Inc.
	HL-0902	26-Mar-2009		CT-HL-09.042.02	HC-J3Y / PHC-J3Y	Hartzell Propeller Inc.
	HL-0902 Rev. 1	17-October-2017		CT-HL-09.042.02	HC-J3Y / PHC-J3Y	Hartzell Propeller Inc.
	HL-0903	28-Abr-2009		CT-HL-08.220.02	HCF-1 ( )	Hélices Clérici
	HL-0903 Rev.1	03-Feb-2010		CT-HL-08.220.02	HCF-1 ( ) / HCF-2 ( )	Hélices Clérici
	HL-0903 Rev.2	10-Nov-2010		CT-HL-08.220.02	HCF-1 ( ) / HCF-2 ( ) / HCF-14 ( )	Hélices Clérici
	HL-0903 Rev.3	11-Nov-2013		CT-HL-08.220.02	HCF-1 ( ) / HCF-2 ( ) / HCF-14 ( )	Hélices Clérici
2011						
		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	HL-1101	17-Oct-2011		CT-HL 11.079.01	R.354 / R.375 / R.389 / R.390	GE Aviation System Ltd. Dowty Prop.
2012						
		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	HL-1201	06-Dic-2012		CT-HL-12.134.01	MTV 27-1	MT Propeller Entwicklung GmbH
2014						
		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	HL-1401	20-May-2014		CT-HL-14.042.01	HC-E5	Hartzell Propeller Inc.



	<i>HL-1401 Rev.1</i>	<i>19-May-2016</i>		<i>CT-HL-14.042.01</i>	<i>HC-E5</i>	<i>Hartzell Propeller Inc.</i>
	<i>HL-1402</i>	<i>20-May-2014</i>		<i>CT-HL-14.134.01</i>	<i>MTV-21-A / 21-D / 21-F</i>	<i>MT Propeller Entwicklung GmbH</i>
<b>2015</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>HL-1501</i>	<i>19-Oct-2015</i>		<i>CT-HL-15.196.01</i>	<i>HO-V 352</i>	<i>Hoffmann GmbH &amp; Co. KG</i>
	<i>HL-1501 R1</i>	<i>18-Dic-2015</i>		<i>CT-HL-15.196.01</i>	<i>HO-V 352</i>	<i>Hoffmann GmbH &amp; Co. KG</i>
	<i>HL-1502</i>	<i>16-Oct-2015</i>		<i>CT-HL-15.134.01</i>	<i>MTV-15-B , MTV-15-C , MTV-15-D</i>	<i>MT - Propeller Entwicklung GmbH</i>
	<i>HL-1503</i>	<i>11-Dic-2015</i>		<i>CT-HL-15.390.01</i>	<i>GT-ELICHE GT-2/166 / GT-ELICHE GT-2/173</i>	<i>GT - Propellers SNC DI TONINI GIAN CARLO &amp; C</i>
<b>2016</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>HL-1601</i>	<i>24-Nov-2016</i>		<i>CT-HL-16.509.01</i>	<i>568 F - 1</i>	<i>Hamilton Sundstrand Corporation</i>
<b>2017</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>HL-1701</i>	<i>09 de Agosto de 2017</i>		<i>CT-HL-17.042.01</i>	<i>5 D 3</i>	<i>Hartzell Propeller Inc.</i>
<b>2018</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>HL-1801</i>	<i>07 de Marzo de 2018</i>		<i>CT-HL-18.042.01</i>	<i>3 C 1</i>	<i>Hartzell Propeller Inc.</i>

**CERTIFICADOS TIPO SUPLEMENTARIO EMITIDOS (CTS)**

AÑO	Nº CTS ARG	FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN	Nº PROYECTO	MODIFICACIÓN / AERONAVE	EMPRESA SOLICITANTE
1994						
	CTS-9403-01(A)	30-Mar-1994		CS-A-94-092.01	Inst. luz de logotipo TEL-TAIL	Devore Av.Corp.
					Jetstream 3200	
	CTS-9403-02(A) SA.3122.SO	30-Mar-1994 Enmienda 21-Mar -00		CS-A-94-092.01	Inst. Sist. TCAS II y Sist. dual Transp. Mod Boeing 747 Series 100 y 200	Allied Signal Air
	CTS-9404-03(A) SA.7597.SW	06-Abr-1994		CS-A-92-073.01	Inst. Sist. Calefacción Dual electrica Jetstream Series 3200	AAR Oklahoma Inc.
	CTS-9404-04(A) SA.7595.SW	06-Abr-1994		CS-A-92-073.02	Inst. Sistema Aire acondicionado a Freon Jetstream Series 3200	AAR Oklahoma Inc.
	CTS-9404-05(A) SA.7512.SW	19-Abr-1994		CS-A-92-072.01	Contenedor Externo de Equipaje Jetstream Series 3200	Arkansas Aerospace
	CTS-9409-06(A)	01-Set-1994		CS-A-94-073.02	Inst. Medidor Temperatura Cabina Jetstream Series 3200	AAR Oklahoma Inc.
	CTS-9409-07(A) SA.344 GL-D	24-Oct-1994		CS-A-94-087.01	Inst. Motor TPE331-10UA-511G Swearingen SA226-TC	Garrett Aviat. Serv.
	CTS-9411-08(A) SH.302.NE	30-Nov-1994		CS-H-94-099.01	Inst. Sistema Electrico Zapper Hughes Mod. 369 HS, D	Vickers I/ Tedeco Div

	CTS-9411-09(A) SH.2825.SO	30-Nov-1994		CS-H-94-097.01	Inst. Filtro Sist. Recuperación Aceite McDDH Mod. 369 FF	Purolator Pro. Inc.
	CTS-9411-10(A) SH.401.GL	30-Nov-1994		CS-H-94-097.01	Inst. Filtro Sist. Recuperación Aceite McDDH Mod. 369HS, D, E	Purolator Prod Inc.
<b>1995</b>			<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	CTS-9501.01	<i>Emitido por DCAB</i>			Instalación de puntera de ala alabeada - Mod. PA11	DCAB
	CTS-9505-02 (A) SH.3028.SO	31-May-1995		CS-A-94-096.02	Inst. Reflector SX-5 McDDH Mod. 369HS, E, FF, 500N	Aeronautical Acces.
	CTS-9505-03 (A) SH.2935.SO	31-May-1995		CS-A-94-096.03	Inst. Reflector SX-16 McDDH Mod. 369HS, E, FF, 500N	Aeronautical Acces.
	CTS-9505-04 (A) SH.1383.SO	16-May-1995		CS-A-94-096.04	Inst. Luz Búsqueda en fuselaje McDDH Mod. 369E, FF, 500N	Aeronautical Acces.
	CTS-9505-05 (A) SH.215.WE	31-Ago-1995		CS-A-94-092.02	Inst. Reflector trasero en fuselaje McDDH Mod. 369HS, E, FF, 500N	Devore Aviation Corp
	CTS-9505-06 (A) SH.3195.NM	22-May-1995		CS-A-94-107.01	Inst. Conjunto Generador N° 369-100 McDDH Mod. 369HS, E, FF, 500N	Weco Aer. Syst. Inc.
	CTS-9505-07 (A) SH.594.NE	31-May-1995		CS-A-94-105.01	Inst. Analizador y Grabador de Potencia McDDH Mod. 369F 500N	Avionics Speci. Inc.

	CTS-9505-08 (A) SH.2240.SO	22-May-1995			Reemplazo de batería Ni-Cd por batería Teledyne Gill G-641 - Mod. MD-369HS, 369E, 369FF, 500N	Teledyne Battery
						Products
	CTS-9505-09(A) SH.4889.NM	12-May-1995		CS-A-94-104.01	Inst. Paneles Interiores McDDH Mod. 369E, FF, 500N	Custom Aircr. Inter Inc.
	CTS-9505-10(A) SH.3301.SO	22-May-1995		CS-A-94-106.01	Inst. Sistema Aire Acondicionado McDDH Mod. 369E, 500N	Aero Aire Corp.
	CTS-9506-13(A) SH.2541-CE	02-Jun-1995		CS-A-95-091.01	Inst. Sistema Control de Vuelo Bell Mod. 206L, L-1, L-3, L-4	Allied Signal Av. Inc.
	CTS-9506-14(A)	05-Jul-1995		CS-H-94-098.01	Inst. Sit. Auxiliar de Combustible	Fargo Manuf. Comp.
	CTS-9507-15(A) SH.1173.SO	11-Jul-1995		CS-H-95-096.05	Inst. de Sist. Protec. de corta cable en Helicop. Bell Mod. 206L, 206L,-3,-4	Aeronautical Acc.Inc.
		Fecha de Enmienda: 05-May-1996				
	CTS-9507-16(A) SH.3582.SW	11-Jul-1995		CS-H-95-096.04	Inst. Puerta Deslizante Trasera Izquierda Bell H. Mod. 206A, B, L, L-1, L-3, L-4	Aeronautical Acc.Inc.

	CTS-9507-17(A) SR.00299.AT	11-Jul-1995		CS-H-95-096.02	Instalación Grúa Externa Bell H. Mod. 206L, L-1, L-3, L-4	Bristol Aerosp. Lim.
		<i>Fecha de Enmienda: 05-May-1996</i>				
	CTS-9507-18(A) ST.00154.SE	17-Ago-1994		CS-A-94-111.01	Inst. Camilla p/trans. paciente y Sist. Elec. Cessna Mod. 500, 550, 560	Lifeport Inc.
	CTS-9507-19(A) SA.4999.NM	17-Ago-1995		CS-A-94-111.02	Inst. Camilla p/transporte paciente Learjet Mod. 25	Lifeport Inc.
	CTS-9507-19(A) R01 SA.4999.NM	31-Oct-2000		CS-A-94-111.02	Inst. Camilla p/transporte paciente Learjet Mod. 25	Lifeport Inc.
	CTS-9507-20(A)	25-Oct-1995		CS-A-95-118.01	Inst. Contenedores P/Carga, y sist. Detect. de humo BAC 1-11 / Mod. 518-FG	Air Patagonia
	CTS-9508-21(A)	28-Feb-1995		CS-A-95-115.01	Inst. Camilla P/N BE 100.000 McDD Mod. MD-80, DC-9-32, MD-81	Aviosystem S.A
		<i>Fecha Enmienda 21-May-1999</i>				
	CTS-9508-22(A)	29-Set-1995		CS-A-95-036.03	Inst. Conj. P&W P/N 221D4012 P&W Mod. 4152	Pratt & W. U.S.A

	CTS-9509-25(A) SH.7404.SW	29-Set-1995		CS-A-94-096.07	Inst. Ventana Puerta Tripulación McDDH Mod. 369E, FF, HS, 500N	Aeronautical Acc. Inc.
	CTS-9509-26(A) SH.7405.SW	29-Set-1995		CS-A-95-096.08	Inst. Ventana puerta pasajeros McDDH Mod. 369E, FF, 500N	Aeronautical Acc. Inc.
	CTS-9509-27(A) SH.7581.SW	29-Set-1995		CS-A-94-096.09	Inst. Conjunto Parabrisa Heli-Plex McDDH Mod. 369E, FF, HS, 500N	Aeronautical Acc.Inc.
	CTS-9509-28(A) SH.3076.SO	29-Set-1995		CS-A-94-096.10	Inst. Disp. P/apertura automática de puerta McDDHMod. 369E, FF, HS, 500N	Aeronautical Acc. Inc.
	CTS-9509-29(A) SH.1626.SO	29-Set-1995		CS-A-94-096.11	Inst. canal desviación de agua S/puerta piloto McDDH Mod. 369E, FF, HS. 500N	Aeronautical Acc. Inc.
	CTS-9509-30(A) SH.1713.SO	29-Set-1995		CS-A-94-096.12	Inst. Sis. Protección contra choque c/cables McDDH Mod. 369E, FF, HS, 500N	Aeronautical Acc. Inc.
	CTS-9509-31(A) SH.4344.NM	29-Set-1995		CS-A-94-116.01	Reemplazo carenado de Skis, fibra a Al. McDDH Mod. 369E, F, HS, 500N	Cascade Airfr. Repair
	CTS-9509-32(A) SH.2263.NE	03-Oct-1995		CS-H-94-086.	Inst. de un Equipo Medico y Evacuacion McDDH Mod. 369E, 500N	Mc D. Douglas H.

	CTS-9509-33(A) SH.654.AL	03-Oct-1995		CS-A-95-116.02	Fabricación y colocación de "Skis" Airglas McDDH Mod. 369E, FF	Airglas Eng.Co.
	CTS-9510-38(A) Z.25-20-2	03-Oct-1995		CS-A-94-120.01	Inst. de Eq. de Emerg. Médica ARA-BK117 Helicop. MBB-BK117	Bucher Leichbau a.g
	CTS-9512-41(A) SH.3319.NM	07-Dic-1995		CS-H-95-108.01	Inst. de Sist. de Luces de Control p/carreteo McDDH todos los modelos	Precise Flight Inc.
	CTS-9512-42(A) SA.3165.NM	27-Dic-1995		CS-A-95-127.01	Inst. de sist. de marcación de escape en cab. DC-9-32, -81, -82, -83 Y MD-87.	Bruce Ind. Inc
	CTS-9512-43(A) SR.00036.SE	20-Feb-1996		CS-H-95-039.03	Inst. de 2 motores Allison 250-C20R - Bell 206L-4T	Tridair Helicop. Inc.
		Fecha Enmienda 11- Set-2000				
<b>1996</b>			<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	CTS-9603-01(A) SH.1312.SO	20-Mar-1996		CS-A-96-096.15	Inst.de faro de búsqueda - Bell 206B - 206L-4.	Aeronautical Acc.
		Enmienda 24-Nov-2005		CS-A-96-096.15	Inst.de faro de búsqueda en Bell 206A, 206B, 206L-4, -L3, -L1, 407	Aeronautical Acc.
	CTS-9604.02(A) SH.2293.SO	17-Abr-1996		CS-A-96-096.16	Inst.de Kit p/descenso de personas mediante una cuerda - Bell 206 B, 206L-4	Aeronautical Acc.

	CTS-9606.03(A)	27-Jun-1996		CS-A-96-124.01	Instalación de Equipo C.V.R ARAVA 102	T.A.P.S.A.
	CTS-9607.04(A) SA8020NM	28-Jul-1996		CS-A-96-136.01	Inst. de toboganes de emergencia DC-9-80 Series y MD-88	BF Goodrich Aer.
	CTS-9607.05(A) SA2045NM	28-Jul-1996		CS-A-96-135.01	Inst. de asientos de piloto y copiloto DC-9-80 Serie	IPECO Inc.
		Fecha Enmienda 13-Abr-2000				
	CTS-9609.06(A) SA1791GL	Emitido por DCAB			Inst. de Hélice Hartzell HC-C3YR-1F/ 7663R en PA-32-300 , PA32-300RT	Hartzell Propeller Inc.
	CTS-9609.07(A) SH3724SW	05-Set-1996		CS-A-96-096.18	Inst. de ventana expulsable Bell 214 ST	Aeronautical Accesories
	CTS-9610.08 (A) SA00992AT	Emitido por DCAB			Inst. del Herraje de toma de fuselaje larguero delantero de ala en Piper PA-25, PA-25-235 / - 260	Kosola and Associates Inc.
	CTS-9610.08 (A) SA00992AT		Cambio de Titular Fecha de Rreemisión: 08 de Abril de 2014		Inst. del Herraje de toma de fuselaje larguero delantero de ala en Piper PA-25, PA-25-235 / - 260	Aerospace Welding Minneapolis, Inc.
	CTS-9611.13(A)	10-Dic-1996		CS-A-96-144.01	Instalación de CVR - Mod. IA Arava 102	CATA S.A.C.I.F.I
<b>1997</b>			<b>FECHA REEMISIÓN</b>			



	CTS-9702.01 (A) SA.2420.NM	10-Feb-1997		CS-A-96-128.02	Inst. de Sist. de Audio y Video Sony Boeing 747-200	Sony Trans Com.Inc.
	CTS-9702.02(A)	Emitido por DCAB			Inst. de Equipo Prospección Magnética - Mod. PA31	DCAB
	CTS-9703.03(A) SH-147 WE	25-Mar-1997		CS-A-96-147.01	Inst. de Kit para mont. faro de búsqueda Bell 206 L-4	Spectrolab
	CTS-9703.04(A) SH.1968 SO	25-Mar-1997		CS-A-96-096.1	Inst de eq. p/mont. rápido de faro de búsqueda en Bell 206 L-4	Aeronautical Accesories
	CTS-9704.05(A)	Emitido por DCAB			Inst. de Cámara fotográfica en Piper PA 23-250	DCAB
	CTS-9704.06(A)	Emitido por DCAB			Cambio de Motor en Cessna Mod. 172 B	DCAB
	CTS-9704.07(A) DISPOSICIÓN 4/91	25-Abr-1997		CS-A-97-144.02	Inst.de CVR en HS-125 Serie 400	CATA S.A.
	CTS-9705.08(A) SR.00530.NY	12-May-1997		CS-A-97-404.01	Inst. de insonorización de cabina Helicop. Eurocopter AS.365N1	Advanced Flight
	CTS-9705.09(A) ST.1031.SO	12-May-1997		CS-A-97-145.01	Remplazo de baterías de NiCd p/ BB638T Aviones Sabrelainer Mod. NA265	Teledyne Contin.

	CTS-9705.10(A)	Emitido por DCAB			Inst. Tanque ventral en Cessna Mod. 182C - Mát. LV-HTI	DCAB
	CTS-9705.11(A)	Emitido por DCAB			Inst. Tanque ventral fumigación Cessna Mod. 175A	DCAB
	CTS-9706.12(A)	Emitido por DCAB			Inst. Tanque ventral Cessna Mod. 182	DCAB
	CTS-9706.13(A) SA1639.GL	02-Jul-1997		CS-A-97-402.01	Instalación de Kit camillero en Learjet Modelo 35A	Spectrum Aer. Inc.
Reemisión por cambio de Titular	CTS-9706.13(A) SA1639.GL		<b>Reemisión:</b> 27-Septiembre-2007	CS-A-97-402.01	Instalación de Kit camillero en Learjet Modelo 35A	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed
	CTS-9706.14(A) (Argentino - DISP. 4/91)	02-Jun-1997		CS-A-97-129.04	Inst. de sendas escape iluminadas Boeing 737-287.	Aerolíneas Argentinas S.A
		Fecha Enmienda 12-Feb-1999				
			<b>Reemisión:</b> 12-Febrero-1999		Inst. de sendas escape iluminadas Boeing 737-287.	
	CTS-9706-15(A) ST587CH	02-Jul-1997		CS-A-97-402.01	Inst. Kit p/ camilla en Learjet Modelo 35A , 25D	Spectrum Aer Inc
Reemisión por cambio de Titular	CTS-9706-15(A) ST587CH		<b>Reemisión:</b> 27-Septiembre-2007	CS-A-97-402.01	Inst. Kit p/ camilla en Learjet Modelo 35A , 25D	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed

	CTS-9707-16(A) (Argentino - DISP. 4/91)	22-Jul-1997		CS-A-97-124.02	Inst. de Grabador de Voces en Cabina Twin Other DHC-6 Modelo 200/300.	TAPSA Aviación
	CTS-9707.17(A)	Emitido por DCAB			Inst. Equipo de rociado en Cessna Mod. 128B	DCAB
	CTS-9708.18(A)	21-Oct-1997			Instalación de equipo para la liberación de insectos - Mod. 185B	JOSE HERNAN RICCIUTO
	CTS-9708-19(A) SH.2621.SO	15-Ago-1997		CS-A-97-077.01	Modif. de palas de rotor ppal Garlick Helicop. Mod. UH-1B.	Rotor BI Modific.
	CTS-9708.20(A)	Emitido por DCAB			Inst. de equipo de rociado en Cessna Mod. 180A (LV-GGW)	DCAB
	CTS-9709.21(A)	Emitido por DCAB			Inst. de equipo para diseminar insectos - Mod. 182-E	DCAB
	CTS-9709.22(A)	Emitido por DCAB			Continental de 85 HP (Cambio de Motor) - Mod. IAE 20-A (LV-YXH)	EL BOYERO
	CTS-9709-23(A) Argentino	16-Set-1997		CS-A-97-125.01	Inst. de Sist. Navegación GPS Mod. TRIMBLE Flota DC-9-32 McDonnell Douglas	Austral
		Fecha Enmienda 16- Set-1999				
	CTS-9709-24(A) SA.1769.GL	26-Set-1997		CS-A-97-402.02	Conversión a ambulancia aérea Aeronave Beech craft B200	Spectrum Aer. Innc.

Reemisión por cambio de Titular	CTS-9709-24(A) SA.1769.GL		<b>Reemisión:</b> 27-Septiembre-2007	CS-A-97-402.02	Conversión a ambulancia aérea Aeronave Beech craft B200	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed
	CTS-9710.25(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst- Equipo propaganda sonora Piper PA-12 - Mát. LV-YHM	DCAB
	CTS-9710.26(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst. Kit Stol en Cessna Mod. 182	DCAB
	CTS-9710.27(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst. sello de ranura de Flap y/o aleron - Cessna Mod. 182	DCAB
	CTS-9710.28(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst. Kit Stol en Cessna Mod. 206	DCAB
	CTS-9710-29(A) SA.5076.NM	20-Oct-1997			Inst.Sistema ASDAR - Boeing 747-200.	Marconi Space
	CTS-9710-30(A) SA.09111.AC	27-Oct-1997		CS-A-97-150.02	Inst. Bateria Concorde RG390ES Fairchild SA227AC y SA226-TC	LEAD-ACID
	CTS-9711.31(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Instalación de equipo sonoro - IAE 20 "EL BOYERO" (LV-YSV)	DCAB
	CTS-9712.32(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst. de equipo fotográfico - PA-23 (LV-JGL)	DCAB
	CTS-9712.33(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Instalación de equipo de rociado - Cessna Mod. 180 (LV-IOD)	DCAB

1998			FECHA REEMISIÓN			
	CTS-9802.01(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Transporte y lanzamiento de paracaidistas - Cessna 180B LV-GRB	DCAB
	CTS-9802.02(A) SA2535NM	<i>Emitido por DCAB</i>			Cubre barro rueda de nariz - Cessna 208 / 208A / 208B	AERO TWIN INC.
	CTS-9802-03(A)	13-Feb-1998		CS-A-98-094.01	Inst. De tanque de combustible para Helicop Mod. MBB-BK-117-B2 y C1	Euroc. Deutschland
	CTS-9802.04(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Instalación de equipo de rociado - Mod. Cessna 182B	DCAB
	CTS-9803.05(A) SA4378NM	<i>Emitido por DCAB</i>			Colocación de un Intercooler - Mod. Cessna T303	AMERICAN AVIATION INC.
	CTS-9803.06(A) SA4382NM	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst. de intercambiador de calor - Mod. TSIO / LTSIO-520-AE	Teledyne Continental
	CTS-9804.07(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst. de Equipo sonoro en Piper PA-11	DCAB
	CTS-9804.08(A)	<i>Emitido por DCAB</i>			Inst. de un diseminador de insectos en Cessna Mod. 180	DCAB

	CTS-9805.09(A)	07-May-1998		CS-A-98-091.03	Inst. de Sist. GPWS y Windshear en Boeing 737-200.	Allied Signal
	CTS-9805.10(A)	Emitido por DCAB		CS-A-98-396-01	Inst. de equipo aeromédico e inst.de camilla - Mod. PA 23-250	Aero Medical Products
	SA616CH					
	CTS-9805.11(A)	Emitido por DCAB			Inst. de equipo de publicidad sonora - Mod. 115	AERO BOERO
	CTS-9805.12(A)	Emitido por DCAB			Inst. de Equipo rociador en Piper PA 22-108	DCAB
	CTS-9806.13(A)	10-Jun-1998		CS-96.111.03	Inst. Kit médico en Beechcraft 400A	LIFE PORT INC.
	CTS-9806.13(A)R01	12-Dic-2002		CS-96.111.03	Inst. Kit médico en Beechcraft 400A	LIFE PORT INC.
	CTS-9806.14(A)	10-Jun-1998		CS-96.111.04	Inst. Kit médico en Beechcraft 400A	LIFE PORT INC.
	CTS-9806.15(A)	Emitido por DCAB			Inst. Equipo Sanitario en Cessna 402B	DCAB
	CTS-9806.16(A)	17-Jun-1998		CS-96-096.19	Inst. Kit Apertura <puerta en Bell 206	Aeronautical Accesories

		Fecha Enmienda Nov-1998	09-			
	CTS-9806.17(A)	17-Jun-1998		CS-96-096.20	Inst. Kit esc entrada	Aeronautical Accesories
		Fecha Enmienda Nov-1998	09-			
	CTS-9807.18(A)	Emitido por DCAB			Inst. de puntera alabeada en Piper PA 22	DCAB
	CTS-9807.19(A)	Emitido por DCAB			Mod. 172N	DCAB
	CTS-9808.20(A)	Emitido por DCAB			Inst. de Equipo de rociado en Cessna 107	DCAB
	CTS-9809.21(A) ST.09367.SC	16-Set-1998		CS-98-414.01	Inst. de FMS/GPS CMA 90 en DC9-81/83	SIP Serv. Tec.
	CTS-9810.22(A)	Emitido por DCAB			Mod. 175A	DCAB
	CTS-9810.23(A)	09-Oct-1998		CS-97-130.01	Inst. de grabador de voces de cabina - Mod. 1123	Israel Aircraft Industry (IAI)
	CTS-9810.24(A)	Emitido por DCAB			CESSNA 172	DCAB
	CTS-9810.25(A) ST00131SE	06-Nov-1998		CS-A-98-416.01	Inst. de un atenuador de ruido marca Nordam en B737-200 y 200C	Nordam Group

		<b>R1</b> 27-Oct-2006			Inst. de un atenuador de ruido marca Nordam en aeronave B737-200 y 200C	Nordam Group
	CTS-9811.26(A)	16-Nov-1998		CS-A-98-076.03	Inst. de Camilla p/transporte sanitario Helicóp. R-44 Astro N/S 0118 - LV-WJJ	Hangar Uno S.A
	CTS-9811.27(A)	Emitido por DCAB			Mod. PA 34-200	DCAB
	CTS-9811.28(A) SR.00221.DE	19-Nov-1998		CS-A-97-408.02	Inst. de Sistema de Calentamiento de aire en Helicoptero Bell 407	Air Comm. Corp.
	CTS-9811.29(A) SR.00220.DE	19-Nov-1998		CS-A-97-408.01	Instalación de Sistema de Soplado de aire en Helicoptero Bell 407	Air Comm Corp.
	CTS-9811.30(A) SR.00222.DE	19-Nov-1998		CS-A-97-408.03	Instalación de Sistema de aire acondicionado en Helicoptero Bell 407	Air Comm. Corp
	CTS-9811.31(A) SH.0227.WE	19-Nov-1998		CS-A-97-096.23	Inst. Kit P/ lumbreira espacio de carga en Helicoptero Bell 206A, B,L, L1,L3, L4 y 407	Aeronautical Acc.
	CTS-9811.32(A) SR.OO975.AT	19-Nov-1998		CS-A-97-096.24	Inst. Protector de Cable en Helicóptero Bell 407	Aeronautical Acc



	CTS-9811.33(A) SH.3289.SO	19-Nov-1998		CS-A-97-096.21	Inst. plástico protector piso de cabina Helicóptero Bell 206A, B, L, L1, L3, L4 y 407	Aeronautical Acc
	CTS-9811.34(A) SH.2243.SO	19-Nov-1998		CS-A-97-096.19	Instalación de apoyo p / pie externo Helicóptero Bell 206A, B, L, L1, L3, L4 y 407	Aeronautical Acc
	CTS-9811.35(A) SH.1147.SO	19-Nov-1998		CS-A-97-096.22	Inst. plástico protector de piso de bodega Helicop. Bell 206A, B, L, L1, L3, L4 y 407	Aeronautical Acc
	CTS-9811.36(A)	Expedido por DCAB			Mod. 208B	DCAB
	CTS-9811.37(A) SA.583.NE	30-Nov-1998		CS-A-97-409.01	Inst. de senda de escape iluminada en B737-200	Locktite Luminescent
	CTS-9812.38(A) SA.4817.NM	16-Dic-1998		CS-A-97-125.02	Instalación de Windshear en DC-9-32 de Austral	Honeywell Incorp
	CTS-9812.39(A) SE.000.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-21, -27 y -28	MORE Company
		Fecha Enmienda Set-2001	17-		Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-21, -27 y -28	MORE Company

	CTS-9812.40(A) SE.0001.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-38 -41 y -42.	MORE Company
	CTS-9812.41(A) SE.0002.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A ( Series 30, 40, 100 )	MORE Company
	CTS-9812.42(A) SE.0003.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-25C.	MORE Company
	CTS-9812.43(A) SE.0004.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-25 y -25A.	MORE Company
	CTS-9812.44(A) SE.0005.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-20, -20A y -20B	MORE Company
	CTS-9812.45(A) SE.0006.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-45A, -45B y -45R.	MORE Company
	CTS-9812.46(A) SE.0007.EN	23-Dic-1998		CS-A-98-164.02	Límite de vida de componentes del rotor en Motores PT6A-11, -11AG , -15AG y -110.	MORE Company
<b>1999</b>			<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	CTS-9901.01(A)	Expedido por DCAB			Instalación de Tiramoscas - Mod. Cessna 182B	DCAB

	CTS-9903.02(A) ST01748AT	05-Mar-1999			Instalación del Sist. Posicionamiento Global (GPS) Mod. Boeing 737-100, 200, 300, 400	Services Janzair Consulting
	CTS-9903.03(A)	05-Mar-1999			Instalación del Sist. Posicionamiento Global (GPS) Mod. Boeing 737-200	AVITAS Engineering
		Fecha Enmienda 14- Ago-2000				
	CTS-9903.04(A)	17-Mar-1999		CS-A-99.129.06	Instalación Dual Bendix / King TRA-67 Transponder modo "S" - Mod. MD-88	Aerolíneas Argentinas S.A.
		Fecha Reemisión 27-Oct-1999				
		Fecha Enmienda 31- May- 2002				
	CTS-9903.05(A)	16-Mar-1999			Instalación del Sist. De Aire Acondicionado Mod. Agusta A109C	Advanced Flight Systems
	CTS-9903.06(A)	Expedido por DCAB			Inst. de equipo de fumigación - Mod. 182B	DCAB
	CTS-9903.07(A) ST00027DE-D	25-Mar-1999		CS-A-98-084.01	Instalación TCAS Mod. Fairchild SA 226TC / SA227-AC	LEARJET
	CTS-9903.08(A) SA-09015.AC-D	25-Mar-1999		CS-A-98-410.01	Inst. Two Axis Aut. Flight Guid. Syst. en Fairchild 227-AC (C-26A)	S-TEC Corp.

	CTS-9903.09 (A) SA00098SE	Expedido por DCAB			Inst. Sistema Sanitario - Mod.681.685.690A	Life Port Inc.
	CTS-9903.10 (A) SA01434AT	Expedido por DCAB			Inst. Parabrisas - Mod.PA 34-200 / -200T	KOSOLA & ASSOCIATES INC.
	CTS-9903.10 (A) SA01434AT	Expedido por DCAB	<b>Reemisión:</b> 25 de Junio de 2015		Instalacion de Parabrisas de una sola pieza en aeronave Piper Mod.PA 34-200 / -200T	LP Aero Plastics, Inc.
	CTS-9904.11 (A)	14-Abr-1999		CS-A-99-424.01	Inst. de GPS Trimble 2101 Approach Plus - Mod.DASH 8	CONAIR AVIATION
	CTS-9904.12 (A)	14-Abr-1999		CS-A-99-424.02	Inst. del Sistema de Comunicaciones Bendix/King KHF 950 - Mod.DASH 8	CONAIR AVIATION
	CTS-9904.13 (A)	15-Jul-1999			Instalación de Sistema de Escape Mod. PA 25-235 / PA 25-260	LAVIASA S.A
		Fecha Reemisión 05-Nov-1999				
	CTS-9905.14 (A) SA09308AC-D	14-May-1999			Instalación de Sistema de Autopiloto Mooney - Mod. M20B / 20C/ 20D / 20E	S-TEC Corporation
	CTS-9905.15 (A) SA8830SW	20-May-1999		CS-A-98.416.01	Instalación de Radome Mod. Boeing 737 (Series) / 707 / 727	NORDAM Group

	CTS-9905.16 (A) ST09244TC	20-May-1999		CS-A-98.416.02	Instalación de un radome de nariz de fuselaje Mod. Boeing 737-100/ -200	NORDAM Texas
	CTS-9905.17 (A) SA8339SW	20-May-1999		CS-A-98.416.03	Instalación de un radome de nariz de fuselaje Mod. DC-9-31 / -32/ MD-81 Serie 80	NORDAM Group
	CTS-9905.18 (A)	26-May-1999 (DCBA)			Inst. de tanque de droga ventral para fumigación Mod. 182D	Hangar Uno
	CTS-9905.19(A)	26-May-1999			Instalación de camilla Mod. Robinson R44	Jorge E. Rastelli
	CTS-9906.20 (A) SR00201MY	16-Jun-1999			Instalación de Sist. EFIS Mod. AGUSTA A109C	Helicopteros Marinos
	CTS-9906.21 (A) SH4969NM	17-Jun-1999			Instalación de equipo de rociado Mod. Robinson R22	Apollo Spray System
	CTS-9906.22 (A) SA5106NM	18-Jun-1999			Instalación de GPSW Bending King Mod. Boeing 747	Allied Signal
	CTS-9906.23 (A) SA3169SO	22-Jun-1999			Instalación de Transponder "S" Modo Dual Mod. Boeing 737-200 / -300/-400/-500	General Aerospace

	CTS-9906.24 (A)	25-Jun-1999 (DCAB)			Instalación de equipo de rociado Mod. Cessna 170A	DCBA
	CTS-9907.25 (A) SH1366SO	02-Jul-1999			Instalación de Escalón Mod. Bell 206L, L1, L4 / Bell 407	Aeronautical Acc. Inc
	CTS-9908.26 (A)	12-Ago-1999			Instalación de sistema anti-hielo toma aire motor en aeronave Mod. LEARJET 24D	Bizjet International
	CTS-9908.27 (A) SR00052SE	27-Ago-1999			Instalación de sistema de gancho de carga Mod. Robinson R44	Classic Aircraft Products Inc.
	CTS-9909.28 (A) SA2978SO	02-Set-1999		CS-A-99.129.05	Instalación del sistema CAS-81 TCAS II en aeronave Mod. Boeing 737-200 Series	ARSA
	CTS-9909.29 (A) SR0918RC	21-Set-1999			Instalación de palas de reemplazo del rotor ppal en aeronaves Mod. MC Donnell 369A / 369H/ 369HE/369HM/HS	Helicopter Technology
	CTS-9909.30 (A) SA2726SO, SA2727SO, ST01017CH	21-Set-1999			Instalación de sistema CAS-81 TCAS II en aeronaves Mod. Mc Donnell DC-9-31/-32/- 81/-82/-83	ARSA

	CTS-9910.31 (A) SA99-229	08-Oct-1999 (DCBA)			Instalación de camilla Mod. Beechcraft 65 / C90	Spectrum Aeromed
Reemisión por cambio de Titular	CTS-9910.31 (A) SA99-229				Instalación de Módulo Ambulancia con Adaptador y Camilla en aeronave mod. Beech 65-90, Beech 65A-90-4, Beech B90, Beech C90, Beech C90A, Beech E90 y Beech H90	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed
	CTS-9910.32 (A) ST00421AT	13-Oct-1999			Instalación de grabación de datos de vuelo en aeronave Mod. Boeing 737-200	Avitas Engineering
		Fecha Enmienda 15-Jun-2001				
	CTS-9910.32 (A) R01 ST00421AT	13-Oct-1999			Instalación de grabación de datos de vuelo en aeronave Mod. Boeing 737-200	Avitas Engineering
		Fecha Enmienda 02-Set-2002				
	CTS-9910.33 (A) ST2679CH-T, ST01017CH	26-Oct-1999			Instalación de sistema CAS-81 TCAS II en aeronave Mod. Mc Donnell / DC-9-31/-32/-81/-82/-83	Austral Líneas Aéreas
	CTS-9911.34 (A) SA99200	03-Nov-1999			Instalación del sistema de emergencia médica en aeronave Mod. Fairchild SA 227 DC	Spectrum Aeromed
Reemisión por cambio de Titular	CTS-9911.34 (A) SA99200				Instalación del sistema de emergencia médica en aeronave Mod. Fairchild SA 227 DC	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed
	CTS-9911.35 (A)	24-Nov-1999 (DCBA)			Instalación de equipo de rociado en aeronave mod. Aero Boero Mod.180	AERO BOERO

	CTS-9912.36 (A) SH3663SW	06-Dic-1999			Instalación del sistema de emergencia médica en aeronave Mod. Eurocopter GMBH / BO-105C	Metro Aviation Inc.
	CTS-9912.37 (A)	16-Dic-1999 (DCBA)			Instalación del equipo rociado en aeronave Mod. Aero Boero 115	AERO BOERO
<b>2000</b>						
	CTS-0002.02 (A) SA8721SW	17-Feb-2000		CS-A-99.426.01	Instalación wind / shear warning system en aeronave Mod. Boeing 707-300	Aircraft Systems & Manufacturing
	CTS-0003.03 (A)	08-Mar-2000		CS-A-99.432.01	Instalación de sistemas de observación de abordaje en aeronave Mod. Eurocopter BO-105 CS-A-1 / A-C-D-S	Cumulus - Hély Jet
	CTS-0003.04 (A)	13-Mar-2000 (DCBA)			Instalación de amortiguadores de tren aterrizaje en aeronave Mod. PIPER/ LAVIASA - PA25-235 / 25-260	ARAVIA S.A (DCBA)
	CTS-0003.05 (A)	20-Mar-2000		CS-A-99.431.01	Instalación de conversión de ambulancia médica en aeronave Mod. Cessna 550 / 550 Bravo	Aeromed Systems Inc.
	CTS-0003.06 (A)	30-Mar-2000 (DCBA)			Instalación equipos de rociado para fumigación - Mod. Cessna 185A según Fax DCT/DOC N° 013/00 de fecha 30-Mar-00	DCBA
	CTS-0005.07 (A) ST00780AT	24-May-2000		CS-A-00.415.02	Instalación windshear Allied Signal en aeronave mod. DC9-82	DINAR



	CTS-0005.08 (A)	29-May-2000		CS-A-99.072.02	Instalación sistema de oxígeno terapéutico en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0005.09 (A)	08-Mar-2000		CS-A-99.072.02	Instalación de sistemas de oxígeno Cabina en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0006.10 (A)	23-Jun-2000		CS-A-98.131.04	Instalación de APU en aeronave Mod. Hawker 800XP	Raytheon Aircraft
	CTS-0006.10 (A) R1	23-Dic-2011			Instalación de APU en aeronave Mod. Hawker 750 / 800XP / 850XP / 900XP	Hawker Beechcraft Corp.
	CTS-0006.11 (A)	15-Oct-2000		CS-A-99.072.02	Instalación soporte para panel superior de ventanilla de cabina en aeronave Mod. Hawker 800Xp	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0006.12 (A)	15-Oct-2000		CS-A-99.243.01	Instalación de un parasol de cabina en aeronave Mod. Hawker 800XP	Rosent Product Development Inc.
	CTS-0006.13 (A)	15-Oct-2000		CS-A-99.072.02	Instalación de un transportin en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0006.14 (A) SA00491WI	29-Jun-2000 (DCBA)			Instalación sistema de alerta de compensador en movimiento - en aeronave Mod. Mitsubishi MU2B	Test Instrumentation Inc

	CTS-0006.15 (A) SA00489WI	29-Jun-2000 (DCBA)			Instalación sistema de desconexión automática de autopiloto - en aeronave Mod. Mitsubishi MU2B	Test Instrumentation Inc
	CTS-0009.17 (A) SR00760NY, SR00693NY, SR00790NY	20-Oct-2000			Instalación sistema de compensación de fuerzas SFIM en aeronave Mod. BELL 407	Helicopter Aviation Services Corp.
	CTS-0009.18 (A) SR00790NY	20-Oct-2000			Instalación sistema de control de vuelo automático SFIM (AFCS) en aeronave Mod. Bell 407	Helicopter Aviation Services (HAS) Corp.
	CTS-0009.19 (A) SA3810SW	25-Sep-2000		CS-A-00.438.01	Instalación de batería plomo blindada regulada por válvula en aeronave Mod. BO 105 C&S	Falcon Crest Aviation Suply Inc.
	CTS-0010.20 (A) SA3810SW	17-Oct-2000		CS-A-99.131.04	Instalación de unidad de control precise pulselite modelo 2400-25-4-4 en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0010.21 (A) ST09278SC	17-Oct-2000		CS-A-99.072.02	Instalación sistema sensor de rayos Honeywell LSZ-850 en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
		Fecha Enmienda 27-Nov-2000			Instalación sistema sensor de rayos Honeywell LSZ-850 en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace

	CTS-0010.22 (A) ST09480SC	17-Oct-2000		CS-A-99.072.02	Instalación de grabador de voces de cabina universal CVR-30B en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0010.23 (A) SA7954SW	17-Oct-2000		CS-A-99.072.02	Instalación de sistema de luces de emergencia en cabina en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
		Fecha Enmienda Nov-2000	27-		Instalación de sistema de luces de emergencia en cabina en aeronave Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0010.24 (A) ST090415C	17-Oct-2000		CS-A-99.072.02	Instalación sistema de advertencia proximidad a tierra Sundstrand Mark VII - Mod. Hawker 800XP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0010.25 (A) ST09461SC	17-Oct-2000		CS-A-99.072.02	Instalación sistema de prevención de colisión y alerta de tráfico - Mod. Hawker 800KP	ARKANSAS Aerospace
	CTS-0010.26 (A) ST09250AC	17-Oct-2000		CS-A-99.131.04	Instalación de luz de logo en la sup. Inferior del estabilizador horizontal en aeronave Mod. Hawker 800XP	Raytheon Aircraft Co.
		ENMIENDA: de Agosto de 2012	21			Raytheon Aircraft Co.
					Instalación de luz de logo en la sup. Inferior del estabilizador horizontal en aeronave Mod. Hawker 800XP	Raytheon Aircraft Co.

**REEMISIÓN:  
09 de Mayo de 2013**

	CTS-0010.27 (A) ST001148ATD	20-Oct-2000		CS-A-99.430.01	Instalación radar meteorológico con detector predictivo de cortantes de viento Collins WXR-700X en aeronave mod. McD Douglas DC-9-41	TIMCO
	CTS-0010.28 (A) SA2594CE	20-Oct-2000		CS-A-00.430.02	Instalación de transponder Collins TPR-720 modo S - Mod. McD Douglas DC-9-41	TIMCO
	CTS-0010.29 (A) SA2823CE	20-Oct-2000		CS-A-00.430.03	Instalación sistema Collins TTR-920 (TCAS II) en aeronave Mod. McD Douglas Dc-9-41	TIMCO
	CTS-0011.30 (A) ST09262SC	15-Nov-2000			Instalación de 3º y 4to tubo de oxígeno 750 lts. en compartimiento trasero en aeronave Mod. Hawker 800XP	Raytheon Aircraft Co.
	CTS-0011.33 (A) ST09462SC	15-Nov-2000			Instalación sistema mejorado de advertencia proximidad a tierra en aeronave Mod. Hawker 800XP	Raytheon Aircraft Co.
	CTS-0011.34 (A)	24-Nov-2000		CS-A-00.442.01	Instalación de sistema de gerenciamiento de navegación en aeronave mod. Learjet 35A	Lider Taxi Aéreo S/A
	CTS-0011.35 (A) ST01455AT	30-Nov-2000		CS-A-00.435.01	Instalación de sistema de extinción de incendios detención de humo en aeronave Mod.Dc9-Serie30 y 80/MD88	AAE LTD

		<i>Enmienda 23-Ago-2001</i>				
		<i>Enmienda 05-May-2010</i>			Instalación de sistema de extinción de incendios y detección de humo en los Compartimientos Inferiores de Carga de las aeronaves Mod.Dc9-31, 32, 34, 41, 81, 82, 83, 87, MD88	Advanced Aircraft Extinguishers, Ltd LTD AAE.
	CTS-0011.36 (A) ST01674AT	<i>01-Dic-2000</i>		CS-A-00.435.02	Instalación de sistema de extinción de incendios y detención de humo en aeronave mod. Boeing 737-200	AAE LTD
		<i>R01 07-Dic-2005</i>		R01 CS-A-00.435.02		
	CTS-0012.37 (A) SM99-203	<i>07-Dic-2000</i>		CS-A-99.402.03	Instalación de EMS (Sistema Médico de Emergencia ) en aeronave mod. Bell 407	Spectrum Aeromed Inc.
Reemisión por cambio de Titular	CTS-0012.37 (A) SM99-203		<b>Reemisión:</b> 27-Septiembre-2007		Instalación de EMS (Sistema Médico de Emergencia ) en aeronave mod. Bell 407	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed
	CTS-0012.38 (A) SA8300SW	<i>26-Dic-2000</i>			Instalación sistema automático de desconexión de carga eléctrica cabina en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet
	CTS-0012.39 (A) SH09293SC-D	<i>27-Dic-2000</i>			Instalación sistema de gerenciamiento de vuelo FMZ-2000 en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet

	CTS-0012.40 (A) SH8276SW-D	28-Dic-2000			Instalación de sistema sensor de descargas atmosféricas en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet
	CTS-0012.41(A) SA8279SW-D	29-Dic-2000			Instalación sistema Baterías Auxiliares en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet
	CTS-0012.42 (A) SA8291SW-D	26-Dic-2000			Instalación de montajes de baterías en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet.
	CTS-0012.43 (A) SA8271SW-D	27-Dic-2000			Instalación del panel de fallas del APU en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet.
	CTS-0012.44 (A) SA8275SW-D	28-Dic-2000			Instalación de sistema de información de vuelo en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet.
	CTS-0012.45 (A) SA8273SW-DT	28-Dic-2000			Instalación de Feedrhu- Presión Vessel en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet
	CTS-0012.46 (A) SA8283SW-D	26-Dic-2000			Instalación de las modificaciones de luces auxiliares en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet
	CTS-0012.47 (A) SA8272SW-D	27-Dic-2000			Instalación de circuitos impresos en aeronave mod. Falcon 900EX	Dassault Falcon Jet

	CTS-0012.48 (A)	18-Dic-2000		CS-A-00.443.01	Instalación de mueble interior en aeronave mod. Boeing 737-200	ARSA
	CTS-0012.49 (A) ST01716AT-O	29-Dic-2000			Instalación simple o dual GPS Honeywell con interfase al FMS en aeronave mod. Gulfstream IV	Gulfstream Aerospace
<b>2001</b>						
	CTS-0101.01 (A) SA1551GL	15-Ene-2001		CS-A-01.431.02	Instalación de sistema emergencias médicas en aeronave mod. Learjet 25D	Aeromed System Inc.
	CTS-0103.02 (A) SA00192SE	27-Mar-2001 (DCBA)			Instalación de Kit Superchiefain I Aumento M Take Off Weight en aeronave mod. PA 31-350	DCBA
	CTS-0103.03 (A) SA00202SE	27-Mar-2001 (DCBA)			Instalación de Kit Superchiefain II Aumento M Take Off Weight en aeronave mod. PA 31-350	DCBA
	CTS-0103.04 (A) SA00378SE	27-Mar-2001 (DCBA)			Modificación del refuerzo costilla de Ala en aeronave mod. PA 31-350	DCBA
	CTS-0103.05 (A)	28-Mar-2001		CS-A-99.432.01	Instalación de video cámara Gyro Cam 36X en aeronave mod. MMB-BO-105S	Cuerpo Federal Aviación

	CTS-0104.06 (A) ST00227WI/D	28-Abr-2001		CS-A-01.422.01	Modificación de un simple Avionics Managements System AMS850 a un Doble AMS850 en aeronave mod.Beech400/A	Rockwell-Collins
	CTS-0104.07 (A) ST00181SE	27-Abr-2001		CS-A-01.129.01	Instalación de las unidades supresoras de transitorios (TSU) Smiths en aeronave mod. Boeing 747-200	ARSA
	CTS-0105.08 (A)	27-Jun-2001		CS-A-01.448.01	Instalación de arrestador de llama en el conducto de alivio de presión en la puerta en aeronave mod.Boeing 737Serie	Shaw Aero Devices
	CTS-0107.09 (A) SA156CH	15-Nov-2001			Instalación BF Good Svion. System Inc TCAS 791/791A en aeronave mod. Beech 300	BF Goodrich Avionics Systems Inc.
	CTS-0107.10 (A)	24-Jul-2001 (DCBA)			Conversión para lanzamiento de paracaidistas en aeronave mod. Cessna A182J	DCBA
	CTS-0109.11 (A)	04-Set-2001			Instalación de grabador de voces de cabina en aeronave mod. Learjet 35A	Avionics Service
	CTS-0110.12 (A)	26-Oct-2001			Instalación de Sistema TCAS II Collins en aeronave mod. DHC-8-102	Southern Winds S.A
<b>2002</b>						



	CTS-0201.01 (A) SA00635SE	03-Ene-2002 (DCBA)			Instalación de Equipo Sanitario en aeronave mod. Cessna 208/208B	DCBA
	CTS-0202.02 (A) SA00492WI	06-Feb-2002 (DCBA)			Instalación de Sistema de Monitoreo del Sistema de Deshielo en aeronave mod. Mitsubishi MU-2B	Test Instrumentation Inc.
	CTS-0203.03 (A)	19-Mar-2002 (DCBA)			Instalación de un Equipo de Rociado en aeronave mod. PIPER PA-12	DBCA
	CTS-0204.04 (A)	25-Abr-2002 (DCBA)			Instalación de refuerzo en herraje en toma delantera de ala en aeronave mod. PA-25-235/260	DCBA
	CTS-0209.05 (A) ST00146BO	06-Set-2002		CS-A-02.129.02	Incorporación en el circuito eléctrico de indicación de combustible en aeronave mod. Boeing 737-200	ARSA
		Fecha de Enmienda 20-Nov-2002			Incorporación en el circuito eléctrico de indicación de combustible en aeronave mod. Boeing 737-200	ARSA
		Fecha de Enmienda 09-Ene-2003			Incorporación en el circuito eléctrico de indicación de combustible en aeronave mod. Boeing 737-200	ARSA
	CTS-0211.06 (A)	18-Nov-2002 (DCBA)			Instalación del sistema de aire acondicionado modelo A / C-E102 en aeronave mod. PA-36 Series	DCBA

	CTS-0211.06 (A) R01	26-Set-2005		CS-A-02.1523.01	Instalación de equipo de aire acondicionado	Carlos A. CUGINO
	CTS-0211.07 (A) SA1105CH	20-Nov-2002 (DCBA)			Instalación de hélice Hartzell en aeronave mod. PIPER PA-32-260	Hartzell Propeller
	CTS-0211.08 (A)	26-Nov-2002 (DCBA)			Alteración para salto de paracaidistas en aeronave mod. Cessna 185A	DCBA
	CTS-0211.09 (A) SA3498NM, ST00847SE	30-Nov-2002		CS-A-02.129.01	Instalación de sistema indicador de combustible Smith Industries en aeronave mod. Boeing 737-200	ARSA
		Enmienda 29-Ene-2003			Instalación de Unidades de Supresión de Transitorios en aeronave mod. Boeing 737-200	Aerolíneas Argentinas S.A.
		Enmienda 02-May-2011			Instalación de Unidades de Supresión de Transitorios en aeronave mod. Boeing 737-200	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CTS-0212.10 (A)	21-Dic-2002		CS-A-02.413.01	Instalación de sistema TCAS II CAS-81 y transponder modo S en aeronave mod. Boeing 737-200	Southern Winds S.A
	CTS-0212.11 (A) SR09248RC	16-Dic-2002		CS-A-02.454.01	Instalación de un rodamiento elastomérico en el rotor de cola en aeronave mod. Bell 206A/B , 206L	Lord Corporation

	CTS-0212.12 (A)	26-Dic-2002		CS-A-02.460.01	Reemplazo de patines tubulares originales y soporte del tren de aterrizaje en aeronave mod. Bell 206A, 206B, 206L y 407	DART Aerospace USA
<b>2003</b>						
	CTS-0301.01 (A) ST00146BO	22-Ene-2003		CS-A-03.141.01	Instalación de dispositivos supresor de picos de tensión en tanques combust. En aeronave mod. Boeing 737-200	LAPA S.A
		Fecha Enmienda Mar-03	06-		Instalación de dispositivos supresor de picos de tensión en tanques combust. En aeronave mod. Boeing 737-200	LAPA S.A
	CTS-0302.02 (A) ST00146BO	27-Feb-2003			Instalación de dispositivos supresor de picos de tensión en tanques combus. En aeronave mod. Boeing 737-200	Southern Winds S.A
	CTS-0308.03 (A)	01-Sept-2003		CS-A-03.129.01	Reconfiguración interior de cabina de pasajeros en aeronave mod. Boeing 737-200	ARSA
	CTS-0308.03 (A) R01	19-Sept-2005		CS-A-03.129.01	Reconfiguración interior de cabina de pasajeros en aeronave mod. Boeing 737-200	ARSA
	CTS-0308.04 (A) ST01457AT-D	27-Ago-2003		CS-A-03.121.01	Instalación de sistema mejorado de advertencia prox. a tierra y cortante de viento en aeronave mod. GIV	Gulfstream Aerospace Corporation

	CTS-0308.05 (A) ST01851AT-D	27-Ago-2003		CS-A-03.121.02	Instalación de sistema mejorado de advertencia prox. a tierra y cortante de viento -en aeronave mod. GIV	Gulfstream Aerospace
	CTS-0308.06 (A) SR00462SE	13-Ago-2003			Instalación de batería Concorde RG-222 en aeronave mod. Bell 206L/L1/L3/L4	Advanced Power Products
	CTS-0310.07 (A) SA8131NM-D	02-Oct-2003			Instalación del sistema de comunicación Collins VHF-422 C/D - Mod. Learjet 60	Learjet Inc.
	CTS-0310.08 (A) ST01052LA	15-Oct-2003		CS-A-03.129.02	Instalación de revestimiento de aislamiento. Mod. McD Douglas - MD83	ARSA
		Fecha Enmienda 03-Dic-2003			Instalación de revestimiento de aislamiento. Mod. McD Douglas - MD83	ARSA
	CTS-0310.09 (A) ST01182SE	24-Oct-2003			Instalación de puerta reforzada en cabina con comando interno - Mod. Boeing 737-200	Aerolíneas Argentinas S.A.
		Enmienda 01: 03- Nov-2005			Instalación de puerta reforzada en cabina con comando interno - Mod. Boeing 737-200	Aerolíneas Argentinas S.A.
		Enmienda 02: 04- Oct-2010			Instalación de puerta reforzada en cabina con comando interno - Mod. Boeing 737-200	Aerolíneas Argentinas S.A.

	CTS-0310.10 (A) ST01336LA	03-Dic-2003			Instalación de puerta reforzada en cabina con comando interno - Mod.McDouglas - MD 83 / MD88	Austral Cielos del Sur S.A
	CTS-0310.10 (A) R1 ST01336LA	25-Oct-2007			Instalación de puerta reforzada en cabina con comando interno - Mod.McDouglas - MD 81 / MD 83 / MD88	Austral Cielos del Sur S.A
	CTS-0311.11 (A) ST00881WI-D	24-Nov-2003		CS-A-03.129.03	Modificación de instalación del sistema TCAS II Mod. Boeing 737-200	ARSA
	CTS-0312.12 (A) SA5118NM	29-Dic-2003		CS-A-03.413.01	Instalación de sistema de detención de cortantes de viento - Mod. Boeing 737-200	Southern Winds S.A
<b>2004</b>						
	CTS-0407.01 (A) SA00773AT	21-Jul-2004		CS-A 04.042.01	Inst. Helice Hartzell PHC-J3YF-IRF/F7691() - Cessna 210L /M /N	Hartzell Propeller Inc.
	CTS-0409.02 (A)	10-Sept-2004		CS-A 04.131.01	Aprobación de grupos para RYSM	Raytheon
	CTS-0410.03 (A)	03-Nov-2004		CS-A04.486.01	Inst. de Motor SMA Mod. SR 305-230; de hélice MT-Propeller	SMA
	CTS-0411.04 (A)	05-Nov-2004		CS-A 03.417.01	Inst. de aire acondicionado en aeronave mod. Cessna 188	Cugino Ingeniería

Reemisión Bilingüe	CTS-0411.04 (A)		<b>Reemisión:</b> 04-Septiembre-2009	CS-A 03.417.01	Inst. de aire acondicionado en aeronave mod. Cessna 188 Series	Cugino Ingeniería
	CTS-0411.05 (A) SA04-26 Issue No.2 Canadá	01-Nov-2004		CS-A 04.412.01	Inst. de EGPWS en aeronave mod. Fairchild SA 226-SA 227	Western Avionics
	CTS-0411.06 (A)	30-Nov-2004		CS-A 04.460.01	Inst. del canasto de 407-663-heli-utility en aeronave Mod. Bell 407	Dart Aerospace Ltd.
	CTS-0411.07 (A)	30-Nov-2004		CS-A 04.460-02	Inst. de kit de refuerzo estructural en aeronave Mod. Bell 407	Dart.Aeroespace Ltd.
	CTS-0412.08 (A)	30-Dic-2004		CS-A 04.134-01	Inst. de hélice de tres palas MTV-9-B-C/C203-46 en aeronave mod.PITTS "S"-2B	MT Propeller
	CTS-0412.09 (A)	06-Ene-2005		CS-A 04.402.01	Inst. de conversión en ambulancia aérea en aeronave mod.Lear 45	Spectrum Aeromed
Reemisión por cambio de Titular	CTS-0412.09 (A)		<b>Reemisión:</b> 27-Septiembre-2007	CS-A 04.402.01	Inst. de conversión en ambulancia aérea en aeronave mod.Lear 45	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed
	CTS-0412.10 (A)	06-Ene-2005		CS-A-04.037.01	Inst. de control electrónico digital de motor honeywell N1 en aeronave mod. Cessna 650	Cessna Aircraft Company
<b>2005</b>						

	CTS-0501.01 (A)	07-Nov-2005		CS-A-04.473.01	Inst. sistema de Filtro de Barrera de Admisión del motor (IBF) en aeronave mod. Bell 407	Aerospace Filtration Systems Inc.
	CTS-0501.01 (A) Rev.1	14-Febrero-2018		CS-A-04.473.01	Inst. sistema de Filtro de Barrera de Admisión del motor (IBF) en aeronave mod. Bell 407	Donaldson Company, Inc.
	CTS-0501.02 (A)	01-Sept-2005		CS-A-04.473.02	Instalación de Filtro de Barrera de Admisión del motor AFS en aeronave mod. Bell 206L3, L4	Aerospace Filtration Systems Inc.
	CTS-0501.02 (A) Rev.1	14-Febrero-2018		CS-A-04.473.02	Instalación de Filtro de Barrera de Admisión del motor AFS en aeronave mod. Bell 206L3, L4	Donaldson Company, Inc.
	CTS-0503.03 (A)	04-Abr-2005		CS-A05.477.01	Instalación de sistema Honeywell MK VII EGPWS en aeronave mod.Boeing 747-200	ATS INTERNATIONAL
	CTS-0504.04 (A)	20-Abr-2005		CS-A-05.402.01	Inst. de Ambulancia Aérea en aeronave mod. Learjet 31, 31A,35,35A	Spectrum Aeromed
Reemisión por cambio de Titular	CTS-0504.04 (A)		<b>Reemisión:</b> 27-Septiembre-2007	CS-A-05.402.01	Inst. de Ambulancia Aérea en aeronave mod. Learjet 31, 31A,35,35A	Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed
	CTS-0506.05 (A) SA00819CH			CS-A-05.100.01	Mod. Cessna 180	Mc Cauley
	CTS-0506.06 (A) ST00762LA-D	08-Jun-2005		CS-A-05.155.01	Instalación de Expansión de Parámetros del Grabador de Datos en aeronave mod.B737-200	HOLLINGSEAD INTERNATIONAL

		Enmienda 09- Ene-2005			Instalación de Expansión de Parámetros del Grabador de Datos en aeronave mod.B737-200	HOLLINGSEAD INTERNATIONAL
	CTS-0506.07 (A) SA00273WI	22-Jul-2005		CS-A-05.111.01	Instalación Camilla, carga del paciente y sist. de apoyo en aeronave mod. B300	LIFE PORT INC.
	CTS-0506.08 (A)	08-Ago-2005		CS-A-05.477.02	Instalación Sistema Honeywell Mark VII EGPWS en aeronave mod.MD 80 Series	ATS International
		Enmienda 01 15- Dic-2005			Instalación Sistema Honeywell Mark VII EGPWS en aeronave mod.MD 80 Series	ATS International
		Enmienda 02 19- Abr-2006			Instalación Sistema Honeywell Mark VII EGPWS en aeronave mod.MD 80 Series	ATS International
		Enmienda 03 05- Dic-2006			Instalación Sistema Honeywell Mark VII EGPWS en aeronave mod.MD 80 Series	ATS International
	CTS-0507.10 (A)	26-Ene-2006		CS-A-05.410.01	Inst. Sistema de guiado de vuelo automático de dos ejes en aeronave mod.Beech H35, K35, M35, N35 y P35	S-TEC
	CTS-0507.11 (A)	26-Ene-2006		CS-A-05.410.02	Inst. Sistema de guiado de vuelo automático de uno y dos ejes en aeronave mod. PA 32-260 y PA 32-300	S-TEC
	CTS-0508.12 (A)	04-Ago-2005		CS-A-05.154.01	Inst. de un sistema de Lucha antigranizo en aeronave mod. Hawker HS125-400B	NEMIRO S.R.L



	CTS-0508.13 (A)	02-Sept-2005		CS-A-05.460.01	Instalación de Pata de Oso en aeronave mod. AS 355 E/F/F1/F2 & AS 350 B/B2/B3/B4	DART AEROSPACE
	CTS-0509.14 (A) ST02484AT	14-Oct-2005		CS-A-05.159.01	Inst. de Galley G1, G2, G3 y G6 en aeronave mod. Boeing 737-200	Floracool Inc
	CTS-0509.16 (A)	20-Sept-2005		CS-A-05.129.01	Reconfiguración Interior de Cabina de Pasajeros en aeronave mod. B737-500	Aerolíneas Argentinas
		ENMIENDA 08 de Febrero de 2012				
	CTS-0509.17 (A) ST02872AT-D	17-Oct-2005		CS-A-05.121.01	Instalación de Glabes Flight Identification en conformidad con "Index List CE41 1268004, Rev. D en aeronave Mod. G IV	GULFSTREAM Aerospace Co.
	CTS-0509.18 (A) ST02848AT-D	17-Oct-2005		CS-A-05.121.01	Inst. de Runway Awareness and Advisory System (RASS) Software en Honeywell MKV EGPWS System en aeronave Mod. G IV	GULFSTREAM Aerospace Co.
	CTS-0510.19 (A) SA97-36	17-Nov-2005		CS-A-05.163.01	Inst. de Fuselaje Secundario Geofísico en aeronave mod.Piper PA-31 Navajo	Aero Design LTD
	CTS-0510.20 (A) SA98-69	17-Nov-2005		CS-A-05.163.02	Inst. de Kit no Magnético en aeronave mod. Piper PA-31 Navajo	Aero Design LTD
	CTS-0510.21 (A) SA98-70	17-Nov-2005		CS-A-05.163.03	Inst. de Equipamiento de Estudio Geofísico en aeronave mod. Piper PA-31 Navajo	Aero Design LTD

	CTS-0510.22 (A) ST01742CH	08-Nov-2005		CS-A-05.158.01	Inst. de Baliza Localizadora de Emergencia (ELT) en aeronave mod. Boeing 747-400	ARMSTRONG AEROSPACE
Enmienda	CTS-0510.22 (A) ST01742CH	08-Mar-2010			Inst. de Baliza Localizadora de Emergencia (ELT) en aeronave mod. Boeing 747-400	ARMSTRONG AEROSPACE
	CTS-0512.23 (A) ST01077AT	22-Dic-2005		CS-A-05.096.01	Instalación de Espejo de Carga en aeronave mod. Bell 407	AERONAUTICAL ACCESORIES
	CTS-0512.24 (A) SR00180SE	26-Dic-2005		CS-A-05.168.01	Legitimación STC SR00180SE - Filtros de Aire en aeronaves mod. Bell 206 y Bell 407	ENTEC
<b>2006</b>						
	CTS-0601.01 (A) ST01199NY-D	21-Mar-2006		CS-A-05.084.05	Inst. de (2) Innovative Solutions & Support Inc. Air Data Display Unit Instrum. En aeronave mod. Learjet 35, 35A, 36	Learjet Inc.
	CTS-0601.02 (A) ST00952SE-D	21-Mar-2006		CS-A-05.084.06	Aprobación del grupo p/ Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM) en aeronave mod.Learjet 35, 35A, 36	Learjet Inc.
	CTS-0601.03 (A) ST00321WI-D	21-Mar-2006		CS-A-05.084.07	Inst. Rosemount Pitot / Static Probes en aeronaves mod.Learjet 35, 35A, 36	Learjet Inc.
	CTS-0601.04 (A) ST00913WI	21-Mar-2006		CS-A-05.084.08	Int. Sistema Innovate Solutions & Support (IS & S) Dual Altimeter /ADC en aeronave mod. Learjet 35, 35A, 36	Learjet Inc.

	CTS-0601.05 (A) SR01394LA	07-Nov-2006		CS-A-05.473.01	Instalación de Sistema de Filtro de Barrera de Admisión de Motor en aeronave mod. MD-Helic.369D, 369E, 369FF, 369HS	Aerospace Filtration Systems Inc
	CTS-0601.05 (A) Rev.1 SR01394LA	14-Febrero-2018		CS-A-05.473.01	Instalación de Sistema de Filtro de Barrera de Admisión de Motor en aeronave mod. MD-Helic.369D, 369E, 369FF, 369HS	Donaldson Company, Inc.
	CTS-0602.06 (A)	16-Feb-2006		CS-A-05.169.01	"Instalación de Cámara Tyler Nose, Super Nose 6-CAM en aeronave mod.AS350-B / y de Instalación de AS Camera Mount350-B2 en aeronave mod. AS 350-BA	Tyler Camera Systems
	CTS-0603.07 (A) ST02976AT	17-May-2006		CS-A-05.161.01	Inst.del " ACSS Elementary and Enhanced Surveillance System" en aeronave mod. Boeing 737-300/-400/-500	Avionics Support Group
	CTS 0603.08 (A) (ST01872CH)	05-Dic-2006		CS-A-06.158.01	Instalación de Sistema ELT Honeywell en aeronave mod. Boeing 737-500	Armstrong Aerospace
Enmienda	CTS 0603.08 (A) (ST01872CH)	Enmienda 1: 09-Jun-2009		CS-A-06.158.01	Instalación de Sistema ELT Honeywell en aeronave mod. Boeing 737-500	Armstrong Aerospace
Enmienda	CTS 0603.08 (A) (ST01872CH)	Enmienda 2: 16-May-2011		CS-A-06.158.01	Instalación de Sistema ELT Honeywell en aeronave mod. Boeing 737-500	Armstrong Aerospace
	CTS-0604.13 (A)	22-May-2006		CS-A-05.472.01	Inst. Flight Tracker en aeronave mod. Dornier 228 - (LV-WTV)	Western Avionics
	CTS-0604.14 (A)	22-May-2006		CS-A-05.472.01	Inst. GPS KLN94 en aeronave mod. Dornier 228 (LV-WTV)	Western Avionics

	CTS-0604.15 (A)	22-May-2006		CS-A-05.472.01	Inst EGPWS en aeronave mod.Dornier 228 (LV-WTV)	Western Avionics
	CTS-0604.16 (A)	22-May-2006		CS-A-05.472.01	Inst. TCAS I KTA970 en aeronave mod. Dornier 228 (LV-WTV)	Western Avionics
	CTS-0604.17 (A)	03-May-2006		CS-A-05.472.05	Inst. Radar Meteorológico RDR2000 - Display Multifunción KMD850 en aeronave mod.Dornier 228 (LV-WTV)	Western Avionics
	CTS-0604.18 (A) ST01060CH	23-May-2006		CS-A-05.162.01	Inst. GPS Antenna en aeronave mod.Boeing 737-200	Electronics Cable Specialities
	CTS-0604.19 (A) ST01798CH	24-May-2006		CS-A-05.162.02	Inst. EGPWS Honeywell MK VII en Radar Meteorológico Collins WXI-701/711	Electronics Cable Specialities
	CTS-0604.20 (A) SR09330RC	19-Abr-2006		CS-A-06.096.01	Inst. Replacement Low and High Skid Landing Gear Crosstubes en aeronave mod. Bell 407	Aeronautical Accesories Inc.
	CTS-0605.21 (A) ST00836CH-D	24-May-2006		CS-A-06.403.01	Int. Del Control Electrónico Digital del Motor (DEEC) N1 de Honeywell en aeronave mod. Learjet 31,31A, 35, 35A, 36	Garret Aviation Services

	CTS-0605.22 (A)	25-Sept-2006		CS-A-05.472.01	Instalación de Flight Tracker en aeronave mod.Dornier 228 (LV-WTD)	Western Avionics
	CTS-0605.23 (A)	25-Sept-2006		CS-A-05.472.02	Instalación de GPS Honeywell KLN 94 en aeronave mod. Dornier 228 (LV-WTD)	Western Avionics
	CTS-0605.24 (A)	25-Sept-2006		CS-A-05.472.03	Instalación de EGPWS Honeywell MK VI en aeronave mod. Dornier 228 (LV-WTD)	Western Avionics
	CTS-0605.25 (A)	25-Sept-2006		CS-A-05.472.04	Instalación de TCAS 1 Honeywell KTA 970 en aeronave mod. Dornier 228 (LV-WTD)	Western Avionics
	CTS-0605.26 (A)	19-May-2006		CS-A-05.472.05	Inst. Radar Meteorológico RDR2000 - Display Multifunción KMD850 en aeronave mod. Dornier 228 (LV-WTD)	Western Avionics
	CTS-0605.27 (A)	06-Jun-2006		CS-A-06.172.01	Inst. GPS marca Garmin GNS 430 - Instalación del Conversor Digital Analógico de Señal de Piloto Automático	Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
	CTS-0605.27 (A) R1	26-Jun-2008			Inst. GPS marca Garmin GNS 430 - Instalación del Conversor Digital Analógico de Señal de Piloto Automático	Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
	CTS-0608.29 (A) SA1669SW SA1731SW SA1670SW	14-Ago-2006		CS-A-06.416.01	Inst. Acumulador Inversor de Empuje	Nordam Group Inc.

	CTS-0610.30 (A)	26-Oct-2006		CS-A-06.171.01	Inst. de Equipamiento P/ Ambulancia Aèrea en aeronave mod. Eurocopter AS350	Air Ambulance Technology - Austria
	CTS-0611.31 (A) ST02016CH	26-Dic-2006		CS-A-06.176.01	Certif. P/ Capacidad RVSM en aeronave mod. Learjet 24/ D/ 25B / C/ D/ 35/ 35A/36	Royal Air Inc.
	CTS-0611.32 (A) ST01904CH	26-Dic-2006		CS-A-06.176.02	Inst. Sistema Altimétrico IS&S Tubos Pitot Rosemoun	Royal Air Inc.
	CTS-0611.33 (A)	02/11/2006		CS-A-06.171.02	Inst.Configuración Corporativo del Interior VIP en aeronave mod.Eurocopter BK 117 C-2 LV-BES	Air Ambulance Technology - Austria
		Rev.1 24 de Mar de 2011			Inst.Configuración Corporativo del Interior VIP en aeronave mod.Eurocopter BK 117 C-2 LV-BES	Air Ambulance Technology - Austria
		Rev.2 27 de Feb de 2015			Instalación de un Equipamiento para Ambulancia Aérea en aeronave mod.Eurocopter BK 117 C-2 (EC-145)	Air Ambulance Technology - Austria
	CTS-0611.34 (A) (SO1869NY)	04-Ene-2007		CS-A-06.353.01	Instalación de Sistema TAWS / RMI Sandel ST3400	Transportes Aèros Petroleros S.A.
	CTS-0612.35 (A) (ST09588SC)	13-Dic-2006			Instalación de Equipo Honeywell Windshear System en aeronave mod.DC-9-81 DC9-82 DC9-83	PYKA Aerospace Inc.
	CTS-0612.36 (A)	15-Dic-2006		CS-A-06.037.01	Instalación de FMS en Cessna Citattion VII	CESSNA Aircraft Company

	CTS-0612.37(A) (SA01513SE)	28-Dic-2006		CS-A-06.119.01	Instalación Sistema Sandel TAWS de advertencia y alerta de proximidad del terreno	CASCADE Aviation Services Inc.
<b>2007</b>						
	CTS-0701.01 (A) (SA01885NY)	25-Ene-2007		CS-A-07.353.01	Instalación Sistema Garmin P/ Operaciones IFR en aeronave DHC 6-300	Transportes Aéreos Petroleros S.A.
	CTS-0701.02 (A) (ST01114WI)	13-Abr-2010		CS-A-07.435.01	Instalación de Sistema de Detección de Humo y Extinción de Incendio en compartimiento de Carga Clase "C" en aeronaves Boeing 737-200 y 737-500	AAE. LTD
	CTS-0701.03 (A) (ST09962SC)	21-Feb-2007		CS-A-06.416.02	Instalación Sistema Radome Gandox en aeronave Airbus A 310-324 / A 310-325	The Nordam Group, Inc.
	CTS-0702.04 (A) (SA8886SW-D)	02-Mar-2007		CS-A-06.410.01	Instalación de Sistema S-TEC 55X de Guiado de vuelo Automático en aeronaves Cessna U206G / TU206G	S-TEC Corporation
	CTS-0703.05 (A) (SA8404SW-D)	21-Mar-2007		CS-A-06.410.02	Instalación de Sistema S-TEC 55X de Guiado de vuelo Automático en aeronaves Beech Mod.58	S-TEC Corporation
	CTS-0705.06 (A) (SA10567SC)	08-May-2007		CS-A-07.184.01	Instalación de Motores PT6A-135A en aeronave Beech F90	Blackhawk Modifications, Inc.

	CTS-0705.07 (A) (ST00174BO)	10-May-2007		CS-A-06.136.01	Instalación de Goodrich Corporation Float Switch Transient Suppression Device	Goodrich Corporation Simmonds Precision Product, Inc.
	CTS-0705.08 (A) (ST01526SE)	05-Jun-2007		CS-A-07.183.01	Aprobación de Grupo de Aeronaves para RVSM de acuerdo al documento AeroMech N° AMI-QD-0307 Rev."C" en aeronave Cessna 500 / 550 y 560	AeroMech Incorporated
	CTS-0706.09 (A) (SR 09451RC)	15-Jun-2007		CS-A-07.473.01	Instalación de Sistema de Filtro de Barrera de Admisión de Motor en aeronave Bell 206B	Aerospace Filtration Systems Inc.
	CTS-0706.09 (A) Rev.1 (SR 09451RC)	14-Febrero-2018		CS-A-07.473.01	Instalación de Sistema de Filtro de Barrera de Admisión de Motor en aeronave Bell 206B	Donaldson Company, Inc.
	CTS-0706.10 (A) (SR 00418DE)	11-Jun-2007		CS-A-07.408.01	Instalación de Sistema de Aire Acondicionado de Cabina en aeronave Bell 427	Air Comm Corporation
	CTS-0706.11(A) (SR 00419DE)	11-Jun-2007		CS-A-07.408.02	Instalación de Sistema de Calefacción de Cabina en aeronave Bell 427	Air Comm Corporation
	CTS-0706.12 (A) (SA 00470AT)	27-Jun-2007		CS-A-07.037.01	Instalación de una hélice modelo Hartzell PHC-C3YF-1RF/CF8468A()-6R o PHC-C3YF-1RF/F7691() y Conjunto de Cono de Hélice Asociado.	Hartzell Propeller Inc.



	CTS-0707.13 (A)	10-Jul-2007		CS-A-07.186.01	Instalación de Sistema de Inspección de Vuelo	Aviación Atlántico Sur S.A
	CTS-0707.14 (A) (South African C.A. 555/006)	31-Jul-2007		CS-A-06.425.01	Instalación de Equipo "LEO II" en aeronave Eurocopter AS 350	Denel Optronic
	CTS-0707.16 (A) (SR 09181RC)	25-Oct-2007		CS-A-07.182.01	Instalación Sistema de ataque contra el fuego Simplex modelo 304 en aeronave Bell 412 EP	Simplex Manufacturing
	CTS-0707.17 (A) (SR 00806SE)	25-Oct-2007		CS-A-07.182.02	Instalación Sistema de espejo regulable Simplex modelo 914 en Bell 412 EP	Simplex Manufacturing
	CTS-0708.18 (A) (SA1260WI)	06-Ago-2007		CS-A-07.188.01	Instalación de Batería plomo-ácido VSRLA Concorde RG-380 E/K y E/L Series en aeronaves Beech 65-A90 / 65-B90 / 65-C90 / 65-E90 / 65-C90A / Beech F90 / Beech 100 / B100 / Beech 200 / B200 / B300 / Beech 1900 / 1900C / Beech 300	Concorde Battery Corporation
	CTS-0708.19 (A)	08-Oct-2007		CS-A-07.195.01	Instalación de Sistema Honeywell CAS-67A de Alerta de Tráfico y Anti-Colisión (TCAS II) en aeronave Cessna 560	Landmark Aviation
	CTS-0708.20 (A)	10-Sep-2007		CS-A-06.096.02	Instalación del Bloqueo del Pedal del Rotor de Cola en aeronave Bell Modelo 407 y Bell modelo 206 A, B, L, L-1, L-3 y L-4	Aeronautical Accesories Inc.

	CTS-0710.21 (A)	08-Nov-2007		CS-A-07.129.01	Instalación Sistema MICRO QAR L3 en aeronaves Boeing 747-200, 747-400, 737-200, 737-500 Airbus A340-200, A340-300, A310-300	Aerolíneas Argentinas S.A
		ENMIENDA 20 de Julio de 2009			Instalación Sistema MICRO QAR L3 en aeronaves Boeing 747-200, 747-400, 737-200, 737-500 Airbus A340-200, A340-300, A310-300	Aerolíneas Argentinas S.A
		Revision 01 14 de Diciembre de 2010			Instalación Sistema MICRO QAR L3 en aeronaves Boeing 747-200, 747-400, 737-200, 737-500, 737-700, Airbus A340-200, A340-300, A310-300	Aerolíneas Argentinas S.A
		Revision 02 03 de Septiembre de 2012			Instalación Sistema MICRO QAR L3 en aeronaves Boeing 747-200, 747-400, 737-200, 737-500, 737-700, 737-800, Airbus A340-200, A340-300, A310-300	Aerolíneas Argentinas S.A
		Revision 03 03 de Julio de 2014			Instalación Sistema MICRO QAR L3 en aeronaves Boeing 747-200, 747-400, 737-200, 737-500, 737-700, 737-800, Airbus A340-200, A340-300, A310-300	Aerolíneas Argentinas S.A
	CTS-0711.22 (A)	05-Nov-2007		CS-A.07.125.01	Instalación de Sistema MICRO QAR en aeronaves MD-83 / 88	Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A
		Fecha de Enmienda 29/Dic/2008		CS-A.07.125.01	Instalación de Sistema MICRO QAR en aeronaves MD-83 / 88	Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A
		ENMIENDA 31 de Mayo de 2010			Instalación de Sistema MICRO QAR en aeronaves MD-80 Series	Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A
	CTS-0711.23 (A) SA 00622DE	27-Nov-2007		CTS-A.07.198.01	Instalación del Sistema de Imagen aérea JD3 en aeronaves Cessna 150, 172 y 182 de John Deere Agri Services Inc.	John Deere Agri Services Inc.

	CTS-0711.24 (A) (SH07-44 Canada)	29-Nov-2007		CTS-A-07.211.01	Instalación de Fibrotek Survey Stinger en aeronaves Eurocopter AS 350B / B1/ B2 / B3 / BA	New-Sense Geophysics Limited
	CTS-0711.25 (A)	23-Abr-2008		CTS-A-07.096.01	Instalación de Toma de Sujeción para el deslizamiento con soga en aeronaves Bell 407.	Aeronautical Accesories Inc.
<b>2008</b>						
	CTS-0801.02 (A) ST 02258NY	04-Feb-2008		CTS-A-07.191.01	Instalación del Sistema de Senda de Escape de piso con iluminación propia en aeronave Boeing 767 Series	Lufthansa Technik AG
	CTS-0801.03 (A)	04-Feb-2008		CTS-A-07.192.01	Instalación del Sistema Monitor de LCD en aeronave Boeing 767-300 Series	Video Technology Service Inc.
	CTS-0801.04 (A)	04-Feb-2008		CTS-A-07.193.01	Instalación del Sistema TopSeries I-4000 en aeronave Boeing 767-300 Series	Thales Avionics
	CTS-0801.05 (A)	04-Feb-2008		CTS-A-07.194.01	Instalación del Heath Tecna Interior en aeronave Boeing 767-300	Delta Engineering

	CTS-0802.06 (A) (ST03416AT)	07-Feb-2008		CTS-A-08.214.01	Instalación deThales Integrated Standby Flight Instrument Display en reemplazo de Indicadores standby Altímetro, horizonte artificial y velocímetro en aeronave Boeing 767 series.	Aircraft Engineering and Installation Service, Inc.
	CTS-0802.07 (A)	03-Mar-2008		CTS-A-07.164.01	Instalación de motor Lycoming O-540-A1D5 y hélice Hartzell HC-A2VK-1D en aeronave (LAVIA) PA-25-260	Lavia Argentina S.A
	CTS-0803.08 (A)	02-May-2008		CTS-A-07.189.01	Instalación de TCAS I marca L3, mod. Sky 899 y GPS marca Garmin mod. 500 en aeronave Cessna 560 Cittation V	Páez Aviónica S.R.L.
		Enmienda: 26 Mar 2012			Instalación de TCAS I marca L3, mod. Sky 899 y GPS marca Garmin mod. 500 en aeronave Cessna 560 Cittation V	Páez Aviónica S.R.L.
	CTS-0804.09 (A) (SA03302AT)	16-May-2008		CTS-A-08.486.01	Instalación de Motor SMA SR 305-230-1 y de Hélice MT Propeller MTV-9-BS, en aeronaves Cessna 182Q y 182R	SMA Engines Inc.
	CTS-0804.10 (A) (SA00799CH)	16-May-2008		CTS-A-08.042.01	Instalación de hélices Hartzell HC-C2YF-2CUF/FC8468(B)-3, Conos de Hélices C-2285-4(P) y Equipos Antihielo en aeronaves Cessna 310, 310A, 310C, 310D, 310F, 310G, 310H	Hartzell Propeller, Inc.

	CTS-0804.11(A) (SA02246AT)	30-Abr-2008		CTS-A-08.059.01	Instalación de Hélice MT-Propellers MTV-14 B-C-F / CF 188-30d de 4 palas en aeronave Aerostar PA 60-601P	MT - Propeller USA, Inc.
	CTS-0806.12(A) (SA01798SE)	11-Jul-2008		CTS-A-08.217.01	Aprobación de Grupo de Aeronaves para RVSM de acuerdo al documento AeroMech N° AMI-QD-KAIR-0710 Rev."Original" en aeronaves Beech B200, B200GT, B200CGT.	Hawker Beechcraft Corp.
	CTS-0806.13(A)	18-Jun-2008		CTS-A-05.417.01	Instalación de Carendos alternativos a los originales para el motor de la aeronave Cessna mod.182 Q.	Jorge Alejandro Lòpez Poy
	CTS-0806.14(A)	08-Ago-2008		CTS-A-08.215.01	Instalación de TCAS II honeywell mod. CAS 67A en aeronave Cessna 550 Cit. II	Redimec S.R.L.
	CTS-0806.15(A)	24-Jun-2008		CTS-A-08.216.01	Instalación de Equipo Sandel Avionics SA4550 Primary Attitude Display en múltiples aeronaves.	Sandel Avionics, Inc.
	CTS-0807.16(A) (SA1593GL)	07-Jul-2008		CTS-A-08.100.01	Instalación de Hélice Mc Cauley Mod. 4HFR34C766/94LNA-2, en aeronave Piper mod.PA-31T	Mc Cauley Propeller Systems
	CTS-0808.17(A) (SA00920CH)	14-Ago-2008		CTS-A-08.100.02	Instalación de hélice Mc Cauley mod. D3A36C435/80VEA-0, en aeronave Cessna mod. 210, 210A, 210B y 210C.	Mc Cauley Propeller Systems

	CTS-0808.18 (A) (ST02115CH)	22-Ago-2008		CTS-A-08.177.01	Instalación Shadin ADC-6000 Air Data Computer System en aeronaves Cessna mod. 500 / 550 / 560	Shadin Avionics
	CTS-0809.19 (A) (ST00563DE-D)	16-Sep-2008		CTS-A-08.183.01	Instalación del Sistema Altimétrico actualizado de Piloto y Copiloto en aeronaves Learjet 35, 35A y 36	AeroMech Incorporated
	CTS-0809.20 (A) (ST01531SE)	18-Sep-2008		CTS-A-08.183.02	Instalación del Sistema Altimétrico actualizado de Piloto y Copiloto en aeronaves Learjet 35, 35A y 36	AeroMech Incorporated
		18-Sep-2008	<b>Reemisión:</b> Octubre-2008	15	Aprobación de Grupo de Aeronaves para Operación RVSM " en aeronaves Learjet 35, 35A y 36	AeroMech Incorporated
	CTS-0809.21 (A)	16-Mar-2009		CTS-A-07.164.01	Instalación de motor Lycoming O-540-G1A5 y de una hélice Hartzell HC-C2YK-1( )/8477/0, en aeronave PA 25-235	LAVIA Argentina S.A.
	CTS-0810.22 (A) (SA2995SO)	07-Oct-2008		CTS -A-08.188.01	Instalación de Batería de Plomo Acido Concorde RG390E en aeronave Jetstream 3201	Concorde Battery Corporation
	CTS-0810.23 (A) (SR00291DE)	10-Oct-2008		CTS-A-07.408.03	Instalación del Sistema de Calefacción de Cabina y del Desempañador de Parabrisas Bleed Air en aeronave Agusta mod. A109All	Air Comm Corporation

	CTS-0810.24 (A)	14-Oct-2008		CTS-A-08.199.01	Instalación del Equipo EGPWS, marca Bendix KGP560 en aeronave Fairchild mod. SA227AC.	GAV Consulting Group
	CTS-0810.25 (A) (ST01468SE)	18-Nov-2008		CTS-A-05.491.02	Instalación de un Sistema de Reducción de la Resistencia Aerodinámica en aeronave Learjet mod 35, 35A y 36	Raisbeck Engineering
	CTS-0810.26 (A) (ST01724SE)	18-Nov-2008		CTS-A-08.491.02	Instalación de un Sistema de Reducción de la Resistencia Aerodinámica en aeronave Learjet mod 31 y 31A .	Raisbeck Engineering
	CTS-0811.27 (A) (ST00352SE)	03-Dic-2008		CTS-A-08.491.01	Instalación de un Cajón de Carga en Fuselaje Trasero, en aeronave Learjet mod. 31 y 31A.	Raisbeck Engineering
	CTS-0811.28 (A) (ST00179SE)	03-Dic-2008		CTS-A-05.491.01	Instalación de un Cajón de Carga en Fuselaje Trasero, en aeronave Learjet mod. 35, 35A y 36.	Raisbeck Engineering
	CTS-0811.29 (A) (SA02098CH)	01-Dic-2008		CTS-A-08.177.02	Instalación de Sistema Dual Shadin ADC 6000 en aeronave Cessna mod. 501 y 551,	Shadin Avionics
	CTS-0812.31 (A) (ST03144AT)	29-Dic-2008		CTS-A-08.219.01	Instalación del Sistema Honeywell TCAS II CAS-67A en aeronave Lear 35, 35A y 36	Chippewa Aerospace

2009		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	CTS-0901.02 (A) (ST02559CH)	26-Feb-2009		CTS-A-09.037.01	Instalación de Sistema de Gerenciamiento de Vuelo UNS-1F Universal Avionics en aeronave Cessna 550 / 560	Cessna Aircraft Company
	CTS-0902.03 (A) (ST01987AT)	06-Feb-2009		CTS-A-08.227.01	Instalación del Sistema Indicador Luminiscente de la Senda de Escape de emergencia STG Aerospace en aeronave DC-9-83 y MD-88	STG Aerospace Inc.
	CTS-0902.04 (A) (ST10526SC)	19-Feb-2009		CTS-A-08.416.01	Reemplazo de la Unidad de Control del Inversor de Empuje en aeronave Learjet 45	The Nordam Group, Inc.
	CTS-0902.05 (A) (SR00074DE)	13-Ago-2009		CTS-A-09.494.01	Instalación de Sistema de Aire Acondicionado impulsado por un Eje de transmisión del Rotor de Cola en aeronave Bell 206A, B, L, L-1, L-3, L-4	Paravion Technology, Inc.
	CTS-0902.06 (A) (ST00579DE)	23-Feb-2009		CTS-A-08.183.03	Instalación de Sistema Sensor, Dual Air Data Pitot/ Static Sensor Probes marca Goodrich, en aeronave Learjet 35, 35A y 36	AeroMech Incorporated.



	CTS-0903.07 (A) (SA10135SC)	13-Mar-2009		CTS-A-09.042.01	Instalación de Hélice Hartzell mod. PHC-C3YF-IRF/F8068 en aeronave Beech V35	Hartzell Propeller Inc.
	CTS-0903.08 (A)	13-Abr-2009		CTS-A-08.111.01	Instalación de Camilla Sanitaria en aeronave Piper PA-31T	Life Port, Inc.
	CTS-0904.09 (A) (SA10135SC)	23-Abr-2009		CTS-A-09.042.03	Instalación de helice Hartzell mod. PHC-C3YF-1RF/F8068 en aeronave Beech 35-C33A, 36, A36, E33A, F33A, S35, V35, V35A, V35B	Hartzell Propeller, Inc.
	CTS-0904.10 (A) (SA5533NM)	24-Abr-2009		CTS-A-09.042.02	Instalación de Hélice Hartzell mod. PHC-J3YF-2UF/FC7663(B,K)-2R en aeronave Raytheon 58 y G58	Hartzell Propeller, Inc.
	CTS-0904.11 (A) (SA00719LA)	24-Abr-2009		CTS-A-09.042.02	Instalación de Hélice Hartzell mod. PHC-C3YF-1RF/F868A(B,K)-6R en aeronave Raytheon A36 y G36	Hartzell Propeller, Inc.
	CTS-0904.12 (A) (ST01254LA-D)	28-May-2009		CTS-A-09.084.01	Instalación de ELT Artex en aeronave mod. Bombardier BD 100-1A10.	Learjet Inc.

	CTS-0904.13 (A) (ST01595LA-D)	28 May-2009		CTS-A-09.084.02	Instalación de Sostén Iluminado de cartas de navegación sobre la palanca de comandos en aeronave mod. Bombardier BD 100-1A10.	Learjet Inc.
	CTS-0904.14 (A) (ST01603LA-D)	28 May-2009		CTS-A-09.084.03	Instalación de un Sistema de Iluminación de paneles de servicio en aeronave mod. Bombardier BD 100-1A10.	Learjet Inc.
	CTS-0904.15 (A) (SA09650SC)	29-Jun-2009		CTS-A-08.226.01	Instalación de Motor Lycoming O-540 en aeronave mod. Piper - Laviasa PA25-235 y PA 25-260.	Maximum Performance Inc.
	CTS-0904.16 (A) (SE7734SW)	11-May-2009		CTS-A-08.226.01	Modificación del motor para la Operación con combustible ETANOL, par los motores Lycoming serie IO-540	Maximum Performance Inc.
	CTS-0907.17 (A)	30-Jul-2009		CTS-A-09.232.01	Instalación de Sistema de Banderillero Satelital AP-100m / AP-100ax / AP-100axr / AP-105m / AP-105ax / AP-105xc / AG-500a / AG-500b / AG-500ax / AG-500cfx / G-500xct / AG-500xct-g / AG-505xct / AG-505xct-g / PAC-194o en aeronaves Grumman - Schweizer AG-CAT / G-164 / G-164-A / G-164-B	Sylcomp S.A.

	CTS-0907.17 (A) ENMIENDA	08-Ene-2010		CTS-A-09.232.01	Instalación de Sistema de Banderillero Satelital AP-100m / AP-100ax / AP-100axr / AP-105m / AP-105ax / AP-105xc / AG-500a / AG-500b / AG-500ax / AG-500cfx / G-500xct / AG-500xct-g / AG-505xct / AG-505xct-g / PAC-194o en aeronaves Grumman - Schweizer AG-CAT / G-164 / G-164-A / G-164-B / LAVIA : PA 25-235 / -260	Sylcomp S.A.
	CTS-0907.17 (A) Rev.1	27-Jul-2012		CTS-A-09.232.01	Instalación de Sistema de Banderillero Satelital AP-100m / AP-100ax / AP-100axr / AP-105m / AP-105ax / AP-105xc / AG-500a / AG-500b / AG-500ax / AG-500cfx / G-500xct / AG-500xct-g / AG-505xct / AG-505xct-g / PAC-194A en aeronaves: Grumman - Schweizer AG-CAT / G-164 / G-164-A / G-164-B / LAVIA : PA 25-235 / -260 Air Tractor: AT-401 / 401B / AT-402A / AT-402B / AT-502B / AT-602 / AT-802A Cessna: 188 / 188A / 188B / A188A / A188B / T188C	Sylcomp S.A.
	CTS-0907.18 (A)	01-Oct-2009		CTS-A-09.231.01	Instalación de Transmisor Localizador de Emergencia mod. ADT406AF con panel de Control Remoto y Antena Exterior en aeronaves Airbus A340-200 / A340-300	EAD Aerospace, CAP 2000
	CTS-0909.19 (A) (ST01271WI)	29-Jun-2010		CTS-A-08.223.01	Instalación de IS&S Air Data Display Unit y Rosemount Pitot Static Probe para operación RVSM en aeronave Learjet 25D	Global Aviation Technologies

	CTS-0910.20 (A)	11-Mar-2010		CTS-A-09-215-01	Instalación de Indicador Primario de Actitud Sandel SA4550 en aeronave Piper PA 31T LV-BCT	Redimec S.R.L.
	CTS-0911.21 (A)	21-Dic-2009		CTS-A-08.220.01	Instalación de las Palas de Hélice mod. AL 2-160-3 / Hoffmann HO-V62 R/L 160 BT	Hélices Clerici
	CTS-0912.22 (A) (SR02244LA)	05-Feb-2010		CTS-A-09.235.01	Instalación de los Kits de Flotación de Emergencia en aeronave Eurocopter modelo BK 117C2	Apical Industries, Inc.
	CTS 0912.23 (A)	22-Dic-2009			Instalación de la hélice Hoffmann mod. HO-V62 R/L y palas Clerici mod. AL2-160-3 en aeronave Aeromot AMT -100 Ximango	Hélices Clerici
<b>2010</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	CTS 1002.01 (A) (ST01012WI)	18 de Febrero de 2010		CTS-A- 10.241.01	Instalación de Sistema de Vision de Emergencia en aeronaves Bombardier modelos CL-600-1A11, -2A12,-2B16, -2B19, -2C10, -2D15, -2D24	Vision Safe Corp.
	CTS 1003.02 (A) (SR01785LA)	18 de Marzo de 2010		CTS-A-10.245.01	Instalación del Airfilm Single Pole Utility Bracket en aeronave Eurocopter AS350-B, -B2, -B3, -BA, AS-355-E, -F, -F1, -F2, N	Airfilm Camera Systems

	CTS 1003.03 (A) (ST01997CH)	13 de Abril de 2010		CTS-A-90.158.01	Instalación de Baliza Localizadora de Emergencia ELT Honeywell Rescu 406 AF/AFN en aeronave DC-9-83 / MD-88	Armstrong Aerospace, Inc.
		Rev. 01 26-Oct-2010		CTS-A-90.158.01	Instalación de Baliza Localizadora de Emergencia ELT Honeywell Rescu 406 AF/AFN en aeronave DC-9-83 / MD-88	Armstrong Aerospace, Inc.
		Rev. 02 08-Nov-2010		CTS-A-90.158.01	Instalación de Baliza Localizadora de Emergencia ELT Honeywell Rescu 406 AF/AFN en aeronave DC-9-83 / MD-88	Armstrong Aerospace, Inc.
	CTS 1003.04 (A) (ST01431WI-D)	23 de Abril de 2010		CTS-A-10.422.01	Instalación de la Unidad de Base de Datos en aeronaves según listado Adjunto.	Rockwell Collins Inc.
	CTS 1004.05 (A) (SA7802SW-D)	29 de Abril de 2010		CTS-A-10.410.01	Instalación de Sistema de Guiado de Vuelo Automático de dos ejes S-TEC Sistema 65 Mod. ST-472 en aeronave De Havilland DHC-6-100 /-200	S-TEC Corporation
	CTS 1004.06 (A) (ST01920SE)	02 de Septiembre 2010		CTS-A-10.237.01	Instalación de Winglet en aeronave Boeing 767-300	Aviation Partners Boeing
	CTS 1004.06 (A) (ST01920SE)	ENMIENDA: 07 de Septiembre 2015		CTS-A-10.237.01	Instalación de Winglet en aeronave Boeing 767-300	Aviation Partners Boeing

	CTS 1005.08 (A) (ST03336AT)	04 de Mayo de 2010		CTS-A-10.219.01	Instalación de Cubiertas Protectoras de Relés 1K4XD TCAS en aeronave Bombardier CL-600-2B19 / 2C10 / 2D15 / 2D24 Series	Chippewa Aerospace Inc.
	CTS 1005.09 (A) (Argentino)	20 de Mayo de 2010		CTS-A-09.171.01	Instalación del Sistema de Visualización de Vuelo Primario y Multifunción Garmin G 600 en aeronaves Beechcraft E 90	Paez Aviónica S.R.L.
	CTS 1005.10 (A) (EASA R.S.00462)	10 de Mayo de 2010		CTS-A-09.171.01	Instalación de Equipamiento para Ambulancia Aérea en aeronave Eurocopter EC 135	Air Ambulance Technology GmbH
	CTS 1005.11(A) (ST0292AT)	06 de Septiembre de 2010		CTS-A-10.160.01	Instalación de Transmisor Localizador de Emergencia ELT Artex Mod. C406-1 en aeronave Boeing 737-100 /-200 /-300 /-400 /-500 /-600 /-700 / -800 Series	EMTEQ Engineering
	CTS 1006.12 (A) (Argentino)	02 de Sept de 2010		CTS-A-10.430.01	Instalación de seis modernos baños en aeronave Boieing 767-300	TIMCO Aero System
	CTS 1006.13 (A) (ST01182SE)	04 de Octubre de 2010		CTS-A-10.248.01	Instalación de Puerta de Tripulación de Cabina en aeronave Boeing 737-200	Duganair Technologies Inc.

	CTS 1008.14 (A) (Argentino)	11 de Agosto de 2010		CTS-A-10.217.01	Instalación de modificación de Flight Guidance System de Rockwell Collins, Inc. En aeronave Beech B200 / B200C / B200GT / B200CGT	Hawker Beechcraft Corporation
	CTS 1010.15 ( A ) (ST1133LA)	04 de Octubre de 2010		CTS-A-10.250.01	Instalación de Extensión de Parámetros del Sistema de Grabación de datos de vuelo en aeronave MD-80 Series	Aerovias de México S.A. de C.V.
	CTS 1010.17 (A) (Argentino)	21 de Octubre de 2010		CTS-A-10.084.01	Reemplazar el Transceptor ICS-200 de Bombardier para el reemplazo de la Interfaz de Enlace de Datos en aeronave Bombardier BD-100 Challenger 300	Learjet Inc.
	CTS 1011.18 (A) (Argentino)	27 de Diciembre de 2010		CTS-A-10.220.02	Instalación de hélices Clerici de 2 palas mod. HCF-14 en aeronave Piper PA-12	Hélices Clerici
	CTS 1012.19 (A) (EASA10026785)	17 de Diciembre de 2010		CTS-A-10.134.01	Instalación de Hélice MT Prop, mod MTV-14-B-C-F / CF188-30g en aeronave Hawker Beech 95C-55, D55, E55, E58, G58	MT Propeller Entwicklung GmbH
	CTS 1012.21 (A) (Argentino)	30 de Diciembre de 2010		CTS-A-10.478.01	Instalación Sistema ELT Artex 406ME en aeronave Jetstream JS 32	MACAIR Jet S.A.

2011		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	<i>CTS 1102.01 (A)</i> <i>(SA01024CH)</i>	<i>24 de Febrero de 2011</i>		<i>CTS-A-11.042.01</i>	<i>Instalación de hélice Hartzell PHC-C3YF-1R/F7663-4T en aeronave Piper PA-28R-201T y Piper PA-28RT-201T</i>	<i>Hartzell Propeller Inc.</i>
	<i>CTS 1104.02 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>12 de Mayo de 2011</i>		<i>CTS-A- 11.189.01</i>	<i>Instalación de FMS UNS-1-LW en reemplazo de UNS-1-B en aeronave Learjet 31A</i>	<i>Paez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1104.03 (A)</i> <i>(ST02659NY-D)</i>	<i>17 de Mayo de 2012</i>		<i>CTS-A-11.253.01</i>	<i>Actualización del Descanso de Tripulación de Cabina en aeronave Boeing 767-300 Series</i>	<i>Delta Engineering</i>
	<i>CTS 1104.04 (A)</i> <i>(SR02138LA)</i>	<i>07 de Noviembre de 2011</i>		<i>CTS-A-10.245.02</i>	<i>Instalación de Soporte para Filmación Aérea en aeronave Eurocopter EC135P1, P2, T1 y T2</i>	<i>Airfilm Camera Systems</i>
	<i>CTS 1105.07 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>15 de Junio de 2011</i>		<i>CTS-A-11.189.02</i>	<i>Instalación del sistema de Navegación mod. 500W GPS/TAWS de Garmin en aeronave Hawker Beech E90</i>	<i>Paez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1105.08 (A)</i> <i>(OSA2168AT)</i>	<i>30 de Septiembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.256.01</i>	<i>Instalación de Sistema Power Flow en aeronaves PA28-140, 28-180 y 28-181</i>	<i>Power Flow Systems, Inc.</i>
	<i>CTS 1106.09 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>09 de Agosto de 2011</i>		<i>CTS-A-10.220.01</i>	<i>Instalación de la Hélice Clerici mod. AL2-160-3 en aeronave IKA Brasov mod. IS-28M2</i>	<i>Hélices Clerici</i>
	<i>CTS 1106.10 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>30 de Junio de 2011</i>		<i>CTS-A-11.258.01</i>	<i>Instalación de Sistema de ELT ELTA A06T en aeronaves Learjet mod. 25D Serie N° 307</i>	<i>Jorge G. Arbaiza</i>



	<i>CTS 1106.11 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>17 de Junio de 2011</i>		<i>CTS-A-11.468.01</i>	<i>Instalación de Equipamiento de aviónica, Garmin GNS: 530AW, 347H, GTX330 y Artex ME406HM en aeronave Bell Mod. 407</i>	<i>Servicios Helicenter S.A.</i>
	<i>CTS 1106.12 (A)</i> <i>(SR00489SE)</i>	<i>17 de Junio de 2011</i>		<i>CTS-A-11.494.01</i>	<i>Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado 407 AC-110 Paraviation en aeronave Bell Mod. 407</i>	<i>Paravion Technology Inc.</i>
	<i>CTS 1107.13 (A)</i> <i>(ST00835CH-D)</i>	<i>16 de Agosto de 2011</i>		<i>CTS-A- 11.403.01</i>	<i>Instalación de Motor Allied Signal TFE 731-2C Turbofan en aeronave Learjet Mod. 31, 31A,35, 35A y 36A</i>	<i>Honeywell International Inc.</i>
	<i>CTS 1107.14 (A)</i> <i>(ST01138CH)</i>	<i>16 de Agosto de 2011</i>		<i>CTS -A-11.402.02</i>	<i>Instalación del Equipo de Ambulancia Aérea en aeronave Cessna 560 XL</i>	<i>Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed</i>
	<i>CTS 1107.15 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>15 de Julio de 2011</i>		<i>CTS-A-11.189.04</i>	<i>Instalación del sistema TAWS Clase B Honeywell KGP 860 en aeronave Hawker Beech Mod.400A</i>	<i>Paez Avionica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1108.16(A)</i> <i>(ST03256AT)</i>	<i>26 de Agosto de 2011</i>		<i>CTS-A- 11.121.01</i>	<i>Instalación de Sistema mejorado de Vigilancia de Identificación de Vuelo con sintonía de Radio marca Collins en aeronave Gulfstream GV</i>	<i>Gulfstream Aerospace Corp.</i>
	<i>CTS 1108.17(A)</i> <i>(SA02177CH)</i>	<i>06 de Septiembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.402.01</i>	<i>Instalación del Sistema Air Ambulance Conversion en aeronave Jetstream 3201</i>	<i>Snaky Creek Enterprises, LLC dba Spectrum Aeromed</i>

	<i>CTS 1108.18 (A)</i> <i>(SR00380DE)</i>	<i>31 de Agosto de 2011</i>		<i>CTS-A-11.494.02</i>	<i>Instalación de Sistema de Calefacción en Cabina en aeronave Bell 407</i>	<i>Paravión Technology Inc.</i>
	<i>CTS 1109.21 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>21 de Septiembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.164.01</i>	<i>Instalación de Tren de Aterrizaje Tipo Ballesta en aeronave PA 25-235 y PA 25- 260 Cat. Rest.</i>	<i>LAVIA ARGENTINA S.A.</i>
	<i>CTS 1110.22 (A)</i> <i>(SR02362AKI)</i>	<i>16 de Abril de 2012</i>		<i>CTS-A-11.254.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Visión Mejorado en aeronave Eurocopter AS350B3, AS350BA, AS350B2, AS350B, EC130B4, EC135</i>	<i>One Sky Aviation</i>
	<i>CTS 1110.23 (A)</i> <i>(Argentino)</i>	<i>30 de Noviembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.215,01</i>	<i>Instalación de Camara Giroestabilizada marca Flir, Laptop Control Unit y Camera Body Unit en aeronave Eurocopter BO 105-S</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
	<i>CTS 1112.27 (A)</i> <i>(SA10341SC)</i>	<i>14 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.184.01</i>	<i>Instalación de Motores Pratt &amp; Whitney PT6A-135A en aeronave Raytheon Aircraft C-90</i>	<i>Blackhawk Modifications, Inc.</i>
	<i>CTS 1112.28 (A)</i> <i>(SA01946LA)</i>	<i>14 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.184.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Indicación Electrónica de Planta Motriz en Aeronaves Hawker Beech C90, C90A, E90, F90, 200 y B200</i>	<i>Blackhawk Modifications, Inc.</i>
	<i>CTS 1112.30 (A)</i> <i>(EASA10035295)</i>	<i>27 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.262.01</i>	<i>Instalación de Programa de Modificación Estructural en aeronave Blanik mod. L-13 Glider</i>	<i>Aircraft Design &amp; Certification Ltd.</i>

	<i>CTS 1112.30 (A)R1 (EASA10035295 R1)</i>	<i>27 de Abril de 2012</i>		<i>CTS-A-11.262.01</i>	<i>Modificación Estructural y Programa de Inspección P/ Cumplimiento AD EASA 2011-0135 en aeronaves Blanik L-13 Glider</i>	<i>Aircraft Design &amp; Certification Ltd.</i>
	<i>CTS 1112.31 (A) (SE00032EN)</i>	<i>27 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.036.01</i>	<i>Instalación de Módulo Fan/Booster de Global Material Solutions p/ motor CFM56-3-B1, -3B-2 y -3C-1</i>	<i>Pratt &amp; Whitney</i>
	<i>CTS 1112.32 (A) (SE00033EN)</i>	<i>27 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.036.01</i>	<i>Instalación de Módulo Compresor de Alta Presión de Global Material Solutions p/ motor CFM56-3-B1, -3B-2 y -3C-1</i>	<i>Pratt &amp; Whitney</i>
	<i>CTS 1112.33 (A) (SE00034EN)</i>	<i>27 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.036.01</i>	<i>Instalación de Módulo de Turbina de Alta Presión de Global Material Solutions p/ motor CFM56-3-B1, -3B-2 y -3C-1</i>	<i>Pratt &amp; Whitney</i>
	<i>CTS 1112.34 (A) (SE00035EN)</i>	<i>27 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.036.01</i>	<i>Instalación de Módulo de Turbina de Baja Presión de Global Material Solutions p/ motor CFM56-3-B1, -3B-2 y -3C-1</i>	<i>Pratt &amp; Whitney</i>
	<i>CTS 1112.35 (A) (ST01424CH-D)</i>	<i>27 de Diciembre de 2011</i>		<i>CTS-A-11.403.02</i>	<i>Instalación de Control Electronico Digital del Motor en aeronave Hawker Beech 800XP y 850XP</i>	<i>Honeywell International Inc.</i>

2012		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	<i>CTS 1201.01 (A) (SR09535RC-D)</i>	<i>16 de Enero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.260.01</i>	<i>Instalación Dual Tailboom Strakes (Aletas Dobles en el Cono de Cola) y Fast Fin System en aeronave Bell mod. 412 / 412EP</i>	<i>BLR Aerospace, LLC</i>
	<i>CTS 1201.02 (A) (SA00433AT)</i>	<i>10 de Abril de 2012</i>		<i>CTS-A-11.184. 03</i>	<i>Instalación de Motores PT6A-42 en aeronaves Hawker Beech 200</i>	<i>Blackhawk Modifications, Inc.</i>
	<i>CTS 1201.03 (A) (ST00702LA)</i>	<i>06 de Enero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.263.01</i>	<i>Instalación de Conjunto Atenuador de Ruido en las Plantas Motrices en aeronave Boeing 707-321C / -327C, -330C, 338C, 351C, 365C, 369C, 372C,387C, 387B</i>	<i>Quiet Skies Inc.</i>
		<i>Rev. 1 Enmienda 14 de Febrero de 2012</i>				<i>Quiet Skies Inc.</i>
	<i>CTS 1201.04 (A)</i>	<i>16 de Enero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.265.01</i>	<i>Instalación de Radar Meteorológico Honeywell RDR2000 con doble MFD GMX200 en aeronave Bell 412EP LV-ZXO</i>	<i>Ecolift Corporation</i>
	<i>CTS 1201.05 (A) (SA01552CH-D)</i>	<i>10 de Febrero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.261.01</i>	<i>Instalación de Sistema TCAS I / TAS Goodrich Avionics Systems, Inc. en aeronave Raytheon C90</i>	<i>L3 Communications Avionics Systems Inc.</i>

	<i>CTS 1202.06 (A) (SA3591NM)</i>	<i>02 de Febrero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.491.01</i>	<i>Installation of Dual AFT Body Strakes en aeronaves Beech 200, B200, B200C, B200GT y B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1202.07 (A)</i>	<i>09 de Febrero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.491.02</i>	<i>Instalación de Aletas Traseras Inferiores en el Fuselaje de la aeronave Raytheon B90, C90, C90A, E90, C90GT, C90GTi</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1202.08 (A)</i>	<i>10 de Febrero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.239.01</i>	<i>Remoción de Bateria Auxiliar en Aeronaves DHC-6-100 /-200 /-300</i>	<i>Rocky Mountain Aircraft</i>
	<i>CTS 1202.09 (A) (SR02344LA)</i>	<i>17 de Febrero de 2012</i>		<i>CTS-A-11.410.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Incremento de Estabilidad y Piloto Automatico HeliSAS en Aeronave Bell 407</i>	<i>S-TEC Corporation</i>
	<i>CTS 1202.10 (A) (SA07-131)</i>	<i>14 de Febrero de 2012</i>		<i>CTS-A-09.239.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Navegación principal SA4550 Single o Dual de Sandel con display de Actitud Principal en aeronave DHC-6</i>	<i>Rocky Mountain Aircraft</i>

	<i>CTS 1203.11(A)</i> <i>(SA01535WID)</i>	<i>16 de Marzo de 2012</i>		<i>CTS-A-11.266.01</i>	<i>Instalacion de Sistema de Avionica Integrado Garmin G 1000 y del sistema de control de Vuelo Automatico GFC700 y Estabilidad y Proteccion Electronica en aeronaves Hawker Beech C90A y C90GT</i>	<i>Garmin International, Inc.</i>
	<i>CTS 1203.11(A)</i> <i>(SA01535WID)</i>	<i>07 de Noviembre de 2017</i>		<i>CTS-A-11.266.01</i>	<i>Instalacion de Sistema de Avionica Integrado Garmin G 1000 y del sistema de control de Vuelo Automatico GFC700 y Estabilidad y Proteccion Electronica GFC opcionales en aeronaves Hawker Beech 200, B200, B200C, B200GT, B200CGT, 300, 300LW y B300</i>	<i>Garmin International, Inc.</i>
	<i>CTS 1203.12 (A)</i> <i>(SA01456WI-D)</i>	<i>16 de Marzo de 2012</i>		<i>CTS-A-11.266.02</i>	<i>Instalación de Sistema de Avionica Integrado Garmin G 1000 y del sistema de control de Vuelo Automático GFC700 en aeronaves Hawker Beech C90A y C90GT</i>	<i>Garmin International, Inc.</i>
	<i>CTS 1203.13 (A)</i> <i>(SA2939NM)</i>	<i>22 de Marzo de 2012</i>		<i>CTS-A-12.491.01</i>	<i>Instalación de un Compartimiento de Equipaje en Barquilla de Ala en aeronave King Air 90 Series</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1203.14 (A)</i> <i>(SA02054SE)</i>	<i>19 de Marzo de 2012</i>		<i>CTS-A-12.260.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Winglet BLR en aeronave Hawker Beech King Air 90 Series</i>	<i>BLR Aerospace, LLC</i>
	<i>CTS 1205.16 (A)</i> <i>(SA02715CH-D)</i>	<i>05 de Junio de 2012</i>		<i>CTS-A-12.269.01</i>	<i>Instalación de Motores P&amp;W PT6A-52 en aeronaves Beech 200, B200 y B200C</i>	<i>Standard Aero</i>

	<i>CTS 1205.17 (A) (Argentino)</i>	<i>21 de Mayo de 2012</i>		<i>CTS-A-12.258.01</i>	<i>Reemplazo de Indicador RMI por un RMI/TAWS marca Sandel mod. ST3400A en aeronave Learjet 25D</i>	<i>Jorge G. Arbaiza</i>
	<i>CTS 1205.18 (A) (ST02893CH)</i>	<i>29 de Mayo de 2012</i>		<i>CTS-A-12.162.01</i>	<i>Instalación de Sistema SATCOM en aeronave Boeing 767-300 Series</i>	<i>Electronic Cable Specialists</i>
	<i>CTS 1205.19 (A) (ST02888CH)</i>	<i>04 de Junio de 2012</i>		<i>CTS-A-12.162.02</i>	<i>Instalación de una Intermitente Gain Antenna en aeronave Boeing 767-300</i>	<i>Electronic Cable Specialists</i>
	<i>CTS 1206.20 (A) (SA01213CH)</i>	<i>05 de Junio de 2012</i>		<i>CTS-A-11.402.03</i>	<i>Instalación de Ambulancia Aérea en aeronave Learjet 60</i>	<i>Spectrum Aeromed</i>
	<i>CTS 1206.20 (A) REV.1 (SA01213CH)</i>	<i>13 de Septiembre de 2013</i>		<i>CTS-A-11.402.03</i>	<i>Instalación de Ambulancia Aérea en aeronaves Learjet 60 y Hawker Beech 200, B200, B200C, B200GT y B200CGT</i>	<i>Spectrum Aeromed</i>
	<i>CTS 1206.21 (A) (SA02603CH-D)</i>	<i>17 de Octubre de 2012</i>		<i>CTSA-A-12.269.03</i>	<i>Instalación de Motores P&amp;W PT6A-42 en aeronave Hawker Beech 200</i>	<i>Standard Aero</i>

	<i>CTS 1207.23 (A)</i> <i>(SR01865SE)</i>	<i>03 de Agosto de 2012</i>		<i>CTS-A-12.260.02</i>	<i>Fabricación e Instalación de Sistema FAST FIN p/ helicópteros Bell 205A-1 y Bell 212</i>	<i>BLR Aerospace LLC</i>
		<i>Enmienda 25 de Septiembre de 2012</i>		<i>CTS-A-12.260.02</i>	<i>Fabricación e Instalación de Sistema FAST FIN p/ helicópteros Bell 205A-1 y Bell 212</i>	<i>BLR Aerospace LLC</i>
	<i>CTS 1207.24 (A)</i> <i>(SR00798SE)</i>	<i>03 de Agosto de 2012</i>		<i>CTS-A-12.260.04</i>	<i>Instalación de Sistema de Aletas Montadas en el Cono de Cola para helicópteros Bell 205A-1, Bell 212, Bell 412, Bell 412EP</i>	<i>BLR Aerospace LLC</i>
	<i>CTS 1208.25 (A)</i>	<i>07 de Agosto de 2012</i>		<i>CTS-A-12.277.01</i>	<i>Cambio a Certificado de Aeronavegabilidad Especial en Categoría Primaria p/ aeronave AEROMAT AMT 100</i>	<i>Arrichetta Héctor</i>
	<i>CTS 1208.27 (A)</i>	<i>15 de Agosto de 2012</i>		<i>CTS-A-12.468.01</i>	<i>Instalación de Panel de audio Garmin GMA347, GPS/NAV/Comm Garmin GNS430W, Sistema de Entrenamiento PXE7300, Sistema de Comunicación VHF Comm Bendix/King KY 196A, Sistema ADF Bendix/King KR 87, Transpondedor Bendix/King KT 76A, Codificador de Altura Sandía Aerospace SAE 5-35, Sistema Detector de Tormentas L3 WX 500. Radiobaliza Localizadora de Emergencia ARTEX ME 406 e Indicador de Desviación de Curso Garmin GI-106A en aeronave Bell 206B</i>	<i>Servicios Helicenter S.A.</i>



	<i>CTS 1208.33 (A)</i> <i>(SA4335SW)</i>	<i>13 de Agosto de 2012</i>		<i>CTS-A-12.269.02</i>	<i>Cambio e Instalación de Motor PT6A-135 /-135A en aeronave Piper PA31T</i>	<i>Standard Aero, Inc.</i>
	<i>CTS 1210.36 (A)</i> <i>(SA4175NM)</i>	<i>16 de Noviembre de 2012</i>		<i>CTS-A-12.491.04</i>	<i>Instalación de Sistema de Puerta del Tren de Aterrizaje Principal en las aeronaves Hawker Beech 200, 200C, B200, B200C, B200GT, B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1210.37 (A)</i> <i>(SA3831NM)</i>	<i>16 de Noviembre de 2012</i>		<i>CTS-A-12.491.05</i>	<i>Instalación de Borde de Ataque mejorado en aeronaves Hawker Beech 200, 200C, B299, B200C, B200GT, B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1210.38 (A)</i> <i>(SA3857NM)</i>	<i>13 de Noviembre de 2012</i>		<i>CTS-A-12.491.02</i>	<i>Instalación de Compartimiento de Barquilla y Carenados del Flap Inferior en aeronaves Hawker Beech 200, 200C, B200, B200C, B200GT, B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1211.40 (A)</i>	<i>14 de Noviembre de 2012</i>		<i>CTS-A-12.189.03</i>	<i>Instalación de Sistema FMS marca UNS modelo UNS-1-B en aeronave Learjet 31A</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>

	CTS 1211.41 (A)	23 de Noviembre de 2012		CTS-A-12.199.01	Instalación de equipo TAWS/RMI Sandel ST3400 en aeronave Fairchild SA227AC	GAV Consulting Group
	CTS 1212.42 (A) (EASA10038174)	06 de Diciembre de 2012		CTS-A-12.134.01	Instalación de Hélice MT Propeller de 5 Palas Mod. MTV 27-1-E-C-F-R (P) /CFR210-58d en aeronaves Piper PA 31T	MT Propeller Entwicklung GmbH
<b>2013</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	CTS 1212.43 (A) (Arg)	02 de Enero de 2013		CTS-A-12.284.01	Instalación de Sistema de Observación de Abordo Leo II AS-EP	Carl Zeiss Optronics
	CTS 1109.20 (A) (Arg)	02 de Enero de 2013		CTS-A-11.189.03	Instalación de Sistema GPS/TAWS Clase B Garmin 500 W en aeronave Hawker Beech B200	Páez Aviónica S.R.L.
	CTS 1301.01 (A) (Arg)	12 de marzo de 2013		CTS-A-12.281.02	Instalación de Comando Integral de Motor para paso de hélice, mezcla y combustible en aeronave LAVIA PA 25-260	FADEA S.A
	CTS 1301.01 (A) (Arg)	Rev.1 27 de Junio de 2013		CTS-A-12.281.02	Instalación de Comando Integral de Motor para paso de hélice, mezcla y combustible en aeronave LAVIA PA 25-260	FADEA S.A
	CTS 1302.02 (A) (01615SE)	11 de Marzo de 2013		CTS-A-12.260.03	Instalación de Sistema Winglets y cambios en las estructuras de ala y alerones y cambios afines al sistema en aeronave Raytheon Beech 200, B200, B200C, B200GT, B200CGT, 300, 300LW	BLR Aerospace LLC

	CTS 1302.04 (A) (Arg)	28 de Febrero de 2013		CTS-A-13.189.01	Instalación de Equipo Garmin GPS/TAWS 500W Clase B en aeronave Beech C90A	Páez Aviónica S.R.L.
	CTS 1304.05 (A) (ST03916AT)	12 de Abril de 2013		CTS-A-13.160.01	Instalación del Reproductor Digital de Video y Reproductor Digital de Audio TEAC/Goodrich en aeronave Airbus A318, A319, A320	EMTEQ Engineering
	CTS 1304.06 (A) (SA826NE)	08 de Mayo de 2013		CTS-A-13.286.01	Instalación de hélice de metal de paso fijo Sensenich Mod. 74DM7S14 en aeronaves Cessna 172 K,N,M,P	Sensenich Propeller Manufacturing Co. Inc.
	CTS 1304.07 (A) (SA1219EA)	08 de Mayo de 2013		CTS-A-13.286.01	Instalación de hélice de metal Sensenich mod. 72CKS6-0-56, -54, o -52 y un conjunto de Cono de hélice S72CK Sensenich en aeronave Cessna 152 y Cessna A152	Sensenich Propeller Manufacturing Co. Inc.
	CTS 1304.08 (A) (ST00342LA)	25 de Abril de 2013		CTS-A-13.188.01	Instalación de batería Concorde RG-380E/44 o RG-380/40B en aeronave Jetstream 3201	Concorde Battery Corp
	CTS 1305.09 (A) (SA00364LA)	03 de Mayo de 2013		CTS-A-13.353.01	Extensión de la vida límite del Ala de la aeronave Havilland DHC-6-300	Structural Integrity Engineering
	CTS 1305.10 (A)	10 de Mayo de 2013		CTS-A-12.282.01	Instalación del Localizador de Emergencia ELT Artex mod. ME406 en aeronave SAAB 340B	SOL Líneas Aéreas S.A.
	CTS 1307.11 (A)	08 de Julio de 2013		CTS-A-11.215.02	Instalación de Sistema GARMIN Dual G600 en aeronave Piper PA-31T LV-MTU	Redimec S.R.L.

	CTS 1308.13 (A)	09 de Septiembre de 2013		CTS-A-13.215.01	Instalación de Sistema GARMIN Dual G600, Sistema Garmin Dual GNS GTN 650 y GTN750, Sistema de Radar Meteorológico Garmin GW V68, dos Transponders modo S Garmin GTX 33 en aeronave Twin Commander 690C LQ-OEI	Redimec S.R.L.
	CTS 1310.14 (A)	21 de Octubre de 2013		CTS-A-12.281.01	Instalación de Sistema de VHF-COM ICOM Mod. IC-A210 en aeronaves LAVIA PA 25-235 / -260	FADEA S.A.
	CTS 1310.14 (A) Rev. 1	29 de Marzo de 2016		CTS-A-12.281.01	Instalación de Sistema de VHF-COM ICOM Mod. IC-A210 en aeronaves LAVIA PA 25-235 / -260	FADEA S.A.
	CTS 1310.14 (A) Rev.2	19 de Julio de 2016		CTS-A-12.281.01	Instalación de Sistema de VHF-COM ICOM Mod. IC-A210 en aeronaves LAVIA PA 25-235 / -260	FADEA S.A.
<b>2014</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	CTS 1401.01 (A) (Arg.)	09 de Enero de 2014		CTS-A-12.189.08	Reemplazo de FMS marca UNS modelo UNS-1M por UNS modelo UNS-1E en aeronave Learjet 31A	Páez Avionica S.R.L.
	CTS 1403.02 (A) (SR02988CH)	03 de Abril de 2014		CTS-A-14.473.01	Instalación de Sistema para Filtrado de Aire en aeronave Agusta mod. A109E	Aerospace Filtration Systems, Inc.
	CTS 1403.02 (A) Rev.1 (SR02988CH)	14 de Febrero de 2018		CTS-A-14.473.01	Instalación de Sistema para Filtrado de Aire en aeronave Agusta mod. A109E	Donaldson Company, Inc
	CTS 1403.03 (A) (SA5151NM)	19 de Marzo de 2014		CTS-A-13.491.01	Instalación de Aletas Traseras en el fuselaje en aeronave Beech B300	Raisbeck Engineering Inc.

	<i>CTS 1405.04 (A) (Arg.)</i>	<i>12 de Junio de 2014</i>		<i>CTS-A-13.220.01</i>	<i>Instalación de hélice Cléricsi mod. HCF-14, en aeronave Cessna mod.172</i>	<i>Hélices Cléricsi</i>
	<i>CTS 1406.05 (A) (Arg.)</i>	<i>22 de Julio de 2014</i>		<i>CTS-A-13.215.02</i>	<i>Instalación de FMS marca UNS mod. UNS- 1E en reemplazo de FMS marca UNS mod. UNS-1M en aeronave Learjet 35A LV-BPL</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
	<i>CTS 1406.06 (A) (SR02358CH)</i>	<i>04 de Agosto de 2014</i>		<i>CTS-A-13.473.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Filtrado marca Donaldson en aeronave Bell 205A-1</i>	<i>Aerospace filtration Systems, Inc.</i>
	<i>CTS 1406.06 (A) Rev.1 (SR02358CH)</i>	<i>14 de Febrero de 2018</i>		<i>CTS-A-13.473.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Filtrado marca Donaldson en aeronave Bell 205A-1</i>	<i>Donaldson Company, Inc</i>
	<i>CTS 1406.07 (A) (Arg.)</i>	<i>10 de Octubre de 2014</i>		<i>CTS-A-11.249.01</i>	<i>Instalación de Sistema Taws /RMI Sandel 3400 Clase A e Instalación de Equipo GPS Bendix King KLN-94 en aeronave Fairchild SA227AC</i>	<i>Ing. Miguel Lucifora</i>
	<i>CTS 1407.08 (A) (SA3593NM)</i>	<i>08 de Agosto de 2014</i>		<i>CTS-A-11.491.04</i>	<i>Quiet Turbofan Propellers en aeronaves Beech 65-A90, -B90, -C90, -E90, -C90GT y - C90GTi</i>	<i>Raisbeck Engineering</i>
	<i>CTS 1407.08 (A) Rev. 1 (SA3593NM)</i>	<i>20 de Agosto de 2015</i>		<i>CTS-A-11.491.04</i>	<i>Instalación de hélice Hartzell/ Raisbeck Quiet Turbofan Propellers o Swept Blade Turbofan Propellers en aeronaves Beech 65- A90, -B90, -C90, -C90A, -E90, -C90GT y - C90GTi</i>	<i>Raisbeck Engineering</i>
	<i>CTS 1407.10 (A) (SA10747SC)</i>	<i>30 de Julio de 2014</i>		<i>CTS-A-14.131.01</i>	<i>Incremento del Peso Bruto de la aeronave Beech mod.C90GTi</i>	<i>Beechcraft Corporation</i>

	<i>CTS 1408.11 (A)</i>	<i>21 de Agosto de 2014</i>		<i>CTS-A-14.296.01</i>	<i>Instalación de Sistema TCAS en aeronaves Gulfstream G-1159, A, B G-IV, G-V, GV-SP, Learjet45, BD700-1A10, -1A11, CL600-1A11, -2A12, -2B16, -2B19, Boeing 737-200, -300, -400, -500, -600, -700, -800 y Falcon 900 y Falcon 900EX</i>	<i>Aviation Communication &amp; Surveillance Systems</i>
	<i>CTS 1409.14 (A) (ST04254AT-D)</i>	<i>23 de Octubre de 2014</i>		<i>CTS-A-14.121.01</i>	<i>Instalación de un Sistema de Banda Ancha de Enlace Múltiple en aeronave Gulfstream G-VI</i>	<i>Gulfstream Aerospace Corporation</i>
	<i>CTS 1409.15 (A) (ST04253AT-D)</i>	<i>23 de Octubre de 2014</i>		<i>CTS-A-14.121.02</i>	<i>Instalación de Sistema Satelital de Televisión Honeywell AIS 2000 en aeronave Gulfstream G-650</i>	<i>Gulfstream Aerospace Corporation</i>
	<i>CTS 1409.16 (A) (ST04277AT-D)</i>	<i>23 de Octubre de 2014</i>		<i>CTS-A-14.121.03</i>	<i>Instalación de Sistema de Sensor de Descargas Atmosféricas en aeronave Gulfstream G-650</i>	<i>Gulfstream Aerospace Corporation</i>
	<i>CTS 1410.17 (A) (SA01352CH)</i>	<i>14 de Octubre de 2014</i>		<i>CTS-A-14.286.01</i>	<i>Instalación de Sistema TCAS II en aeronaves Beech 200, B200, B200C, 300, B300, 300LW, B200GT, B200CGT</i>	<i>Elliott Aviation Technical Products, Inc.</i>
	<i>CTS 1410.18 (A) (Arg.)</i>	<i>24 de Octubre de 2014</i>		<i>CTS-A-14.497.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Transmisión de Imágenes a Tierra en aeronave Eurocopter EC-135</i>	<i>OM Systems S.R.L.</i>
	<i>CTS 1410.19 (A) (ST04252AT-D)</i>	<i>23 de Octubre de 2014</i>		<i>CTS-A-14.121.04</i>	<i>Instalación de Configuración Interior en aeronave Gulfstream G-VI</i>	<i>Gulfstream Aerospace Corporation</i>
	<i>CTS 1411.21 (A) (Arg.)</i>	<i>07 de Noviembre de 2014</i>		<i>CTS-A-11.199.02</i>	<i>Instalación de Sistema TCAS II en aeronave Learjet 35A LV-BNR</i>	<i>GAV Consulting Group</i>

	<i>CTS 1411.22 (A) (SA3366NM)</i>	<i>18 de Noviembre de 2014</i>		<i>CTS-A-11.491.05</i>	<i>Instalación del Sistema de Recuperación de Aire RAM en aeronave Beech 200, B200, B200C, B200GT, B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1411.22 (A) Rev. 1 (SA3366NM)</i>	<i>23 de Enero de 2015</i>		<i>CTS-A-11.491.05</i>	<i>Instalación del Sistema de Recuperación de Aire RAM en aeronave Beech 200, B200, B200C, B200GT, B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1412.23 (A) (Arg.)</i>	<i>16 de Diciembre de 2014</i>		<i>CTS-A-14.384.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Grabación de Voces en Cabina CVR en aeronave Beech B200</i>	<i>Daniel N. Tavella</i>
	<i>CTS 1412.24 (A) (SA2698NM-S)</i>	<i>19 de Diciembre de 2014</i>		<i>CTS-A-11.491.03</i>	<i>Instalación de Juego de hélices Hartzell Raisbeck Quiet Turbofan en aeronaves Beech 200, B200, B200C, B200GT y B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1412.24 (A) Rev.1 (SA2698NM-S)</i>	<i>05 de Febrero de 2016</i>		<i>CTS-A-11.491.03</i>	<i>Instalación de Juego de hélices Hartzell Raisbeck Quiet Turbofan en aeronaves Beech 200, B200, B200C, B200GT y B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
<b>2015</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>CTS 1501.01 (A) (Arg.)</i>	<i>16 de Enero de 2015</i>		<i>CTS-A-14.381.01</i>	<i>Instalación de Cámara Wescam MX 10 en aeronave Tecnam P2006T</i>	<i>Air Andes S.R.L.</i>

	<i>CTS 1503.04 (A) (SA00752SE)</i>	<i>14 de Abril de 2015</i>		<i>CTS-A-12.491.03</i>	<i>Instalación de Sistema de Bordes de Ataque Interior. Botas de Deshielo, Conductos del Borde de ataque hasta el Carenado de la Góndola, Instalación de aletas Traseras Inferiores en el Fuselaje, Sistema de Recuperación de Aire y Puerta del Tren de Aterrizaje en aeronaves Beechcraft 200, 200C, B200, B200C, B200GT y B200CGT</i>	<i>Raisbeck Engineering Inc.</i>
	<i>CTS 1503.05 (A) (Arg.)</i>	<i>08 de Mayo de 2015</i>		<i>CTS-A-14.189.01</i>	<i>Instalación de Equipo Garmin GPS 500 Receiver TAWS y Sistema L3 Communications ATS mod. SKY899 en aeronave Piper PA 31T</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1505.07 (A) (EASA 0010035813)</i>	<i>22 de Mayo de 2015</i>		<i>CTS-A-15.387.01</i>	<i>Instalación de Sistema Inalámbrico de Entretenimiento en Vuelo Zodiac en aeronaves Airbus A320-214, -232, -233</i>	<i>Northwest Aerospace Technologies, Inc.</i>
	<i>CTS 1505.07Rev. 1 (EASA 0010035813)</i>	<i>23 de Junio de 2015</i>		<i>CTS-A-15.387.01</i>	<i>Instalación de Sistema Inalámbrico de Entretenimiento en Vuelo Zodiac en aeronaves Airbus A320-214, -232, -233</i>	<i>Northwest Aerospace Technologies, Inc.</i>
	<i>CTS 1505.08 (A) (EASA 0010034095)</i>	<i>26 de Mayo de 2015</i>		<i>CTS-A-15.158.01</i>	<i>Certificación de Compatibilidad con Celulares y Tecnologías Inalambricas de Datos en aeronaves Airbus A319-111, -112, 113, -114,-115, -131, -132 y Airbus A320-211, -212, -213, -214, -231, -232, -233</i>	<i>Astronics Armstrong Aerospace</i>



	<i>CTS 1505.08 (A) R1 (EASA 0010034095)</i>	<i>29 de Sept de 2015</i>		<i>CTS-A-15.158.01</i>	<i>Certificación de Compatibilidad con Celulares y Tecnologías Inalambricas de Datos en aeronaves Airbus A319-111, -112, -113, -114,-115, -131, -132, -133 y Airbus A320-211, -212, -213, -214, -231, -232, -233</i>	<i>Astronics Armstrong Aerospace</i>
	<i>CTS 1506.09 (A) (EASA10037255 Rev.2)</i>	<i>30 de Julio de 2015</i>		<i>CTS-A-15.385.02</i>	<i>Instalacion de las Previsiones para el Maletín de Vuelo Electrónico Clase 2 en aeronaves Airbus A330-202, -223, -321, -322 y -323</i>	<i>Aero Vodochody Aerospace A.S.</i>
	<i>CTS 1506.11 (A) (SA00269BO)</i>	<i>15 de Junio de 2015</i>		<i>CTS-A-15.379.01</i>	<i>Instalación de Sistema Avidyne TWX670 en aeronaves detalladas en listado adjunto</i>	<i>Avidyne Corporation</i>
	<i>CTS 1506.12 (A) (SA00290BO)</i>	<i>15 de Junio de 2015</i>		<i>CTS-A-15.379.02</i>	<i>Instalación de Sistema Avidyne EX600 en aeronaves detalladas en listado adjunto</i>	<i>Avidyne Corporation</i>
	<i>CTS 1507.13 (A) (Arg.)</i>	<i>10 de Julio de 2015</i>		<i>CTS-A-14.189.01</i>	<i>Instalación de Sistema FMS marca Universal mod. UNS-1EW en aeronave Beech B200 LV-YCS</i>	<i>Páez Aviónica S. R. L.</i>
	<i>CTS 1507.14 (A) (Arg.)</i>	<i>10 de Julio de 2015</i>		<i>CTS-A-14.189.04</i>	<i>Instalación de Sistema FMS marca Universal mod. UNS-1ESPw en aeronave Cessna 560 LV-CBB</i>	<i>Páez Aviónica S. R. L.</i>
	<i>CTS 1508.16 (A) (ST02766CH)</i>	<i>10 de Agosto de 2015</i>		<i>CTS-A-15.391.01</i>	<i>Instalacion de Dual Universal Avionics System Corporation UNS 1Ew Flight Management System en aeronave Learjet 60</i>	<i>West Star Aviation, Inc.</i>

		ENMIENDA 31 de Agosto de 2015		CTS-A-15.391.01	System Corporation UNS 1Ew Flight Management System en aeronave Learjet 60	West Star Aviation, Inc.
	CTS 1508.15 (A) (ST00967CH)	08 de Septiembre de 2015		CTS-A-15.390.01	Instalación de TCAS II CAS-67A de Allied Signal en aeronave Learjet 35/35A	Standard Aero Business Aviation Services LLC
	CTS 1508.17 (A) (EASA A015)	10 de Agosto de 2015		CTS-A-15.389.01	Instalación del Sistema de Entretenimiento en Vuelo y modificación del interior de la cabina en aeronaves Airbus A340-311,-312 y -313	PMV Engineering
	CTS 1508.18 (A) (EASA10043627)	13 de Agosto de 2015		CTS-A-15.385.02	Instalación de la Infraestructura para el Maletín Electrónico de Vuelo Clase 2 en aeronaves Airbus A340-211, -212, -213, -311, -312 y -313	Aero Vodochody Aerospace A.S.
	CTS 1508.19 (A) (Arg.)	27 de Agosto de 2015		CTS-A-15.189.01	Reemplazo de Sistema de Radar en aeronaves Cessna 550	Páez Aviónica S. R. L.
	CTS 1509.20 (A) (Arg.)	23 de Mayo de 2015		CTS-A-15.189.04	Reemplazo de CVR Honeywell mod. 980-6020-011 por CVR L-3 mod. A100S en aeronave Cessna 560 LV-RED	Páez Aviónica S. R. L.
	CTS 1510.21 (A) (Arg.)	16 de Octubre de 2015		CTS-A-14.380.01	Instalación de Sistema de Adquisición y Diseminación de Imágenes SADI-1 en aeronave Eurocopter BO 105 CBS	INVAP S.E.

2016		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	<i>CTS 1602.02 (A) (SR01051AT)</i>	<i>25 de Febrero de 2016</i>		<i>CTS-A-15.143.01</i>	<i>Instalación de Ventanas y Parabrisas de reemplazo en aeronave helicóptero Bell mod. 407</i>	<i>Bell Helicopter Textron, Inc.</i>
	<i>CTS 1602.03 (A) (SR02162LA)</i>	<i>25 de Febrero de 2016</i>		<i>CTS-A-15.143.02</i>	<i>Instalación de los Anclajes para Montaje de un radioaltímetro en el Cono de Cola en aeronave helicóptero Bell mod. 407</i>	<i>Bell Helicopter Textron, Inc.</i>
	<i>CTS 1602.04 (A) (SR09531RC-D)</i>	<i>21 de Junio de 2016</i>		<i>CTS-A-15.143.03</i>	<i>Mejora en Performances de Vuelo Estacionario con Kit de Potencia por encima del mínimo especificado en aeronave Helicóptero Bell 407</i>	<i>Bell Helicopter Textron, Inc.</i>
	<i>CTS 1602.05 (A) (SH1281SO)</i>	<i>25 de Febrero de 2016</i>		<i>CTS-A-15.143.04</i>	<i>Instalación d un Escalón de mantenimiento en aeronave helicóptero Bell mod. 206A, B, L, L-1, L-3, L-4 y Bell 407</i>	<i>Bell Helicopter Textron, Inc.</i>
	<i>CTS 1603.06 (A) (SA01714WI)</i>	<i>12 de Agosto de 2016</i>		<i>CTS-A-16.266.01</i>	<i>Instalación de Sistema Garmin GTX 330/330D / 33/33D en aeronaves Hawker Beechcraft B200</i>	<i>Garmin International</i>
	<i>CTS 1603.07 (A) (SA02119SE)</i>	<i>12 de Agosto de 2016</i>		<i>CTS-A-16.266.02</i>	<i>Instalación de Sistema Transceptor garmin GDL 88 ADS-B UAT en aeronaves Hawker Beechcraft B200</i>	<i>Garmin International</i>

	<i>CTS 1603.08 (A)</i> <i>(SA01487SE-D)</i>	<i>12 de Agosto de 2016</i>		<i>CTS-A-16.266.03</i>	<i>Instalación de un Receptor Satelital GDL 69 o GDL 69A XM en aeronaves Hawker Beechcraft B200</i>	<i>Garmin International</i>
	<i>CTS 1603.09 (A)</i> <i>(SA02019SE-D)</i>	<i>12 de Agosto de 2016</i>		<i>CTS-A-16.266.04</i>	<i>Instalación de un Sistema de Navegación Garmin GTN6XX/7XX en aeronaves Hawker Beechcraft B200</i>	<i>Garmin International</i>
	<i>CTS 1603.10 (A)</i> <i>(SA02153LA-D)</i>	<i>12 de Agosto de 2016</i>		<i>CTS-A-16.266.05</i>	<i>Instalación de Display Primario de Vuelo Garmin G600 y Sistema de Display Multifunción en aeronave Hawker Beechcraft B200</i>	<i>Garmin International</i>
	<i>CTS 1603.11 (A)</i> <i>(SA01597SE)</i>	<i>31 de Marzo de 2016</i>		<i>CTS-A-16.392.01</i>	<i>Fabricación de asientos de Reemplazo para aeronave Textron T240</i>	<i>Oregon Aero, Inc.</i>
	<i>CTS 1603.12 (A)</i> <i>(SA01838SE)</i>	<i>29 de Marzo de 2016</i>		<i>CTS-A-16.423.01</i>	<i>Instalación del Parasol de Rosen sunvisor System en aeronaves Textron T240</i>	<i>TEXTRON Aviation Inc.</i>
	<i>CTS 1604.13 (A) (Arg.)</i>	<i>12 de Abril de 2016</i>		<i>CTS-A-15.189.03</i>	<i>Instalación de sistema STORMCOPE L3 mod. WX 950 en aeronave Cessna 550 LV-CED</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1606.16 (A)</i> <i>(SA02131SE)</i>	<i>16 de Junio de 2016</i>		<i>CTS-A-16.260.01</i>	<i>Ultimate Performance Package en aeronaves Beech B200GTY y B200CGT</i>	<i>BLR Aerospace, LLC</i>

	<i>CTS 1606.17 (A)</i> <i>(SA02130SE)</i>	<i>16 de Junio de 2016</i>		<i>CTS-A-16.393.01</i>	<i>Instalación de Hélice Hartzell BLR de Material Compuesto en aeronaves Beech B200GT y B200CGT</i>	<i>Beechcraft Corporation</i>
	<i>CTS 1606.18 (A)</i> <i>(SA02133SE)</i>	<i>18 de Julio de 2016</i>		<i>CTS-A-16.500.01</i>	<i>Instalación de Panel Anunciador Integrado de Diodo emisor de Luz (LED) Serie LT-4500 en aeronaves varias</i>	<i>Luma Technologies LLC</i>
	<i>CTS 1608.19 (A)</i> <i>(SA02018SE-D)</i>	<i>22 de Agosto de 2016</i>		<i>CTS-A-16.266.06</i>	<i>Instalación de Antenas GPS/XM de Garmin en aeronaves Hawker Beech B200</i>	<i>Garmin International</i>
	<i>CTS 1608.20 (A)</i> <i>(SA01969SE)</i>	<i>23 de Agosto de 2016</i>		<i>CTS-A-16.502.01</i>	<i>Instalación de un módulo de Actitud en Standby MD302 en aeronaves Beech 35-33, 35-A33, 35-C33A, E33A, F33A, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, 36, A36TC, B36TC, B200</i>	<i>Mid-Continent Instrument Co, Inc. Dba Mid-Continent Instruments and Avionics</i>
	<i>CTS 1608.20 (A) Rev.1</i> <i>(SA01969SE)</i>	<i>04 de Noviembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.502.01</i>	<i>Instalación de un módulo de Actitud en Standby MD302 en aeronaves según listado adjunto</i>	<i>Mid-Continent Instrument Co, Inc. Dba Mid-Continent Instruments and Avionics</i>
	<i>CTS 1609.22 (A)</i> <i>(SA00961CH)</i>	<i>02 de Noviembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.501.01</i>	<i>Instalación de Puerta hidráulica de Disersión de material para aplicación aérea de Líquido en aeronaves según listado adjunto</i>	<i>Turbine Conversions, Ltd.</i>

	<i>CTS 1609.23 (A) (ST04036AT-D)</i>	<i>06 de Septiembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.121.01</i>	<i>Instalación del Sistema de Navegación Aérea Futura-1A con transmisión de datos en aeronave Gulfstream G-IV</i>	<i>Gulfstream Aerospace Corporation</i>
	<i>CTS 1609.24 (A) (Arg.)</i>	<i>19 de Septiembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.437.01</i>	<i>Instalación de una toma de energía de 24 volts/45Amp. En aeronave helicóptero Airbus AS350B2 LQ-BIN</i>	<i>Helicópteros Marinos S.A.</i>
	<i>CTS 1609.26 (A) (SA00635W)</i>	<i>22 de Septiembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.398.01</i>	<i>Instalación de un Jump Seat en aeronaves Beech B200GT y B200CGT</i>	<i>Aviation Fabricators</i>
	<i>CTS 1609.27 (A) (Arg.)</i>	<i>12 de Diciembre de 2016</i>		<i>CTS-A-15.417.02</i>	<i>Instalación de Kit para Conversión a Ambulancia Aérea en aeronave Cessna 501</i>	<i>Cugino Ingeniería</i>
	<i>CTS 1609.27 (A) (Arg.)</i>	<i>21 de Febrero de 2017</i>		<i>CTS-A-15.417.02</i>	<i>Instalación de Kit para Conversión a Ambulancia Aérea en aeronaves Cessna 501 y Learjet 25D</i>	<i>Cugino Ingeniería</i>

	<i>CTS 1609.27 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>24 de Octubre de 2017</i>		<i>CTS-A-15.417.02</i>	<i>Instalación de Kit para Conversión a Ambulancia Aérea en aeronaves Cessna 501 y Learjet 25D</i>	<i>Cugino Ingeniería</i>
	<i>CTS 1610.28 (A)</i> <i>(SA00184LA)</i>	<i>21 de Noviembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.507.01</i>	<i>Instalación de neumáticos alternativos del Tren de aterrizaje Principal en las aeronaves Beech 200, B200, B200C, B200GT y B200CGT</i>	<i>Commuter Air Technology, Inc.</i>
	<i>CTS 1610.29 (A)</i> <i>(SA00185LA)</i>	<i>21 de Noviembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.507.02</i>	<i>Instalación de neumáticos alternativos del Tren de aterrizaje Principal en las aeronaves Beech 100 y B100</i>	<i>Commuter Air Technology, Inc.</i>
	<i>CTS 1610.30 (A)</i> <i>(SA00186LA)</i>	<i>21 de Noviembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.507.03</i>	<i>Instalación de neumáticos alternativos del Tren de aterrizaje Principal en las aeronaves Beech F90</i>	<i>Commuter Air Technology, Inc.</i>
	<i>CTS 1610.31 (A)</i> <i>(SA02473)</i>	<i>21 de Noviembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.491.01</i>	<i>Instalación de Swept Blades Turbofan Propellers Raisbeck/Hartzell en aeronaves mod. Beech B300</i>	<i>Raisbeck Engineering</i>

	<i>CTS 1611.32 (A) (Arg.)</i>	<i>24 de Noviembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.292.01</i>	<i>Instalación de Sistema de FV-BO105, en helicoptero mod. BO 105S CBS-4</i>	<i>Fix View S.R.L.</i>
	<i>CTS 1612.33 (A) (Arg.)</i>	<i>16 de Enero de 2017</i>		<i>CTS-A-16.189.01</i>	<i>Instalación de Sistema TAWS clase B en aeronaves mod. Learjet 31A LV-YMB</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1612.34 (A) (Arg.)</i>	<i>30 de Diciembre de 2016</i>		<i>CTS-A-16.215.03</i>	<i>Instalación de Sistema de Gestión de Navegación(FMS) en aeronave mod. Learjet 31A LV-YMB</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
<b>2017</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>CTS 1701.01 (A) (STO1639WI)</i>	<i>03 de Enero de 2017</i>		<i>CTS-A-16.223.01</i>	<i>Reemplazo de la Bateria de Emergencia Concorde por bateria de emergencia Concorde mod. RG-145-2 en aeronaves mod. Learjet 40/45</i>	<i>Global Aviation Technologies LLC</i>
	<i>CTS 1701.02 (A) (Arg.)</i>	<i>16 de Enero de 2017</i>		<i>CTS-A-17.189.01</i>	<i>Instalación de Sistema GPS/TAWS Clase B Garmin en aeronaves mod. Beech C90A</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1703.03 (A) (EASA 10028837)</i>	<i>14 de Marzo de 2017</i>		<i>(No se solicitó ni se asignó N° de Proyecto)</i>	<i>Instalación de Neumáticos radiales Dunlop en el Tren de Aterrizaje Principal de las aeronaves Embraer mod. ERJ190-100 STD, LR, IGW, -200STD, LR,IGW</i>	<i>Dunlop Aircraft Tyres Limited</i>



	<i>CTS 1705.04 (A)</i> <i>(SA09850AC)</i>	<i>06 de Junio de 2017</i>		<i>CTS-A-17.100.01</i>	<i>Instalación de un Cubo mod. 4HFR34C778 y de una Pala 102BHA-0 de hélice Mc Cauley Prop. Sysytem en aeronave mod. 208B de Textron Aviation, Inc.</i>	<i>Mc Cauley Propeller Systems</i>
	<i>CTS 1706.05 (A)</i> <i>(SR09404RC)</i>	<i>08 de Junio de 2017</i>		<i>CTS-A-17.427.01</i>	<i>Instalación de Kit de Aviónica IFR, para un piloto o para dos pilotos, en aeronaves helicópteros mod. MBB-BK 117 C-2</i>	<i>Metro Aviation, Inc.</i>
	<i>CTS 1707.06 (A)</i> <i>(Arg. )</i>	<i>10 de Julio de 2017</i>		<i>CTS-A-17.381.02</i>	<i>Instalación de Cónsola CIV-50 y todos sus equipos y antenas asociados incluido el cableado, para verificación de radioayudas en aeronave Tecnam mod. P2006T</i>	<i>Air Andes S.R.L.</i>
	<i>CTS 1707.07 (A) (EASA</i> <i>10059913)</i>	<i>03 de Agosto de 2017</i>		<i>CTS-A-17.515.01</i>	<i>Instalación de Pantallas digitales honeywell DU-875 MFD en aeronave Learjet 45</i>	<i>Aviation Traders Limited</i>
	<i>CTS 1709.08 (A)</i> <i>(Arg. )</i>	<i>27 de Septiembre de 2017</i>		<i>CTS-A-17.189.02</i>	<i>Instalación de Sistemas de Instrumentos Standby Electrónico marca L3 mod. ESIS-2000 en aeronave Textron 500</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>

	<i>CTS 1709.09 (A)</i> <i>(SA01916CH)</i>	<i>28 de Septiembre de 2017</i>		<i>CTS-A-12.279.02</i>	<i>Instalación de Sistema de mejora de Entrada en Perdida en aeronaves Air Tractor AT-802 y AT802A</i>	<i>Wipaire Inc.</i>
	<i>CTS 1709.09 (A)</i> <i>(SA01916CH)</i>		<i>08 de Noviembre de 2017</i>	<i>CTS-A-12.279.02</i>	<i>Instalación de Sistema de mejora de Entrada en Perdida en aeronaves Air Tractor AT-802 y AT802A</i>	<i>Wipaire Inc.</i>
	<i>CTS 1711.11 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>13 de Noviembre de 2017</i>		<i>CTS-A-17.189.03</i>	<i>Reemplazo del Sistema FDR L-3 mod.800 por el Sist. SSFDR L-3 mod. F1000 en aeronaves Fairchild SA227AC</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1711.12 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>21 de Noviembre de 2017</i>		<i>CTS-A-17.189.04</i>	<i>Reemplazo del Sistema ELT marca NARCO T-10 por el sistema ELT ARTEX ELT-1000 en aeronaves Fairchild SA227AC</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>CTS 1712.13 (A)</i> <i>(EASA10063622)</i>	<i>13 de Diciembre de 2017</i>		<i>CTS-A-17.519.01</i>	<i>Instalación de un Sistema de LDMCR (Lower Deck Mobile Crew Rest) Área de descanso inferior móvil para la tripulación en aeronaves airbus A330-223</i>	<i>Sii Deutschland GmbH</i>
	<i>CTS 1712.14 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>14 de Diciembre de 2017</i>		<i>CTS-A-17.189.06</i>	<i>Reemplazo del Sistema de Carga de datos marca UNS DTU/DTU-100 por UNS SSDTU en aeronaves según listado adjunto</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>

2018		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	<i>CTS 1801.01 (A) (ST00881WI-D)</i>	<i>07 de Marzo de 2018</i>		<i>CTS-A-18.422.01</i>	<i>Reemplazo de Sistema TCAS 7.0 y 7.1 según listado adjunto</i>	<i>Rockwell Collins, Inc</i>
	<i>CTS 1801.02 (A) (Arg.)</i>	<i>21 de Febrero de 2018</i>		<i>CTS-A-18.292.04</i>	<i>Instalación de Soporte de Cámara en Helicopteros Bell 407</i>	<i>Fixview S.R.L.</i>
	<i>CTS 1802.03 (A) (ST01829AT)</i>	<i>21 de Febrero de 2018</i>		<i>CTS-A-18.522.01</i>	<i>Instalación de Bandas Fotoluminiscentes P/ Puerta o Salida de Emergencia en aeronaves Boeing 737-300,-400,-500,-600,-700,-800,-8</i>	<i>STG Aerospace Inc.</i>
	<i>CTS 1802.04 (A) (Arg.)</i>	<i>30 de Agosto de 2018</i>		<i>CTS-A-17.215.01</i>	<i>Instalación de Sistema Honeywell TCAS II CAS-67A en aeronaves Learjet 31A series</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
	<i>CTS 1803.05 (A) (Arg.)</i>	<i>16 de Agosto de 2018</i>		<i>CTS-A-17.189.05</i>	<i>Instalación de Sistema de Posicionamiento Global GPS, marca Garmin mod. GTN-625 en aeronaves SA-226TC</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>

	<i>CTS 1804.06 (A)</i> <i>(SA01671W)</i>	<i>04 de Abril de 2018</i>		<i>CTS-A-16.508.01</i>	<i>Instalación de Configuración Interior en aeronaves Textron G-36</i>	<i>Millennium Concepts</i>
	<i>CTS 1804.07 (A)</i> <i>(SA01795CH)</i>	<i>09 de Abril de 2018</i>		<i>CTS-A-12.279.01</i>	<i>Instalación de Flotadores Anfibios marca Wipaire, en aeronaves Air Tractor AT-802 y AT802A</i>	<i>Wipaire Inc.</i>
	<i>CTS 1804.22 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>08 de Junio de 2018</i>		<i>CTS-A-18.215.01</i>	<i>Instalación de Equipamiento de Aviónica AVIDYNE TAS 605, en aeronave Bell 429 LQ-HFN</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
	<i>CTS 1805.23 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>30 de Mayo de 2018</i>		<i>CTS-A-18.292.01</i>	<i>Instalación del Sistema de Video Filmación FV300 en aeronaves helicoptero Bell 407</i>	<i>Fixview S.R.L.</i>
	<i>CTS 1805.24 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>31 de Mayo de 2018</i>		<i>CTS-A-17.384.01</i>	<i>Instalación de Equipos Garmin NAV/COM GTN650, Transpondedor GTX33, Transpondedor GTX32, Equipo de Audio Remoto GMA35, y Adaptador GAD42 en aeronave Cessna 501 LV-BFM</i>	<i>Daniel Norberto Tavella</i>
	<i>CTS 1806.25 (A)</i> <i>(SA39CH)</i>	<i>18 de Junio de 2018</i>		<i>CTS-A-18.279.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Aviso de Posición de Tren de aterrizaje Anfibio en aeronaves Air Tractor AT 802 y AT 802A</i>	<i>Wipaire Inc.</i>
	<i>CTS 1806.26 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>28 de Junio de 2018</i>		<i>CTS-A-18.292.03</i>	<i>Instalación de Soporte FV-M-B206-01 en aeronave helicoptero Bell 206B</i>	<i>Fixview S.R.L.</i>

	<i>CTS 1807.27 (A) (Arg.)</i>	<i>03 de Julio de 2018</i>		<i>CTS-A-18.292.03</i>	<i>Instalación del Sistema de Video Filmación FV300 en aeronave helicóptero Bell 206</i>	<i>Fixview S.R.L.</i>
	<i>CTS 1807.29 (A) (Arg.)</i>	<i>13 de Julio de 2018</i>		<i>CTS-A-18.527.01</i>	<i>Instalación de Sistema de Almacenamiento y Adquisición de Datos de Vuelo en Motores P&amp;W de aeronaves Air Tractor Series</i>	<i>Amtech Aeronautical Limited</i>
	<i>CTS 1809.32 (A) (ST01805WI)</i>	<i>05 de Septiembre de 2018</i>		<i>S/D</i>	<i>Modificación del Sistema de TCAS II con procesador alimentado con CC en aeronaves Airbus A319 series, A320 series, A321 series y HS125 series 700A</i>	<i>Rockwell Collins Inc.</i>
	<i>CTS 1809.33 (A) (SR01921AT)</i>	<i>24 de Septiembre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.143.03</i>	<i>Fabricación de Montaje delantero para el sistema de Imagen SAFIRE para las aeronaves helicópteros Bell 212, 412, 412EP</i>	<i>Bell Helicopter Textron</i>
	<i>CTS 1809.34 (A) (SH3189SO)</i>	<i>24 de Septiembre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.143.04</i>	<i>Instalación de Elevador Externo en aeronaves helicópteros Bell 212, 412, y 412EP</i>	<i>Bell Helicopter Textron</i>
	<i>CTS 1809.35 (A) (SH3311SO)</i>	<i>24 de Septiembre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.143.02</i>	<i>Fabricación de Ventanas de Reemplazo para aeronaves helicópteros Bell 212, 412, y 412EP</i>	<i>Bell Helicopter Textron</i>

	<i>CTS 1809.36 (A)</i> <i>(SR00254AT)</i>	<i>24 de Septiembre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.143.01</i>	<i>Instalación de Kit de Montaje Rápido para Faro Spectrolab Nightsun SX-16 en aeronaves helicópteros Bell 212, 412 y 421EP</i>	<i>Bell Helicopter Textron</i>
	<i>CTS 1809.37 (A)</i> <i>(SR02024SE)</i>	<i>20 de Septiembre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.460.01</i>	<i>Fabricación del reemplazo de Skidtube en aeronaves helicóptero Leonardo A119</i>	<i>Dart Aerospace USA Inc.</i>
	<i>CTS 1809.40 (A)</i> <i>(Arg.)</i>	<i>27 de Septiembre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.292.02</i>	<i>Instalación del Sistema de Video Filmación FV300 en aeronave helicóptero Robinson R66</i>	<i>Fixview S.R.L.</i>
	<i>CTS 1810.41 (A)</i> <i>(STO1833WI)</i>	<i>05 de Octubre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.422.03</i>	<i>Modificación del Sistema de Posicionamiento Global GPS, en aeronaves según listado adjunto</i>	<i>Rockwell Collins, Inc</i>
	<i>CTS 1810.42 (A)</i> <i>(STO1433WI-D)</i>	<i>05 de Octubre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.422.04</i>	<i>Modificación del Sistema de Posicionamiento Global GPS, en aeronaves según listado adjunto</i>	<i>Rockwell Collins, Inc</i>
	<i>CTS 1810.43 (A)</i> <i>(SRO1653SE)</i>	<i>02 de Octubre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.182.01</i>	<i>Fabricación e Instalación de la Plataforma de Carga Externa Helipod para aeronave helicóptero Robinson R44 y R44II</i>	<i>Simplex Manufacturing</i>

	<i>CTS 1810.44 (A) (Arg.)</i>	<i>08 de Octubre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.513.01</i>	<i>Instalación de Sistema TAWS/RMI Sandel ST3400 en aeronave Fairchild AC227-AC LV-VDJ</i>	<i>HRG Consultoría Aeronáutica</i>
	<i>CTS 1810.45 (A) (SA00765DE.)</i>	<i>26 de Octubre de 2018</i>		<i>CTS-A- 18.531.01</i>	<i>Instalación de un Transponder Bendix King KT74, en aeronaves según listado adjunto</i>	<i>Peregrine</i>
	<i>CTS 1811.46 (A) (ST02030LA)</i>	<i>05 de Noviembre de 2018</i>		<i>CTS-A-18.084.01</i>	<i>Instalación de Sistema Automatic Dependent Surveillance Broadcast Out en aeronave Learjet 45 (40/45)</i>	<i>Learjet Inc.</i>
	<i>CTS 1811.47 (A) (Arg.)</i>	<i>16 de Noviembre de 2018</i>		<i>CTS-A-18.189.02</i>	<i>Instalación de Sistema de GPS Garmin mod. GTN-725, en aeronaves Textron Citation 560</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>

**AFILIACIONES ANALITICAS (ATA)**

<b>AÑO</b>	<b>Nº AA-A</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>Nº MT</b>	<b>MODIFICACIÓN / AERONAVE</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>1995</b>						
	AA-H-95-001(C)	10-Nov-1995		MT-A-95-003-077	Reconstrucción de Helicop. Garlick UH-1B	Servicios Especiales S.A
	AA-A-95-002(C)	10-Nov-1995		MT-A-95-001-123	Instalación red de carga Sabrelainer NA 265 - 40 / 60	Cargo Systems Inc.
	AA-A-95-003(C)	13-Nov-1995		MT-A-95-002-122	Instalación red de carga Sabrelainer NA 265-60	Alas del Sur S.A
	AA-A-95-004(C)	23-Nov-1995		MT-A-95-006-125	Instalación de detectores de humo en lavatorios de DC-9-83	Cielos del Sur S.A
	AA-A-95-005(C)	29-Nov-1995		MT-A-95-007-125	Reemplazo del registrador de vuelo en DC-9-32	Cielos del Sur S.A
	AA-A-95-006(C)	03-Abr-1995		MT-A-95-009-125	Instalación de detectores de humo en lavatorios de DC-83	Cielos del Sur S.A
	AA-A-95-006(C) R01	11-May-1998		MT-A-95-009-125	Instalación de detectores de humo en lavatorios de DC-83	Cielos del Sur S.A
<b>1996</b>						



	AA-A-96-001(C)	12-Abr-1996		MT-A-96-004-133	Instalación de equip. avionica en Bell 206B Jet Ranger III	Timen S.A
	AA-A-96-002(C)	17-Abr-1996		MT-A-96-001-129	Instalación de clase ejecutiva en MD-88, MD-83	ARSA
	AA-A-96-002(C) R01	13-Jun-1996		MT-A-96-001-129	Instalación de clase ejecutiva en MD-88	ARSA
	AA-A-96-002(C) R02	27-Feb-2002		MT-A-96-001-129	Instalación de clase ejecutiva en MD-88	ARSA
	AA-A-96-002(C) R03	13-Dic-2003		MT-A-96-001-129	Instalación de clase ejecutiva en MD-88	ARSA
	AA-A-96-003(C)	23-Abr-1996		MT-A-96-003-130	Reparación y reemplazo de partes estructurales en I.A.I . 1123	Empresa Aérea Halcon Servicio Aéreo
	AA-A-96-004(C)	24-Abr-1996		MT-A-96-007-133	Instalación de Equip. de aviónica en Bell 206B N° Serie 4379	Timen S.A
	AA-A-96-005(C)	23-May-1996		MT-A-96-006-133	Inst. comando eléctrico de descarga BAMB I BUCKET Mod. 9011 en Bell 206 B	Timen S.A

	AA-A-96-006(C)	23-May-1996		MT-A-96-005-133	Inst. comando eléctrico de descarga BAMBI BUCKET Mod. 1821 en Bell 206 L4	Timen S.A
	AA-A-96-007(C)	06-Jun-1996		MT-A-96-011-139	Reparación Estructura Helicóp. HILLER - Mod. UH-12 E4	Dirección de Aeronáutica de Córdoba
	AA-A-96-008(C)	19-Jun-1996		MT-A-96-012-122	Reparación Avión Fairchild 226 TC - Matrícula LV-WNY	Alas del Sur S.A
	AA-A-96-009(C)	04-Set-1996		MT-A-96- 005-133	Inst. Comando eléctrico de descarga BAMBI-BUCKET Mod.9011 en Bell 206 L-4	Policía de la Pcia de Córdoba
	AA-A-96-010(C)	02-Ago-1996		MT-A-96-010-125	Inst. Asientos IPECO para Piloto y Copiloto en MD-81 - Matrícula LV-WFN	Cielos del Sur S.A.
		R01 02-Dic-1997			Inst. Asientos IPECO para Piloto y Copiloto en MD-81 - Matrícula LV-WFN	Cielos del Sur S.A.
		R02 17-Mar-2000				Cielos del Sur S.A.
	AA-A-96-011(C)	02-Set-1996		MT-A-96-013.146	Inst. red de carga y recubrimiento interior en Sabreliner 265-60 - Mat. LV-WPO	Transky S.R.L
	AA-A-96-012(C)	19-Set-1996		MT-A-96-008-125	Agregado de Puerta de Inspec. de traba de puerta de pasajeros con bisagra - Mat. LV-VGV y LV-VHM	Austral - Cielos del Sur
	AA-A-96-013(C)	12-Dic-1996		MT-A-96-014-148	Reparación de estructura de ala y tren de aterrizaje Falcon 20 - Mát. LV-WMN	Air Service S.A

1997						
	AA-A-97.001(C)	13-Mayo-1997		MT-A-97-125.02	Instalación de ELT en aeronave DC-9-32.	Austral Líneas Aéreas
		R01 21-Jul-1997		MT-A-97-125.06	Inst. de ELT Litton Mod. 952-21 AP en reemplazo de Pointer Mo.3000 en aeronave DC 9-32	
	AA-A-97.002(C)	15-Mayo-1997		MT-A-96-009.125	Inst. de Apoya cabeza en aeronave DC-9-32	Austral Líneas Aéreas
	AA-A-97-003(C)	02-Jun-1997		MT-A-96-016-129	Modificación del Sistema Inercial de Navegación en Flota Boeing 747-287	ARSA
	AA-A-97-004(C)	02-Jun-1997		MT-A-96-115-129	Inst. Clase Golf en aeronave Boeing 747-287	ARSA
		R01 13-Dic-2002		MT-A-95.015.129	Instalación Clase Golf	
	AA-A-97.005(C)	18-Jul-1997		MT-A-97-125.04	Inst. Asientos Mod. PTC-985 - en aeronaves McDonnell Douglas DC-9-81	Austral Líneas Aéreas
	AA-A-97.006(C)	18-Jul-1997		MT-A-97-125.05	Inst. Asientos Mod. BURNS BD-770 en aeronaves McD DC-9-32	Austral Líneas Aéreas

	AA-A-97.007(C)	26-Ago-1997		MT-A-97-406.01	Inst. Bolsas para carga en asientos de pasajeros Marca BENNETTS en aeronaves Jetstream Mod. 3219	Líneas Aéreas Entre Ríos S.E
	AA-A-97-008(C)	26-Ago-1997		MT-A-97-407.01	Reparación de estabilizador y timón de profundidad izquierdo en aeronaves Mod. SA-226 TC	Morón Aviación S.A.
	AA-A-97-009(C)	29-Set-1997		MT-A-96-129.02	Instalación de clase ejecutiva - en aeronaves Boeing 737-200	ARSA
		R01 28-Dic-1998		MT-A-96-129.02		ARSA
		R02 02-Set-1999		MT-A-96-129.02	Instalación de clase ejecutiva - en aeronaves Boeing 737-200	ARSA
		R03 24-Mar-2000		MT-A-96-129.02		ARSA
		R04 13-Abr-2000		MT-A-96-129.02	Instalación de clase ejecutiva - en aeronaves Boeing 737-200	ARSA
		R05 21-Mar-2001		MT-A-96-129.02		ARSA
		R06 19-Abr-2001		MT-A-96-129.02	Instalación de clase ejecutiva - en aeronaves Boeing 737-200	ARSA
		R07 02-Set-2002		MT-A-96-129.02		ARSA
	AA-A-97-010(C)	26-Nov-1997		MT-A-97-03.129	Inst. Radiobaliza (ELT), LITTON en flota de aeronaves Boeing – Airbus- Mc Donnell Douglas	ARSA
		R01 26-Nov-1998		MT-A-97-03.129		ARSA
		R02 22-Jun-1999		MT-A-97-03.129	Inst. Radiobaliza (ELT), LITTON en flota de aeronaves Boeing – Airbus- Mc Donnell Douglas	ARSA
		R03 28-Dic-1999		MT-A-97-03.129		ARSA
		R04 11-Dic-2001		MT-A-97-03.129	Inst. Radiobaliza (ELT). LITTON en flota	ARSA

		R05 21-May-2002		MT-A-97-03.129	Inst. Radiobaliza (ELT), LITTON en flota de aeronaves Boeing – Airbus- Mc Donnell Douglas	ARSA
		R06 16-Nov-2005		MT-A-97-03.129	Inst. Radiobaliza (ELT), LITTON en flota de aeronaves Boeing – Airbus- Mc Donnell Douglas	ARSA
		R07 26-Jul-2007		MT-A-97-03.129	Inst. Radiobaliza (ELT), LITTON en flota de aeronaves Boeing – Airbus- Mc Donnell Douglas	ARSA
<b>1998</b>						
	AA-A-98-001(C)	23-Mar-1998		MT-A-98-411.08	Modific. de config. interior p/ salida de emergencia Tipo III	Staf S.A
	AA-A-98-002(C)	13-Abr-1998		MT-A-98-076.02	Reparación Estructural de Helicóptero R22	Hangar Uno
	AA-A-98-003(C)	28-Abr-1998		MT-A-95-125.08	Modific. Interior p/inst. de clase ejecutiva en aeronave DC-9-81 y DC-9-83	Cielos del Sur S.A
	AA-A-98-004(C)	05-May-1998		MT-A-97-129.17	Inst. de Sist. de Radar Meteorológico Color en aeronave Boeing 737-200	ARSA
		R01 01-Oct-1999		MT-A-97-129.17		ARSA
	AA-A-98-005(C)	05-May-1998		MT-A-97-129.19	Instalación de Galleys G1, G2, G3, G4 en aeronave Boeing 737-200	ARSA

	AA-A-98-006(C)	06-Ago-1998		MT-A-98-413.01	Reparación de Empenaje Horizontal en aeronave Canadair CL-600-2B19	Southern Winds
	AA-A-98-007(C)	04-Set-1998		MT-A-98-415.01	Inst. ELT CEIS Mod. AO6T en aeronave DC9-41 y DC9-81	DINAR Líneas Aéreas
	AA-A-98-008(C)	11-Set-1998		MT-A-98-413.02	Inst. ELT CEIS Mod. AO6T SOCATA en aeronave Canadair CL-600-2B19	Southern Winds
		R01 16-May-2002		MT-A-98-413.02		Southern Winds
		R02 13-Set-2002		MT-A-98-413.02		Southern Winds
		R03 10-Oct-2002		MT-A-98-413.02		Southern Winds
		R04 01-Nov-2002		MT-A-98-413.02		Southern Winds
		R05 29-Nov-2003		MT-A-98-413.02		Southern Winds
	AA-A-98-009(C)	26-Nov-1998		MT-A-98-128.18	Inst. Sistema Comunic. HF Collins 6187 en aeronave Boeing 737-200	ARSA
		R01 28-Dic-1998		MT-A-98-128.18		ARSA
		R02 02-Set-1999		MT-A-98-128.18		ARSA
		R03 15-Dic-1999		MT-A-98-128.18		ARSA
	AA-A-98-010(C)	26-Nov-1998		MT-A-98-128.20	Inst. Sistema Galley G1, G2, G3 y G4 en aeronave Boeing 737-266	ARSA
	AA-A-98-011(C)	21-Dic-1998		MT-A-98-125.07	Sustitución Sist. ADF 51Y4 en aeronave DC9-31	Austral Líneas Aéreas

1999						
	AA-A-99-001(C)	30-Mar-1999		MT-H-97-133.03	Instalación de equipamiento de Aviónica - Bell 407	Timen S.A
		R01 16-Abr-1999		MT-H-97-133.03	Instalación de equipamiento de Aviónica - Bell 407	Timen S.A
		R02 01-Oct-1999		MT-H-97-133.03	Instalación de equipamiento de Aviónica en aeronave Bell 407	Timen S.A
	AA-A-99-002(C)	04-Jun-1999		MT-H-99-133.04	Instalación de Equipamiento de Aviónica en aeronave Bell 407	Timen S.A
	AA-A-99-003(C)	18-Jun-1999		MT-A-99-129.21	Incorporación de separación 8.33 KHz - en aeronave Boeing 737	ARSA
		R01 31-May-2002		MT-A-99-129.21	Incorporación de separación 8.33 KHz - en aeronave Boeing 737/ MD-88	ARSA
	AA-A-99-004(C)	15-Jul-1999		MT-A-99-147.01	Instalación de Radiobaliza (ELT) L-100-30/382G-44K	Fuerza Aérea Argentina
	AA-A-99-005(C)	19-Jul-1999		MT-A-98-406.02	Reparación por accidente en aeronave Mod. Jetstream 3219	Líneas Aéreas Entre Ríos
	AA-A-99-006(C)	10-Nov-1999		MT-A-99-407.02	Reparaciones Estructurales en aeronave Mod. Fairchild SA227AC	Baires Fly S.A
	AA-A-99-007(C)	10-Nov-1999		MT-A-99-422.02	Configuración de cabina: 118 Tourist Class en aeronave mod. Boeing 737-2P6	LAPA

2000						
	AA-A-00-001(C)	13-Mar-2000		MT-A-00-433.01	Instalación Equipo HF Bendix/King KHF950 en aeronave mod. F-28-MK-1000	American Falcon Líneas Aéreas
	AA-A-00-002(C)	24-Mar-2000		MT-A-00-141.03	Configuración Cabina: 125 Tourist Class en aeronave mod. Boeing 737-283	LAPA
	AA-A-00-003(C)	28-Mar-2000		MT-A-00-125.08	Reparación Estructural fuera de SRM en aeronave mod. MCD Douglas DC-9-32	Austral - Líneas Aéreas
	AA-A-00-004(C)	10-Abr-2000		MT-A-00-141.04	Reparación estructural fuera del SRM en aeronave mod. Boeing 737-200	LAPA S.A
	AA-A-00-005(C)	13-Abr-2000		MT-A-00-434.01	Instalación de Equipamiento de Aviónica en aeronave mod. Fairchild SA227	Hely Jet S.A
		R01 28-Jul-2000		MT-A-00-434.01		Hely Jet S.A
	AA-A-00-006(C)	17-Abr-2000		MT-A-00-433.02	Instalación de Equipo Transmisor Localizador en aeronave F-28MK-1000	American Falcon Líneas Aéreas
	AA-A-00-007(C)	08-Ago-2000		MT-A-00-436.03	Instalación de Equipo Transmisor Localizador- en aeronave mod. BK-117	Dir.Prov.Aeronav. De Pcia Bs.As



	AA-A-00-008(C)	08-Ago-2000		MT-A-00-436.01	Instalación de teléfono Satelital - en aeronave mod. Cessna C-550	Dir.Prov.Aeronav. De Pcia Bs.As
	AA-A-00-009(C)	08-Ago-2000		MT-A-00-436.02	Instalación de GPS Marca Trimble en aeronave mod. Cessna C-550	Dir.Prov.Aeronav. De Pcia Bs.As
	AA-A-00-010(C)	17-Oct-2000		MT-A-00-439.01	Inst. de sistema de comunicación satelital en aeronave Mod. Hawker 800XP	Aero Federal S.A
	AA-A-00-011(C)	17-Oct-2000		MT-A-00-440.01	Instalación de Kit Camillero en aeronave Mod. Dornier 228-202	American Jet S.A
	AA-A-00-012(C)	17-Oct-2000		MT-A-00-441.01	Instalación de sist. Comunicación satelital marca universal en aeronave Mod. Hawker 800XP	Puyel S.A
	AA-A-00-013(C)	23-Oct-2000		MT-A-00-415.03	Configuración Cabina 124 Asientos clase turista Mod. DC9-41	DINAR
	AA-A-00-014(C)	16-Nov-2000		MT-A-00-129.26	Inst. registrador digital de datos de vuelo Mod. B737-236	ARSA
		R01 23-Jul-2002		MT-A-00-129.26		ARSA
		R02 03-Set-2002		MT-A-00-129.26	Inst. registrador digital de datos de vuelo Mod. B737-236	ARSA
		R03 24-Set-2002		MT-A-00-129.26		ARSA

		R04 29-Nov-2002		MT-A-00-129.26	Inst. registrador digital de datos de vuelo Mod. B737-236	ARSA
	AA-A-00-015(C)	24-Nov-2000		MT-A-00-442.02	Inst. transmisor localizador de emergencia Mod. Learjet 35A	Lider Taxi Aéreo S/A
	AA-A-00-016(C)	22-Dic-2000		MT-A-00-444.01	Inst. transmisor localizador de emergencia mod. Learjet 24D	Gob. Pcia de La Rioja
	AA-A-00-017(C)	27-Dic-2000		MT-A-00-141.05	Reconfiguración de 136 pasajeros Mod. B737-7Q8	LAPA
	AA-A-00-018(C)	25-Dic-2000		MT-A-00-434.02	Soporte de adaptación de sistema de emergencia Mod.SA 227 - AC	Hely Jet S.A
<b>2001</b>						
	AA-A-01-001(C)	12-Ene-2001		MT-A-01-445.01	Inst. Kit Interfase Eléctrica de equipo sanitario Mod. Learjet 25D	Aerorutas S.A.T.A
	AA-A-01-002(C)	17-Ene-2001		MT-A-01-413.04	Inst. bolsas p/ carga en asientos de pasajeros Mod. DHC8-102	Southern Winds
	AA-A-01-003(C)	17-Ene-2001		MT-A-01-436.04	Inst. equipo transmisor localizador emergencia Mod. BK117	Dir. Provincial Aeronav. De pcia BsAs

	AA-A-01-004(C)	27-Abr-2001		MT-A-01-076.01	Reemplazo cono de cola y reparación estructural Mod. R22	Hangar Uno S.A
	AA-A-01-005(C)	16-Jul-2001		MT-A-01-406.01	Reparación estructural según MT-A-01-406.01 mod. ATR42-300	Líneas Aéreas Entre Ríos
	AA-A-01-006(C)	03-Set-2001		MT-A-01-447.01	Inst. horizonte artificial de emergencia mod. ARAVA 102	Dir. Pcial Aeronat. Tierra del Fuego
	AA-A-01-007(C)	12-Set-2001		MT-A-01-413.05	Inst. Termos marca Mapco mod. Canadair CI-600-2B19	Southern Winds
		R01 18-Oct-2001		MT-A-01-413.05		Southern Winds
	AA-A-01-008(C)	15-Oct-2001		MT-A-01-413.06	Inst. bolsas p/ carga en asientos pasajero mod. Canadair CI-600-2B19	Southern Winds
		R01 03-Oct-2002		MT-A-01-413.06		Southern Winds
		R02 01-Nov-2002		MT-A-01-413.06	Inst. bolsas p/ carga en asientos pasajero mod. Canadair CI-600-2B19	Southern Winds
		R03 05-Nov-2002		MT-A-01-413.06		Southern Winds
		R04 13-Ago-2004		MT-A-01-413.06		Southern Winds
	AA-A-01-009(C)	16-Nov-2001		MT-A-99-420.01	Inst. Cockpit Voice Recorder (CVR) - en aeronave BK117 C1	Aguila del Sur S.A
<b>2002</b>						

	AA-A-02.001(C)	12-Feb-2002		MT-A-02-447.01	Inst. Kit camillas Dual Spectrum serie 20 en aeronave mod. Learjet 60	Dir. Pcial Aeronaut. Tierra del Fuego
	AA-A-02.002(C)	24-May-2002		MT-A-02-129.01	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo en aeronave mod. B747-200	ARSA
		R01 08-Jul-2002		MT-A-02-129.01		ARSA
		R02 03-Set-2002		MT-A-02-129.01	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo en aeronave mod. B747-200	ARSA
		R03 27-Set-2002		MT-A-02-129.01		ARSA
		R04 25-Oct-2002		MT-A-02-129.01	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo en aeronave mod. B747-200	ARSA
		R05 19-Feb-2003		MT-A-02-129.01		ARSA
		R06 03-May-2011		MT-A-02-129.01	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo en aeronaves mod. B747-200, MD-88, DC-9-32, A340-200/300, MD-83, B737-200	Aerolíneas Argentinas S.A.
	AA-A-02.003(C)	24-Jul-2002		MT-A-02-141-01	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo en aeronave mod. B737-200	LAPA
		R01 29-Jul-2002		MT-A-02-141-01		LAPA
	AA-A-02.004(C)	09-Ago-2002		MT-A-02-415.01	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo en aeronave mod. DC9-41	DINAR
	AA-A-02.005(C)	30-Ago-2002		MT-A-02-413.07	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo mod. Canadair CL600-2B19	Southern Winds
		R1 26-Set-2002		MT-A-02-413.07		Southern Winds
		R2 09-Oct-2002		MT-A-02-413.07	Inst. traba en puerta de acceso a cabina de vuelo en aeronave mod. Canadair CL600-2B19	Southern Winds
		R3 31-Oct-2002		MT-A-02-413.07		Southern Winds

	AA-A-02.006(C)	23-Sep-2002		MT-A-02-433.03	Inst. de bolsas p/ carga en asientos de pasajeros para aeronave Boeing 737-200	American Falcon
	AA-A-02.007(C)	27-Dic-2002		MT-A-02-461.01	Inst. conversión a ambulancia aérea en aeronave SA227-AC	Baires Fly S.A
		R01 25-Jun-2003		MT-A-02-461.01		Baires Fly S.A
<b>2003</b>						
	AA-A-03.001(C)	19-Feb-2003		MT-A-02-453.1	Reparación mayor por accidente en aeronave SA227 AC	Clear Sky S.R.L
	AA-A-03.002(C)	25-Abr-2003		MT-A-03-125-01	Inst. asientos clase turística en aeronave Boeing 737-200	Austral Líneas Aéreas
	AA-A-03.003(C)	24-Jul-2003		MT-A-03-129-01	Inst. equipo HF Marca Sunair HS125 1 A/S-522	Aviajet S.A
	AA-A-03.004(C)	10-Oct-2003		MT-A-03-469-01	Aprobación datos técnicos a reparaciones estructurales - Bell 206B	DPA Pcia Corrientes
	AA-A-03.005(C)	29-Set-2003		MT-A-03.125.02	Inst. asientos clase turista - MD -83	Austral Líneas Aéreas
	AA-A-03.006(C)	10-Oct-2003		MT-A-03-129-01	Redecoración interior de cabina -en aeronave mod.B737-200	ARSA

	AA-A-03.007(C)	26-Nov-2003		MT-A-03-479-01	Inst. conversión a ambulancia aérea en aeronave mod. Cessna 560	Royal Air S.A
<b>2004</b>						
	AA-A-04.001(C)	23-Feb-2004		MT-A-04-483-01	Inst. conversión a ambulancia aérea en aeronave mod. Cessna Citation 500	Aero. MAK S.A
	AA-A-04.002(C)	27-Jul-2004		MT-A-04.445.01	Instalación para conversión a ambulancia aérea (STAS) en aeronave mod. Learjet 25D	Aeroruta SATA
	AA-A-04.003(C)	14-Abr-2004		MT-A-04-484-01	Incorporación equipamiento sanitario portátil mod. Beech 200	Dir. Gral Aviación Civil Salta
	AA-A-04.004(C)	23-Abr-2004		MT-A-04-129-01	Conversión temporaria Upper Deck en aeronave mod. B747-200	ARSA
	AA-A-04.004(C) R1	15-Set-2006		MT-A-04.129-01	Conversión temporaria Upper Deck Presidencial B747-200	ARSA
	AA-A-04.005(C)	26-May-2004		MT-A-04-488-02	Incorporación equipamiento sanitario ( Kit camillero) - mod. C90	Dir. Aer. De Chubut

	AA-A-04.006(C)	26-May-2004		MT-A-04-488-01	Incorporación equipamiento sanitario ( kit camillero) - mod. Beech 400A	Dir. Aer. De Chubut
	AA-A-04.007(C)	23-Abr-2004		MT-A-04.462.01	STAS - Beech B90	Aviajet S.A
	AA-A-04.008(C)	15-Mar-2006		MT-A-04.468.01	Instalación de ELT - Bell 222	Helicenter S.A
	AA-A-04.009(C)	28-Jul-2004		MT-A-04.445.02	Incorporación de Equipamiento Sanitario para operación STAS-Beech E90	Aerorutas S.A.TA
	AA-A-04.012(C)	12-Nov-2004		MT-A-04.470.01	Instalación de equipo STAS mod. Learjet 25C (LV-ZTH)	Federal Aviation S.A
	AA-A-04.013(C)	14-Dic-2004		MT-A-04.129.02	Nueva Imagen en A340 según BI N° 25 -17-2168 - Rev. 1 BI N° 25-17-2195	ARSA S.A
		R 01 14-Ago-2007		MT-A-04.129.02 Rev.1	Nueva Imagen en A340 según BI N° 25 -17-2168 - Rev. 1 BI N° 25-17-2195 / BI N° 25-17-2769 Rev.0	ARSA S.A.
		R 02 26-Dic-2007		MT-A-04.129.02 Rev.2	Nueva Imagen en A340 según BI N° 25 -17-2168 - Rev. 1 y BI N° 25-17-2195 Rev.1 y BI N° 25-17-2197 Rev.2 y BI N° 25-17-2769 Rev.2	ARSA S.A.
<b>2005</b>						
	AA-A-05.001(C)	07-Ene-2005		MT-A-04.129.03	Reconfiguración interior de cabina BI N° 25-09-2287 - Mod. A310-324	ARSA

	AA-A-05.002 (C)	(Falta Carátula)		MT-A-04.413.09	Instalación ELT marca GEIS en Boeing 747-200	Southern Winds
	AA-A-05.003 (C)	23-Mar-2005		MT-A-05.445.01	Instalación de equipamiento sanitario para Operación STAS - Beech King Air E90 (LV-AYG)	Aerutas SATA
	AA-A-05.004 (C)	03-Mar-2005		MT-A-05.129.01	Reconfiguración de cabina según BI N° 25-09-2288 Rev.2 / Mod. A310-325 (LV-AIV)	ARSA
	AA-A-05.005 (C)	20-Sep-2005		MT-A-05.129.02	Configuración de Distribución de Asientos en aeronave MD-88	ARSA
	AA-A-05.008 (C)	20-Sep-2005		MT-A-05.129.05	Configuración de Distribución de Asientos en aeronave MD-88	ARSA
	AA-A-05.009 (C)	20-Sep-2005		MT-A-05.129.06	Configuración de Distribución de Asientos en aeronave MD-88	ARSA
	AA-A-05.012 (C)	20-Sep-2005		MT-A-05.129.09	Configuración de Distribución de Asientos en aeronave MD-88	ARSA
	AA-A-05.014 (C)	20-Sep-2005		MT-A-05.129.11	Configuración de Distribución de Asientos en aeronave MD-88	ARSA



	AA-A-05.015 (C)	18-May-2005		MT-A-05.478.01	Instalación de equipamiento sanitario para operación STAS en aeronave Learjet 25D	Macair Jet S.A
	AA-A-05.016 (C)	26-Abr-2005		MT-A-05.125.01	Modificación de configuración de cabina - en aeronave MD83 (LV-ARF)	Austral - Cielos del Sur
		R1 17-Oct-2006		MT-A-05.125.01 R1	LV-BDE / LV-BDO / LV-BEG	Austral - Cielos del Sur
	AA-A-05.017 (C)	06-May-2005		MT-A-05.476.01	Reparación mayor del Helicóptero Bell 206B	Heliworks S.A
	AA-A-05.018 (C)	01-Ago-2005		MT-A-04.129.02	Reconfiguración de cabina en aeronave Airbus A340 (LV-ZPJ)	Aerolíneas Argentinas
	AA-A-05.019 (C)	04-Jul-2005		MTA-04.417.02	Instalación de equipamiento sanitario para Operación STAS en aeronave Piper PA34-200T	Aeroclub Venado Tuerto
	AA-A-05.020 (C)	01-Ago-2005		MT-H-02.452.01	Reparación mayor del Helicóptero Schweizer - Hughes 296C	AVIACOM S.R.L
	AA-A-05.021 (C)	03-Ago-2005		MT-A-04.129.02	Reconfiguración de cabina en A340 (LV-ZPX)	Aerolíneas Argentinas

	AA-A-05.022 (C)	04-Ago-2005		MT-A-04.129.02	Reconfiguración de cabina en aeronave Airbus A340 (LV-ZPO)	Aerolíneas Argentinas
	AA-A-05.023 (C)	24-Oct-2005		MT-A-05.461.01	Incorporación de Equipamiento Sanitario para Operación STAS en aeronave Learjet 35A (LV-BAW)	Baires Fly S.A
	AA-A-05.024 (C)	11-Nov-2005		MT-A-05-461.02	Incorporación de Equipamiento Sanitario para Operación STAS - en aeronave Mod. Learjet 35	Baires Fly S.A
	AA-A-05.025 (C)	21-Nov-2005		MT-A-05-167.01	Inst. del equipamiento para prospección aerogeofísica en aeronave Piper mod. PA31-310 (LV-LDS)	Rappallini S.A
	AA-A-05.026 (C)	07-Dic-2005		MT-A-05.125.02	Procedimiento de Pintura en aeronaves MD-81/83/88 y Boeing 737-200	Austral Cielos del Sur S.A
<b>2006</b>						
	AA-A-06.001 (C)	12-May-2006		MT-A-06.488.01	Incorporación de Equipamiento Sanitario (Kit Camillero) en aeronave Beech 400A (LV-BEM)	Dir. Aeronáutica de Chubut
	AA-A-06.002 (C)	24-Jul-2006		MT-A-06.468.01	Cambio de Configuración VIP en aeronave Bell 412 EP LV-BDH	Helicenter S.A.

2007						
	AA-A-07.001 ( C ) R1	07 de Mayo 2012		MT-A-07.125.01	Equipamiento de Cabina / Asientos de Pasajeros / Configuración de Cabina 160 Y en aeronave MD-80 (Flota)	Austral Líneas Aéreas
	AA-A-07.001 ( C ) R2	18 de Junio 2012		MT-A-07.125.01	Equipamiento de Cabina / Asientos de Pasajeros / Configuración de Cabina 160 Y en aeronave MD-80 (Flota)	Austral Líneas Aéreas
	AA-A-07.002 ( C )	23-Feb-2007		MT-A-06.125.01	Ampliación de los Parámetros del grabador de Datos de vuelo	Austral Cielos del Sur S.A.
	AA-A-07.003 ( C )	12-Oct-2007		MT-A-07.468.01	Instalación de un equipo "Local ICS LOOP" modelo AA-38-301 en Bell 412 EP	Helicenter S.A
	AA-A-07.004(C)	17-Dic-2007		MT-A-07.210.01	Instalación del equipo de comunicaciones HF en aeronave Boeing 737-247	Silver Sly Lineas Aéreas
	AA-A-07.005(C)	20-Dic-2007		MT-A-07.484.02	Incorporación de Equipos Médicos Portátiles para servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave Learjet 31A (LV-BDM)	Dirección General de Aviación Civil de Salta
	AA-A-07.006(C)	20-Dic-2007		MT-A-07.484.01	Incorporación de Equipos Médicos Portátiles para servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave Learjet 45 (LV-ARD)	Dirección General de Aviación Civil de Salta

2008		FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN			
	AA-A-08.001 (C)	27-Feb-2008		MT-A-08.129.01	Configuración Interior y Exterior de Aeronave Boeing 737-500 (LV-BNM / LV-BNS N/S 24926 / 24776)	Aerolíneas Argentinas
	AA-A-08.002 (C)	07-May-2008		MT-A-08.148.01	Instalación de Sistema TAWS clase B Sandel ST3400 y GPS Garmin 400 en aeronave Fairchild SA 227AC (LV-YIC)	Air Delta S.R.L.
	AA-A-08.003 (C)	15-Jul-2008		MT-A-08.129.02	Incorporación temporal de área de Descanso VIP en aeronave Airbus A340-312 (LV-BMT)	Aerolíneas Argentinas
	AA-A-08.004 (C)	11-Ago-2008		MT-A- 08.461.01	Instalación de Equipamiento Sanitario para Operación STAS en aeronave Learjet 35A ( LV-BNR)	Bayres Fly S.A.
	AA-A-08.005 (C)	24-Nov-2008		MT-A-08.224.01	Reemplazo de Transponders en aeronave Beech E90 (LV-WZR)	Angel Bortolin
	AA-A-08.006 (C)	29-Dic-2008		MT-A-08.225.02	Instalación Temporal de Equipos de Comunicación Móviles en aeronave Cessna 402 (LV-MZI)	Compañía Central Aérea
	AA-A-08.007 (C)	07-Ene-2009		MT-A- 08.228.01	Instalación de ELT Artex, mod. C-406N en aeronave Learjet mod. 35A LV-ZSZ	Top Air S.A.

	AA-A-08.008 ( C )	07-Ene-2009		MT-A- 08.228.02	Instalación de equipo EGPWS Bendix / King KGP 560 y del Equipo Garmin GPS-165 en aeronave Learjet mod. 35A LV-ZSZ	Top Air S.A.
	AA-A-08.009 ( C )	29-Dic-2008		MT-A-08.225.01	Instalación temporaria de Equipos de Comunicación móviles UHF / VHF - FM	Compañía Central Aérea
<b>2009</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AA-A-09.002 ( C )	06-feb-09		MT-A-09.495.01	Instalación de Conversión a Ambulancia Aérea para Operación STAS en aeronave Learjet mod. 35A LV-BPA S/N 143	Flying América S.A.
	AA-A-09.003 ( C )	16-feb-09		MT-A-09.461.01	Instalación de Conversión a Ambulancia Aérea para Operación STAS en aeronave Learjet mod. 35A LV-BPL S/N 418	Bayres Fly S.A.
	AA-A-09.004 ( C )	08-abr-09		MT-A-09.437.01	Instalación de un Sistema generador de alarmas sonoras en fases críticas de vuelo, en aeronave Eurocopter SA365N LV-BMM	Helicopteros Marinos S.A.
	AA-A-09.005 ( C )	08-abr-09		MT-A-09.437.02	Instalación de un Sistema generador de alarmas sonoras en fases críticas de vuelo, en aeronave Eurocopter SA365N LV-BMY	Helicopteros Marinos S.A.
	AA-A-09.006 ( C )	17-abr-09		MT-A-09.129.01	Instalación del Módulo LD-MCR ( Lower Deck Mobile Crew Rest) en aeronave Airbus A 340-300 S/N 093 LV-BIT	Aerolíneas Argentinas

	AA-A-09.007 ( C )	30-jul-09		MT-A-09.215.02	Instalación de Radar RDR 2000 y Display Multifunción KMD 540 en aeronave Piper PA 31T LV-BCP	Redimec S.R.L.
	AA-A-09.008 ( C )	30-jul-09		MT-A-09.215.03	Instalación de Radar RDR 2000 y Display Multifunción KMD 540 en aeronave Piper PA 31T LV-BCR	Redimec S.R.L.
	AA-A-09.009 ( C )	30-jul-09		MT-A-09.215.04	Instalación de Radar RDR 2000 y Display Multifunción KMD 540 en aeronave Piper PA 31T LV-BCU	Redimec S.R.L.
	AA-A-09.011 ( C )	11-sep-09		MT-A-09.215.01	Instalación de Sistema de Aviónica EGT-701 Temperature Indicator, EFD 1000 PRO y Garmin G430W en aeronave Piper PA-A28-235 LV-MEM	Redimec S.R.L.
	AA-A-09.012 ( C )	07-sep-09		MT-A-08.215.01	Instalación de Teléfono Satelital Iridium 9505A en aeronave Eurocopter BK 117 C1 S/N 7521 LV-WRW	Redimec S.R.L.
	AA-A-09.013 ( C )	07-sep-09		MT-A-08.215.05		Redimec S.R.L.
	AA-A-09.014 ( C )	29-sep-09		MT-A-09.125-01	Instalación de Soportes para Kit de Oxígeno Suplementario en aeronaves MD-81 /-83 /-88 (23 Matriculas)	Austral - Cielos del Sur S.A.

	AA-A-09.015 ( C )	12-May_2010		MT-A-09.189.01	Instalación de Transmisor Localizador de Emergencia ELT ARTEX ME406 en aeronave Raytheon B200 S/N BB1877 LV-AXO	PAEZ Aviónica S.R.L.
	AA-A-09.016 ( C )	15-dic-09		MT-A-09.240.01	Instalación de Equipamiento Médico p/ la Operación de Servicio de transporte Aéreo Sanitario ( LV-WLS )	Dirección Provincial de Aeronáutica de Santa Cruz
	AA-A-09.017 ( C )	22-feb-10		MT-A-09.240.012	Instalación de Equipamiento Médico p/ la Operación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Beech B350 ( LV-ZXX)	Dirección Provincial de Aeronáutica de Santa Cruz.
	AA-A-09.018 ( C )	18-dic-09		MT-A-09.040.01	Modificación de Cabina de Pasajeros a 128 Y en aeronave MD 87 LV-BZR	Andes Líneas Aéreas
<b>2010</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AA-A-10.002 ( C )	29 de Marzo de 2010		MT-A-09.215.06	Instalación de GPS-WAAS Garmin 530W en aeronave Piper PA 31T LV-BCP	Redimec S.R.L.
	AA-A-10.003 ( C )	04 de Mayo de 2010		MT-A-10.129.01	Reconfiguración Interior de Cabina de Pasajeros	Aerolíneas Argentinas
	AA-A-10.004 ( C )	12 de Mayo de 2010		MT-A-10.189.01	Instalación de GPS-WAAS Garmin GNS 530W y GNS 430 W en aeronave Beechcraft E 90 LV-AYG	Paez Aviónica S.R.L.

	AA-A- 10.005 ( C )	06 de Septiembre de 2010		MT-A-10.215.01	Instalación de GPS/COMM/NAV Garmin GNS 430W y su antena GA 35 GPS/WAAS y el indicador de VOR/LOC/GS/GPS GI 106A en aeronave Hughes 369HS LV-LLO	Redimec S.R.L.
	AA-A- 10.006 ( C )	12 de Octubre de 2010		MT-A-10.244.01	Reconfiguración Interior de Cabina para 119 Pasajeros en aeronave Boeing 737-236 LV-ZXC	Líneas Aéreas del Sur S.A.
	AA-A- 10.007 ( C )	01 de Noviembre de 2010		MT-A-10.478.01	Instalación de Equipo Médico para STAS en aeronave Learjet mod. 35A LV-BPO	Macair Jet S.A.
	AA-A- 10.008 ( C )	25 de Enero de 2011		MT-A-10.215.02	Instalación de Sistema de GPS en aeronave Eurocopter BK117 LV-ZAC	Redimec S.R.L.
	AA-A- 10.009 ( C )	10 de Diciembre de 2010		MT-A-10.040.01	Cambio de Configuración interna de Cabina de Pasajeros en aeronave MD-83 LV-BAY	Andes Lineas Aéreas
	AA-A- 10.010 ( C )	26 de Enero de 2011		MT-A-10.189.02	Instalación de Sistema GPS Garmin 500W - GPS - WAAS en aeronave Cessna 501 LV-BHJ	Paez Aviónica S.R.L.
	AA-A- 10.011 ( C )	29 de Diciembre de 2010		MT-A-10.148.01	Instalación de Sistemas de Comunicación en banda de VHF y UHF en aeronave Piper PA-42 LV-BEI	UNION Air S.R.L.
	AA-A- 10.012 ( C )	29 de Diciembre de 2010		MT-A-10.148.02	Instalación de Sistemas de Comunicación en banda de VHF y UHF en aeronave Fairchild SA-227AC LV-BGR	UNION Air S.R.L.
	AA-A- 10.013 ( C )	29 de Diciembre de 2010		MT-A-10.148.03	Instalación de Sistemas de Comunicación en banda de VHF y UHF en aeronave Piper PA-42 LV-WXG	AIRJET S.A.
<b>2011</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			



<i>AA-A- 11.001 (C)</i>	<i>06 de Enero de 2011</i>		<i>MT-A-10.189.04</i>	<i>Instalación de Sistema ELT Wulfsberg ME 406 en aeronave Learjet 25D LV-CFW</i>	<i>Paez Aviònica S.R.L.</i>
<i>AA-A- 11.002 (C)</i>	<i>25 de Enero de 2011</i>		<i>MT-A-11.215.01</i>	<i>Instalación de Sistema EGPWS clase B en aeronave Beechcraft B200 LV-WPM</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
<i>AA-A- 11.004 (C)</i>	<i>16 de Junio de 2011</i>		<i>MT-A-11.247.01</i>	<i>Reemplazo del sistema GPS Garmin mod. GNS-250XL por el sistema GPS Garmin mod. GNS-430, en aeronave Cessna 550 LV-YHC</i>	<i>Julián Quintana</i>
<i>AA-A- 11.006 (C)</i>	<i>27 de Julio de 2011</i>		<i>MT-A-11.215.02</i>	<i>Instalación de GNS 430AW y TAWS Clase B KGP 560 en aeronave Cessna C208B LV-WLY</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
<i>AA-A- 11.007 (C)</i>	<i>28 de Junio de 2011</i>		<i>MT-A-11.125.01</i>	<i>Instalación de Unidad Dimming Test adicional en aeronave MD-88 LV-BOA / -BTI / -BTW / -BXA</i>	<i>Austral Cielos del Sur S.A.</i>
<i>AA-A- 11.008 (C)</i>	<i>26 de Julio de 2011</i>		<i>MT-A-11.129.02</i>	<i>Reconfiguración de Cabina en aeronaves Boeing 737-700 LV-BZA / - BZO / - CAD</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
<i>AA-A- 11.009 (C)</i>	<i>11 de Agosto de 2011</i>		<i>MT-A-11.255.01</i>	<i>Instalación de Equipo médico para Operación STAS en aeronaves Learjet 35A LV-BXU</i>	<i>Cabiline S.A.</i>
<i>AA-A- 11.010 (C)</i>	<i>12 de Agosto de 2011</i>		<i>MT-A-11.189.01</i>	<i>Instalación de Sistema TAWS / RMI Clae B Sandel ST 3400, en aeronave Raytheon B200 LV-YTB N° Serie BB-1616</i>	<i>Páez Aviònica S.R.L.</i>
<i>AA-A- 11.011 (C)</i>	<i>17 de Agosto de 2011</i>		<i>MT-A-11.252.01</i>	<i>Instalación de Sistema TAWS / RMI Clae B Sandel 3400, GPSBendix King KLN 94 e intercomunicador Flightcom 403 en aeronave Mitsubishi MU-2B-36A</i>	<i>ALCATAL S.A.</i>
<i>AA-A- 11.012 (C)</i>	<i>25 de Enero de 2012</i>		<i>MT-A-11.402.01</i>	<i>Instalación de Kit Medico en aeronave Jetstream 3201</i>	<i>Macair Jet S.A.</i>
<i>AA-A 11.013 (C)</i>	<i>21 de Septiembre de 2011</i>		<i>MT-A-11.189.02</i>	<i>Incorporación de la función TAWS Clase B en equipo Garmin GNS-530 en aeronave Beech C90</i>	<i>Páez Aviònica S.R.L.</i>

	AA-A 11.014 (C)	07 de Octubre de 2011		MT-A-11.215.03	Instalación de Sistema de Proximidad del terreno con capacidad Incrementada EGPWS Clase B Bendix King KGP560 en aeronave Beech C90A	Redimec S.R.L.
	AA-A 11.015 (C)	11 de Octubre de 2011		MT-A-11.125.02	Reemplazo de Asientos en flota de aeronaves MD-80	Austral Cielos del Sur S.A.
	AA-A 11.016 (C)	17 de Octubre de 2011		MTA-11.479.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave Cessna 560XL LV-CCF	Royal Air S.A.
	AA-A 11.016 (C) Rev.1	20 de Octubre de 2011		MTA-11.479.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave Cessna 560XL LV-CCG	Royal Air S.A.
	AA-A 11.017 (C)	21 de Octubre de 2011		MTA-11.189.03	Instalación de Sistema TAWS / RMI Clase B en aeronave Beech 200	Páez Aviónica S.R.L.
	AA-A 11.018 (C)	22 de Noviembre de 2011		MT-A-11.189.04	Instalación de Sistema TAWS / RMI Clase B en aeronave Beech 200	Páez Aviónica S.R.L.
	AA-A 11.019 (C)	06 de Diciembre de 2011		MT-A-11.215.04	Instalación de Radiobaliza de Localización de Emergencia ELT con control Remoto en Cabina, en aeronave Boeing 737-236	Redimec S.R.L.
	AA-A 11.020 (C)	06 de Enero de 2012		MT-A-11.189.05	Instalación de Sistema TAWS / RMI Clase B en aeronave Beech 300 LW	Páez Aviónica S.R.L.
	AA-A 11.021 (C)	08 de Mayo de 2012		MT-A-11.215.04	Instalación de Sistema de Proximidad del terreno con capacidad Incrementada EGPWS Clase B Bendix King KGP560 y Sistema de Pisionamiento Global GPS Garmin mod. 400 en aeronave Lear Jet 25D LV-WRE	Redimec S.R.L.

	AA-A 11.022 (C)	30 de Diciembre de 2011		MT-A-11.267.01	Instalación de Flight Display System 3 and Flight Display System Audio/Video Switch Amplifier en aeronave Hawker Beech 400A	Banyan Air Service Avionics Division
<b>2012</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AA-A 12.001 (C)	06 de Enero de 2012		MT-A- 12.266.01	Instalación de Sistema ELT Kannad con control Remoto en cabina en aeronave Aerostar 600 LV-MSN	Aeronáutica S.A.
	AA-A 12.002 (C)	02 de Octubre de 2012		MT-A-11.264.01	Instalación de Servicio de Transporte Aereo Sanitario STAS en aeronave Beechcraft B90 LV-CEO	Droguería Meta S.A.
1	AA-A 12.003 (C)	20 de Enero de 2012		MT-A- 12.268.01	Instalación de Servicio de Transporte Aereo Sanitario STAS en aeronave Learjet 31 LV-CNQ	Pacific Ocean S.A.
	AA-A 12.004 (C)	01 de Febrero de 2012		MT-A- 11.252.02	Instalación de los Sistemas y Equipos en aeronave Rockwell 690B Twin Commander LV-MBY	Alcatel
	AA-A 12.005 (C)	02 de Febrero de 2012		MT-A-10.437.01	Aprobación de Contenedores de Carga p / aeronaves Eurocopter BK 117 C2	Helicopteros Marinos S.A.
	AA-A 12.007 (C)	15 de Marzo de 2012		MT-A-12.125.01	Fabricación de Bandejas para transportar Oxígeno suplementario en aeronaves Embraer ERJ-190	Austral Líneas Aéreas
	AA-A 12.008 (C)	15 de Marzo de 2012		MT-A-12.189.01	Instalación de sistema TAWS/RMI Sandel 3400 Clase B en aeronave Beech B200	Páez Aviónica S.R.L.

	AA-A 12.009 (C)	17 de Abril de 2012		MT-A-12.271.01	Reemplazo de Hélices en aeronave Beech 95-B55 LV-JGF	Daniel N.Tavela (Cielo S.A.)
	AA-A 12.010 (C)	18 de Abril de 2012		MT-A-12.129.01	Instalación de Sistema de Información al Pasajero en Cabina Pax en aeronave A340-200 / -300	Aerolíneas Argentinas S.A.
	AA-A 12.011 (C)	02 de Mayo de 2012		MT-A-12.215.01	Instalación de Sistema EGPWS Bendix/King KGP 560 Clase B en aeronave Beechcraft B200 LV-AIY	Redimec S.R.L.
	AA-A 12.011 (C) Rev.1	10 de Mayo de 2012		MT-A-12.215.01	Instalación de Sistema EGPWS Bendix/King KGP 560 Clase B en aeronave Beechcraft B200 LV-AIY	Redimec S.R.L.
	AA-A 12.012 (C)	04 de Junio de 2012		MT-A-12.040.01	Instalación de Sistema L3 Comm QAR en aeronave Boeing MD-83 LV-CCJ	Andes Líneas Aéreas
	AA-A 12.013 (C)	13 de Junio de 2012		MT-A-12.129.02	Reconfiguración de Cabina de 112 Y a 120 Y en aeronave Boeing 737-500 MSN 26450 / 26448	Aerolíneas Argentinas S.A.
	AA-A 12.014 (C)	13 de Junio de 2012		MT-A-12.189.02	Instalación de Sistema TAWS/RMI sandel 3400 Clase B en aeronave Beech C90A LV-WXC	Páez Aviónica S.R.L.
	AA-A 12.015 (C)	22 de Agosto de 2012		MT-A-12.274.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave helicoptero Bolkow 105C-CBS4	Air Energy Services
	AA-A 12.016 (C)	05 de Julio de 2012		MT-A-12.040.02	Instalación de Sistema L3 Comm QAR en aeronave Boeing MD-83 LV-BTH	Andes Líneas Aéreas
	AA-A12.021 (C)	22 de Noviembre de 2012		MT-A-12.276.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave helicoptero Bolkow BO105-S LV-ZHO	Flight Express S.A.

	AA-A 12.022 ( C )	24 de Octubre de 2012		MT-A-12.215.04	Instalación de Sistema de EGPWS, marca Bendix King, mod. KGP560 clase B en aeronave Cessna 560 Citation V	Redimec S.R.L.
	AA-A- 12.023 ( C )	13 de Noviembre de 2012		MT-A-12.125.02	Instalación de Sistema de Configuración de Cabina de Pasajeros y Equipo de Emergencia en aeronave MD-83 LV-BGV	Austral Líneas Aéreas
	AA-A- 12.024 ( C )	20 de Noviembre de 2012		MT-A-12.461.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave Learjet 60 LV-CCO	Baires Fly
	AA-A- 12.025 ( C )	30 de Noviembre de 2012		MT-A-12.461.02	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave Learjet 60 LV-CPL	Baires Fly
	AA-A- 12.026 ( C )	30 de Noviembre de 2012		MT-A-12.445.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave Learjet 25D LV-WXY	Aerorutas SATA
	AA-A- 12.027 ( C )	04 de Diciembre de 2012		MT-A-12.129.03	Configuración Interior de aeronave Boeing 737-53A LV-BIX	Aerolíneas Argentinas S.A.
	AA-A- 12.028 ( C )	05 de Diciembre de 2012		MT-A-12.283.01	Cambio de Configuración de asientos de Pasajeros en Cabina de la aeronave Airbus A340 N/S 126	PMV Engineering
	AA-A- 12.028 ( C ) Rev.1	28 de Enero de 2013		MT-A-12.283.01	Cambio de Configuración de asientos de Pasajeros en Cabina de la aeronave Airbus A340 N/S 126 / 128	PMV Engineering
	AA-A- 12.029 ( C )	05 de Diciembre de 2012		MT-A12.283.01	Cambio de Configuración de asientos de Pasajeros en Cabina de la aeronave Airbus A340 N/S 123, 126 y 128	PMV Engineering
	AA-A- 12.030 ( C )	05 de Diciembre de 2012		MT-A12.283.01	Cambio de Configuración de asientos de Pasajeros en Cabina de la aeronave Airbus A340 N/S 123, 126 y 128	PMV Engineering
<b>2013</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AA-A- 13.001 ( C )	08 de Enero de 2013		MT-A-13.125.01	Instalación de un Contenedor p/ Manual de Procedimientos de Emergencia de TCP's en aeronave Embraer ERJ-190	Austral Líneas Aéreas

	<i>AA-A- 13.002 ( C )</i>	<i>11 de Enero de 2013</i>		<i>MT-A-13.125.02</i>	<i>Configuración de Cabina de Pasajeros y Equipos de Emergencia de la aeronave MC Donnell Douglas MD-83 LV-BHH</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A- 13.003 ( C )</i>	<i>13 de Marzo de 2013</i>		<i>MT-A-13.215.01</i>	<i>Instalación de sistema EGPWS Bendix/King KGP 560 Clase B en aeronave Cessna 560 LV-WMT</i>	<i>Redimec S.R.L.</i>
	<i>AA-A 13.004 ( C )</i>	<i>19 de Febrero de 2013</i>		<i>MT-A- 13.287.01</i>	<i>Instalación de Sistema STAS Sistema de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 60 LV-FDQ</i>	<i>Grupo IMAS S.A.</i>
	<i>AA-A 13.005 ( C )</i>	<i>13 de Marzo de 2013</i>		<i>MT-A- 13.285.01</i>	<i>Instalación de Sistema STAS Sistema de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Cessna 550B LV-CQV</i>	<i>Socorro Médico Privado S.A. (Vittal S.A.)</i>
	<i>AA-A 13.006 ( C )</i>	<i>25 de Marzo de 2013</i>		<i>MT-A-12.445.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aereo Sanitario en aeronave Lear Jet 31A LV-BRC</i>	<i>Aerorutas SATA</i>
	<i>AA-A 13.007 ( C )</i>	<i>13 de Junio de 2013</i>		<i>MT-A-11.257.01</i>	<i>Instalación de Sistema CVR en aeronave Beech B90 LV-CEO</i>	<i>Drogueria Meta S.A. y Otros</i>
	<i>AA-A 13.008 ( C )</i>	<i>15 de Abril de 2013</i>		<i>MT-A-13.125.03</i>	<i>Instalación de Generadores de Oxígeno en Lavatorios en flota de ERJ-190</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A 13.009 ( C )</i>	<i>29 de Abril de 2013</i>		<i>MT-A-13.461.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 60 LV-CZX</i>	<i>Baires Fly</i>
	<i>AA-A 13.010 ( C )</i>	<i>31 de Mayo de 2013</i>		<i>MT-A-13.288.01</i>	<i>Instalación de CVR en aeronave Hawker Beech 65-A90 LV-CFR</i>	<i>American Consulting Group S.A.</i>
	<i>AA-A-13.011 ( C )</i>	<i>08 de Julio de 2013</i>		<i>MT-A- 13.282.01</i>	<i>Instalación de Alimentación Auxiliar 28 VDC p/ equipo portatil en aeronave SAAB 340 LV-BEW</i>	<i>Sol Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>AA-A-13.013 ( C )</i>	<i>10 de Octubre de 2013</i>		<i>MT-A-13.268.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aérea Sanitario en aeronave Beech B200 LV-WEW</i>	<i>Pacific Ocean S.A.</i>
	<i>AA-A-13.014 ( C )</i>	<i>27 de Agosto de 2013</i>		<i>MT-A- 13.125.01</i>	<i>Configuración de Cabina de Pasajeros LOPA en aeronaves flota ERJ-190</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>

	<i>AA-A-13.015 (C)</i>	<i>27 de Septiembre de 2013</i>		<i>MT-A- 11.189.06</i>	<i>Modificación por incorporación de equipos de aviónica en aeronave Mooney M20J LV-MPT</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>AA-A-13.016 (C)</i>	<i>01 de Octubre de 2013</i>		<i>MT-A- 13.274.01</i>	<i>Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en helicoptero Bolkow BO105-CBS-4 LV-CVE</i>	<i>Air Energy Services</i>
	<i>AA-A-13.017 (C)</i>	<i>27 de Septiembre de 2013</i>		<i>MT-A- 13.045.01</i>	<i>Cambio de Configuración de Cabina de Pasajeros a 9 PAX en aeronave Gulfstream G III LV-CEG</i>	<i>Aerorutas SATA</i>
	<i>AA-A-13.018 (C)</i>	<i>04 de Noviembre de 2013</i>		<i>MT-A- 13.289.01</i>	<i>Instalación de Equipamiento para Asrvicio de Transporte Aereo Sanitario STAS en aeronave Learjet 60XR LV-CRB</i>	<i>Alas del Fin del Mundo</i>
	<i>AA-A-13.019 (C)</i>	<i>29 de Octubre de 2013</i>		<i>MT-A- 13.290.01</i>	<i>Instalación de Equipamiento para Asrvicio de Transporte Aereo Sanitario STAS en aeronave Fairchild Dornier SA227DC LV-ZXA</i>	<i>SAPSA Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-13.020 (C)</i>	<i>12 de Noviembre de 2013</i>		<i>MT-A-13.189.01</i>	<i>Instalación de Sistema TAWS/RMI sandel 3400 Clase B en aeronave Beech B300 LV-ZXX</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
<b>2014</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>AA-A- 14.001 (C)</i>	<i>30 de Enero de 2014</i>		<i>MT-A-14.496.01</i>	<i>Instalación de Equipamiento Médico para Oeración de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario STAS en aeronave Beech B200 LV-FUK</i>	<i>AEROVIDA S.A.</i>
	<i>AA-A- 14.002 (C)</i>	<i>18 de Junio de 2014</i>		<i>MT-A-14.289.01</i>	<i>Instalación de Equipamiento Sanitario en aeronave Learjet 60XR LV-CRC</i>	<i>Alas del Fin del Mundo</i>
	<i>AA-A- 14.003 (C)</i>	<i>14 de Mayo de 2014</i>		<i>MT-A-13.291.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave Learjet 60 LV-CIO</i>	<i>Superior Gobierno de la Provincia del Chaco</i>

	<i>AA-A- 14.004 ( C )</i>	<i>06 de Agosto de 2014</i>		<i>MT-A-14.445.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave Learjet 31A LV-CLK</i>	<i>Aerorutas SATA</i>
	<i>AA-A- 14.005 ( C )</i>	<i>25 de Agosto de 2014</i>		<i>MT-A-14.040.01</i>	<i>Instalación de Configuración de "148 Y" Pax, en aeronave MD-83 LV-BEG</i>	<i>Andes Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A- 14.006 ( C )</i>	<i>24 de Septiembre de 2014</i>		<i>MT-A-11.257.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave Piper PA31-350 LV-BYU</i>	<i>Broker Air S.A.</i>
<b>2015</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>AA-A- 15.001 ( C )</i>	<i>09 de Enero de 2015</i>		<i>MT-A-14.383.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave eurocopter-Deutschland BO 105 S LV-GIE</i>	<i>Flight Express</i>
	<i>AA-A- 15.002 ( C )</i>	<i>09 de Enero de 2015</i>		<i>MT-A-14.383.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave eurocopter-Deutschland BO 105 S LV-GID</i>	<i>Flight Express</i>
	<i>AA-A- 15.003 ( C )</i>	<i>09 de Septiembre de 2015</i>		<i>MT-A-15.437.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave Airbus BK 117C2 LV-CAO</i>	<i>Helicópteros Marinos S.A.</i>
	<i>AA-A- 15.004 ( C )</i>	<i>08 de Septiembre de 2015</i>		<i>MT-A-15.437.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS) en aeronave Airbus BK 117C2 LV-CAN</i>	<i>Helicópteros Marinos S.A.</i>
	<i>AA-A- 15.005 ( C )</i>	<i>31 de agosto 2015</i>		<i>MT-A-14.383.02</i>	<i>Instalación de indicador de Radar KI-244. Antena de Radar KWX-56, NAV/COM GNC255A en aeronave Piper PA 31-350</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>AA-A 15.007 ( C )</i>	<i>29 de Diciembre de 2015</i>		<i>MT-A-15.391.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aereo Sanitario en aeronave Lear Jet 25C LV-ZTH</i>	<i>Dos Mil Aerosistema S.A.</i>



	<i>AA-A 15.008 ( C )</i>	<i>01 de Diciembre de 2015</i>		<i>MT-A-15.391.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aereo Sanitario en aeronave Lear Jet 25D LV-WLG</i>	<i>Dos Mil Aerosistema S.A.</i>
	<i>AA-A 15.009 ( C )</i>	<i>20 de Noviembre de 2015</i>		<i>MT-A-15.189.03</i>	<i>Instalación de Equipamiento Garmin GNS 530 y BFGoodrich WX500 Stormscope en aeronave Aerostar 600 LV-MSN</i>	<i>Páez Aviónica S.R.L.</i>
	<i>AA-A-15.010 ( C )</i>	<i>11 de Diciembre de 2015</i>		<i>MT-A-15.391.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aérea Sanitario en aeronave Bombardier CL 600-2B16 LV-GDQ</i>	<i>Pacific Ocean S.A.</i>
	<i>AA-A-15.010 ( C ) Rev. 1</i>	<i>22 de Septiembre de 2017</i>		<i>MT-A-15.391.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aérea Sanitario en aeronave Bombardier CL 600-2B16 LV-GDQ</i>	<i>Pacific Ocean S.A.</i>
	<i>AA-A-15.011 ( C )</i>	<i>03 de Diciembre de 2015</i>		<i>MT-A-15.268.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aérea Sanitario en aeronave Learjet 31A LV-FKB</i>	<i>Pacific Ocean S.A.</i>
	<i>AA-A-15.012 ( C )</i>	<i>02 de Diciembre de 2015</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Posición de Equipo Semifijo y Configuración EGA, en aeronave Embraer ERJ-190 LV-GAQ y LV-GBK</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-15.012 ( C ) Rev. 1</i>	<i>10 de Febrero de 2016</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Posición de Equipo Semifijo y Configuración EGA, en aeronave Embraer ERJ-190 LV-GAQ y LV-GBK</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-15.012 ( C ) Rev. 2</i>	<i>30 de Junio de 2016</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Posición de Equipo Semifijo y Configuración EGA, en aeronave Embraer ERJ-190 LV-GAQ, LV-GBK, LV-GIK y LV-GIQ</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-15.012 ( C ) Rev. 3</i>	<i>13 de Marzo de 2018</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Posición de Equipo Semifijo y Configuración EGA, en aeronave Embraer ERJ-190 LV-GAQ, -GBK, -GIK, -GIQ, CPK, CPJ, FPT, CPI, FPS, CMB, CMA, CKZ, CIH, CIG, CIF, CIE, CID, CHS, CHR, CHQ, CHO, CEV, CEU, CET, CDZ, CDY</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-15.012 ( C ) Rev. 4</i>	<i>10 de Agosto de 2018</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Posición de Equipo Semifijo y Configuración EGA, en aeronave Embraer ERJ-190 LV-GAQ, -GBK, -GIK, -GIQ, CPK, CPJ, FPT, CPI, FPS, CMB, CMA, CKZ, CIH, CIG, CIF, CIE, CID, CHS, CHR, CHQ, CHO, CEV, CEU, CET, CDZ, CDY</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>

	<i>AA-A-15.012 ( C ) Rev. 5</i>	<i>25 de Octubre de 2018</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Posición de Equipo Semifijo y Configuración EGA, en aeronave Embraer ERJ-190 LV-GAQ, -GBK, -GIK, -GIQ, CPK, CPJ, FPT, CPI, FPS, CMB, CMA, CKZ, CIH, CIG, CIF, CIE, CID, CHS, CHR, CHQ, CHO, CEV, CEU, CET, CDZ, CDY</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-15.013 ( C )</i>	<i>02 de Diciembre de 2015</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Configuración de Cabina de Pasajeros, en aeronave Embraer ERJ-190 LV-GAQ y LV-GBK</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-15.013 ( C ) Rev. 1</i>	<i>30 de Diciembre de 2015</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Configuración de Cabina de Pasajeros, en Flota Embraer ERJ-190</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A-15.013 ( C ) Rev. 2</i>	<i>17 de Agosto de 2016</i>		<i>MT-A-13.125.01</i>	<i>Configuración de Cabina de Pasajeros, en Flota Embraer ERJ-190</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
<b>2016</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>AA-A 15.014 ( C )</i>	<i>14 de Enero de 2016</i>		<i>MT-A 15.040.01</i>	<i>Configuración de Cabina de 165 Pasajeros, en aeronave MC Donald Douglas MD-83 LV-WGN</i>	<i>Andes Líneas Aéreas</i>
	<i>AA-A 16.001 ( C )</i>	<i>03 de Agosto de 2016</i>		<i>MT-A 16.397.01</i>	<i>Instalación de Instrumento Standby ESI-2000 en aeronave Cessna 560XL LQ-BMH</i>	<i>Maximiliano de la Campa</i>
	<i>AA-A 16.002 ( C )</i>	<i>27 de Diciembre de 2016</i>		<i>MT-A-16.268.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 60 LV-GQR</i>	<i>Pacific Ocean S.A.</i>
<b>2017</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>AA-A 17.001 ( C )</i>	<i>24 de Enero de 2017</i>		<i>MT-A- 17.257.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Piper PA-31-350 LV-GOQ</i>	<i>Broker Air S.A.</i>

	AA-A 17.002 (C)	10 de Marzo de 2017		MT-A- 17.461.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 60 LV-FUF	Baires Fly S.A.
	AA-A 17.003 (C)	10 de Marzo de 2017		MT-A- 17.461.02	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 60 LV-BFR	Baires Fly S.A.
	AA-A 17.004 (C)	27 de Marzo de 2017		MT-A- 17.450.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 35D LV-WLG	Aero Sistemas 2000
	AA-A 17.005 (C)	24 de Abril de 2017		MT-A- 17.504.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo (STAS) en aeronave Cessna Citation 501 LV-CFH	Alas del Norte S.A.
	AA-A 17.006 (C)	02 de Mayo de 2017		MT-A- 15.389.01	Instalación de la Cafetera Nespresso Coffee Maker en aeronave Learjet 35A LV-BRT	Elair S.A.
	AA-A 17.007 (C)	17 de Agosto de 2017		MT-A- 17.287.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 60 LV-GVT	Grupo IMAS
	AA-A 17.008 (C)	30 de Octubre de 2017		MT-A- 17.518.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Piper PA-31-350 LV-BYU	HCP Servicios Aéreos S.A.
<b>2018</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	AA-A18.001 (C)	23 de Marzo de 2018		MT-A-18.253.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 31A LV-BFG	MD Fly
	AA-A18.002 (C)	20 de Abril de 2018		MT-A-17.514.01	Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en helicóptero Bell 206B LV-ZNT	Socorro Médico Privado
	AA-A18.003 (C)	16 de Mayo de 2018		MT-A-18.525.01	Instalación de Configuración Interior de Asientos "189 Y" Pax, en aeronave Boeing 737-8F2 LV-HQY	FB Líneas Aéreas S.A.

	<i>AA-A18.004 (C)</i>	<i>03 de Julio de 2018</i>		<i>MT-A-18.257.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Beechcraft A100 LV-BRL</i>	<i>Broker Air S.A.</i>
	<i>AA-A18.005 (C)</i>	<i>27 de Septiembre de 2018</i>		<i>MT-A-18.292.02</i>	<i>Instalación del Faro FV-SLT-01 y del Transmisor de Videop FV-TX-02 en aeronave helicoptero Robinson R66 LV-HUU</i>	<i>Fixview S.R.L.</i>
	<i>AA-A18.006 (C)</i>	<i>30 de Agosto de 2018</i>		<i>MT-A-18.450.01</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 25D LV-WOC</i>	<i>Dos Mil Aerosistemas S.A.</i>
	<i>AA-A18.007 (C)</i>	<i>07 de Septiembre de 2018</i>		<i>MT-A-18.159.01</i>	<i>Instalación de Configuración Interior de Cabina de Asientos "168 Y a 174 Y" Pax, en aeronave Airbus A320 LV-BGI</i>	<i>LATAM Airlines</i>
	<i>AA-A18.008 (C)</i>	<i>28 de Septiembre de 2018</i>		<i>MT-A-18.159.02</i>	<i>Instalación de Configuración Interior de Cabina de Asientos "168 Y a 174 Y" Pax, en aeronave Airbus A320 LV-BOI, CQS, BFY, BFO, BHU</i>	<i>LATAM Airlines</i>
	<i>AA-A18.009 (C)</i>	<i>16 de Octubre de 2018</i>		<i>MT-A-18.159.03</i>	<i>Instalación de Configuración Interior de Cabina de Asientos "168 Y a 174 Y" Pax, en aeronave Airbus A320 LV-GUS, FUX, HQI</i>	<i>LATAM Airlines</i>
	<i>AA-A18.010 (C)</i>	<i>22 de Octubre de 2018</i>		<i>MT-A-18.159.04</i>	<i>Instalación de Configuración Interior de Cabina de Asientos "168 Y a 174 Y" Pax, en aeronave Airbus A320 LV-BRA, BSJ, BRY, GLP</i>	<i>LATAM Airlines</i>
	<i>AA-A18.011 (C)</i>	<i>08 de Noviembre de 2018</i>		<i>MT-A-18.050.02</i>	<i>Instalación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario en aeronave Learjet 31A LV-BPO</i>	<i>Dos Mil Aerosistemas S.A.</i>

**CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN (CE)**

<b>AÑO</b>	<b>Nº CERT. EXP.</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>MATRÍCULA Nº</b>	<b>EXPORTADOR / PRODUCTO / Nº SERIE</b>	<b>COMPRADOR</b>
<b>1994</b>						
	E-100000	13-Dic-1994		LV-WAW	EE.UU / DC9-32 n/s 47260	MC DONNELL DOUGLAS
<b>1995</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA Nº</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100001	31-Ago-1995		LV-LOG	EE.UU / GATES LEARJET 36A n/s 005	Capital Jet Group Inc,
	E-100002	S/D		LV-WGS	Servicios Espciales S.A / UH – 1B n/s 63-8533	Juan Griffin Torreti
	E-100003	S/D		LV-WAV	Servicios Espciales S.A / UH – 1B n/s 64-13933	Juan Marentis Rallin
	E-100004	30-Oct-1995		LV-WIT	Flymell S.A / Cessna 550 n/s 550-0604	Cessna Citation Group
	E-100005	03-Nov-1995		LV-WNR	Nelida Susana Miro & Manuel Pietro / UH-1B n/s 61-0738	Linea de Aeroservicios S.A
	E-100006	20-Dic-1995		LV-OLO	ARSA / B727-287 n/s 22604	Venezolana Int. Aviación S.A
<b>1996</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA Nº</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100003	26-Mar-1996		LV-OLR	ARSA / B727-287 n/s 22606	Pacific Aviation Holding Co
	E-100007	26-Mar-1996		MOTOR	ARSA / PW JT8D-17 n/s 708804	Pacific Aviation Holding Co
	E-100008	11-Abr-1996		LV-WMS	Manuel Prieto & Nelida Susana Miro / UH-1B n/s 63-8611	SENAD

	E-100009	11-Abr-1996		LV-WIX	Manuel Prieto & Ofelia Josefina Peñamedrano / UH-1B n/s 64-1433	SENAD
	E-100010	11-Abr-1996		LV-WED	Manuel Prieto & Nelida Susana Miro / UH-1B n/s 62-1906	SENAD
	E-100011			LV-MBP	Federico P. Piazza / GATES Learjet 25D n/s 229	Rafagazul S.A
	E-100012	05/09/1996		LV-WHC	Hely Flight SRL / AS355F2 n/s 5193	Police Aviation Services LTD
	E-100013	11/11/1996		LV-OLN	ARSA / B727-287 n/s 22603	Pacific Aviation Holding Co
	E-100014	18/11/1996		LV-MIO	ARSA / B727-287 n/s 21690	Pacific Aviation Holding Co
	E-100015	27/11/1996		LV-RGC	Ricardo Stegmann / R22-Beta n/s 1900	Aeroclube do Rio Grande do Sur
	E-100016	27/11/1996		LV-VEH	Esteban Eskenazy / R22 - Beta n/s 2083	Pacific Aviation Holding Co
<b>1997</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA N°</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100017	18/03/1997		LV-OLP	ARSA / 727-287 n/s 22605	Pacific Aviation Holding Co
	E-100018	24/04/1997		LV-WFD	Antiguas Estancias Don Roberto S.A / AS350 B2 " Ecureuil" n/s 2689	Southern Cross Aviation
	E-100019	06/05/1997		N/A	Ledesma S.A.A.I / Learjet 35A n/s 271	Air Net Systems Inc.
	E-100020	08/05/1997		LV-MIM	ARSA S.A / B727-287 n/s 21688	Pacific Aviation Holding Co
	E-100021	16/05/1997		MOTOR	ARSA S.A / JT8D-17 n/s P688157	Pacific Aviation Holding Co
	E-100022	16/07/1997		MOTOR	ARSA S.A / JT8D-17A n/s P702704	Pacific Aviation Holding Co
	E-100023	13/10/1997		LV-MIN	ARSA S.A / B727-287 n/s 21689	Pacific Aviation Holding Co
	E-100024	11/09/1997		N/A	ARSA S.A / JT8D-9A n/s P667005	Venezolana Int. De Aviación S.A
	E-100025	11/09/1997		N/A	ARSA S.A / JT8D-9A n/s P667116	Venezolana Int. De Aviación S.A

	E-100026	22/09/1997		N/A	ARSA S.A / JT8D-9A n/s P665941	Venezolana Int. De Aviación S.A
	E-100027	27/10/1997		N/A	Heliflight SRL / AS350 BA " Ecureuil" n/s 2517	Southern Cross Aviation
	E-100028	15/12/1997		LV-WTO	La Macarena S.A.C.A.I.F.I. / Bell 206-L3 n/s 51521	International Aircraft Service Corp.
	E-100030	18/12/1997		LV-RDP	Hangar Uno S.A / R22 Beta n/s 1733	Luz Gonzaga Hermes - Brasil
<b>1998</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA N°</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100031	18/03/1998		LV-WOG	La Macarena S.A.C.A.I.F.I. / R44 ASTRO n/s 0223	Skynave Taxi Aereo LTDA
	E-100032	09/04/1998		LV-WZU	Southern Winds S.A / CL-600-2B19 n/s 7160	Bombardier B.R.A.D.
<b>1999</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA N°</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100033	22/02/1999		LV-VGV	Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur / CN-235-200 n/s C-032	Binter Mediterráneo S.A
	E-100034	15/03/1999		LV-VHM	Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur / CN-235-200 n/s C-030	Binter Mediterráneo S.A
	E-100035	03/09/1999		MOTOR	Orion Aviación / M 601 E n/s 913018E	NAC Nordre Aviation Contraetor A/S
	E-100036	03/09/1999		MOTOR	Orion Aviación / M 601 E n/s 913015E	NAC Nordre Aviation Contraetor A/S
	E-100037	03/09/1999		HÉLICE	Orion Aviación / VJ8-510 n/s 04068956	NAC Nordre Aviation Contraetor A/S
	E-100038	03/09/1999		HÉLICE	Orion Aviación / VJ8-510 n/s 04068987	NAC Nordre Aviation Contraetor A/S

	E-100039	16/11/1999		LV-WYT	ARSA S.A / B747-238 n/s 20009	Pacific Aviation Holding Co.
	E-100040	18/11/1999		LV-WFX	LAPA S.A / B737-2P6 n/s 21357	GECAS - IRLAND
<b>2000</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA N°</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100041	03/04/2000		LV-WJS	LAPA S.A / B737-2S3 n/s 22278	GECAS - IRLAND
	E-100042	10/04/2000		LV-WXA	Estancia Rincon de Landa S.A.A y C / A109 C n/s 7672	Patricio Hossman - Southern Cross
	E-100043	29/05/2000		LV-WGX	ARSA S.A / B737-2P6 n/s 21358	General Electric Capital Services
	E-100044	06/07/2000		LV-WPA	LAPA S.A / B737-2T4C n/s 23065	GECAS
	E-100045	26/09/2000		MOTOR	DINAR S.A / JT8D-15 n/s P701021D	PEGASUS Aviation Inc.
	E-100046	28/09/2000		LV-YIA	Hangar Uno S.A / R44 n/s 0380	LANIREY S.A
	E-100047	09/11/2000		LV-WNA	LAPA S.A / B737-2T4 n/s 22368	G.E CAPITAL CORP.
	E-100048	06/10/2000		MOTOR	DINAR S.A / JT8D-15 n/s P685572B	PEGASUS Aviation Inc.
<b>2001</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA N°</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100049	13/03/2001		LV-YSB	ARSA S.A / B747-257B n/s 20116	Pacific Aviation Holding Co.
	E-100050	20/04/2001		LV-ZRD	ARSA S.A / B737-266 n/s 21192	GECAS
	E-100051	11/06/2001		LV-ZOT	Hangar Uno S.A / R44 ASTRO n/s 0536	MCM Ind. Componentes Mec. Ltd



2002		FECHA EMISIÓN		MATRÍCULA N°		COMPRADOR
	E-100052	22/01/2002		LV-WCZ	Líneas Aéreas Entre Ríos / Jetstream 3219 n/s 832	BARCLAYS Canada Leasing Corp.
	E-100053	22/02/2002		LV-VEJ	Líneas Aéreas Entre Ríos / Jetstream 3219 n/s 831	BARCLAYS Canada Leasing Corp.
	E-100054	25/07/2002		LV-YJA	Líneas Aéreas Entre Ríos / ATR 42-300 n/s 038	GIE Avions de Transport Regional
	E-100055	31/07/2002		LV-RFC	Walter Irusta / R22 n/s 1734M	URUGUAY
	E-100056	26/08/2002		LV-WGW	TOM Turismo Operativo Misionero S.A / R22 Beta n/s 2397	MBN Productos Químicos Ltda
	E-100057	22/08/2002		LV-WLU	Heliflight SRL / R22 Beta n/s 2512	BRASIL
	E-100058	26/08/2002		LV-VEI	Líneas Aéreas Entre Ríos / Jetstream 3219 n/s 830	BARCLAYS Canada Leasing Corp.
	E-100059	06/09/2002		LV-WLU	Heliflight SRL / SA 365 N1 n/s 6234	Helicopter Leasing Group
2004		FECHA EMISIÓN		MATRÍCULA N°		COMPRADOR
	E-100060	06/02/2004		LV-JRT	Nestor Ariel Mazzei y Otros / Cessna 310Q n/s 310-Q-118	AMC Ingeniería S.A
	E-100061	23/04/2004		LV-WPZ	Gob.Pcia Salta/ Learjet 35A n/s 35A-671	Learjet Inc.
	E-100062	10/06/2004		LV-OOZ	ARSA S.A/ B747-287B n/s 22592	Air Plus - España
	E-100063	29/06/2004		LV-WYM	Fernando M. Calvente, Las Matildes Flight S.A/ Cessna 172R n/s 17280150	Empresa Ganacom SRL - Bolivia

	E-100064	06/08/2004		LV-ZTF	Roiter S.A / AS350 BA n/s AS2852	Inversora Rainers Ltda.
<b>2005</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>MATRÍCULA N°</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100065	30/03/2005		LV-WHR	HELICOPTER CORP. S.A / BELL 206L-3 / N° Serie 51210	COLOMBIA
	E-100066	14/04/2005		LV-WRY	CESSNA 172N / N° Serie 172-68812	FLORENTINO
	E-100067	20/05/2005		LV-AIX	Southern Winds / B767-3Y0 n/s 26205	EUROATLANTIC
	E-100068	13/05/2005		LV-OPA	ARSA / Boeing 747-287B / N° Serie 22593	AIR PLUS COMET - España
	E-100069	13/05/2005		LV-VCB	ARSA / MD-88 / N° Serie 53351	AIR PLUS COMET - España
	E-100073	06/07/2005		(Emitido en Bs.As)	BELL 206B /	COLOMBIA
	E-100074	15/07/2005		(Emitido en Bs.As)	CESSNA U-206-G / N° Serie 579261	ESTADOS UNIDOS
	E-100075	27/07/2005		MOTOR	PRATT & WHITNEY JT8D-17 / N° Serie 649012	CHILE
	E-100076	12/10/2005			Boeing 737-281, N° Serie 20562	CHILE
	E-100077	23/11/2005		LV-VGB	MD-88 , n° serie 53446	AIRPLUS COMET
	E-100078	01/12/2005		Aeronave	PA-A-34-200T / N° Serie AR-34T-7970021	COLOMBIA
<b>2006</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100079	10/02/2006		MOTOR	LAN ARGENTINA S.A. / PW JT8D-15 N° Serie 700333	LAN AIRLINES S.A.

	E-100080	12/05/2006		MOTOR	LAN ARGENTINA S.A. / PW JT8D-15 N° Serie 708362	LAN CHILE
	E-100081			Bs.As		
	E-100082			Bs.As		
	E-100084	24/08/2006		LV-BCB	LAN ARGENTINA S.A. / Boeing 737-230, N° Serie 22121	LAN CHILE
	E-100085	21/09/2006		LV-BBZ	Aerolíneas Argentinas / ARSA / Boeing 737-3S3, N° Serie 23811	ARSA
	E-100086	16/11/2006		MOTOR	Austral / Cielos del Sur / PW JT8D-15A, N°. Serie P702909	Aerolíneas Austral Chile S.A.
	E-100087	16/11/2006		MOTOR	Austral / Cielos del Sur / PW JT8D-15A, N°. Serie P709091	Aerolíneas Austral Chile S.A.
	E-100089	26/12/2006		Helicoptero	Helicopteros Marinos S.A. Eurocopter BK 117 C1	GEINSENGER MEDICAL CENTER
<b>2007</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100090	14/05/2007		MOTOR	LAN ARGENTINA / IAE V2527E-A5, N°. Serie V11318	LAN CHILE
	E-100091	31/05/2007		MOTOR	LAN ARGENTINA / IAE V2527E-A5, N ° Serie V11001	LAN CHILE
	E-100091	15/06/2007		AERONAVE	LAN CHILE / Boeing 737-230, N° Serie 22135	PLUNA / URUGUAY
	E-100092	05/07/2007		MOTOR	LAN ARGENTINA / IAE V2527E-A5 , N° Serie V11334	LAN CHILE

	E-100093	04/09/2007		AERONAVE	Aerolíneas Argentinas/ARSA/ Boeing 737-236, N° Serie 21798	ARSA
	E-100094	05/10/2007		MOTOR	LAN CHILE / IAE V2527E-A5, N° Serie V11372	LAN ARGENTINA
	E-100095	05/10/2007		MOTOR	LAN CHILE / IAE V2527E-A5, N° Serie V11373	LAN ARGENTINA
<b>2008</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100100	03/01/2008		AERONAVE	LAN ARGENTINA / Boeing 737-230 , N° Serie 22114	LAN CHILE
	E-100102	08/02/2008		AERONAVE	LAN ARGENTINA / Boeing 767-316ER, N° Serie 27615	LAN CHILE
	E-100103	25/02/2008		AERONAVE	LAVIA S.A / PA-25-260 N° Serie LA-260-07018	BRASIL
	E-100104	29/05/2008		MOTOR	International Aero Engines / V2527E-A5 / N/S V11001	LAN CHILE
	E-100105	29/05/2008		MOTOR	International Aero Engines / V2527E-A5 / N/S V11317	LAN CHILE
	E-100109	28/07/2008		MOTOR	General Electric CF6-80C2B6F N/S 706358	LAN CHILE
	E-100110	08/07/2008		AERONAVE	LAN ARGENTINA / Boeing 737-230, N° Serie 22122	LAN CHILE
	E-100112	11/09/2008		AERONAVE	LAN ARGENTINA / CESSNA A188 B N/S 188-03131T	LAN CHILE
	E-100113	11/09/2008		AERONAVE	LAN ARGENTINA / CESSNA A188 B N/S 188-02555	LAN CHILE

	E-100114	06/10/2008		AERONAVE	Rappallini S.A. / Piper PA -31 N/S 31-7300954	BRASIL
	E-100115	15/12/2008		MOTOR	LAN ARGENTINA / Motor CF6-80C2B6F	LAN CHILE
	E-100116	27/11/2008		AERONAVE	ARSA - Airbus A320-212 N/S 420	EE.UU.
	E-100117	27/11/2008		AERONAVE	ARSA - Airbus A320-212 N/S 436	EE.UU.
	E-100118	28/01/2008		AERONAVE	LAN Argentina - Boeing 767-31B N/S 26265	LAN CHILE
<b>2009</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100119	23/01/2009		AERONAVE	LAVIA S.A / PA-25-260 N° Serie LA-260-08020	BRASIL
	E-100120	12/03/2009		MOTOR	LAN ARGENTINA - Motor CF6-80C2B6F N° Serie 704476	LAN CHILE
	E-100122	25/03/2009		MOTOR	LAN ARGENTINA - Motor IAE V2527E-A5 N° Serie V12367	LAN CHILE
	E-100124	15/04/2009		MOTOR	LAN ARGENTINA - Motor IAE V2527E-A5 N° Serie V11001	LAN CHILE
	E-100125	27/03/2009		MOTOR	LAN ARGENTINA - Motor G.E. CF6- 80C2B6F N° Serie 704431	LAN CHILE
	E-100126	16/04/2009		AERONAVE	LAVIA Argentina S.A. - Aeronave PA 25-260 N° de Serie LA-260-08022	LAVIA ARGENTINA S. A.
	E-100128	30/07/2009		MOTOR	LAN ARGENTINA - Motor IAE V2527E-A5 N° Serie: V 10841	LAN CHILE
	E-100130	03/09/2009		MOTOR	LAN ARGENTINA - Motor G.E. CF6-80C2B6F N° Serie: 704601	LAN CHILE
	E-100131	29/09/2009		MOTOR	LAN ARGENTINA - Motor IAE V2527E-A5 N° Serie: V 11106	LAN CHILE

2010		FECHA EMISIÓN		PRODUCTO		COMPRADOR
	E-100133	22/02/2010		MOTOR	LAN ARGENTINA - MOTOR General Electric CF6-80C2B6F N° Serie 706358	LAN CHILE
	E-100134	04/02/2010		MOTOR	LAN ARGENTINA - MOTOR IAE V 2527E-A5 N° Serie V 10969	LAN CHILE
	E-100135	17/02/2010		AERONAVE	SILVER SKY - AERONAVE Boeing 737-247 N° Serie 23608	SILVER SKY
	E-100136	19 de Febrero de 2010		AERONAVE	LAVIA Argentina S.A. - Aeronave PA 25-260 N° Serie LA 260-10023	LAVIA ARGENTINA S. A.
	E-100137	22 de Abril de 2010		AERONAVE	Dir.Prov.Aeronautica - Aeronave AGUSTA A109K2 Serie N° 10032	HELI SUL Taxi Aereo - BRASIL
	E-100138	22 de Abril de 2010		AERONAVE	Dir.Prov.Aeronautica - Aeronave Bell 206 L4 Serie N° 52120	HELI SUL Taxi Aereo - BRASIL
	E-100139	26 de Abril de 2010		AERONAVE	Dir.Prov.Aeronautica - Aeronave AGUSTA A109A Serie N° 7195	HELI SUL Taxi Aereo - BRASIL
	E-100140	29 de Abril de 2010		AERONAVE	LAN CHILE - Aeronave Boeing 767-316 Serie N° 26329	LAN CHILE
	E-100141	10 de Junio de 2010		AERONAVE	Condor Express - Aeronave Bombardier CL-600-2B16 Serie N° 5407	Condor Express
	E-100142	25 de Junio de 2010		MOTOR	LAN CHILE - Motor IAE V2527E-A5 Serie N° V10848	LAN CHILE

	E-100143	03 de Sept de 2010		AERONAVE	LAN CHILE - Aeronave Boeing 767-375 Serie N° 25865	LAN CHILE
	E-100144	28 de Octubre de 2010		MOTOR	LAN CHILE - Motor IAE V2527E-A5 Serie N° V11757	LAN CHILE
	E-100145	12 de Noviembre de 2010		AERONAVE	Aeronave Bombardier CL600-2D24 Serie N° 15209	URUGUAY
	E-100146	30 de Diciembre de 2010		MOTOR	LAN CHILE - Motor IAE V2527E-A5 Serie N° V11308	LAN CHILE
<b>2011</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	E-100147	03 de Febrero de 2011		AERONAVE	- Piper PA-42 Serie N° 42-8001009	URUGUAY
	E-11.001	22 de Julio de 2011		MOTOR	General Electric CF6-80C2B6F Serie N° 706782	LAN CHILE
	E-11.002	24 de Agosto de 2011		MOTOR	International aero Engines mod. V2527E-A5 Serie N° V10999	LAN CHILE
	E-11.003	13 de Septiembre de 2011		MOTOR	General Electric CF6-80C2B6F Serie N° 706759	LAN CHILE
	E-11.004	26 de Septiembre de 2011		AERONAVE	LAVIA PA 25-260 LA-260-11027	BOLIVIA
	E-11.005	26 de Septiembre de 2011		AERONAVE	LAVIA PA 25-260 LA-260-11028	BOLIVIA
	E-11.006	30 de Septiembre de 2011		MOTOR	General Electric CF6-80C2B6F Serie N° 706781	LAN CHILE
	E-11.007	11 de Noviembre de 2011		AERONAVE	LAVIA PA 25-260 LA-260-11025	BRASIL
	E-11.008	12 de Octubre de 2011		MOTOR	International aero Engines mod. V2527E-A5 Serie N° V11079	LAN CHILE
	E-11.009	21 de Octubre de 2011		AERONAVE	BOEING 737-5YO N/S24900	EE.UU.
	E-11.011	29 de Noviembre de 2011		AERONAVE	LAVIA PA 25-260 LA-260-11029	BRASIL

	<i>E-11.012</i>	<i>28 de Diciembre de 2011</i>		<i>MOTOR</i>	<i>International Aero Engines V2527E-A5 Serie N° V10867</i>	<i>LAN CHILE</i>
<b>2012</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-12.001</i>	<i>23 de Febrero de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 747-475 Serie N° 25422</i>	<i>BOLIVIA</i>
	<i>E-12.002</i>	<i>16 de Marzo de 2012</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V11299</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.003</i>	<i>16 de Marzo de 2012</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V11589</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.004</i>	<i>21 de Marzo de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-5H6 Serie N° 26450</i>	<i>BAHAMAS</i>
	<i>E-12.006</i>	<i>09 de Abril de 2012</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V10839</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.007</i>	<i>31 de Mayo de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-5H6 Serie N° 26448</i>	<i>BAHAMAS</i>
	<i>E-12.008</i>	<i>31 de Mayo de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-53A Serie N° 24786</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-12.009</i>	<i>05 de Junio de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 767-316 Serie N°35229</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.010</i>	<i>05 de Julio de 2012</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V10802</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.011</i>	<i>05 de Julio de 2012</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V11079</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.012</i>	<i>06 de Julio de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>MC Donnell Douglas DC-9-83 Serie N° 53015</i>	<i>USA</i>
	<i>E-12.013</i>	<i>27 de Agosto de 2012</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V10801</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.014</i>	<i>27 de Agosto de 2012</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V10859</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-12.015</i>	<i>11 de Diciembre de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Lavia PA 25-260 Serie LA 260-12043</i>	<i>BRASIL</i>
	<i>E-12.017</i>	<i>07 de Diciembre de 2012</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-53A Serie N° 24788</i>	<i>BOLIVIA</i>
<b>2013</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-13.001</i>	<i>25 de Enero de 2013</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>MC Donnell Douglas DC-9-83 Serie N° 49741</i>	<i>USA</i>



	<i>E-13.002</i>	<i>03 de Julio de 2013</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-528 Serie N° 25235</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-13.003</i>	<i>24 de Abril de 2013</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V12039</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-13.004</i>	<i>24 de Mayo de 2013</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V11334</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-13.005</i>	<i>02 de Septiembre de 2013</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-528 Serie N° 25234</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-13.007</i>	<i>06 de Septiembre de 2013</i>		<i>MOTOR</i>	<i>General Electric CF6-80C2B6F Serie N° 704673</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-13.008</i>	<i>12 de Septiembre de 2013</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Airbus A340-313 Serie N° 093</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-13.009</i>	<i>12 de Septiembre de 2013</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>DC-9-83 Serie N° 49952</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-13.010</i>	<i>31 de Octubre de 2013</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V12068</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-13.013</i>	<i>11 de Noviembre de 2013</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V11525</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-13.014</i>	<i>20 de Diciembre de 2013</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Airbus A340-312 Serie N° 048</i>	<i>EE.UU.</i>
<b>2014</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-14.001</i>					
	<i>E-14.002</i>	<i>25 de Abril de 2014</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V11589</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-14.003</i>	<i>30 de Abril de 2014</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Dornier DO-228-202 Serie N° 8094</i>	<i>KENYA</i>
	<i>E-14.004</i>	<i>15 de Mayo de 2014</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Airbus A340-313 Serie N° 093</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-14.005</i>	<i>24 de Junio de 2014</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Fairchild SA227-AC Serie N° AC-776B</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-14.006</i>	<i>04 de Septiembre de 2014</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V11229</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-14.007</i>	<i>25 de Julio de 2014</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>SAAB 340A Serie N° 131</i>	<i>BAHAMAS</i>
	<i>E-14.008</i>	<i>25 de Agosto de 2014</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>DC-9-83 Serie N° 49630</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-14.009</i>	<i>17 de Octubre de 2014</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing B767-316 Serie N° 34628</i>	<i>CHILE</i>

	<i>E-14.011</i>	<i>07 de Noviembre de 2014</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Airbus A320-233 Serie N° 1568</i>	<i>CHILE</i>
<b>2015</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-15.001</i>	<i>26 de Junio de 2015</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>DC9-83 MD-83 Serie N° 49904</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-15.002</i>	<i>02 de Julio de 2015</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V12390</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-15.003</i>	<i>29 de Julio de 2015</i>		<i>HELICOPTERO</i>	<i>BO 105 AS CBS-4 Serie N° S-399</i>	<i>PERU</i>
	<i>E-15.004</i>	<i>03 de Septiembre de 2015</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie N° V12390</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-15.005</i>	<i>04 de Noviembre de 2015</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeig 737-73V Serie 30235</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-15.006</i>	<i>20 de Noviembre de 2015</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeig 737-73V Serie 30243</i>	<i>EE.UU.</i>
<b>2016</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-16.003</i>	<i>04 de Febrero de 2016</i>		<i>AVIÓN</i>	<i>Bombardier CL600-2B19</i>	<i>ESPAÑA</i>
	<i>E.16.008</i>	<i>10 de Mayo de 2016</i>		<i>AVIÓN</i>	<i>Jetstream 3200 Serie 941</i>	<i>COLOMBIA</i>
	<i>E.16.009</i>	<i>27 de Mayo de 2016</i>		<i>AVIÓN</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 28240</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E.16.010</i>	<i>09 de Agosto de 2016</i>		<i>AVIÓN</i>	<i>CESSNA U206C Serie 1011</i>	<i>BOLIVIA</i>
	<i>E. 16.011</i>	<i>25 de Agosto de 2016</i>		<i>AVIÓN</i>	<i>Airbus A340-312 Serie 094</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E. 16.013</i>	<i>02 de Septiembre de 2016</i>		<i>MOTOR</i>	<i>CFM 56-5C Serie 740382</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-16.014</i>	<i>18 de Octubre de 2016</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V15666</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-16.015</i>	<i>03 de Noviembre de 2016</i>		<i>AVIÓN</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 30707</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-16.016</i>	<i>12 de Diciembre de 2016</i>		<i>Helicóptero</i>	<i>SA365N Serie 6082</i>	<i>URUGUAY</i>
	<i>E-16.017</i>	<i>29 de Diciembre de 2016</i>		<i>AVIÓN</i>	<i>CESSNA U206C Serie 1011</i>	<i>PARAGUAY</i>

<b>2017</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-17.001</i>	<i>03 de Enero de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 30630</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-17.002</i>	<i>20 de Marzo de 2017</i>		<i>MotoPlaneador</i>	<i>STEMME S-10-VT Serie 11-099</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-17.003</i>	<i>02 de Mayo de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 30641</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-17.004</i>	<i>15 de Mayo de 2017</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V12367</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-17.005</i>	<i>15 de Junio de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 30644</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-17.006</i>	<i>12 de Julio de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 30638</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-17.008</i>	<i>01 de Septiembre de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 30638</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-17.010</i>	<i>10 de Agosto de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>PA 25-260 Serie LA/F-260-12038 FAdeA</i>	<i>COLOMBIA</i>
	<i>E-17.011</i>	<i>10 de Agosto de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>PA 25-260 Serie LA/F-260-12034 FAdeA</i>	<i>COLOMBIA</i>
	<i>E-17.014</i>	<i>27 de Octubre de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-7Q8 Serie 30633</i>	<i>EE.UU.</i>
	<i>E-17.015</i>	<i>17 de Octubre de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>BAE 3200 Serie 941</i>	<i>PERÚ</i>
	<i>E-17.016</i>	<i>13 de Noviembre de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>PA 25-260 Serie LA/F-260-12038 FAdeA</i>	<i>COLOMBIA</i>
	<i>E-17.017</i>	<i>13 de Noviembre de 2017</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>PA 25-260 Serie LA/F-260-12034 FAdeA</i>	<i>COLOMBIA</i>
<b>2018</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-18.001</i>	<i>14 de Marzo de 2018</i>		<i>HELICOPTERO</i>	<i>Airbus EC130 B4 Serie 4801</i>	<i>ISLANDIA</i>
	<i>E-18.002</i>	<i>08 de Junio de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Twin Commander 500S Serie3228 LV-LSA</i>	<i>BRASIL</i>
	<i>E-18.003</i>	<i>21 de Marzo de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Airbus A320-233 Serie 1568</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-18.004</i>	<i>23 de Abril de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-800 (737-8JP) Serie 42278</i>	<i>IRLANDA</i>

	<i>E-18.005</i>	<i>18 de Mayo de 2018</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V12253</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-18.006</i>	<i>06 de Junio de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Bell 412EP Serie 36548</i>	<i>EE-UU</i>
	<i>E-18.007</i>	<i>20 de Junio de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Airbus A320-233 Serie 1854</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-18.008</i>	<i>04 de Junio de 2018</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2524-A5 Serie V12551</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-18.009</i>	<i>18 de Junio de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>PA-25-260 Serie LA/F 12039</i>	<i>PARAGUAY</i>
	<i>E-18.010</i>	<i>04 de Julio de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Airbus A320-233 Serie 1548</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-18.011</i>	<i>11 de Julio de 2018</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V15642</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-18.012</i>	<i>06 de Septiembre de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Jetstream 3201 Serie 931</i>	<i>PERÚ</i>
	<i>E-18.013</i>	<i>10 de Octubre de 2018</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Tecnam mod. P2006T Serie 107</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-18.014</i>	<i>22 de Octubre de 2018</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V11305</i>	<i>CHILE</i>
<b>2019</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>COMPRADOR</b>
	<i>E-19.001</i>	<i>20 de Febrero de 2019</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2524-A5 Serie V11789</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-19.002</i>	<i>14 de Marzo de 2019</i>		<i>HELICOPTERO</i>	<i>Eurocopter AS350B3 Serie 4931 LV-HAS</i>	<i>ESPAÑA</i>
	<i>E-19.003</i>	<i>20 de Marzo de 2019</i>		<i>HELICOPTERO</i>	<i>Eurocopter AS350B3 Serie 4264 LV-HAR</i>	<i>ESPAÑA</i>
	<i>E-19.004</i>	<i>27 de Marzo de 2019</i>		<i>HÉLICE</i>	<i>HCFL-L28 ( ) Serie 2008 Hélices Clérici</i>	<i>COLOMBIA</i>
	<i>E-19.005</i>	<i>27 de Marzo de 2019</i>		<i>HÉLICE</i>	<i>HCFL-L28 ( ) Serie 2009 Hélices Clérici</i>	<i>COLOMBIA</i>
	<i>E-19.006</i>	<i>27 de Marzo de 2019</i>		<i>HÉLICE</i>	<i>HCFL-L28 ( ) Serie 2010 Hélices Clérici</i>	<i>COLOMBIA</i>
	<i>E-19.007</i>	<i>11 de Abril de 2019</i>		<i>HELICOPTERO</i>	<i>Eurocopter AS350B2 Serie 2558</i>	<i>ESPAÑA</i>
	<i>E-19.008</i>	<i>03 de Abril de 2019</i>		<i>MOTOR</i>	<i>IAE V2527E-A5 Serie V10999</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-19.009</i>	<i>17 de Mayo de 2019</i>		<i>HELICOPTERO</i>	<i>Eurocopter AS350B3 Serie 3489</i>	<i>CHILE</i>

	<i>E-19.010</i>	<i>13 de Mayo de 2019</i>		<i>HELICOPTERO</i>	<i>Eurocopter AS350B3 Serie 4253</i>	<i>CHILE</i>
	<i>E-19.011</i>	<i>24 de Abril de 2019</i>		<i>AERONAVE</i>	<i>Boeing 737-800 (737-8JP) Serie 42280</i>	<i>IRLANDA</i>

**CERTIFICADOS DE RUIDO (CR)**

<b>AÑO</b>	<b>Nº CERT.</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>MATRÍCULA Nº</b>	<b>MOD. AERONAVE</b>	<b>EMPRESA</b>
<b>1994</b>						
	<i>CR-9401 (C)</i>	<i>10/06/1994</i>			<i>SAAB Mod. SF 340 A</i>	<i>L.A.P.A</i>
<b>1995</b>						
	<i>CR-9501 (C)</i>	<i>01/02/1995</i>			<i>McDonnell D. Mod. MD-82</i>	<i>DINAR</i>
	<i>CR-9502 (C)</i>	<i>03/02/1995</i>			<i>Twin Commander Mod. 690 A</i>	<i>Aéromak S.A</i>
	<i>CR-9503 (C)</i>	<i>03/02/1995</i>			<i>Cessna Mod. Citation V - 560</i>	<i>SUDACI A S.A.</i>
	<i>CR-9504 (C)</i>	<i>03/02/1995</i>			<i>Cessna Mod. Citation - 500</i>	<i>American Jet S.A</i>
	<i>CR-9505 (C)</i>	<i>03/02/1995</i>			<i>Cessna Mod. Citation I</i>	<i>American Jet S.A</i>
	<i>CR-9506 (C)</i>	<i>03/02/1995</i>			<i>Learjet 35A</i>	<i>American Jet S.A</i>
	<i>CR-9507 (C)</i>	<i>03/02/1995</i>			<i>Learjet 35A</i>	<i>Jetheli S.A</i>
	<i>CR-9508 (C)</i>	<i>08/02/1995</i>			<i>Mitsubishi Mod. MU-2B-60</i>	<i>T.A.P.S.A</i>
	<i>CR-9509 (C)</i>	<i>08/02/1995</i>			<i>Beech Mod. King Air C90A</i>	<i>GSP Agrop S.A</i>
	<i>CR-9510 (C)</i>	<i>08/02/1995</i>			<i>AI Mod. 1124</i>	<i>Radeair Serv. Aéreos</i>
	<i>CR-9511 (C)</i>	<i>08/02/1995</i>			<i>Beech Mod. King Air C90A</i>	<i>Petrel S.R.L</i>

	CR-9512 (C)	10/02/1995			Cessna Mod. Citation V - 560	Lanolec S.A
	CR-9513 (C)	15/02/1995			Mitsubishi Mod. MU2B - 36A	Top Air S.A.
	CR-9514 (C)	15/02/1995			Beech Mod. B200	Rent - A - Plane
	CR-9515 (C)	15/02/1995			Cessna Mod. CitationVI - 650	Taxval S.A.
	CR-9516 (C)	22/02/1995			Cessna Mod. Citation II - 550	Flymell S.A.
	CR-9517 (C)	08/03/1995			Fairchild Metro III SA 227 AC	SAPSE Líneas Aéreas
	CR-9518 (C)	08/03/1995			Fairchild Metro III SA 226 TC	SAPSE Líneas Aéreas
	CR-9519 (C)	08/03/1995			Fairchild Metro III B SA 226 T	Wollkopf S.R. L
	CR-9520 (C)	10/03/1995			Beech Mod. 300 LW	Aero Baires SACI
	CR-9521 (C)	10/03/1995			Cessna Mod. Citation V - 560	Aero Baires SACI
	CR-9522 (C)	10/03/1995			Piper PA - 31T Cheyene II	Aero Baires SACI
	CR-9523 (C)	30/03/1995			Fairchil SA 226 TC	Air Tango S.A
	CR-9524 (C)	30/03/1995			Fairchild SA 227 AC	Air Tango S.A
	CR-9525 (C)	04/04/1995			Beech Mod. B300	Lawsa Líneas Aéreas
	CR-9526 (C)	05/04/1995			Turbocommander 690A	Lawsa Líneas Aéreas
	CR-9527 (C)	12/04/1995			AMD Falcon 200 Mystere	Di De Cem S.A
	CR-9528 (C)	22/06/1995		LV-WEE	Fairchild SA 227-AC	Aeroservice S.A
	CR-9529 (C)	30/06/1995		LV-MMR	Cessna Mod. Citation I - 500	Express Post S.A
	CR-9530 (C)	20/07/1995		LV-APL	Cessna Mod. Citation 550	Rent - A - Plene
	CR-9531 (C)	15/12/1995		LV-WNC	Fairchild SA 226 AT	Hawk Air S.A
	CR-9532 (C)	29/12/1995			Boeing Mod. 757-200	L.A.P.A. S.A.
<b>1996</b>						

	CR-9601 (C)	12/02/1996		LV-WOE	Cessna Mod. Citation 560	Flymell S.A
	CR-9602 (C)	26/04/1996			Cessna Mod. Citation II - 550	Rent - A - Plane
<b>1997</b>						
	CR-9701 (C)	23/01/1997		LV-WMT	Cessna Citation V "Ultra" 560	LANOLEC S.A- Royal Class
	CR-9702 (C)	24/01/1997		LV-WHG	Fairchild SA 226 TC	Baires Fly S.A
	CR-9703 (C)	24/01/1997		LV-WRA	Fairchild SA 227AC	Baires Fly S.A
	CR-9704 (C)	24/01/1997		LV-LTO	Gulfstream Twin Commander 690A	Baires Fly S.A
	CR-9705 (C)	24/01/1997		F-OGYQ	AIRBUS 310-324	ARSA S.A
	CR-9706 (C)	24/01/1997		F-OGYR	AIRBUS 310-324	ARSA S.A
	CR-9707 (C)	24/01/1997		F-OGYS	AIRBUS 310-324	ARSA S.A
	CR-9708 (C)	24/01/1997		LV-VGB	MD-88	ARSA S.A
	CR-9709 (C)	24/01/1997		LV-VGC	MD-88	ARSA S.A
	CR-9710 (C)	28/01/1997		HB-INW	DC-9-82 (MD-82)	DINAR
	CR-9711 (C)	28/01/1997		OE-LMD	DC-9-83 (MD-83)	DINAR
	CR-9712 (C)	30/01/1997		LV-VEI	Jetstream 3219	LAER
	CR-9713 (C)	30/01/1997		LV-VEJ	Jetstream 3219	LAER
	CR-9714 (C)	30/01/1997		LV-WCZ	Jetstream 3219	LAER
	CR-9715 (C)	31/03/1997			Westwind ASTRA 1125	American Jet S.A
	CR-9716 (C)	21/02/1997		LV-OGF	Piper PA-31T	VIP AIR S.R.L
	CR-9717 (C)	20/02/1997		LV-MPL	Piper Seneca II PA-34 200T	T.A.R.S.A
	CR-9718 (C)	20/02/1997		LV-LZL	Gulfstream 690A Turbocommandar	T.A.R.S.A
	CR-9719 (C)	27/02/1997		LV-MBZ	Piper Aerostar 600A	T.A.R.S.A

	CR-9720 (C)	14/04/1997		LV-WTE	Fairchild Metro III SA 227AC	Lawsa Líneas Aéreas Williams S.A
	CR-9721 (C)	22/05/1997		LV-WDO	Beechcraft A100 King Air	Buenos Aires Express S,A
	CR-9722 (C)	28/05/1997			Beech C90A	DIDECHEM S.A
	CR-9723 (C)	05/06/1997			DC-9-8 (MD-81)	DINAR
	CR-9724 (C)	17/06/1997			Cessna Citation VII 650	Ledesma S.A.A.I.
	CR-9725 (C)	28/07/1997		LV-WSB	Bombardier CL-600 2B19 CRJ	Southern Winds S.A
	CR-9726 (C)	28/07/1997		LV-WXB	Bombardier CL-600 2B19 CRJ	Southern Winds S.A
	CR-9727 (C)	28/07/1997		LV-WPF	Bombardier CL-600 2B19 CRJ	Southern Winds S.A
	CR-9728 (C)	19/08/1997		N721MA	Fairchild SA-227AC	Alas del Sur S.A
	CR-9729 (C)	19/08/1997		N3116F	Fairchild SA-227AC	Alas del Sur S.A
	CR-9730 (C)	03/09/1997		LV-WLD	SAAB SF 340 A	TAPSA Aviación
	CR-9731 (C)	03/09/1997		LV-MAG	Gulfstream 690B	TAPSA Aviación
	CR-9732 (C)	03/09/1997		LV-MOO	Gulfstream Mod. 690B	TAPSA Aviación
	CR-9733 (C)	15/09/1997		N1125L	ASTRA 1125	American Jet S.A
	CR-9734 (C)	18/09/1997			Fairchild F-27J ( N° Serie 078 )	C.A.T.A SACIFI
	CR-9735 (C)	25/09/1997		LV-WXJ	Cessna Citation 500	Aero Mak S.A
	CR-9736 (C)	25/09/1997		LV-WXT	Bombardier CL-600 2B19 CRJ	Southern Winds S.A
	CR-9737 (C)	01/10/1997		LV-RLB	Fairchild F-27J	C.A.T.A SAFICI
	CR-9738 (C)	01/10/1997		LV-AZV	Fairchild F-27J	C.A.T.A SAFICI
	CR-9739 (C)	06/10/1997		LV-AZW	Fairchild F-27J	C.A.T.A SAFICI
	CR-9740 (C)	28/10/1997			Dassault Aviation Falcon 50	DIDECHEM S.A
	CR-9741 (C)	29/12/1997		LV-WYV	LET L410 UVP-E20	ORION S.A
	CR-9742 (C)	30/12/1997		LV-WZU	Bombardier CL-600 2B19 CRJ	Southern Winds S.A



<b>1998</b>						
	CR-9843 (C)	20/01/1998			Fairchild FH 227	C.A.T.A SAFICI
	CR-9844 (C)	20/01/1998			Fairchild FH 227	C.A.T.A SAFICI
	CR-9845 (C)	26/01/1998		N908 CL	Bombardier CL-600 2B16	American Jet S.A
	CR-9846 (C)	27/04/1998		LV-WJT	Fairchild SA227AC / N° Serie AC776B	TAPSA Aviación
	CR-9846 (C)	12/03/1998		LV-YCS	Raytheon Beech B-200 / N° Serie 1588	Pertrans
	CR-9847 (C)	11/05/1998		LV-YJA	Aerospatiale ATR 42-300	LAER
	CR-9848 (C)	05/05/1998		LV-YBL	Fairchild SA227AC	Hely Jet S.A
	CR-9849 (C)	06/08/1998		LV-YTA	Bombardier DHC-8 Series 102	Southern Winds
	CR-9850 (C)	06/08/1998		LV-YTC	Bombardier DHC-8 Series 102	Southern Winds
	CR-9851 (C)	06/08/1998		F-GNMN	Bombardier CL-600 2B19	Southern Winds
	CR-9852 (C)	06/08/1998		LV-YLA	Bombardier CL-600 2B19	Southern Winds
	CR-9853 (C)	11/09/1998		LV-ZGB	Bombardier DHC-8 Series 102	Southern Winds
	CR-9854 (C)	03/11/1998		LV-YIB	B737-200	ARSA S.A
	CR-9855 (C)	03/11/1998		LV-YEB	B737-200	ARSA S.A
	CR-9856 (C)	25/11/1998		N166 HE	Learjet 35A	American Jet SA
	CR-9857 (C)	28/12/1998		LV-ZLZ	Bombardier DHC-8 Series 102	Southern Winds
<b>1999</b>						
	CR-9958 (C)	22/01/1999		LV-YTB	Beech B-200	Petrel Aeroservicios S.A
	CR-9959 (C)	22/01/1999		LV-WZR	Beech King Air E90 / N° Serie LW-70	VIP AIR S.R.L
	CR-9959 (C)	11/02/1999		LV-ZOD	Bombardier DHC-8-102 / N° Serie 330	Southern Winds

	CR-9960 (C)	07/07/1999		LV-ZPM	Bombardier Dash 8 Serie 102 / N° Serie 347	Southern Winds
	CR-9961 (C)	18/08/1999		LV-YLB	Bombardier CL-600 -1A11 (600)	Inrots S.A
	CR-9962 (C)	07/09/1999		LV-ZPJ	A340-211	ARSA S.A
	CR-9963 (C)	07/09/1999		LV-ZPO	A340-211	ARSA S.A
	CR-9964 (C)	07/09/1999		LV-ZPX	A340-211	ARSA S.A
	CR-9965 (C)	07/09/1999		LV-ZRA	A340-211	ARSA S.A
	CR-9966 (C)	27/12/1999		LV-MLO	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9967 (C)	27/12/1999		LV-MLP	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9968 (C)	27/12/1999		LV-MLR	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9968 R01	25/04/2006		LV-MLR	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9969 (C)	27/12/1999		LV-OEP	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9969 R01	25/04/2006		LV-OEP	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9970 (C)	27/12/1999		LV-OOZ	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9971 (C)	27/12/1999		LV-OPA	B747-287B	ARSA S.A
	CR-9972 (C)	27/12/1999		LV-YPC	B747-287B	ARSA S.A
<b>2000</b>						
	CR-0073 (C)	26/04/2000		LV-ZTB	CL-600-2B19 CRJ	Southern Winds
	CR-0074 (C)	26/04/2000		LV-ZTC	CL-600-2B19 CRJ	Southern Winds
	CR-0075 (C)	04/07/2000		LV-WXL	B365C	LADE
	CR-0076 (C)	18/08/2000		LV-VGC	MD-88	ARSA S.A
	CR-0077 (C)	18/08/2000		LV-VGB	MD-88	ARSA S.A
	CR-0078 (C)	18/08/2000		LV-VGX	MD-88	ARSA S.A

	CR-0079 (C)	18/08/2000		LV-VCB	MD-88	ARSA S.A
	CR-0080 (C)	23/08/2000		LV-VAG	MD-88	ARSA S.A
	CR-0081 (C)	23/08/2000		LV-VBZ	MD-88	ARSA S.A
<b>2001</b>						
	CR-0082 (C)	07/02/2001		LV-ZXA	Fairchild Metro 23 SA 227DC	SAPSA Lineas Aéreas
	CR-0083 (C)	23/07/2001		LV-WZC	Fokker F-28 MK 1000	American Falcon L:A
<b>2002</b>						
	CR-0201 (C)	22/04/2002		LV-ZSE	Beech 200	PLEIN AIR S.A
	CR-0202 (C)	30/09/2002		LV-WGX	Boeing 737-200	American Falcon S.A
	CR-0203 (C)	30/09/2002		LV-ZYU	Boeing 737-200	American Falcon S.A
	CR-0204 (C)	10/10/2002		LV-WPY	MD-81	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0205 (C)	10/10/2002		LV-WFN	MD-81	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0206 (C)	10/10/2002		LV-WGM	MD-83	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0207 (C)	10/10/2002		LV-WGN	MD-83	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0208 (C)	17/10/2002		LV-ZYX	Boeing 737-2M6	Southern Winds
	CR-0209 (C)	17/10/2002		LV-ZZA	Boeing 737-2M6	Southern Winds
	CR-0210 (C)	30/10/2002		LV-ZTE	Boeing 737-228	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0211 (C)	30/10/2002		LV-ZTI	Boeing 737-228	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0212 (C)	30/10/2002		LV-ZTX	Boeing 737-228	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0213 (C)	30/10/2002		LV-ZXB	Boeing 737-228	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0214 (C)	11/11/2002		LV-ZZC	Boeing 737-2M6	Southern Winds

	CR-0215 (C)	30/11/2002		LV-ZXH	Boeing 737-2M6	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0216 (C)	29/11/2002		LV-ZXP	Boeing 737-2M6	AUSTRAL Cielos del Sur
<b>2003</b>						
	CR-0217 (C)	18/03/2003		LV-ZXV	Boeing 737-228	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0218 (C)	18/03/2003		LV-ZYI	Boeing 737-228	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0219 (C)	07/05/2003		LV-ZZD	Boeing 737-228	ARSA S.A
	CR-0220 (C)	05/11/2003		LV-YBS	Boeing 737-200	Southern Winds
	CR-0221 (C)	05/11/2003		LV-YGB	Boeing 737-200	Southern Winds
<b>2004</b>						
	CR-0222 (C)	12/01/2004		LV-AGC	Boeing 737-200	Southern Winds
	CR-0223 (C)	12/01/2004		LV-AHV	Boeing 737-200	Southern Winds
	CR-0224 (C)	15/01/2004		LV-AIV	AIRBUS A310-325	ARSA S.A
	CR-0225 (C)	16/01/2004		LV-ALJ	Boeing 747-475	ARSA S.A
	CR-0226 (C)	18/02/2004		LV-AIX	Boeing 767-300	Southern Winds
	CR-0227 (C)	27/07/2004		LV-ARF	DC9-83	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0228 (C)	17/09/2004		LV-AXF	Boeing 747-475	ARSA S.A
	CR-0229 (C)	01/11/2004		LV-AYD	MD-83	AUSTRAL Cielos del Sur
	CR-0230 (C)	10/11/2004		LV-AYE	Boeing 737-500	ARSA S.A
<b>2005</b>						
	CR-0231 (C)	04/01/2005		LV-AZF	Boeing 747-200	Southern Winds

	CR-0232 (C)	04/01/2005		LV-AYI	Boeing 737-528	ARSA S.A
	CR-0233 (C)	07/01/2005		LV-AZU	Boeing 737-528	ARSA S.A
	CR-0234 (C)	18/01/2005		LV-AZL	AIRBUS A310-324	ARSA S.A
	CR-0235 (C)	31/01/2005		LV-BAR	Boeing 737-5H6	ARSA S.A
	CR-0236 (C)	22/04/2005		LV-BAT	Boeing 737-5H6	ARSA S.A
	CR-0237 (C)	12/05/2005		LV-BAY	DC9-83	Austral Líneas Aéreas
	CR-0238 (C)	13/05/2005		LV-BAX	Boeing 737-5H6	ARSA S.A
	CR-0239 (C)	05/07/2005		LV-BBN	Boeing 737-5H6	ARSA S.A
	CR-0240 (C)	12/10/2005		LV-BCB	Boeing 737-230 / N° Serie 22121	Aero 2000 S.A
	CR-0241 (C)	12/10/2005		LV-BCD	Boeing 737-230 / N° Serie 22122	Aero 2000 S.A
	CR-0243 (C)	30/11/2005		LV-BDE	MD-83 / N° Serie 49943	Austral Líneas Aéreas
	CR-0244 (C)	06/12/2005		LV-BBZ	Boeing 737-3S3 / N° Serie 23811	ARSA S.A
	CR-0245 (C)	19/12/2005		LV-BBU	Boeing 747-475 / N° Serie 24883	ARSA S.A
<b>2006</b>						
	CR-0247 (C)	03/03/2003		LV-BDD	Boeing 737-5Y0 / N° Serie 24899	ARSA S.A
	CR-0254 (C)	30/05/2006		LV-BDV	Boeing 737-500 / N° Serie 24900	ARSA S.A
	CR-0255 (C)	01/08/2006		LV-BEO	Boeing 737-5Y0 / N° Serie 25176	ARSA S.A
	CR-0256 (C)	11/08/2006		LV-BDO	MD-83 / N° Serie 49941	Austral Líneas Aéreas
<b>2007</b>						
	CR-0273 (C)	04/01/2007		LV-ZXB	Boeing 737-228 / N° Serie 23009	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0274 (C)	07/03/2007		LV-BGV	MD 83 / N° Serie 49904	Austral Líneas Aéreas

	CR-0275 (C)	07/03/2007		LV-BGZ	MD-83 / N° Serie 49906	Austral Líneas Aéreas
	CR-0276 (C)	07/03/2007		LV-BHN	MD-83 / N° Serie 53190	Austral Líneas Aéreas
	CR-0277 (C)	07/03/2007		LV-BHH	MD-83 / N° Serie 49741	Austral Líneas Aéreas
	CR-0278 (C)	01/06/2007		LV-ZTE	Boeing 737-200 / N° Serie 23349	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0279 (C)	05/07/2007		LV-BIH	Boeing 737-53A N° Serie 24786	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0280 (C)	10/08/2007		LV-BIT	Airbus A340 N° Serie 093	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0281 (C)	21/08/2007		LV-BIM	Boeing 737-53A / N° Serie 25425	Aerolíneas Argentinas S.A.
<b>2008</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>					
	CR-0288 (C)	11/03/2008		LV-BNS	Boeing 737-5K5 N° Serie 24776	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0289 (C)	11/03/2008		LV-BNZ	Airbus A320-212 N° Serie 420	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0290 (C)	09/05/2008		LV-BOT	Boeing 737-505 N° Serie 24652	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0291 (C)	09/05/2008		LV-BOJ	Airbus A320-212 N° Serie 436	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0292 (C)	09/09/2008		LV-VGB	Boeing MD-88 N° Serie 53446	AUSTRAL Cielos del Sur S.A.
	CR-0293 (C)	09/09/2008		LV-BOH	Boeing MD-88 N° Serie 53175	AUSTRAL Cielos del Sur S.A.
	CR-0294 (C)	09/09/2008		LV-BOR	Boeing MD-88 N° Serie 49929	AUSTRAL Cielos del Sur S.A.
	CR-0297 (C)	03/10/2008	Reemisión	LV-VAG	Boeing, MD-83 N° Serie 53117	Aerolíneas Argentinas S. A.
	CR-0298 (C)	03/10/2008	Reemisión	LV-BIT	Airbus A340 N° Serie 093	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-298 (C) Rev.1	12-Oct.-2011		LV-BIT	Airbus A340 N° Serie 093	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-299 (C)	03-Oct.-2008		LV-ZPJ	Airbur A340-211 N° Serie 074	Aerolíneas Argentinas S.A.

	CR-299 ( C ) Rev.1	12-Oct.-2011		LV-ZPJ	Airbur A340-211 N° Serie 074	Aerilíneas Argentinas S.A.
	CR-300 ( C )	03/10/2008		LV-ZPO	Airbur A340-211 N° Serie 063	Aerilíneas Argentinas S.A.
	CR-300 ( C ) Rev.1	12-Oct.-2011		LV-ZPO	Airbur A340-211 N° Serie 063	Aerilíneas Argentinas S.A.
	CR-301 ( C )	03-Oct.-2008		LV-ZPX	Airbur A340-211 N° Serie 080	Aerilíneas Argentinas S.A.
	CR-301 ( C ) Rev.1	12-Oct.-2011		LV-ZPX	Airbur A340-211 N° Serie 080	Aerilíneas Argentinas S.A.
	CR-302 ( C )	03-Oct.-2008		LV-ZRA	Airbur A340-211 N° Serie 085	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-302 ( C ) Rev.1	12-Oct.-2011		LV-ZRA	Airbur A340-211 N° Serie 085	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0303 ( C )	07/10/2008		LV-BMT	Airbus A340-312 N° Serie MSN 048	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0303 ( C ) Rev.1	12-Oct.-2011		LV-BMT	Airbus A340-312 N° Serie MSN 048	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-307 ( C )	17/12/2008		LV-BET	Airbus A320-233 N° Serie 1854	LAN Argentina
	CR-308 ( C )	17/12/2008		LV-BFD	Airbus A320-233 N° Serie 1877	LAN Argentina
	CR-309 ( C )	17/12/2008		LV-BFY	Airbus A320-233 N° Serie 1858	LAN Argentina
	CR-310 ( C )	17/12/2008		LV-BGI	Airbus A320-233 N° Serie 1903	LAN Argentina
	CR-311 ( C )	17/12/2008		LV-BHU	Airbus A320-233 N° Serie 1512	LAN Argentina
	CR-312 ( C )	17/12/2008		LV-BOI	Airbus A320-233 N° Serie 1491	LAN Argentina
	CR-0313 ( C )	29/12/2008		LV-BMR	Boeing 767-316 N° Serie 26329	LAN Argentina
	CR- 0314 ( C )	29/12/2008		LV-BFD	Boeing 767-316 N° Serie 26265	LAN Argentina
	CR- 0315 ( C )	29/12/2008		LV-BTE	Boeing 767-316 N° Serie 25865	LAN Argentina
	CR- 0316 ( C )	29/12/2008		LV-BTM	Airbus A320-200 N° Serie 1548	LAN Argentina
<b>2009</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>FECHA REEMISIÓN</b>			

	CR-0317 ( C )	22/01/2009	Reemisión	LV-VBZ	Boeing MD-88 N° Serie 53049 Mat. LV-VBZ	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0323 ( C )	03/07/2009		LV-BZA	Boeing 737-76N N° Serie 32674 Mat LV-BZA	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0324 ( C )	07/07/2009		LV-BYY	Boeing 737-700 N° Serie 33938 Mat. LV-BYY	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0325 ( C )	21/07/2009		LV-BZO	Boeing 737-700 N° Serie 32676 Mat. LV-BZO	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0331 ( C )	27 de Noviembre de 2009		LV-CBF	Boeing 737-76N N° Serie 32696 Mat. LV-CBF	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0332 ( C )	17-Dic_2009		LV-CBG	Boeing 737-73V N° Serie 30235 Mat. LV-CBG	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-0333 ( C )	29-Dic_2009		LV-CBT	Boeing 737-76N N° Serie 34756 Mat. LV-CBT	Aerolíneas Argentinas S.A.
<b>2010</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	CR-10.001 ( C )	26 de Febrero de 2010		LV-CCR	Boeing 737- 73V N° Serie 30237 Mat. LV-CCR	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-10.002 ( C )	08 de Marzo de 2010		LV-CBS	Boeing 737- 73V N° Serie 30236 Mat. LV-CBS	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-10.003 ( C )	16 de Marzo de 2010		LV-CDQ	Boeing 737- 73V N° Serie 35229 Mat. LV-CDQ	LAN Argentina S.A.
	CR-10.004 ( C )	01 de Junio de 2010		LV-CEK	Airbus A340 N° Serie 094 Mat. LV-CEK	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR-10.005 ( C )	20 de Agosto de 2010		LV-CFV	Boeing 767-316 N° Serie 34629 Mat. LV-CFV	LAN Argentina S.A.
	CR-10.006 ( C )	18 de Octubre de 2010		LV-CDY	Embraer ERJ 190-100 AR N° Serie 19000365 Mat. LV-CDY	Austral Líneas Aéreas
	CR. 10.007 ( C )	18 de Octubre de 2010		LV-CDZ	Embraer ERJ 190-100 AR N° Serie 19000377 Mat. LV-CDZ	Austral Líneas Aéreas



	CR. 10.008 (C)	18 de Octubre de 2010		LV-CET	Embraer ERJ 190-100 AR N° Serie 19000383 Mat. LV-CET	Austral Líneas Aéreas
	CR. 10.010 (C)	26 de Noviembre de 2010		LV-CEU	Embraer ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000389 Mat. LV-CEU	Austral Líneas Aéreas
	CR. 10.011 (C)	26 de Noviembre de 2010		LV-CEV	Embraer ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000390 Mat. LV-CEV	Austral Líneas Aéreas
	CR. 10.012 (C)	26 de Noviembre de 2010		LV-CHO	Embraer ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000395 Mat. LV-CHO	Austral Líneas Aéreas
	CR. 10.013 (C)	26 de Noviembre de 2010		LV-CHQ	Embraer ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000395 Mat. LV-CHQ	Austral Líneas Aéreas
<b>2011</b>	<b>FECHA EMISIÓN      FECHA REEMISIÓN</b>					
	CR. 11.001 (C)	22 de Febrero de 2011		LV-CHR	ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000400 Mat. LV-CHR	Austral Líneas Aéreas
	CR. 11.002 (C)	22 de Febrero de 2011		LV-CHS	ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000402 Mat. LV-CHS	Austral Líneas Aéreas
	CR. 11.003 (C)	22 de Febrero de 2011		LV-CID	ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000409 Mat. LV-CID	Austral Líneas Aéreas
	CR. 11.004 (C)	17 de Marzo de 2011		LV-CKU	Boeing 767-316 N° Serie MSN 34628 Mat. LV-CKU	LAN Argentina S.A.
	CR. 11.005 (C)	19 de Abril de 2011		LV-CKV	Airbus A320-233 N° Serie 1568 Mat. LV-CKV	LAN Argentina S.A.
	CR. 11.006 (C)	05 de Mayo de 2011		LV-CIE	Embraer ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000414 Mat. LV-CIE	Austral Líneas Aéreas
	CR. 11.007 (C)	05 de Mayo de 2011		LV-CIF	Embraer ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000421 Mat. LV-CIF	Austral Líneas Aéreas
	CR. 11.008 (C)	08 de Julio de 2011		LV-CPH	Boeing 737-7Q8 N° Serie 28238 Mat. LV-CPH	Aerolíneas Argentinas S.A.
	CR. 11.009 (C)	08 de Julio de 2011		LV-CMK	Boeing 737-7Q8 N° Serie 28240 Mat. LV-CMK	Aerolíneas Argentinas S.A.

	<i>CR.11.010 (C)</i>	<i>06 de Septiembre de 2011</i>		LV-CIG	<i>ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000427 Mat. LV-CIG</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR.11.011 (C)</i>	<i>06 de Septiembre de 2011</i>		LV-CIH	<i>ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000428 Mat. LV-CIH</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR. 11.012 (C)</i>	<i>06 de Septiembre de 2011</i>		LV-CKZ	<i>ERJ 190-100 IGW N° Serie 19000439 Mat. LV-CKZ</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR. 225 (C) Rev.1</i>	<i>24 de Octubre de 2011</i>		LV-ALJ	<i>Boeing 747-475 N° Serie 25422 Mat. LV-ALJ</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 228 (C) Rev.1</i>	<i>24 de Octubre de 2011</i>		LV-AXF	<i>Boeing 747-475 N° Serie 24895 Mat. LV-AXF</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 245 (C) Rev.1</i>	<i>24 de Octubre de 2011</i>		LV-BBU	<i>Boeing 747-475 N° Serie 24883 Mat. LV-BBU</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 298 (C) Rev.1</i>	<i>12 de Octubre de 2011</i>		LV-BIT	<i>Airbus A340 N° Serie 093 Mat.LV-BIT</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 299 (C) Rev. 1</i>	<i>12 de Octubre de 2011</i>		LV-ZPJ	<i>Airbus A340-211 N° Serie MSN 074 Mat.LV-ZPJ</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 300 (C) Rev.1</i>	<i>12 de Octubre de 2011</i>		LV-ZPO	<i>Airbus A340-211 N° Serie MSN 063 Mat.LV-ZPO</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 301 (C) Rev.1</i>	<i>12 de Octubre de 2011</i>		LV-ZPX	<i>Airbus A340-211 N° Serie MSN 080 Mat.LV-ZPX</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 302 (C) Rev.1</i>	<i>12 de Octubre de 2011</i>		LV-ZRA	<i>Airbus A340-211 N° Serie MSN 085 Mat.LV-ZRA</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 303 (C) Rev.1</i>	<i>12 de Octubre de 2011</i>		LV-BMT	<i>Airbus A340-312 N° Serie MSN 048 Mat.LV-BMT</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
<b>2012</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>CR. 12.001 (C)</i>	<i>05 de Enero de 2012</i>		LV-CMA	<i>Embraer ERJ190-100IGW Serie N° 19000445</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR. 12.002 (C)</i>	<i>05 de Enero de 2012</i>		LV-CMB	<i>Embraer ERJ190-100IGW Serie N° 19000448</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>

	<i>CR. 12.003 (C)</i>	<i>05 de Enero de 2012</i>		LV-CPI	<i>Embraer ERJ190-100IGW Serie N° 19000457</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR. 12.004 (C)</i>	<i>05 de Enero de 2012</i>		LV-CPJ	<i>Embraer ERJ190-100IGW Serie N° 19000463</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR. 12.005 (C)</i>	<i>05 de Enero de 2012</i>		LV-CPK	<i>Embraer ERJ190-100IGW Serie N° 19000474</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR. 12.006 (C)</i>	<i>13 de Enero de 2012</i>		LV-CSI	<i>Airbus 340-313 Serie MSN 30707</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 12.007 (C)</i>	<i>13 de Enero de 2012</i>		LV-CSD	<i>Airbus 340-313 Serie MSN 123</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 12.010 (C)</i>	<i>30 de Enero de 2012</i>		LV-CTC	<i>Boeing 737-86J S/N 30570</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 12.011 (C)</i>	<i>14 de Febrero de 2012</i>		LV-CTB	<i>Boeing 737-85F S/N 3478</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 12.012 (C)</i>	<i>05 de Marzo de 2012</i>		LV-CSF	<i>Airbus 340-313 S/N MSN 128</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 12.013 (C)</i>	<i>30 de Marzo de 2012</i>		LV-CSC	<i>Boeing 737-7Q8 S/N 30630</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 12.014 (C)</i>	<i>04 de Julio de 2012</i>		LV-CVX	<i>Boeing 737-7Q8 S/N 30641</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 12.015 (C)</i>	<i>04 de Julio de 2012</i>		LV-CWL	<i>Boeing 737-7Q8 S/N 30644</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 12.016 (C)</i>	<i>25 de Julio 2012</i>		LV-CXN	<i>Boeing 737-7Q8 S/N 30638</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 12.017 (C)</i>	<i>25 de Julio 2012</i>		LV-CYJ	<i>Boeing 737-7Q8 S/N 30347</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 12.018 (C)</i>	<i>25 de Julio 2012</i>		LV-CYN	<i>Boeing 737-7Q8 S/N 30348</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 12.019 (C)</i>	<i>21 de Septiembre de 2012</i>		LV-CXS	<i>Boeing 737-81D S/N 39425</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 12.020 (C)</i>	<i>05 de Octubre de 2012</i>		LV-CXT	<i>Boeing 737-81D S/N 39426</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 12.021 (C)</i>	<i>06 de Noviembre de 2012</i>		LV-CYO	<i>Boeing 737-7Q8 S/N 30633</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>

2013	FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN				
	<i>CR 13.001 ( C )</i>	<i>16 de Septiembre de 2013</i>		LV-FNI	<i>Airbus A330-223 S/N 290</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 13.002 ( C )</i>	<i>18 de Octubre de 2013</i>		LV-FPV	<i>Airbus A340-313 S/N 193</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 13.003 ( C )</i>	<i>05 de Noviembre de 2013</i>		LV-FPS	<i>Embraer ERJ 190-100IGW N/S 19000639</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR 13.004 ( C )</i>	<i>05 de Noviembre de 2013</i>		LV-FPT	<i>Embraer ERJ 190-100IGW N/S 19000640</i>	<i>Austral Líneas Aéreas</i>
	<i>CR 13.005 ( C )</i>	<i>05 de Diciembre de 2013</i>		LV-FNK	<i>Airbus A330-223 S/N 358</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 13.006 ( C )</i>	<i>10 de Diciembre de 2013</i>		LV-FQC	<i>Boeing 737-86J S/N 37744</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 13.007 ( C )</i>	<i>10 de Diciembre de 2013</i>		LV-FQB	<i>Boeing 737-86J S/N 36886</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 13.008 ( C )</i>	<i>17 de Diciembre de 2013</i>		LV-FNL	<i>Airbus A330-223 S/N 364</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 13.009 ( C )</i>	<i>30 de Diciembre de 2013</i>		LV-FNJ	<i>Airbus A330-223 S/N 300</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR. 13.010 ( C )</i>	<i>30 de Diciembre de 2013</i>		LV-FPU	<i>Airbus A340-313 S/N 170</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
2014	FECHA EMISIÓN	FECHA REEMISIÓN				
	<i>CR 14.001</i>	<i>16 de Enero de 2014</i>		LV-FRK	<i>Boeing 737-8BK S/N 41560</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>CR 14.002</i>	<i>16 de Enero de 2014</i>		LV-FQY	<i>Boeing 737-81D S/N 39436</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>

	<i>CR 14.005</i>	<i>29 de Julio de 2014</i>		LV-WGM	<i>Boeing MD-83 S/N 49784</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 14.005</i>		<b>REEMISION:</b> <i>07 de Enero de 2016</i>	LV- WGM	<i>Boeing DC-9-83 S/N 49784</i>	<i>Andes Líneas Aéreas</i>
	<i>CR 14.006</i>	<i>29 de Julio de 2014</i>		LV-AYD	<i>Boeing MD-83 S/N 53015</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>CR 14.006</i>	<i>29 de Julio de 2014</i>	<i>Reemisión:</i> <i>07 de Enero de 2016</i>	LV-AYD	<i>Boeing MD-83 S/N 53015</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>CR 14.007</i>	<i>29 de Julio de 2014</i>		LV-CCJ	<i>Boeing MD-83 S/N 49620</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>CR 14.007</i>	<i>29 de Julio de 2014</i>	<i>Reemisión:</i> <i>07 de Enero de 2016</i>	LV-CCJ	<i>Boeing MD-83 S/N 49620</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>CR 14.008</i>	<i>29 de Julio de 2014</i>		LV-FUA	<i>Boeing 737-8HX S/N 40548</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 10.004 Rev.3</i>	<i>19 de Agosto de 2014</i>		LV-CEK	<i>Airbus A340-313 S/N 094</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 14.009</i>	<i>27 de Agosto de 2014</i>		LV-FUB	<i>Boeing 737-8HX S/N 39893</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 14.010</i>	<i>22 de Septiembre de 2014</i>		LV-FQZ	<i>Boeing 737-8BK S/N 41563</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 14.011</i>	<i>06 de Noviembre de 2014</i>		LV-FUX	<i>Airbus A320-233 S/N 4543</i>	<i>LAN Argentina S.A.</i>
	<i>C.R. 14.012</i>	<i>07 de Noviembre de 2014</i>		LV-FUC	<i>Boeing 737-8SH S/N 41347</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
<b>2015</b>	<b>FECHA EMISIÓN      FECHA REEMISIÓN</b>					
	<i>C.R. 15.001</i>	<i>25 de Febrero de 2015</i>		LV-FVH	<i>Airbus A330-202 S/N 1605</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 15.002</i>	<i>18 de Marzo de 2015</i>		LV-FVM	<i>Boeing 737-8SH S/N 41329</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 15.003</i>	<i>21 de Abril de 2015</i>		LV-FVN	<i>Boeing 737-8SH S/N 41331</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>

	<i>C.R. 15.005</i>	<i>13 de Agosto de 2015</i>		LV-FWS	<i>Boeing 737-8LP S/N 41711</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 15.006</i>	<i>18 de Agosto de 2015</i>		LV-FXQ	<i>Boeing 737-8MB S/N 43881</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 15.007</i>	<i>18 de Agosto de 2015</i>		LV-FYK	<i>Boeing 737-8MB S/N 43882</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 15.008</i>	<i>25 de Agosto de 2015</i>		LV-FVO	<i>Boeing 737-8SH S/N 41356</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 15.009</i>	<i>14 de Octubre de 2015</i>		LV-GIH	<i>Bombardier CL-600-2B19 S/N 7915</i>	<i>Sol S.A. Líneas Aéreas</i>
	<i>C.R. 15.010</i>	<i>13 de Noviembre de 2015</i>		LV-GII	<i>Bombardier CL-600-2B19 S/N 7975</i>	<i>Sol S.A. Líneas Aéreas</i>
	<i>C.R. 15.011</i>	<i>17 de Diciembre de 2015</i>		LV-GIJ	<i>Bombardier CL-600-2B19 S/N 7466</i>	<i>Sol S.A. Líneas Aéreas</i>
<b>2016</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>			<b>FECHA REEMISIÓN</b>		
	<i>C.R. 16.001</i>	<i>14 de Enero de 2016</i>		LV-WGN	<i>Boeing DC-9-83 S/N 49934</i>	<i>Andes Líneas Aéreas</i>
	<i>C.R. 16.003</i>	<i>22 de Enero de 2016</i>		LV-GFQ	<i>Boeing 737-800 S/N 41338</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 16.004</i>	<i>22 de Enero de 2016</i>		LV-GGK	<i>Boeing 737-8SH S/N 41339</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 16.005</i>	<i>28 de Abril de 2016</i>		LV-GAQ	<i>Embraer ERJ 190-100IGW S/N 19000275</i>	<i>Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.</i>
	<i>C.R. 16.006</i>	<i>26 de Mayo de 2016</i>		LV-GGQ	<i>Boeing 737-800 S/N 42155</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 16.007</i>	<i>07 de Junio de 2016</i>		LV-GBK	<i>Embraer ERJ 190-100IGW S/N 19000291</i>	<i>Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.</i>
	<i>C.R. 16.008</i>	<i>16 de Junio de 2016</i>		LV-GLP	<i>Airbus 320-233 S/N 1355</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 16.008 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-GLP	<i>Airbus 320-233 S/N 1355</i>	<i>LAN Argentina</i>

	<i>C.R. 16.009</i>	<i>01 de Julio de 2016</i>		LV-GIK	<i>Embraer ERJ 190-100IGW S/N 19000715</i>	<i>Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.</i>
	<i>C.R. 16.010</i>	<i>27 de Julio de 2016</i>		LV-GIQ	<i>Embraer ERJ 190-100IGW S/N 19000716</i>	<i>Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.</i>
	<i>C.R. 16.011</i>	<i>02 de Agosto de 2016</i>		LV-GHQ	<i>Airbus A330 S/N 1737</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 0316 Rev.1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BTM	<i>Airbus A320-233 S/N 1548</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0304 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BRY	<i>Airbus A320-233 S/N 1351</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0305 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BRA	<i>Airbus A320-233 S/N 1304</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0306 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BSJ	<i>Airbus A320-233 S/N 1332</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0307 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BET	<i>Airbus A320-233 S/N 1854</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0308 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BFO	<i>Airbus A320-233 S/N 1877</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0309 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BFY	<i>Airbus A320-233 S/N 1858</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0310 Rev. 1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BGI	<i>Airbus A320-233 S/N 1903</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0311 Rev.1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BHU	<i>Airbus A320-233 S/N 1512</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 0312 Rev.1</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-BOI	<i>Airbus A320-233 S/N 1491</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 14.011 Rev. 2</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-FUX	<i>Airbus A320-233 S/N 4543</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 11.005 Rev.2</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-CKV	<i>Airbus A320-233 S/N 1568</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 11.013 Rev. 2</i>	<i>17 de Octubre de 2016</i>		LV-CQS	<i>Airbus A320-233 S/N 1526</i>	<i>LAN Argentina</i>

	<i>C.R. 16.012</i>	<i>31 de Agosto de 2016</i>		LV-GKO	<i>Airbus A330-203 S/N 587</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 14.007</i>		<i>Reemisión: 07 de Enero de 2016</i>	LV-CCJ	<i>Boeing DC-9-83 S/N 49621</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 14.007</i>		<i>Reemisión: 17 de Noviembre de 2016</i>	LV-CCJ	<i>Boeing DC-9-83 S/N 49621</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 16.014</i>	<i>25 de Octubre de 2016</i>		LV-GKU	<i>Boeing 737-800 S/N 60493</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 16.015</i>	<i>16 de Noviembre de 2016</i>		LV-CFV	<i>Boeing 767-316 S/N 34629</i>	<i>LAN Argentina</i>
	<i>C.R. 16.016</i>	<i>17 de Noviembre de 2016</i>		LV-GKS	<i>Boeing 737-800 S/N 60491</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 16.017</i>	<i>15 de Diciembre de 2016</i>		LV-GKT	<i>Boeing 737-800 S/N 60492</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
<b>2017</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>		<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>C.R. 17.001</i>	<i>24 de Enero de 2017</i>		LV-GUS	<i>Airbus A320-233 S/N 3556</i>	<i>LATAM Airlines</i>
	<i>C.R. 17.002</i>	<i>14 de Febrero de 2017</i>		LV-GUB	<i>Boeing 737-800 S/N 42060</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.003</i>	<i>14 de Febrero de 2017</i>		LV-GKP	<i>Airbus A330-203 S/N 634</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.004</i>	<i>17 de Febrero de 2017</i>		LV-GQK	<i>Falcon 900EX Easy S/N 138</i>	<i>American Logistic S.A.</i>
	<i>C.R. 17.005</i>	<i>24 de Abril de 2017</i>		LV-GUC	<i>Boeing 737-800 S/N 41358</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.006</i>	<i>04 de Julio de 2017</i>		LV-GWL	<i>Boeing 737-85F S/N 30007</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.007</i>	<i>12 de Julio de 2017</i>		LV-GUG	<i>ATR 72-212A S/N 1343</i>	<i>AVIANCA</i>



	<i>C.R. 17.008</i>	<i>12 de Julio de 2017</i>		LV-GUH	<i>ATR 72-212A S/N 1395</i>	<i>AVIANCA</i>
	<i>C.R. 17.009</i>	<i>18 de Julio de 2017</i>		LV-GVA	<i>Boeing 737-800 S/N 60499</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.010</i>	<i>29 de Agosto de 2017</i>		LV-HHK	<i>Boeing 737-85F S/N 30567</i>	<i>Andes Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.011</i>	<i>29 de Agosto de 2017</i>		LV-GVB	<i>Boeing 737-800 S/N 60500</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.012</i>	<i>04 de Septiembre de 2017</i>		LV-GVC	<i>Boeing 737-800 S/N 60501</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.013</i>	<i>15 de Noviembre de 2017</i>		LV-GVD	<i>Boeing 737-8 S/N 64207</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.014</i>	<i>21 de Noviembre de 2017</i>		LV-HKS	<i>Boeing 737-800 S/N 33821</i>	<i>Fly Bondi Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 17.015</i>	<i>22 de Diciembre de 2017</i>		LV-GVE	<i>Boeing 737-8 S/N 64208</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
<b>2018</b>		<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>			
	<i>C.R. 18.001</i>	<i>22 de Enero de 2018</i>		LV-HKU	<i>Boeing 737-8 S/N 44293</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 18.002</i>	<i>30 de Enero de 2018</i>		LV-HFR	<i>Boeing 737-800 S/N 28071</i>	<i>Fly Bondi Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 18.003</i>	<i>06 de Febrero de 2018</i>		LV-HQH	<i>Boeing 737-800 S/N 42278</i>	<i>Norwegian Air Argentina</i>
	<i>C.R. 18.004</i>	<i>15 de Febrero de 2018</i>		LV-HKR	<i>Boeing 737-800 S/N 32614</i>	<i>Fly Bondi Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 18.005</i>	<i>22 de Febrero de 2018</i>		LV-HKV	<i>Boeing 737-8 S/N 44294</i>	<i>Aerolíneas Argentinas S.A.</i>
	<i>C.R. 18.006</i>	<i>28 de Febrero de 2018</i>		LV-HQI	<i>Airbus A320-233 S/N 3319</i>	<i>LAN Argentina S.A.</i>

	<i>C.R. 18.007</i>	<i>06 de Abril de 2018</i>		LV-HQY	<i>Boeing 737-800 S/N 34406</i>	<i>Fly Bondi Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 18.008</i>	<i>18 de Abril de 2018</i>		LV-HQU	<i>Bombardier CL-600-2B19 S/N 7200</i>	<i>SOL S.A. Líneas Aéreas</i>
	<i>C.R. 18.013</i>	<i>11 de Junio de 2018</i>		LV-HFQ	<i>Boeing 737-800 S/N 33029</i>	<i>FB (Fly Bondi) Líneas Aéreas S.A.</i>
	<i>C.R. 18.014</i>	<i>11 de Septiembre de 2018</i>		LV-HVE	<i>Embraer 145 LR S/N 0380</i>	<i>Grupo LASA S.R.L.</i>
	<i>C.R. 18.015</i>	<i>16 de Agosto de 2018</i>		LV-ZYV	<i>Boeing 767-3Q8 S/N 28206</i>	<i>LAN Argentina S.A.</i>
	<i>C.R. 18.016</i>	<i>22 de Octubre de 2018</i>		LV-HUV	<i>Embraer 145 S/N 0856</i>	<i>Grupo LASA S.R.L.</i>
	<i>C.R. 18.017</i>	<i>06 de Noviembre de 2018</i>		LV-IQZ	<i>Boeing 737-800 S/N 42086</i>	<i>Norwegian Air Argentina S.A.U.</i>

**APROBACIONES DE FABRICACIÓN DE PARTES (AFP)**

<b>AÑO</b>	<b>Nº AFP</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>AERONAVES APLICABLES</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTE</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>2006</b>						
	<b>AFP 06.001 (C)</b>	23 de Enero de 2006		Piper mod. Varios	Costillas	Bahía Blanca Taller
	<b>AFP 06.001(C)R1</b>	30 de enero de 2006		Piper mod. Varios	Costillas	Bahía Blanca Taller
	<b>AFP 06.002 (C)</b>	18 de Sep. de 2006		AeroBoero 115 / 180	Horquilla Montante	Aero Partes MTO

<b>2009</b>						
	AFP 09.001 (C)	16 de Feb. de 2009		Cessna C180 / C182 / C188A	SILENCIADOR	ARAVIA S.A.
	AFP 09.002 (C)	10 de Nov. de 2009		AeroBoero 115 -180 PA25-235 PA25	Parabrisas / Ventana Puerta	SAMPAOLESI S.R.L.
	AFP 06.002 (C ) Rev.4	29 de Abril de 2009		AeroBoero 95 /115 / 180	Horquilla Montante, Horquilla Tren de Aterrizaje, Conjunto de Escape, Resorte de Suspensión, Resorte de Compresión, Resorte Antishimmy, Comando Acelerador, Cable Comando Acelereador	AERO PARTES MTO
<b>2010</b>						
	AFP 10.002	15 de Noviembre de 2010			Reparación de Celdas Flexibles de Combustible	AEROTANQUES S.A.
<b>2013</b>						

	<b>Manual del Sistema de Inspección de Fabricación y Procesos de Fabricación (AFP)</b>	03 de Julio de 2013		Cessna 182,R182,T182,TR182,188,180,185,310Series,310R,P,Q, 210IZQ,T210IZQ,206, Boeing 707-320, Lavie PA25-235, -260,Beech B35, G35, 35-33, Beech A90, Beech B90, Piper PA36-285, 36-300, 36-375, PA31, 31-300, 31-310, 31-325, PA-31T, -31T1, -31T2, Piper PA24-250, PA 23-150, PA 23-160, PA34-200T Seneca II, PIPER PA30 / PA39, Hughes 369D,E,FF,500,600N, De Havilland DHC6, Bell 212, UH-1H, Twin Commander 690A / 690B, Lockheed Martin L100 / C-130	Aprobación del Manual del Sistema de Inspección de Fabricación (SIF) y Procesos de Fabricación (AFP)	AEROTANQUES S.A.
<b>2016</b>						
	<b>AFP Nº 09.002 Rev. 1</b>	08 de Agosto de 2016		Aero Boero 115-180, PA-22, PA25, PA25-235,Cessna 170B/172, Schleicher K6, Glaser Dirks DG-200	Fabricación de Parabrisas, Ventanas, Ventanas Puertas, Cabinas, etc.	SAMPAOLESI PLASTIC S.R.L.

**APROBACIONES DE ORDENES TECNICAS ESTANDAR (AOTE)**

<b>AÑO</b>	<b>Nº AOTE</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA REEMISIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>TAREA A DESARROLLAR</b>	<b>EMPRESA</b>
------------	----------------	----------------------	------------------------	--------------------	----------------------------	----------------

<b>2005</b>						
	<b>AOTE 05.489.01</b>			Ing. Diaz	<i>Contenedor de Caballos</i>	<i>New Port Cargo S.A</i>
<b>2012</b>						
	<b>AOTE 12.001</b>	29 de Marzo de 2012		Ing. Luis Primitz	<i>Producción de Kits de Frenos</i>	<i>Aeromecánica Rojo y Negro</i>
	<b>AOTE 12.001 Rev.01</b>	14 de Mayo de 2012		Ing. Luis Primitz	<i>Producción de Kits de Frenos</i>	<i>Aeromecánica Rojo y Negro</i>
<b>NOTAS DE APROBACION (NA)</b>						
<b>AÑO</b>	<b>Not. Apr. Fecha Emisión</b>	<b>Fecha de Reemisión</b>	<b>Aeronaves Aplicables</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>TEMA</b>	<b>EMPRESA SOLICITANTE</b>
<b>2009</b>						
	23 Mar. 2009			Ing. Abel E. Gontero	<i>Contenedor de Caballos</i>	<i>Newport Cargo S.A.</i>
<b>2011</b>						

	21 Mar. 2011		Helicoptero monoplaza Cicaré CH-7B	Ing. Abel E. Gontero	Kit Cicaré CH-7B	Cicaré S.A.
	22 Mar. 2011		Helicoptero monoplaza Cicaré <i>SPIRIT</i>	Ing. Abel E. Gontero	Kit Cicaré <i>SPIRIT</i>	Cicaré S.A.
<b>2012</b>						
	20 Sept. 2012		PA 25-235 / PA25-260 Cat. Normal y Rest. Y Puelche	Ing. Juan Francisco Coll	Sistema de Remolque de Planeadores y Carteles	LAVIA S.A.
<b>2013</b>						
	21 Ene. 2013		Helicoptero monoplaza Cicaré CH-7T <i>SPIRIT</i> <i>Tándem</i>	Ing. Juan Francisco Coll	<i>Kit Cicaré CH-7T</i>	<i>Cicaré S.A.</i>
	21 Ene. 2013		Helicoptero monoplaza Cicaré CH-7T <i>SPIRIT</i> <i>Tándem</i>	Ing. Juan Francisco Coll	<i>Kit SPIRIT TÁNDEM</i>	<i>Cicaré S.A.</i>
<b>2016</b>						
	26 Jul.2016		Kit Cicaré, Mod. 8	Ing. Valdéz Díez	<i>Kit Cicaré 8</i>	<i>Cicaré S.A.</i>