

N° PNSO	Fecha evento	Lugar	Novedad	Incumplimiento
8224	10/03/2019	SABE	Rampa Aep detecta olor fuerte en bodega delantera . Se procede a la desestiba y escaneo nuevamente de todos los equipajes, hasta detectarse equipaje con acetona (líquido inflamable). AR 1844. LV-BZA. El horario 12 pm es ilustrativo ya que no permite dejarlo en blanco.	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8149	07/03/2019	SAVC (Com. R)	Al arribo del vuelo ar1833 CRD-AEP, Rampa AEP detecta un equipaje (mochila de viaje) abierto, el cual contenía garrafa de gas butano	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8329	22/03/2019	SAZR (Santa Rosa) SABE	Se separa equipaje del vuelo 2417 por interpretar por color, forma y densidad Mercancía Peligrosa. Talón equipaje MBT65-87-39 PSA Informa que se ubica al pasajero quien despacha 88 municiones . 3. Anexo : Mercancías Peli grosas - Mercancías = - # 1 - Detalles Mercancía # 1 -- NumeroUnidad = 88 -- Denominacion = MUNICIONES -- MarcaEmbalaje = null -- Cantidad = null -- UnidadCantidad = null -- Clase = null -- Division = null - Incidente durante = TRANSPORTE - Aeródromo origen = SANTA ROSA - Aeródromo destino = OTRO	Según Tabla 8-1 Inc. 19), está permitido el transporte como equipaje facturado y con aprobación del explotador de no más de 5 kg de masa bruta por persona de Cartuchos debidamente embalados de la División 1.4S (ONU 0012 u ONU 0014 únicamente)".
8422	24/04/2019	SASJ SABE	PSA AEP detecta durante escaneo, equipaje en tránsito (JUJ-AEP-MVD) conteniendo cigarrillo electrónico . El horario es a modo ilustrativo ya que no permite dejarlo en blanco	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8112	07/03/2019	SABE	Al realizarse la apertura de bodega en PSS, se recibe equipaje con fuerte olor. Trátase de elemento inflamable y tóxico .	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4

8122	31/12/2018	SAWG (Río Gallegos) SABE	Pax zubillaga/santiago despacha equipaje en RGL en ar1851 y dentro del mismo tenia una garrafa de camping con gas butano . Fue detectado una vez llegado a AEP ya que viajaba en conexion hacia BRC en ar1688 por PSA al escanear el equipaje en transito. No es la primera vez que pasa. Pax informa que compañero que termino su viaje en AEP tambien viajo con garrafa de camping. El horario es a modo ilustrativo ya que no permite dejarlo en blanco.	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8117	11/03/2019	SACO SABE	Durante el escaneo de equipaje en tránsito COR-AEP-FLN, PSA AEP detecta 2 cigarrillos electrónicos . El horario es a modo ilustrativo ya que no se puede dejar en blanco.	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8118	11/03/2019	SACO SABE	Durante el escaneo de equipaje en tránsito COR-AEP-CRD, PSA AEP detecta cuatro radios HT con sus respectivas baterías . El horario es a modo ilustrativo ya que no permite dejarlo en blanco.	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8115	11/03/2019	SCEL (Chile) SAEZ	Durante escaneo de equipaje en tránsito SCL-EZE-GRU, PSA EZE detecta en garrafa de gas butano . La hora del evento es a modo ilustrativo ya que no se puede dejar en blanco.	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8116	23/02/2019	SAZY (S M Andes) SABE	Durante el escaneo de equipaje en tránsito CPC-AEP-MDQ, PSA AEP detecta 6 baterías . El horario es a modo ilustrativo, ya que no permite dejarlo en blanco.	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8113	25/02/2019	SAZS SABE	Durante el escaneo de equipaje en tránsito BRC AEP IGR, PSA AEP detecta garrafa de gas butano .	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8114	11/03/2019	SABE	Al arribo se encuentra un equipaje que contenía un aerosol para carga de garrafas de gas .	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8312	12/04/2019	SAWG	En el día de la fecha se detecta por Policía de Seguridad Aeroportuaria una mochila de mochilero con una garrafa de gas butano , Dicho equipaje con mercancía peligrosa llego del vuelo de RGA 1845 y conectaba al vuelo 1454, el mismo fue detectado en escáner de PSA a las 7:51AM reteniendose	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4

8330	28/03/2019	SABE	<p>Se separa equipaje Vuelo 2703 MBT672295.El mismo es llevado al patio de equipajes quedando en custodia de PSA hasta ubicar al pasajero</p> <p>Anexo: Mercancías Peligrosas - Mercancías - # 1 - Detalles Mercancia Clase 1 -- NumeroUnidad = 62 -- Denominacion = municiones -- MarcaEmbalaje = null -- Cantidad = null -- UnidadCantidad = null -- Clase = null -- Division = null - # 2 - Detalles Mercancia # 2 -- NumeroUnidad = 2 -- Denominacion = aerosoles pintura -- MarcaEmbalaje = null -- Cantidad = null -- UnidadCantidad = null -- Clase = null -- Division = null</p> <p>- Incidente durante = MANIPULACIÃ“N - Aeródromo origen = SAUCE VIEJO - Aeródromo destino = SAN MARTIN DE LOS ANDES 3. Evidencia</p>	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8347	19/04/2019	SABE	<p>Se encontró en un bolso de un Pasajero durante el vuelo mercancía peligrosa. Botella de plástico conteniendo pegamento (suprabond o poxiran), derramado dentro de una bolsa en una mochila, sin llegar a tomar contacto con el avión. Fue sustraída del pasajero cumpliendo con el protocolo correspondiente a mercancías peligrosas, sin necesidad de intervención posterior de mantenimiento. Cabe destacar que dicho contenido fue embarcado junto al equipaje de mano del pasajero, pasando por los controles de la unidad Aeroparque de la PSA.</p>	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4

8364		SAME (Mendoza) SAWG (Río Gallegos) SABE	Se recibe retenido PSA por mercancía peligrosa, caja proveniente de escala Mendoza con contenido Pegamento , la misma estaba en conexión con Río Gallegos, se retiene en Aeroparque. Marbete de caja AR873123	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8423	24/04/2019	SAWH (Ushuaia) SABE	PSA AEP detecta durante escaneo, equipaje en tránsito (USH-AEP-COR) conteniendo cartucho de gas butano . AR 1879/AR 1514.	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8532	28/05/2019	SAME	MENDOZA / EL PLUMERILLO-AI arribo del vuelo AR 1537 MDZ-AEP, Rampa AEP detecta en la bodega trasera una caja despachada como equipaje conteniendo hielo seco . Se coloca la hora 12.00 p.m. ya que el campo no permite dejarlo en blanco	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8530	28/05/2019	SARE (Resistencia) SABE	BUENOS AIRES/AEROPARQUE J. NEWBERY-PSA AEP detecta durante escaneo, equipaje en tránsito (RES-AEP-SFN) conteniendo municiones . AR 1799.	Según Tabla 8-1 Inc. 19), está permitido el transporte como equipaje facturado y con aprobación del explotador de no más de 5 kg de masa bruta por persona de Cartuchos debidamente embalados de la División 1.4S (ONU 0012 u ONU 0014 únicamente)".
8529	28/05/2019	SAAR (Rosario) SABE	PSA AEP detecta durante escaneo, equipaje en tránsito (ROS-AEP-CRD) conteniendo bidones de aceite	La información proporcionada con es suficiente para determinar si los bidones contenían mercancías peligrosas
8528	28/05/2019	SAWE (Río Grande)	PSA AEP detecta durante escaneo, equipaje en tránsito (RGA-AEP-SLA) conteniendo baterías de litio .	La información proporcionada con es suficiente para determinar si las baterías de litio podrían ser o no transportadas como equipaje facturado.
8521	27/05/2019	SABE	BUENOS AIRES/AEROPARQUE J. NEWBERY-Buenas Noche: Les informo que en el vto 1458 AEP/SLA en bodega a se detecta un equipaje en conexión FTE /AEP/AEP/SLA con un fuerte olor y derrame en el mismo , nos contactamos con el pasajero para controlar el contenido y ver que era , y nos informa que lleva 1 botella de acetona 500ml . al visualizar la botella ya estaba 90% vacía , se le informa que esta prohibido el transporte del mismo, así también nos pidió disculpa por lo sucedido .	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4
8792	09/07/2019	SASA SABE	PSA AEP detecta durante escaneo , equipaje en conexión SLA-AEP-FTE, conteniendo cigarrillo electrónico .	MP no declarada 7;5 MP no reconocida por personal de seguridad Tabla 1-4

