



**DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGABILIDAD (DNA)
DIRECCION AVIACIÓN GENERAL (DAG)
REPUBLICA ARGENTINA**

ADVERTENCIA 047/DAG

La presente ADVERTENCIA tiene por objeto dar a conocer una situación que puede afectar la seguridad de operación de las aeronaves que se detallan. La misma se emite solamente a los efectos de informar y cualquier recomendación de acción correctiva no tiene carácter mandatorio.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2005.

DIRIGIDO A: Todos los Talleres Aeronáuticos de Reparación (TAR), propietarios y operadores de aeronaves marca Cessna 182 Series.

MOTIVO: Posibilidad de corte del cable de comando del aire caliente al carburador.

ANTECEDENTES: En diciembre de 2004, un inspector de la DAG confeccionó un Informe de Dificultades en Servicio, DNA Form. SDS/01, informando que durante una inspección realizada a una aeronave Cessna 182-C, observó que el comando del aire caliente al carburador presentaba un excesivo desgaste. Este comando consta de un cable de acero o "tripa" que se desliza dentro de un recubrimiento o vaina. El desgaste estaba localizado en la zona de salida del cable respecto de la vaina. El desgaste alcanzaba aproximadamente al 50% del diámetro de la "tripa".

RECOMENDACIONES: Teniendo en cuenta lo precedente, esta Dirección recomienda:

- 1º) A los TAR, en ocasión de cada ingreso de una aeronave de esta marca y modelo, que efectúen una inspección cuidadosa de estos cables de acero, con el objeto de verificar su estado y condición; y en caso de visualizar desgaste del mismo, lo cambien por partes originales nuevas o usadas en servicio.
- 2º) A los propietarios / operadores, que en los próximos ingresos de su aeronave a un taller para realizar mantenimiento, requieran el cumplimiento de la presente Advertencia.
- 3º) A los propietarios, operadores y Representantes Técnicos, que comuniquen a la DAG todos los casos en los que se encuentren novedades.

Para obtener mayor información o efectuar consultas dirigirse a:
Ing. Aer. Fabián Masciarelli – División Ingeniería – Dirección Aviación General
Tel: (011) 4508-2105 / Fax: (011) 4576-6404
E-mail: av.general@fibertel.com.ar
Página Web: www.dna.org.ar

Ing. Aer. Juan J. Bordet
Director de Aviación General